港口企沙民房“10·7”
一般高处坠落伤亡事故调查报告

企沙镇“10·7”民房高处坠落伤亡事故调查组

2023年12月11日

目 录

一、 事故基本情况.....2
（一）涉事人员情况.....2
（二）涉事民房情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故救援情况.....5
（五）事故现场情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息报送及响应情况.....8
（二）医疗救治和善后情况.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....10
四、有关责任人员存在的主要问题.....10
五、事故防范和整改措施.....11

2023年10月7日15时30分许，在港口区企沙镇昌侨路（华侨村村委斜对面）发生一起一民房楼梯间铁皮顶棚搭设过程中，2名工人不慎高处坠落的一般高处坠落事故。事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约80万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区消防、公安、卫健、应急、住建、企沙镇政府等部门领导赴现场积极救治伤者、协调处置善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2023年10月9日成立由区人民政府分管领导为组长，住建、应急、卫健、公安、工会、人社、企沙镇政府等部门为成员的企沙镇“10·7”民房高处坠落伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组认真贯彻落实港口区委、区政府主要领导的指示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，查明了事故发生原因，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，**企沙镇“10·7”民房高处坠落伤亡事故是一起主要因作业现场安全风险辨识不到位、个别作业人员未佩戴安全防护用品，导致作业人员高处坠落的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事人员情况

1.黄**，男，汉族，1974年8月10日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇*******，广西**律师事务所律师，发生事故民房的实际管理人。事故发生前涉事民房已经交付，但未办理过户登记。事故发生时不在现场。

2.苏**，男，汉族，1969年12月15日出生，住址为广西防城港市防城区防城镇防邕路********** ，防城港市交通运输综合行政执法支队干部，发生事故民房邻居，受发生事故民房实际管理人黄**口头委托，组织人员搭设涉事民房楼梯间顶铁皮棚。事故发生时不在现场。

3.李**，女，汉族，1968年9月7日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇华侨渔业村********** ，涉事民房所有权人，事故发生前已将涉事民房转让并交付给黄**，但未办理过户登记。

4.钱**，男，汉族，1991年4月11日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇新港路**号 ，介绍莫**搭设涉事民房楼梯间顶铁皮棚的中间人，与莫**、苏**不存在雇佣关系。

5.廖**，男，汉族，1981年11月27日出生，住址为广西容县县底镇复联村富里队****号 ，港口区企沙镇**钢材店经营者。与伤者苏**系朋友关系，事故发生后经苏**联系第一个赶到事故现场，并拨打110、120、119电话。

6.苏**（系事故伤者），男，汉族，1970年7月20日出生，住址为广西防城港市港口区光坡镇大龙村东*组**号，与莫**系合作关系，共同承揽搭设涉事民房楼梯间顶铁皮棚，事故发生时与莫**

在涉事民房四楼楼顶作业。

7.莫**（系事故死者），男，1971年6月15日出生，住址为东兴市江平镇黄竹村**组**号，经钱**介绍为涉事民房搭设楼梯间顶铁皮棚，事故发生时与苏**在涉事民房四楼楼顶作业。

（二）涉事民房情况

涉事民房为黄**实际管理的民房，共四层，原房主为黄雄德、李**。2023年9月18日，黄雄德、李**与黄**签订《土地使用权及民房转让协议》，将该民房转让给黄**，因民房建设未完全完工（主要为民房的正面阳台与室内未隔墙），未能办理《不动产登记证书》，双方约定在民房办理《不动产登记证书》后再办理过户手续。该民房建设有施工图，办理有规划许可证、建设许可证、施工许可证等证件。

涉事民房与苏**的民房相连，两民房在2019年开始一起动土，办理了相关手续后开始一起建设，两民房施工建设为同一作业队。受新冠疫情影响，民房施工建设断断续续，至2023年9月底，两民房仍未完全完工，民房正面阳台与室内未隔墙、室内未装修、电梯等设施未安装。涉事民房与苏**的民房从一至四楼室内是相通的，四楼楼顶之间平整无隔栏（墙）。



图1 涉事民房正面图

（三）事故发生经过

事故调查组查明，2023年9月底～10月初，苏**对接联系正在给苏**民房及黄**实际管理的民房做一楼抹灰、二至四楼阳台隔墙等工作的承揽者钱**，叫钱**搭设两民房四楼楼顶楼梯间铁皮棚（雨棚）（期间，苏**联系过黄**，黄**同意按苏**那边的标准做），因钱**这边的工人做不了铁皮棚，钱**就介绍其认识的莫**来做。期间，因莫**无苏**的联系方式，关于作业的一些问题主要是通过钱**来与苏**沟通对接。

2023年10月6日上午，莫**到苏**、黄**的民房来看现场，并联系企沙镇**钢材店的经营者廖**订购做铁皮棚的材料。当天14时10分许，材料运到作业民房门前。莫**联系平时的搭档苏**过来，一起将材料搬运到民房四楼楼顶。

2023年10月7日上午，莫**和苏**来到作业民房前，莫**联系钱**让其工人打开苏**民房的门，两人从苏**民房的楼梯上到四楼楼顶作业。上午做完两民房的两个楼梯间铁皮棚的龙骨后收工。14时许，莫**、苏**继续到楼顶作业。15时30分许，头戴草帽的莫**与佩戴安全帽的苏**正站在电梯井口上方（据苏**事后回忆，当时电梯井口是封闭的，从表面上看是水泥砂浆封的，表面无裂缝）打楼梯间墙边的钉，用来固定铁皮棚边的铁皮。苏**发现脚下水泥面出现裂缝，就向莫**喊“快跑！”，但两人还未来得及跑就双双从电梯井口坠落下至一楼。一楼电梯井内有深约1.5米的积水，苏**从电梯井水中爬出来后，因未见莫**，就到四楼楼顶找到电话联系廖**，告诉廖**出事了，叫廖**快点过来一下。16时许，廖**赶到现场后，发现苏**脸部严重受伤。苏**简单告知事情经过及莫**失踪事宜，并拜托廖**帮找人。廖**发现电梯井上下相通，猜测莫**掉到了电梯井的水里。因电梯井里有水，自己救不了，故分别打拨110、120和119电话请求救援。

（四）事故救援情况

廖**请求救援后，120救护车率先到达，110、119救援人员也先后到达事故现场。廖**告知119救援人员电梯井下有人，井内有水，需要救援。出警民警协助消防人员将莫**从电梯井中救出，经120医务人员现场抢救后确认死亡。经防城港市公安分局刑侦支队、法医、技术人员对尸体勘验及现场勘查，排除他杀，初步判定，系坠落致颅脑损伤合并溺水死亡。苏**则被120救护车送往

港口区人民医院抢救后转至防城港市第一人民医院救治。

（五）事故现场情况

经事故调查组现场勘查、询问，事故发生地点为黄**实际管理的民房四楼楼顶电梯井口。电梯井口已无物品遮盖（据苏**反映，事故前电梯井口是封闭的，表面为水泥砂浆面；结合现场电梯井口边框内新断痕的木条头、边框面新裂口的水泥砂浆面，分析判断：电梯井口是用木条、木板封口，表面铺上约1cm厚水泥砂浆）；电梯井口有用红砖砌的边框，距楼面高约12cm；电梯井口边框内有新断痕的木条头；电梯井口边框面有新裂口的水泥砂浆面，厚度约为1cm；四楼楼顶楼梯间铁皮棚（雨棚）已盖好，电梯井一面的铁皮棚边凸出的铁皮用钉子钉在楼梯间的墙上固定，钉子已钉了5个，完成约一半，已完成的5个钉子位置均在电梯井口上方；一楼电梯井内积满积水，水深约1.5m。



图2 涉事民房作业地点图



图3 涉事民房四楼顶电梯井口近景图



图4 事故发生时作业位置示意图



图5涉事民房一楼电梯井图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，1人受伤。经防城港市第一人民医院诊断，伤者伤情为：上下颌骨粉碎性骨折、颌面部多发粉碎性骨折、上下唇损毁伤、右侧面部挫裂伤、腰横突骨折、两肺挫伤、脑振荡、心包积液、胸腔积液。

事故造成直接经济损失：80万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息报送及响应情况

事故发生后，企沙镇政府于10月7日17时12分接到电话报告事故信息，并于10月7日17时53分分别向港口区委办、区政府办、区应急管理局书面报告事故信息；区应急管理局于10月7日18时24分分别向港口区委办、区政府办、防城港市应急

管理局书面报告事故信息。接到事故信息报告后，港口区政府立即组织区应急管理局、区住建局、经开区公安分局、经开区消防救援大队、区人民医院、企沙镇政府分别组织人员赶赴事故现场开展处置工作，安抚伤亡者家属情绪,做好善后工作，确保社会稳定。

（二）医疗救治和善后情况

莫**被出警民警和消防人员从电梯井中救出，经120医务人员现场抢救后确认死亡。苏**则被120救护车送往港口区人民医院抢救后转至防城港市第一人民医院救治。2023年10月8日晚，苏**确认脱离生命危险，从ICU转入普通病房治疗。

事故发生后，港口区相关部门多次组织死者家属、伤者家属、苏**、李**、黄**、钱**等相关人员进行调解事故善后工作。因对赔偿金数额分歧较大，各方未能协商一致，待事故调查报告出来后通过司法程序解决赔偿费用及医疗费用问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：

1. 莫**、苏**在作业前，对作业现场安全风险辨识不到位。莫**、苏**作业前未对涉事民房的结构、环境等情况进行详细了解，辨识作业安全风险。涉事民房楼顶的电梯井口高出楼面约12cm，与楼面明显不在一个平面，莫**、苏**站在电梯井口封板上作业前未对电梯井口封板安全性、站在上面作业的安全风险进行认真

辨识，导致两人站在电梯井口封板上作业时，因电梯井口封板承受不了两人的重量发生破碎，致两人从四楼顶电梯井口坠落到一楼电梯井。

2.莫**在作业过程中未正确佩戴安全防护用品。莫**在作业时未佩戴安全帽，而是佩戴草帽进行作业，加重了事故伤亡后果。

（二）间接原因

事故间接原因是：黄**、苏**未对作业人员莫**、苏**搭设铁皮棚工程的安全生产工作进行统一协调、管理，未在作业前告知作业现场存在的风险，导致莫**、苏**直接站在电梯井口封板上作业，封板承受不了两人的重量发生破碎，致两人从四楼楼顶电梯井口坠落到一楼电梯井。

四、有关责任人员存在的主要问题

（一）作业人员安全意识淡薄。作业人员莫**、苏**在作业前未认真辩识作业现场安全风险；莫**在作业中未正确佩戴和使用劳动防护用品。对事故的发生负有责任。

（二）铁皮棚定作人、作业组织者未履行作业现场环境安全风险告知责任。黄**作为民房实际管理人（铁皮棚搭设定作人）、苏**（铁皮棚搭设实施组织者）在项目作业前、作业中未向作业人员告知作业现场环境安全风险，对事故的发生负有责任。

五、事故防范和整改措施

（一）建议企沙镇人民政府加强安全生产法律法规宣传，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况

进行监督检查，引导居民开展自建房建设时委托有资质的企业进行施工建设，督促从业人员严格落实岗位安全责任，正确佩戴和使用劳动防护用品，防止类似事故发生。

（二）建议住建部门加强行业法律法规宣传教育，规范和指导镇人民政府、街道办事处严格落实属地监管责任，筑牢基层安全生产防线。

（三）各行业主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业企业的日常安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止安全事故发生。

港口企沙民房“10·7”

高处坠落伤亡事故调查组

2023年　月　日

调查组组长：

成　　员：