

湖南湘江新区华曙高科技研发总部基地2栋水冷机外移安装工程项目“6
害事故调查报告

文章来源：湘江新区应急管理局 发布时间：2026-05-07 打印 字体大小：大 中 小

2025年6月26日14时8分许，华曙高科技研发总部基地2栋4楼B区在实施水冷机外移安装工程项目的作业过程中，发生一起机械伤害事故，失约180万元。为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理等有关法律法规，岳麓区人民政府成立了湖南湘江新区华曙高科技研发总部基地2栋水冷机外移安装工程项目“6·26”机械伤害事故调查组（以下江新区应急管理局党委书记、局长王海潮担任组长，湘江新区应急管理局党委委员郑浩担任副组长，湘江新区应急管理局、湘江新区开发建设区公安局、湘江新区总工会、东方红街道为成员单位，并同时邀请湘江新区纪检监察工委机关派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问、现场勘察、调查取证、查阅资料、式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人员的处理意施建议。

经调查认定，该事故是一起因项目发包方将零星工程发包给不具备安全条件的承包方个人，双方均未落实安全生产责任，项目作业人员违不当造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目名称为华曙高科技研发总部基地2栋4楼C区水冷机外移安装工程项目（以下简称该项目）。该项目由湖南华曙高科技股份有限公司发包，余＊林个人承包。项目内容为将总部基地2栋4楼C区的2台水冷机外移至同楼层的B区，项目经费：6170.24元（包工包料），项目工期：

2025年6月16日，华曙高科公司金属产品事业部就总部基地2栋4楼C区整体室内温度过高的问题向公司提出申请，要求公司工程管理中心的2台水冷机外移至B区。近年来，华曙高科公司将多个建设工程项目和一些零星工程项目发包给了长沙林展暖通设备销售有限公司（以下简个人，长沙林展公司和余＊林个人相应地被列入为公司的工程项目合作供应商。当天，公司工程管理中心负责工程项目采购的招标采购工程师

的需求申请后，便通过微信向余＊林发送了《E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》（以下简称计价表），要求余＊林对该项目进行程报价为27275元。

19日，王＊再次通过微信给余＊林发送了该项目的最终计价表，价格为6170.24元，并询问余＊林以上述价格包工包料能做不？余＊林回公司工程管理中心负责人唐＊春和安装工程师雷杰＊先后多次打电话给余＊林，通知他来施工作业。在此期间，余＊林既为该项目施工购买了临时通知了工友魏＊炬和王＊武，请他们来该项目上帮忙做事。26日，该项目启动施工。

（二）事故相关单位及人员情况

1. 湖南华曙高科技股份有限公司。该公司于成立2009年10月21日，登记机关为长沙市市场监督管理局，统一社会信用代码为91430100份有限公司（上市），法定代表人侯培林，注册资本肆亿壹仟肆佰壹拾陆万捌仟捌佰元整，住所为长沙高新开发区林语路＊＊号。经营范围包材制造装备制造；增材制造装备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；3D打印基础材料销售；3D打印服务；新材料技术制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；橡胶制品制发；软件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

2. 余＊＊，男，52岁，身份证号：43＊＊＊18，湖南省工业设备安装有限公司二分公司待岗工人，住址：长沙市开福区德雅路6＊＊号＊包人暨作业人员。因湖南省工业设备安装有限公司二分公司没有相对连续稳定的工作任务安排，余＊林在平时就以个人或长沙林展公司的名义资质等方式在外面承包一些零星劳务活及建筑工程项目，之后再雇请临时工来完成项目工作。其本人无安全生产考核合格证，无任何特种作业

3. 魏＊炬，男，37岁，长沙望城人，身份证号码：43＊＊＊58，具有低压电工作业操作资格证，未取得高处作业操作资格证，系该项目林反映，近年来，余＊林承包了华曙高科公司的多个工程建设项目和零星工程，魏＊炬身体健康，无疾病，无固定工作，近一年多经常跟随余上做事。

（三）事故设备基本情况

事故设备为一剪叉式升降工作平台（以下用口语简称登高车，见图1）登高车型号规格：JCPT0807HD，起升高度：5.8m，额定NO.JCHD13213，制造厂商：浙江鼎力机械股份有限公司，地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1＊＊号。检验日期：2020年3月16日。该登高包的另外一个建设项目的湖南富标建设工程有限公司遗留在该项目现场附近的设备。事故发生时，该登高车能够上下升降，但该车防护栏上的



（图1 事故发生时作业人员使用的剪叉式登高车）

（四）涉事项目合同及安全管理协议签订情况

根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》等有关法律法规和规章政程属于线路管道和设备安装工程，其施工单位需要依法取得建筑机电安装工程专业的相应资质证书。在该项目实施过程中，华曙高科公司工程王＊在收到余＊林同意以6170.24元的价格包工包料承包该项目的答复后，便按照公司的招标采购流程去办理双方合同签订手续，但余＊林个该项目施工所需要的机电安装资质，故王＊就没有与公司的其他职能部门就该项目的合同主体认定达成一致意见，直至事故发生时，华曙高科＊林所关联的长沙林展公司之间都没有签订任何项目合同和安全生产管理协议。

（五）相关涉事单位安全管理情况

1. 华曙高科公司

经查，华曙高科公司开展了安全生产标准化建设，成立了EHS（环境、职业健康与安全的统称）委员会，主任侯＊林，配备了多名专职安全员责任制，制定了《安全生产责任制管理办法》，与全员签订了安全生产责任书；设立了工程管理中心，牵头负责公司工程建设领域的安全生产得建筑施工领域安全生产考核合格证书）；设立了EHS委员会办公室，负责EHS日常事务性工作，协调配合公司各职能部门进行安全管理，制定（招投标）委员会章程》《工程管理关键岗位人员行为规定守则》《工程项目施工安全管理办法》《特殊作业安全管理制度》《项目现场管理处罚评分明细表》等一系列有关工程建设领域的安全管理规章制度和操作规程，制定了安全生产事故应急预案；组织公司新员工开展了安全教育培训行了安全管理，与项目施工单位签订了EHS 管理协议，对其作业人员开展了安全教育培训和安全技术交底，对施工现场进行了安全生产检查，内的零星工程，公司实行项目负责制进行管理，具体工作由EHS委员会的安全部门和相关业务部门共同负责组织实施。

对于该项目，因属于公司金属产品事业部临时提出来的一个工作量小、任务紧急的零星工程。公司工程管理中心在收到该项目工单任务后，理中心负责人便在项目合同和安全管理协议尚未签订且公司法定代表人在外地出差的情况下，就急于要求余＊林找人过来施工作业。进场施工，目的公司工程管理中心和EHS办公室既未审核查验施工单位及其作业人员的安全生产条件和相应资质，又未对施工单位作业人员开展安全教育，作业时，也没有安全管理人员对施工现场开展安全检查和督促指导等工作。

2. 项目承包人余＊林

经查，近些年来，余＊林经常以个人或者长沙林展公司的名义，以及挂靠湖南理权建设工程有限公司（以下简称湖南理权公司）资质的方，包华曙高科公司发包的各类工程建设项目和零星工程。余＊林在承包上述建设工程项目后，在实际的项目管理中，都是以雇佣临时工的方式来，订任何合同，未建立安全生产责任制，未与临时工签订安全生产责任书；未对临时工进行安全技术交底和安全教育培训，只在带班作业时，以，临时工要注意安全；未制定任何安全生产规章制度、操作规程以及安全防范措施；施工现场未配备安全管理人员，仅由其本人兼任安全员，当，安全管理就处于缺失状态。其本人也不具有建设领域相应资质。

（六）事故其它方面情况

经查，长沙林展公司成立于2019年8月16日，登记机关为长沙市望城区市场监督管理局，统一社会信用代码为91430112MA4QP6LY2A，法，的妻子），注册资本叁拾万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为湖南省长沙市望城区月亮岛街道桑梓社区＊＊小区＊栋。，属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属，售；水泥制品销售；对外承包工程；五金产品批发；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司是一家以材料销售为主、顺带劳务型的公司，不是建筑业企业，没有任何资质。该公司一般是在销售一些涉及水暖维保、空调安装，所需的材料后，顺带开展安装、维修等劳务服务。在开展劳务服务过程中，都是由余＊林兼任安全管理人员，带班生产做事。对于该项目，该，产经营活动，与本次事故不存在任何关联，不是相关涉事单位。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

经查看华曙高科技研发总部基地内的监控视频，问询相关人员，结合现场勘察情况，事故经过整理如下：

2025年6月26日，根据工作安排，上午7时40分许，该项目承包人余＊林先行到达华曙高科公司研发基地的负一楼，准备给魏＊炬和王＊武，魏＊炬开车带领工友王＊武到达华曙高科公司研发基地的负一楼地下车库。魏＊炬向余＊林报告还缺电锤钻花后，便和王＊武两人乘坐2栋电，口处未设置安检，魏＊炬和王＊武出电梯后就直接进配电房去拿施工工具、材料和两台登高车（该两台登高车系余＊林从其他公司租赁）。余，买钻花。8时32分许，王＊武独自操作两台登高车，带上施工工具进入到2栋C区的大货梯（货梯位于作业车间北面）。魏＊炬则去负一楼取钻花，曙高科公司后将钻花交给了魏＊炬。魏＊炬拿到钻花并向余＊林报告，还需要买钻花和开孔器，说完后便乘坐员工电梯（位于作业车间南面），安检登记。8时41分，魏＊炬进入C区大货梯和王＊武分别操作登高车进入作业车间现场，开始对将要移位的水冷机的进出线进行定位和打孔，未系安全带，作业车间现场无其他人员。余＊林则再次骑车去雷锋机电市场购买钻花。9时05分，余＊林回到华曙高科公司2栋四楼，在将钻花，去了华曙高科公司办公楼的五楼，参与公司核价委员会组织的二楼C区石膏吊顶项目的价格谈判会。11时45分，在参加完谈判会后，余＊林打，否还缺什么工具。魏＊炬回复还需要钻花和开孔器，吃完午饭就要用。之后，余＊林骑车回家吃饭，饭后还从家里拿了开孔器并到高星物流园，武则去华曙高科公司食堂吃了午饭，之后在公司二楼的C区休息。

下午13时，王＊武回到四楼作业车间准备进行施工作业。13时30分左右，魏＊炬拿着加长的开孔器进入作业车间。随后，王＊武操作登高，＊炬帮助王＊武在下面接线插电、递东西。13时50分左右，当王＊武在作业车间的墙上打了10个孔（离4楼楼面的高度超过2米以上）后，魏＊

缆线和水管，他本人则去车间墙后B区的另一个车间通过打的墙孔将电缆线和水管穿送过来。随后，魏＊炬便拿了一捆电缆线和水管穿过车间一个车间。王＊武就站立在登高车上等魏＊炬把电缆线和水管穿送过来。当魏＊炬将第一根电缆线通过墙孔穿进车间内约二十多米的样子，王了约5分钟后，王＊武见电缆线未穿送过来，也没有听到魏＊炬的回应，便迅速走下登高车，打开车间的防火门喊话魏＊炬。在没有收到魏＊火门跑向登高车处，结果发现魏＊炬的颈部被卡在登高车的防护栏与车间楼板的间梁之间，存在意识障碍，左手搭在登高车的防护栏上，身体

（二）应急救援情况

事故发生后，王＊武立即打电话向余＊林进行报告，正在骑车赶往华曙高科公司路上的余＊林在接到王＊武电话后，要求王＊武赶紧打许，王＊武拨打了“120”急救电话。14时19分，余＊林打电话给华曙高科公司工程管理中心负责人唐＊春进行了报告。唐＊春随即就和安装工导救援处置工作。在王＊武沿着登高车外围爬上登高车违反操作规程将车降下来后，唐＊春等人便立即对魏＊炬开展了心肺复苏的应急抢救。院岳麓山院区120救护车到达现场。抵达现场时魏＊炬呼吸心跳骤停，双侧瞳孔散大，颈部可见2处条状压痕，无大动脉搏动，刺激无反应，当急送往医院进行抢救治疗。余＊林、雷杰＊等人陪同。

7月1日，经湖南省人民医院诊疗：魏＊炬仍深度昏迷，有严重缺血缺氧性脑病，且伴有中枢呼吸功能衰竭，神经功能预后极差，病情危重多器官功能衰竭等危及生命风险，需继续重症监护室住院治疗，与家属沟通病情，其表示知情理解，要求转院治疗，经上级医师同意，予以签分，魏＊炬被送至望城恒康医院接受治疗。7月2日下午15时38分，魏＊炬经治疗无效被宣布临床死亡。死亡原因为缺血缺氧性脑病。

（三）事故报告和善后处理情况

事故发生后，该项目承包人余＊林拨打“110”报送了事故情况信息。接到事故信息后，湘江新区公安局、应急管理局、东方红街道办事处现场，有序开展了现场勘察、调查取证和询问证人等工作，严格按照规定做好了事故信息上报工作。7月3日，东方红街道办事处组织涉事单位善后及家属安抚工作。当天，余＊林与死者家属达成赔偿协议签订了调解协议书。7月4日，相关赔偿款全部支付到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

综合现场查勘、调查取证和询问相关人员情况，调查组分析认为该起事故的直接原因为：作业人员魏＊炬安全意识淡薄，未经过有关登高和培训，未取得高处作业操作资格证，在施工作业前既未办理事前审批手续、未检查登高车防护装置的安全状况，也未佩戴安全帽和安全带等下，独自进入无人车间操作登高车进行高处作业时，存在未全面观察周围环境、未把握好登高车升降运行状态等不当操作，致使颈部遭受登高挤压长达5分钟，出现意识障碍，最终导致事故发生。

（二）间接原因

1. 余＊林的安全生产主体责任落实不到位，未履行建设工程项目承包方的安全管理责任。未建立安全生产责任制，未与作业人员签订安全安全教育培训和安全技术交底，现场安全管理缺失，未配备安全管理人员对项目作业进行监管，未对作业人员的资格条件严格把关，未对作业估和安全生产检查，未能及时发现并消除作业设备安全防护装置缺失、作业人员不按照规定佩戴和使用劳动防护用品以及作业现场存在的安全作业人员违反安全操作规程的违章作业行为，不能保障作业人员施工作业的安全条件。

2. 华曙高科公司安全生产责任落实不到位，未按规定对项目承包人的安全生产工作进行统一协调、管理。在余＊林不具备安全生产条件和关法律规定将建设工程项目发包给余＊林个人，且未与余＊林签订书面合同和安全管理协议约定各自的安全管理职责，未对作业人员进行安全未对作业现场开展安全检查。

四、对相关事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

华曙高科公司未依法履行安全生产管理责任，在余＊林不具备安全生产条件和相应资质的情况下，违反相关法律规定将建设工程项目发包订书面合同和安全管理协议约定各自的安全管理职责，未按规定对项目承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未对作业人员进行安全未对作业现场开展安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款第二款、第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1. 魏＊炬，该项目作业人员。未依法落实岗位安全责任，在未经过有关登高车操作规程方面的安全教育培训和未取得高处作业操作资格证间操作登高车进行高处作业，且在施工作业前既未办理事前审批手续、未检查登高车防护装置的安全状况，也未佩戴安全帽和安全带，施工作

环境、未把握好登高车升降运行状态等不当操作，最终导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第
对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 余＊林，该项目承包人暨作业人员。未落实项目承包方的安全生产主体责任，未严格履行安全生产管理人员职责，未建立并落实全员安
员的安全生产条件和相应资质进行把关，未制定并实施安全生产教育培训，未制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安
治理双重预防工作机制，未督促、检查该项目的安全生产工作，及时消除作业现场存在的安全隐患，未及时制止和纠正作业人员违反安全操作
保障作业人员施工作业的安全条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由湖南湘
华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款的规定予以处罚。

3. 唐＊春，华曙高科公司工程管理中心负责人、公司建设工程领域的分管负责人，未依法履行职责范围内的安全生产工作责任，在未审核
下，违反规定将建设工程项目发包给不具备建筑机电安装工程专业资质的余＊林个人，在项目施工作业时，未对承包单位的安全生产工作进
《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议由湖南湘江新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处

4. 雷＊，华曙高科公司工程管理中心安装工程师，公司安装类专业工程安全管理员。在该项目进行施工作业时，未对项目施工单位的安全
理，未按规定对作业人员进行安全技术交底，未督促检查作业现场的安全生产状况，未及时发现并消除登高车防护装置存在的安全隐患，违反
产法》第二十五条第（二）、（五）项的规定，建议由湖南湘江新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚

5. 张＊，华曙高科公司EHS办公室负责人，公司安全生产分管负责人。对公司的日常安全生产工作管理不严不实，督导、检查安全生产工
项目违规进场施工情况，未督促检查作业现场的安全生产状况，未及时排查发现生产安全隐患，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程的行
国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定，建议由湖南湘江新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定

五、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，守住守牢安全底线。华曙高科公司和项目承包人余＊林等各生产经营单位要深刻汲取事故教训，高度警醒
深入分析事故发生的全链条，深刻认识到建筑行业的强专业性和高风险性，时刻紧绷安全生产之弦。要树立树牢安全工作无小事思想和“人民
持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实重视安全生产工作，真正把安全生产工作放在心上、抓在手上，扛在肩上、坚决落实在行动
漏，一丝不苟，一以贯之，一严到底，坚决守住守牢安全底线。

（二）加强安全法制学习，提升依法治安水平。华曙高科公司和项目承包人余＊林等各生产经营单位要切实加强《安全生产法》《特种
量管理条例》《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》等有关安全生产法律法规和政策文件学习，尤其是要狠抓有关安全
管理、特种设备使用操作、特种作业等领域的安全知识学习，常抓从业人员岗位安全技能和安全常识学习，真正让大家通过学习安全生产法律
楚弄明白法律法规政策文件规定什么事能干、什么事不能干，以学促知，以知促行，有效提升本单位及从业人员的安全生产法治意识。要坚持
人人懂法、用法、守法，积极营造在单位内、项目上开展生产经营活动能够办事依法、遇事找法、解决难题用法、化解矛盾靠法的良好氛围
规、特种设备安全操作、从业人员持证上岗和“三不伤害”等生产经营行为守法规范，有效杜绝建设工程项目违法发包、转包、分包以及挂靠
特种作业人员无证上岗等违法违规行为，全面提升各生产经营单位依法治安水平。

（三）严格规范安全管理，确保安全责任落实。华曙高科公司和项目承包人余＊林等各生产经营单位要切实落实安全生产责任，结合
产管理职责，要严把安全管理第一道关，严格审查审核施工单位及其作业人员的安全生产条件或相应资格资质等情况，坚决杜绝不具备安全生
工单位和作业人员去从事高处作业、特种设备作业等高风险活动。要严密组织从业人员开展安全教育培训和技术交底，教育和督促从业人员严
制度和操作规程，特别是对新进人员、临时工的三级安全教育培训和技术交底要有针对性和时效性，且坚决落到实处，决不能走过场、搞形式
临时工不熟悉施工现场情况却凭经验作业、违章作业、野蛮作业等行为。要严格规范施工现场安全管理，加强施工现场的安全风险辨识、评估
发现和消除事故隐患，坚决杜绝违规操作、违章作业、违反劳动纪律行为，尤其是涉及特种设备作业、高处作业等，必须要对作业人员进行安
现场管理，确保操作规程、劳动纪律得以规范遵守和安全措施、安全责任得以严格落实，严防事故发生。

湖南湘江新区华曙高科技研发总部基地2栋水冷机

外移安装工程项目“6·26”机械伤害事故调查组

2026年5月7日

扫一扫在手机打开

版权所有：湖南湘江新区管理委员会

网站标识码：4301040051 备案序号：湘ICP备06002158号