重庆福拓物资有限公司
“7·31”一般物体打击事故调查报告

大渡口区应急局于2023年8月2日22时30分接到一起亡人事件报告。经我局初查查明，死者任*谋系重庆福拓物资有限公司的员工，任*谋于7月31日在大渡口区龙文钢材市场2期厂房内角钢集中堆放处上操作桥门式起重机调运一捆角钢时，由于调运的一捆角钢在浮空状态下晃动，与其身旁的两捆角钢发生摩擦进而碰撞，导致其身旁两捆堆放的角钢发生垮塌，任*谋被垮塌的两捆角钢压扎，任*谋经抢救无效，当场死亡。本次事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，受区政府委托，成立了由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、区商务委组成的事故调查组，并邀请了区纪委监委、区检察院参与事故调查，同时聘请重庆市应急管理专家组专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

重庆福拓物资有限公司，成立时间：2017年12月01日，营业期限：2017年12月1日至永久；住所：重庆市巴南区东城大道333号A3-10、11、12（重庆盈福铁公鸡物流港），类型：有限责任公司，法定代表人：张*珍，统一社会信用代码：915001**********T1T，经营范围：销售：河沙、水泥、瓷砖、金属材料、建筑材料（不含化学危险品）、普通机械、通信设备（不含卫星发射及地面接受设备）、电器设备、电器器材及器械、五金交电、钢材；普通机械加工。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）***

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故经过。

2023年7月31日17:00左右，重庆福拓物资有限公司员工任*谋在操作桥门式起重机吊装角钢时，站在两排角钢之间，前排堆放了6层成捆角钢（每捆约3.8吨重），后排堆放了7层成捆角钢，脚下堆放了2层成捆角钢，角钢长6米，两排之间间距不足1米。任*谋操作桥门式起重机遥控板准备将吊运角钢放置在前方第二排角钢（事发时已堆放有4捆）上，在吊运至第二排上方时操作失误，将吊运角钢向后移动，撞到其前方第一排最上层成捆角钢，导致该捆角钢倾斜斜压在其身上，此时桥门式起重机吊运钢丝绳处于斜拉状态，任*谋被压后操作遥控板准备将吊运角钢提升，让压在身上的前排角钢归回原位，由于钢丝绳处于斜拉状态，

起升过程中吊运角钢将前排成捆角钢彻底碰倒，直接压在胸部及以下等部位，导致其死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，区应急局、区公安分局、跳磴镇政府等单位立即赶赴现场进行了事故处置。重庆福拓物资有限公司在事故发生后53小时向公安机关报告了该起事故,积极参与并妥善处理了善后赔偿工作。

三、事故伤亡情况

该起事故共造成一人死亡，死者任*谋，男，现年61岁，重庆市綦江区石角镇民建村4组人，身份证号码：510223********818。伤害程度，死亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.任*谋安全意识淡薄，吊装作业时站在吊物下方且处于2排堆码角钢狭窄空间内，导致自身处于不安全状态。

2.任*谋操作桥门式起重机吊装过程中碰到前排成捆角钢，导致前排角钢发生倾倒，并压在其身上，任*谋操作遥控板自救，将吊运角钢提升过程中，没有向前移动桥门式起重机，吊运角钢时成向内斜拉状态，将前排成捆角钢彻底碰倒，直接压在其身上，违反了《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）“17.2.5c）起吊过程中应注意:2）荷载和钢丝绳不得与任何障碍物刮碰”和“17.2.5d）起重机械不许斜向拖拉物品（为特殊工况设计的起重机械除外）”。

（二）间接原因

重庆福拓物资有限公司安全培训不到位，没有安全培训签到表及培训效果验证等资料；安全隐患排查治理工作不到位，未及时制止和消除任*谋吊装作业站位问题、未佩戴安全帽、吊运角钢时与堆码角钢发生刮碰等安全隐患和违章行为，对本次事故发生负有责任。

（三）事故性质。

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议。

重庆福拓物资有限公司安全培训不到位，没有安全培训签到表及培训效果验证等资料；安全隐患排查治理工作不到位，未及时制止和消除任*谋吊装作业站位问题、未佩戴安全帽、吊运角钢时与堆码角钢发生刮碰等安全隐患和违章行为，对本次事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，第四十四条的规定。建议交由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定作出行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

重庆福拓物资有限公司的实际控制人张*强，重庆福拓物资有限公司安全培训不到位，没有安全培训签到表及培训效果验证等资料，安全隐患排查治理工作不到位，未及时制止和消除任*谋吊

装作业站位问题、未佩戴安全帽、吊运角钢时与堆码角钢发生刮碰等安全隐患和违章行为，张*强作为重庆福拓物资有限公司的实际控制人对本次事故的发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。建议交由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其作出行政处罚。

（三）其他意见。

在本起事故调查过程中，未发现区商务委有失职渎职情况，建议不予追究区商务委及有关人员责任。

六、事故防范整改措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议采取以下事故防范整改措施：

（一）重庆福拓物资有限公司应建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，全面梳理存在的各类安全风险，采取相应的管控措施，加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）重庆福拓物资有限公司应切实做好安全教训培训工作，应当教育和督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）重庆龙文实业（集团）有限公司应加强租赁单位的安

全监管，督促租赁单位加强安全管理工作，有效开展安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患。以上防范措施及建议由区商务委督促整改落实并将情况报送区安委会办公室。

重庆福拓物资有限公司“7·31”一般物体打击事故调查组

2023 年 9 月 28 日