襄阳长源东谷实业股份有限公司“12·5” 一般机械伤害事故调

2026年09月28日 11:06 襄州区应急管理局

2025年12月5日凌晨2时50分许，位于襄州区的襄阳长源东谷实业股份有限公司发生一起机械伤害事故，致一人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，第一时间要求属地政府和相关职能部门迅速查明事故原因，妥善做好善后工作，严肃厘清责任《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令354号）等有关法律政府依法成立了事故联合调查组，由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会等单位组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故

事故调查组遵照科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的原则，通过现场勘察、调查取证、询问相关人员、查阅有关资料等方式亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范及整改措施。现将有关情况报

一、事故单位基本情况

襄阳长源东谷实业股份有限公司，成立于2001年12月19日，位于襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）;统一社会信用代码为9142人宋**;注册资本为***，经营范围为：机电设备安装；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。

安全生产管理相关情况：公司现有员工11**人左右，设有安全管理机构，配备1名安全总监兼安全部长，另有专职安全员1名，拥有各电工负责设备日常维修保养。

二、事故经过及救援情况

2025年12月4日晚上8点，襄阳长源东谷实业股份有限公司1号车间Z14缸盖线夜班开始作业，死者姚振江为该生产线OP30序数控机床寸、查看零件外观及机床周边环境卫生等工作，陈辉担任带班班长，负责生产线的生产质量和安全管理。

12月5日凌晨2点50分左右，巡检工张*发现姚*不在操作岗位，后经查看发现其仰躺在OP30序数控机床主轴滑台仓附近。带班班长陈机器主轴滑台仓的钣金旁，身体不完整，随后拨打了110报警电话和120急救电话。约20多分钟后，公安部门和120急救人员先后到达现场征。公司生产线线长黄*接到事故报告后，立即向公司生产主管和安全总监汇报，并赶赴现场安排相关工作，组织人员将姚*的尸体从滑台仁尸体被送往襄阳市殡仪馆。

事故发生时，涉事的Z14缸盖线OP30序AB机床主轴滑台仓钣金防护板处于打开状态，该防护板此前因设备维修或清理铁屑被打开后未

三、事故伤亡情况和直接经济损失情况

死者：姚*，男，55岁，身份证号：42*,系襄阳长源东谷实业股份有限公司1号车间Z14缸盖线OP30序数控机床操作员。

直接经济损失：本次事故直接经济损失15*万，事故善后工作已在相关部门协调下妥善处理。

四、事故类型及等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），该起事故是一起机械伤害类一般生产

五、事故原因

调查组经综合调查分析，认定本次事故的形成原因如下：

（一）直接原因

姚*安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，在数控机床未停机、未断电的情况下，擅自进入机床内部主轴工作区域，私自进行清理亡事故。

（二）间接原因

1、襄阳长源东谷实业股份有限公司安全生产主体责任落实不到位：安全培训教育存在短板，虽开展了三级安全教育培训，但缺乏完整能不足；设备安全管理存在漏洞，安全隐患排查不彻底，未能及时发现并制止姚振江擅自进入未断电停机的机床内部主轴工作区域的行为；职安全员配备不足，全厂仅1名专职安全员，因厂区规模较大致使安全巡查频次不足，每两三天才能完成一轮巡查，难以实现安全隐患的及时

2、襄阳长源东谷实业股份有限公司主要负责人宋*，未取得安全生产管理资格证书，未认真履行安全生产法定职责，未能有效督促、的安全培训不规范、隐患排查不到位等问题失管失察，导致事故发生。

3、襄阳长源东谷实业股份有限公司A班带班班长陈*，作为当班生产安全管理人员，未认真履行安全管理职责，上班期间未及时检查故发生负有管理责任。

4、襄阳长源东谷实业股份有限公司生产线线长黄*，未有效落实安全生产管理职责，对生产线的安全隐患排查和员工违章操作监管不为主，缺乏系统性和针对性，未能切实提升员工安全意识和培养员工规范操作能力。

5、襄阳长源东谷实业股份有限公司装备部部长聂*，负责公司设备日常维修保养工作，但设备维修保养记录不规范，仅在微信上留有案，且对维修后设备防护设施的复位情况缺乏有效检查和监督，导致安全隐患遗留。

六、事故责任认定和处理建议

1、姚*，安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，擅自进入机床内部危险区域作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死1

2、襄阳长源东谷实业股份有限公司，未严格落实安全生产主体责任，存在安全培训教育不规范、隐患排查治理不到位、安全警示标安全员配备不足、安全巡查频次不足等问题，对事故发生负有主要责任，建议襄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关

3、宋*，襄阳长源东谷实业股份有限公司主要负责人，未取得安全生产管理资格证书，未认真履行安全生产主要负责人法定职责，对故发生负有重要责任，建议襄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对其作出行政处罚。

4、陈*，襄阳长源东谷实业股份有限公司A班带班班长，未履行当班安全管理职责，未及时发现并消除设备安全隐患，未制止员工违建议公司依据内部管理制度依法依规对其进行处理。

5、黄*，襄阳长源东谷实业股份有限公司生产线线长，未有效落实安全生产管理职责，安全教育培训和隐患排查监管工作不到位，对部管理制度依法依规对其进行处理。

6、聂*，襄阳长源东谷实业股份有限公司装备部部长，设备维修保养管理不规范，对维修后设备防护设施复位情况监督不力，对事故理制度依法依规对其进行处理。

7、监管部门及属地管理单位

（1）襄州区科学技术和经济信息化局，作为行业主管部门，2025年仅对襄阳长源东谷实业股份有限公司进行过一次安全检查，下达促隐患整改落实情况，行业安全监管存在薄弱环节，对事故发生负有一定责任，建议移交区纪委监委进一步调查处理。

（2）襄州区应急管理局，作为行业监管部门，2025年仅对襄阳长源东谷实业股份有限公司进行过一次安全检查，下达责令限期整改安全管理漏洞，对事故发生负有一定责任，建议移交区纪委监委进一步调查处理。

（3）襄州区肖湾街道办事处，作为属地管理单位，2025年对襄阳长源东谷实业股份有限公司仅开展联合检查1次、自行检查2次，训，在重大节假日期间落实了相关安全生产工作要求，但自行检查仅留有照片和时间印证，部分检查未形成完整书面记录，安全监管精细化查处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下整改措施：

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司

严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和操作规程，完善三级安全教育培训体系，规范培训档案管理，增加安全实安全生产知识和规范操作技能。

强化设备安全管理，建立完整的设备维修保养书面档案，明确维修后设备防护设施复位检查责任，定期对设备进行全面隐患排查，对备安全运行。

加强作业现场安全监管，增加专职安全员数量，提高安全巡查频次和质量，重点排查危险区域防护设施、员工违章操作等情况，及时

完善安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全生产职责，将责任层层落实到位，定期开展安全生产责任制落实情况考核，确

定期组织开展安全生产应急演练，提升员工应对突发事件的应急处置能力，完善事故应急预案，确保应急救援流程顺畅高效。

（二）襄州区科学技术和经济信息化局、襄州区应急管理局

严格履行行业管理责任，落实“三管三必须”原则，针对本次事故暴露出的问题开展行业内自查自纠，全面排查管理盲区和薄弱环节。

加大行业领域安全生产监督检查力度，严格按照《湖北省应急管理厅严格规范涉企行政检查的通知》要求，增加检查频次，规范检查发现的隐患及时整改到位。

加强对行业内企业安全生产培训工作的指导和监督，督促企业规范开展安全培训，提升企业安全管理水平和员工安全意识。

（三）襄州区肖湾街道办事处

进一步落实属地管理责任，完善安全检查工作制度，规范检查记录和痕迹管理，确保检查工作有据可查、闭环管理。

加大对辖区企业的安全生产监督检查力度，结合企业特点开展针对性检查，重点关注人员持证上岗、设备安全、安全培训、隐患排查

持续加强辖区企业安全生产教育培训工作，丰富培训内容和形式，提升企业负责人、安全管理人员和员工的安全生产意识和应急处置

襄阳长源东谷实业股份有限公司

“12·5”一般机械伤害事故联合调查组

2026年1月4日

扫一扫在手机打开当前页