

仙游xx伯爵山项目A11#楼“8.8”高处坠落事故调查报告

来源：本网 时间：2019-06-24 16:30 浏览量：870

2018年8月8日上午7时20分左右，仙游xx伯爵山项目A11#楼一名涂料工在第8层（共有16层）外墙涂料施工时坠楼，造成该工人死进行初查后，将初查情况报县政府。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国监察法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，县安监局局长陆进贵任组长、县安监局副局长陈洪勇为副组长，县公安局、总工会、安监局、住建局有关人员等组成的仙游xx伯爵山落事故联合调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县纪委监察委派员（县纪委监察委反馈由调查组提供事故报告，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组下设管理组、技术组，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

仙游xx伯爵山项目A11#楼位于仙游鲤城街道，建筑面积约15680.9平方米，框架结构，共16层。工程立项批准文号：闽发改备建设单位是仙游xx房地产开发有限公司，施工单位是福建省xx建设有限公司，监理单位是福建省xx建设发展有限公司。项目于2016年8月15日竣工。仙游万晨伯爵山项目A11#楼外墙粉刷工程于2018年7月5日开工。

（二）相关单位概况。

1.建设单位

仙游xx房地产开发有限公司，成立于2016年02月23日，统一社会信用代码：91350322MA3463xxxx。公司类型：有限责任公司（资）；住所：福建省莆田市仙游县城内社区学府路xxx号；2017年4月27日，在仙游县工商行政管理局登记注册营业执照，法定代表人：02月23日至2046年02月22日；经营范围：房地产开发与经营；园林绿化；物业管理。

2.施工单位

福建省xx建设有限公司（下称“xx公司），成立于2011年3月9日，统一社会信用代码：91350300569296xxxx。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：福建省莆田市涵江区涵庭东路9号科技大楼一区xxx；法定代表人：李x；营业期限：2011年03月10日至2061年03月09日。2015年9月，经福建省住房和城乡建设局审批发放《建筑业企业资质证书》，资质证书编号：D3350368xx;资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级；证书有效期：2017年03月13日至2021年06月30日。

2.监理单位

福建省xx建设发展有限公司，成立于2008年08月18日，统一社会信用代码：91350302678467xxxx。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街xxx号xxx室；法定代表人：郑xx；营业期限：2008年08月18日至2058年08月17日。2015年9月，经福建省住房和城乡建设局审批发放《工程监理企业资质证书》，资质证书编号：E235028584xxxx；业务范围：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。2015年09月18日至2020年09月27日。

4.相关单位

xx（仙游）市政园林建设有限公司（下称“xx公司”），成立于2013年04月18 日，在仙游县工商行政管理局登记注册营业执照，统一社会信用代码：9135030[illegible]1xxxx。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：仙游县枫亭镇兴园西路xxx号xx楼；法定代表人：蔡x；营业期限：2013年04月18 日至[illegible]年04月17日。

（三）[illegible]管理概况。

1.[illegible]省xx建设有限公司

仙游xx房地产开发有限公司于2016年8月10日与福建省xx建设有限公司签订了《建设工程施工合同》。

仙游xx伯爵山项目A11#楼项目经理为张x（二级建造师，证书编号：闽23508113xxxx）。项目编制了《施工组织设计/专项施工方案/应急救援预案》，配备了2名专职安全员。该公司建立有项目经理、施工员、安全员等各岗位职责，制定了隐患排查治理制度、安全培训制度。施工过程中，该公司开展周例会及每天安全交底，建立了隐患排查和安全培训记录及档案。

2.福建省xx建设发展有限公司

仙游xx房地产开发有限公司于2016年6月8日与福建省xx建设发展有限公司签订了《建设工程监理合同》。

仙游xx伯爵山项目总监理工程师为杜xx（注册监理工程师，证书编号：35007773）。A11#楼监理工程师为陈xx（监理员证书编号：SB201600126)。

监理工作内容主要包括协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析和处理；协助业主定期召开工程协调会议，调解工程建设中的索赔事项。

（四）死者情况。

死者冯x，男，汉族，身份证号为35078319xxxxxxxxx，籍贯：福建省建瓯市川石乡xx村人。2018年7月3日受聘于福建省xx建设有限公司，从事木工岗位，从事xx伯爵山项目A11#楼外墙涂料施工。

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年8月8日上午7时许，福建省xx建设有限公司谢金忠班组在仙游xx伯爵山项目A11#楼8层进行外墙涂料施工（第二次外墙腻子），x（死者）与其他工人在A11#楼四周不同方向进行作业。冯x（未佩戴安全帽）携带装满涂料的涂料桶到达施工平台进行施工作业时，脚下滑落，冯x及涂料桶从8层脚手架平台向7.5层脚手架平台（高差1.8m）坠落。冯x在身体下坠、寻求支撑的过程中，拉破8层安全网后，掉入网，坠落至地面，当场死亡。

（二）事故救援及善后处置情况

约7点20分，仙游xx房地产开发有限公司派驻xx公司的安全监督管理人员林xx在4层巡查时，听到工人喊叫“有人坠楼了”，在楼拨打120急救电话，并立即查看坠落工人，发现其无呼吸、头部出血。过一会儿，120赶到事故现场，经确认冯x抢救无效死亡。同时，项目公司现场负责人林xx、项目经理张x等人先后到达现场。7点39分，110接到报警电话后，民警立即赶到现场，经过现场勘查，并上报县委

三明出差的xx公司法人代表李x接到项目经理张x的报告后，委托张x和林xx（主要负责工程进度及进度款拨付）开展现场救援、善后，通知死者家属。约8点20分，鲤城街道工作人员、司法调解队队员、社区干部黄xx等人到现场。9点，仙游县公安局刑事侦查大队技术点，现场勘查结束。随后，xx公司将尸体送至殡仪馆冷冻。

下午5点许，死者家属到公司。林开展委托xx伯爵山项目其他区域的工程承包单位xx公司代替xx公司进行协商。2018年8月11日，在鲤城街道人民调解委员会主持调解及相关部门的参与调解下，达成一致赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，事态平稳，双方无异

（三）事故应急处置评估

发生后，事发单位和当地政府有关部门能够迅速启动相应的应急预案，快速应急处置全过程。经现场查看和现场人员查询，勘查鉴定，基本符合现场和救治事故应急处置程序要求。

三、发生原因

（一）直接原因

福建省xx建设有限公司冯翔在仙游xx伯爵山项目A11#楼8层外墙涂料施工时，作业面脚手板单侧断裂（焊点生锈脱落），冯x及7.5层脚手台（高差1.8m）坠落，冯x在身体下坠、寻求支撑的过程中，拉破8层安全网后，身体甩出，冲破7.5层安全网，坠落至地直接原因。

（二）间接原因

1.福建省xx建设有限公司未严格落实企业主体责任，安全生产教育和培训不到位，工人安全意识淡薄，未按规定佩戴安全帽；作业位，日常安全检查时虽有排查脚手板、安全网的安全隐患，但未发现事故发生点存在安全隐患；安全生产管理不规范，各项规章制度未

2.福建省xx建设发展有限公司项目部监理人员对施工现场的安全现状及情况掌握不到位，对施工班组的施工安全监督不到位，未到位、存在死角，未能及时发现外墙涂料施工部位的安全隐患。

3.县住建部门开展“三严”专项整治不够深入，未能全面建立健全安全风险管控和隐患排查治理机制，强化日常安全教育培训素。

4.鲤城管委会开展安全生产大检查不彻底，没有做到辖区内安全生产大检查不留盲区、不留死角。

四、事故性质

分析本事故发生的经过及原因，调查组认为本事故是一起生产安全责任事故，按照事故等级划分，本事故性质为一般生产安全事

五、事故责任及建议处理意见

（一）对相关责任人的处理建议

1.冯x，男，1991年4月13日出生，系福建省xx建设有限公司xx伯爵山项目A11#楼涂料工，安全意识淡薄，施工时自身未佩戴安全责任。鉴于冯x在事故中已死亡，建议免于追究冯x责任。

2.福建省xx建设有限公司法定代表人李x，男，汉族，1984年8月15日出生，非党员，非政协委员，非人大代表，住址：福建省村坡头自然村xxx号，公民身份号码：35030219xxxxxxxxxx。未依法组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，相关教育和培查本单位安全生产工作不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项的规定。建议由仙游县安全生产事故罚款处罚规定（试行）》第十八条第（一）项的规定，对李x给予上一年年收入30%的行政处罚。

3.福建省xx建设有限公司仙游xx伯爵山项目项目经理张x，男，汉族，19xx年4月16日出生，非党员，非政协委员，非人大代表，镇莲西村莲福路xx号，公民身份号码：35052119xxxxxxxxxxx。没有依法认真履行安全生产管理责任，未认真组织落实安全生产责任督促、检查本单位的安全生产工作不到位。对事故发生负主要管理责任。建议由仙游县住建部门依据相关规定对其进行调查处理，并案。

4.福建省xx建设有限公司仙游xx伯爵山项目A11#楼专职安全员李xx，男，汉族，19xx年12月22日出生，非党员，非政协委员，莆田市荔城区镇海街道镇海南街xx号，公民身份号码：35032219xxxxxxxxxx。安全生产教育和培训工作侧重形式而不注重实际效果，

本单位的安全生产工作不到位，未及时排查发现生产安全事故隐患；履行安全生产监管职责不严格，对工人早班时段（7点30分前）自
建议由仙游县住建部门依据相关规定对其进行调查处理，并将处理情况报县安监局备案。

（二）对相关责任单位的处理建议

1. 福建省xx建设有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理人员未严格依法履职，安全生产责任制没有得到
行安全生产教育和培训，工人安全意识淡薄；未有效开展隐患排查治理工作；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制
部分工人不佩戴安全帽进行违规作业等事故隐患没有彻底消除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十三条第一款
十八条第 款、第四十一条之规定，对事故发生负有主要责任。建议由仙游县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
及《生产 事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第二款的规定，对福建省xx建设有限公司给予二十万元的行政处罚。

2. 省xx建设发展有限公司存在安全管理不到位，对施工现场的安全现状及情况掌握不到位，对施工班组的施工安全监督不
料施工部 安全隐患并督促整改。对该起事故的发生负有监督履职不到位的责任，建议由仙游县住建部门依据相关规定对监理单
理，并将 情况报县安监局备案。

3. 住建部门作为行业主管部门，建议县安委会约谈县住建局主要领导，并予以通报批评；建议由县效能办根据有关规定对县
全生产监 职情况进行调查处理，并将处理情况函告县安监局，由县安监局续报市安监局。

4. 管委会作为属地管理部门，建议县安委会约谈该管委会，建议由县效能办根据有关规定对鲤城管委会及相关的工作人员
调查处理 将处理情况函告县安监局，由县安监局续报市安监局。

六、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。福建省xx建设有限公司要充分认识到建筑行业的高风险性和生产安全事故带来的不良影响
教训，扎实开展隐患排查治理工作；严格落实安全生产责任制，认真督促各级安全管理人员依法履行岗位职责；完善各项规章制度和
从业人员严格执行；扎实有效开展对工人的安全生产教育和培训工作，如实告知作业场所危险有害因素，提高工人安全意识，保证生

（二）开展建筑行业安全专项治理。县住建部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”
产党政同责、一岗双责》的规定，切实负起建筑行业主管部门的职责，深入开展行业安全专项治理，切实堵住行业安全监管的漏洞和
安全生产标准化建设为抓手，建立健全安全风险管控和隐患排查治理机制，全方位辨识、管控安全风险，消除行业领域不安全因素。

（三）深化安全生产大检查。鲤城管委会要以当前开展安全生产“严排查、严整治、严监管”活动为契机，吸取事故教训，坚
隙”原则，开展安全生产大检查专项整治行动，做到辖区内安全生产大检查不留盲区、不留死角。要坚持把风险管控挺在隐患排查前
面，建立健全安全生产大检查问题清单、责任清单和整改清单，切实保障辖区内的安全生产形势稳定。

仙游xx伯爵山项目A11#楼“8.8”

工人 高处坠落事故调查组

2018年11月7日

扫一扫在手机上查看当前页面

评论 关闭

系我们 | 使用帮助 | 藏 | 站点地图

站标识码：350322004 闽ICP备05007465号-1 闽公网安备 35032202000077

权所有：仙游县人民政府办公室

新媒体矩阵

莆田政府官方微信 “中国仙游”政

闽政通APP 惠民宝APP

主办：仙游县人民政府办公室