仓山玖号桦贸餐饮店“7·31”一般瓶

日期：2024-03-01 17:28 来源：福州市应急管理局 浏览量：3592

2023年7月31日5时41分许，仓山区台屿路钱隆奥体城198号玖号桦贸餐饮店发生一起瓶装液化石油气爆

事故发生后，省、市、区各级领导高度重视，省委周祖翼书记、赵龙省长、市委林宝金书记分别作出三。接到事故报告后，省住建厅、市建设局、市消防救援支队、仓山区政府等单位领导赶赴现场指导事故理条例》（国务院令第493号）及市委主要领导要求，市应急管理局牵头市建设局、市场监管局、商务局、般液化石油气爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的

经调查认定，仓山玖号桦贸餐饮店“7·31”一般瓶装液化石油气爆炸事故是一起因员工误操作以及管理

一、相关单位情况

（一）福州市仓山区玖号桦贸餐饮店。类型：个体工商户；经营场所：福建省福州市仓山区建新镇台许可项目：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开通经营活动）。

（二）福建久号餐饮管理有限公司 。类型：有限责任公司；注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇琅9月16日至2045年9月15日；经营范围：一般项目：餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；外卖递送服务；商业综合体管理服务；日用品销售；物业管理；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；农副产品销售（限售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品以相关部门批准文件或许可证件为准）。与福州市仓山区玖号桦贸餐饮店签定加盟协议，负责店长培训工

（三）福州川田石化有限公司。类型：有限责任公司；住所：福州市晋安区福马路中段石化公司三楼注册资本：肆佰伍拾万圆整；营业期限：1994年11月05日至长期；经营范围：许可项目：危险化学品经营经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；农副产品销售

材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；贸易经纪；石油制品销售（不含危险
玖号桦贸餐饮店配送液化石油气，入户安检不到位，未检查出燃气泄漏报警器存在的问题。

二、事故发生经过

7月31日上午5点24分左右，员工韦清华到店内，启动店内电源开关，为店内所有电气设备通电，5点
导致液化石油气大量泄漏，韦清华慌乱无措，在现场不断用手机打电话将情况报告店长方智杰，5点36分
气化器的液化石油气瓶阀门，并启动店内蒸汽发生器。5点38分45秒，燃气泄漏探测器报警，一分钟后停
的液化石油气，造成2名员工烧伤，1名路人受伤。

三、事故现场情况

经现场查勘、比对监控视频、询问相关人员，该店使用福州川田石化有限公司50kg规格液化石油气液
锌管供气系统向厨房供气。两个液化石油气钢瓶其中一个钢瓶（钢瓶条码：0203999871）通过液相管、镀
镀锌管连接侧连接完好，液相管与镀锌管连接处球阀处于开启状态；另一个钢瓶（钢瓶条码：020399998
量），液化石油气泄漏15.94kg。两个液化石油气钢瓶均在检验周期内（下次年检时间为2025年5月），钢

韦清华误操作打开备用钢瓶（钢瓶号：0203999982），导致大量液化石油气泄漏，泄漏的液化石油气

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5时42分，福州市消防救援指挥中心接到报警，称位于仓山区台屿路钱隆奥体城198号久号食堂餐厅发
进行应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

6点左右，仓山区委区政府领导、消防、公安、应急、建设、建新镇等部门第一时间赶赴现场组织救
取证和交通疏导工作。

（三）医疗救治和善后情况

5时58分，120医疗救治人员到达现场开展救援工作，将店内工作人员方智杰、韦清华送往协和医院救
平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，仓山区公安、消防、医疗、应急管理等部门和建新镇能够第一时间启动响应，迅速赶赴
置科学有效。

五、事故原因分析

（一）直接原因

员工韦清华误操作打开未连接气化器的液化石油气瓶阀门，导致液化石油气大量泄漏，方智杰到店关
气瓶阀门，启动蒸汽发生器，蒸汽发生器自动点火引燃液化石油气与空气混合的气体引发爆炸。

（二）间接原因

1、福州市仓山区玖号桦贸餐饮店未制定事故应急预案并组织演练，虽已安装燃气泄漏报警器，但未
岗的情况下随意指派未经培训的员工韦清华操作液化石油气瓶阀门。

2、仓山区政府对餐饮场所燃气安全监管不够到位。

3、仓山区建设局指导送气企业入户安检不够到位。

4、仓山区商务局计划组织对餐饮场所的安全检查不够到位，检查效果不够明显。

5、仓山区应急管理局指导建新镇开展规模以下餐饮场所安全检查不到位。

6、建新镇政府城建办工作人员和社区网格员安全检查能力有待提高，虽已按照区建设局提供的标准
瓶组间内未挂在醒目位置的问题。

六、对有关责任人和责任单位的处理意见

（一）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1、福州市仓山区玖号桦贸餐饮店对液化石油气安全管理不到位，随意指派未经安全培训的员工操作
区应急管理局予以行政处罚。

2、福建久号餐饮管理有限公司未建立安全教育培训档案，建议由仓山区应急管理局按照《中华人民
十万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接
教育和培训情况的;）予以行政处罚。

3、福州川田石化有限公司入户安检不到位，建议由仓山区建设局按照《城镇燃气管理条例》第十七
气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。）予以行政处罚。

4、梁齐江，福建久号餐饮管理有限公司主要负责人安全生产履职不到位，建议由仓山区应急管理局
法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元

（二）建议由政府处理的单位

1、仓山区政府。责令其向福州市政府作书面检查。

2、仓山区建设局、商务局、应急管理局、建新镇政府。由市安委会对其通报批评，并约谈分管领导。

七、事故防范措施建议

针对本次事故暴露出的问题，为切实落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责

（一）全面开展燃气安全隐患排查整治。各县（市）区政府和各级燃气管理部门要严格按照《国务
号）、《福建省人民政府安全生产委员会关于印发<福建省城镇燃气安全专项整治实施方案>的通知》（闽
整治专项行动的通知》（榕政办发〔2023〕17号）文件要求，在全市范围内开展燃气安全隐患整治工作。

理、交通运输、公安、消防救援以及教育、文化旅游、卫生健康、民政等相关部门和街道（乡镇），协调
位，提高排查整治工作质量。要督促相关企业对照专项整治任务和要求，自查自改燃气安全风险隐患。

（二）严厉打击燃气行业违法违规行为。要组织开展联合执法，形成“打非”工作合力，通过暗查暗访
击非法经营、非法倒装、非法储存瓶装液化石油气等行为。

（三）强化燃气安全使用宣传。充分利用广播电视、网络媒介、挂图、公益广告等宣传介质以及户外
目、编制事故警示短片等各类方法手段，广泛进行燃气安全等法律法规、常识知识、案例警示等内容的宣
“问题瓶”、“问题阀”、“问题软管”，确保燃气使用环节安全。组织街道（乡镇）、社区、物业、学校等全
众防范和化解燃气安全风险隐患的意识和能力。燃气经营企业加强安全用气知识宣传，指导从业人员增强

（四）健全举报机制。鼓励全社会共同参与燃气安全工作，对使用“黑气”、操作人员未持有培训证书

关闭