高明更合佛山市**工程有限公司“6·12”一般物体打击事故调查报告

佛山市高明区“6·12”生产安全事故调查组

2026年8月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故有关单位基本情况 1
（二）事故有关人员情况 2
（三）事故现场勘验情况 2
二、事故发生经过和救援情况 3
（一）事故发生经过 3
（二）应急救援处置情况 4
三、事故人员伤亡和直接经济损失 4
（一）事故造成的人员伤亡情况 4
（二）事故造成的直接经济损失情况 4
四、事故发生的原因 4
（一）事故直接原因 4
（二）事故间接原因 5
五、有关单位履行职责情况 5
有关政府部门履职情况 5
六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议 6
建议给予追究责任的单位 6
七、事故主要教训 6
企业起重设备管理流于形式 6
八、事故防范和整改措施 6
（一）**工程公司要加强特种设备管理工作 7
（二）强化日常执法监管，遏制同类事故发生 7
（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传 7

高明更合佛山市**工程有限公司“6·12”一般物体打击事故调查报告

2026年6月12日11时38分许，佛山市**工程有限公司生产车间发生1起物体打击事故，造成1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经高明区政府授权，区应急管理局成立了由区应急管理局、公安分局、区人社局、区总工会、区市场监管局、更合镇政府等有关单位领导和人员组成的“6·12”生产安全事故调查组。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证，分析研究，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，并提出对事故责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，佛山市**工程有限公司“6·12”物体打击事故是一起因使用起重用夹钳吊运钢构件发生脱落导致夹钳摆动致人受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

佛山市**工程有限公司（以下称“**工程公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：9144**********，类型：有限责

任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：伍*强，成立日期：2023年7月28日，住所：佛山市高明区更合镇更合大道东*号1号厂房（A车间）101办公室（住所申报），经营范围：一、许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）二、一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；海洋工程装备制造；集装箱制造；集装箱销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑装饰材料销售；图文设计制作；园林绿化工程施工；土石方工程施工；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故有关人员情况

伍*华，男，汉族，43岁，公民身份号码：4412**********0373，住址：广东省高要市乐城镇思可村委会三队，系**工程公司总经理，主要负责人。

肖*昌，男，汉族，47岁，公民身份号码：4290**********531X，住址：湖北省仙桃市胡场镇下麻村三组4号，系**工程公司工人，在本次事故中受伤。

（三）事故现场勘验情况

通过现场监控显示，2026 年 6 月 12 日 11 时 38 分许，孙*牛[1]使用遥控器操作编号[起 17 粤 EG0219（24）]桥式起重机[2]将一条放置在焊接工位的钢梁进行起吊，肖*昌站在钢梁西北面的地面，钢梁起吊过程中突然掉落往东北面翻侧，夹钳[3]随着铁链发生钟摆运动，夹钳和铁链向东南方向运动后往返时，夹钳打击到肖*昌，造成肖*昌受伤。事发钢梁长约 10.96m，宽约 0.75m（不含突出部分钢梁），高约 0.25m，突出部分钢梁长约 1.38m，宽约 0.45m，高约 0.2m，根据设计图纸显示重 1134.1kg。事发现场有一滩血迹，焊机、焊条、安全帽、手套等物品。事发时使用的夹钳，开口宽约 5cm，深约 11cm，夹钳舌齿磨损严重，夹钳连接有铁链，铁链长约 2.2m。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 6 月 12 日，**工程公司员工在**工程公司生产车间开展日常钢梁加工焊接工作。上午 11 时 30 分许，肖*昌让孙*牛帮忙将一块钢梁吊运到肖*昌的焊接岗位，孙*牛通过遥控器操作桥式起重机，将钢梁平稳吊运并放置到位。随后，肖*昌发现钢梁摆放方位有误，需翻转另一面方可开展焊接作业，遂要求孙*牛对钢梁进行翻转调整。11 时 38 分许，孙*牛再次用遥控器操

[1]孙*牛，男，汉族，41 岁，公民身份号码：5130**********7113，住址：四川省开江县靖安乡****村 5 组***号，系**工程公司工人，持有限桥式起重机司机(Q2)特种设备作业证，有效期：2023 年 11 月至 2027 年 10 月。
[2]操作的桥式起重机，单位名称为：佛山市冠能物业有限公司，使用设备地点：佛山市高明区更合镇更合大道东 412 号 A 仓中，设备品种：电动单梁起重机,设备代码:417044176202405009,产品编号：202405009，设备注册代码：41704406082024070160。2026 年 6 月 18 日，广东省特种设备检测研究院对编号[起 17 粤 EG0219（24）]桥式起重机进行检验，检验结论为合格。佛山市冠能物业有限公司与**工程公司签订了《租赁合同》，约定该厂房和特种设备由佛山市冠能物业有限公司出租给**工程公司使用。
[3]夹钳，产品名称：CDH 钢板钳，检验日期：2023.07，起重量 3 吨，出厂厂家：广东新东洋科技有限公司。

作桥式起重机起吊钢梁。在钢梁起吊翻转、即将竖立的过程中，钢梁突然发生脱落并向一侧倾倒。因钢梁落地瞬间重心发生偏移，致使连接的夹钳和铁链受力失衡、顺势摆动，夹钳随铁链产生钟摆式运动。夹钳、铁链向外摆动后快速回摆过程中，夹钳击中现场作业人员肖*昌面部，导致该事故发生。现场人员发现后，立即采取救援措施，将肖*昌送医院救治，事故造成肖*昌受伤。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，区应急管理局、公安分局、区市场监管局、更合镇政府等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人受伤，伤者肖*昌。

（二）事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，因伤者肖*昌仍在持续治疗中，医疗费用、误工费用等相关损失处于动态变化状态，现阶段暂无法统计核定直接经济损失。后续涉及伤者治疗终结情况、工伤认定结论、相关赔偿事宜建议**工程公司和肖*昌协商或法律途径解决。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

钢梁翻转作业过程中产生倾斜、摆动、叠加夹钳开口变形超标、关键结构部件损坏破损等多重缺陷，夹钳自锁性能及预紧夹持功能基本失效[4]，致使孙*牛再次起吊作业时钢梁失去约束，从夹钳夹持位置脱落，导致夹钳、铁链发生摆动击中肖*昌，从而导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.**工程公司未依法履行安全生产主体责任。**工程公司未落实安全生产事故隐患排查治理工作，向作业人员提供存在安全隐患、不符合安全标准的夹钳，对夹钳检查不到位，未及时发现并消除夹钳达到报废标准的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定。

2.伍*华，作为**工程公司主要负责人，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定。

五、有关单位履行职责情况

有关政府部门履职情况

2025年4月16日、8月15日，更合镇应急办对**工程公司

[4]《佛山检测院关于佛山市高明区“6·12”生产安全事故涉事手动起重用夹钳委托检验技术分析报告》指出，涉事夹钳开口尺寸增量占原开口尺寸的11.5%，远超JB/T7333-2013《手动起重用夹钳》规定的5%报废限值，已达到报废条件。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

开展安全生产检查，督促企业对检查发现的问题落实整改，暂未发现有履职不到位情况。

2026年1月26日，更合市场监管所监管人员对**工程公司开展特种设备监管检查工作，对**工程公司所用的起重机进行指导服务检查，暂未发现有履职不到位情况。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

建议给予追究责任的单位

1.**工程公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

2.伍*华，作为**工程公司主要负责人，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

七、事故主要教训

企业起重设备管理流于形式

**工程公司未严格落实起重夹钳这类吊具日常检查以及《手动起重用夹钳》规定的5%报废限值，忽视夹钳老化磨损带来的安全风险，不合格设备带病运行，为本次钢梁脱落、夹钳摆动伤人事故埋下决定性物态隐患。

八、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”

原则，提出以下防范和整改措施:

（一）**工程公司要加强特种设备管理工作

**工程公司必须全面强化特种设备全流程管控工作，以本次夹钳失效引发物体打击事故为警示，补齐起重设备及配套吊具管理短板。严格落实起重机定期检验、日常维保制度，做好设备运行、检修记录归档管理。建立起重夹钳等附属吊具专项台账，对磨损、变形超标的夹钳统一回收报废处置，严禁不合格夹钳投入吊装作业。抓实特种设备作业人员管理，明确作业前吊具检查、工件翻转操作安全距离等规范要求。

（二）强化日常执法监管，遏制同类事故发生

区市场监管局、更合镇应急办须结合本次**工程公司“6·12”夹钳失效致人受伤的物体打击事故教训，压实巡查与行业监管责任，落实好起重作业领域常态化执法监管工作。聚焦辖区内钢结构加工、构件制造企业，将起重夹钳、吊链、卸扣等起重设备及夹钳附属吊具列为重点检查内容。

（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传

区市场监管局、更合镇应急办要依托事故案例开展精准普法宣教，督促企业树牢设备安全主体责任，通过严格执法检查倒逼企业补齐管理漏洞，有效防范辖区内同类物体打击事故重复发生。