政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
· 政府采购
· 规划信息
· 统计信息
· 组织机构
· 审计信息
· 旅游信息
· 行政处罚和强制 +
· 财政预算/决算 +
· 行政事业性收费
· 重大会议
· 重大决策听证事项
· 行政许可及其它管理事项
· 重大建设项目 +
· 重大民生信息 +

彝良钟鸣巫山县辉煌劳务服务有限公司“9•22”一般物体打击事故调查报告

发布时间: 2026-01-30 来源: 彝良县应急管理局

2025年9月22日6时许，巫山县****服务有限公司******隧道2#斜井发生了一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失166万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为切实做好事故调查处置工作，2025年9月28日，县人民政府成立由县应急管理局局长任组长，应急管理综合行政执法大队大队长任副组长，成员从县纪委、县交运局、县人社局、县总工会、钟鸣镇政府、钟鸣镇派出所抽调人员组成彝良县人民政府“9·22”事故调查组，负责对该起事故的调查处置工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法开展对事故的调查。通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况。

经调查认定，巫山县****服务有限公司“9·22”一般物体打击事故，是一起因物的不安全状态和人的无安全意识造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设项目概况。******段站前一标项目**隧道位于盐津南～彝良北区间，此隧道为Ⅰ级风险隧道，2#斜井工区（2#斜井

· 住房保障信息
· 工商登记信息
· 考录招聘
· 乡村振兴
· 社会组织信息
· 其他法定信息
· 涉农补贴
· 安全生产
· 应急预案
· 户籍服务
· 不动产登记
· 环境保护
· 公共卫生
· 公益事业
· 产品质量
· 食品药品监管
· 城市综合执法
· 市政基础设施服务
· 空气和水质环境信息
· 财政资金直达基层
· 征地补偿安置方案公告信息
· 政府信息公开目录 +
· 基层政务公开标准目录 +
· 人大代表建议办理、政协委员提案办理
· 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）

政府信息公开年报 +

922m，左线正洞5944m，右线正洞5913m），开工时间2021年10月30日，预计竣工时间为2026年5月7日。

2.承包单位。云南****建筑劳务有限公司是一家经云南省建设厅核准并取得建筑行业施工资质证书的有限责任公司。现持有建筑业企业资质证书、安全生产许可证、营业执照等。营业执照类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：邱**；注册资本：9868万元整；成立日期：2007年4月12日；注册地址：云南省昆明市世纪城傲春苑*幢*单元***；统一社会信用代码：9153**********7119；经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；路基路面养护作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；对外承包工程；隧道施工专用机械制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；阀门和旋塞销售；金属工具销售；保温材料销售；防腐材料销售；机械设备销售；建筑用钢筋材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。设有安全管理机构：队长任安全第一负责人，现场主管负责组织生产和安全监督，后勤管理负责应急处理。均有授权委托书。施工范围：**隧道2#斜井、**隧道2#斜井工区；施工内容：**隧道2#斜井、**隧道2#斜井工区掘进、衬砌及附属工程。

3.施工单位。巫山县****服务有限公司成立于2011年，位于重庆市，是一家以从事建筑工程和其他建筑业为主的企业。公司现持有建筑业企业资质证书和营业执照。营业执照类型：有限责任公司；法定代表人：朱**；注册资本：60万元整；注册日期：2011年11月2日；统一社会信用代码：9150**********315W；经营范围：建筑劳务分包服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可后方能从事经营）。2022年8月25日公司法定代表人朱**委托白*（身份证号码：5321*********2116）为**隧道斜井开挖项目现场负责人，全面负责现场管理工作；委托何**（身份证号码：3501**********3616）为安全负责人，全面负责**隧道斜井开挖工作的现场安全管理工作。均有书面委托书。2022

依申请公开

年8月25日云南****建筑工程劳务有限公司与巫山县****服务有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的规定，双方就**隧道2#斜井开挖项目工程签订劳务承包合同。工程承包范围：**隧道2#斜井。

（二）企业安全生产管理情况

1.云南****建筑劳务有限公司。为了加强全员职工的安全生产意识，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各项安全管理措施，保障生产经营正常进行，成立了队长为第一责任人、现场主管为安全管理人员的项目安全管理机构，明确安全管理职责，签订了安全生产目标责任书，组织制定安全生产管理制度及操作规程，每班有现场管理人员，对现场安全、工程进度、质量进行管理。在施工期间，结合安全监督、安全检查等形式检查施工单位人员资质和安全培训记录，督促安全事故隐患的整改。

2.巫山县****服务有限公司。成立了安全生产管理机构，制定了相应的安全生产管理规章制度和安全操作规程，层层签订了安全生产责任制，明确各岗位安全管理职责，公司每季度进行一次以“五查”为中心的现场安全大检查，重点检查安全措施的落实情况，现场安全生产、文明生产是否符合标准化、制度化和规范化。公司实行轮班制度，每班有现场负责人督促检查安全生产工作。

（三）事故发生经过

2025年9月22日凌晨四时许，巫山县****服务有限公司**隧道2#斜井开挖班组长王**安排陈**、付**（死者）、杜**3人在隧道2#斜井左小下道打眼，当班工作任务是完成10个炮眼，到了作业现场，陈**、付**各持一把钻机，杜**辅助打钻。作业到六时许，当班任务只剩下最后一个炮眼，杜**便到右洞找值班人员报当班需要炸药的用药量，陈**、付**继续打钻，付**的炮眼打完后，过来辅助陈**打最后一个炮眼，打进去有十多公分，付**放开了手，转身去拔左下相隔1米左右自己打钻机上的钻杆，刚弯下腰，隧道顶板岩石掉下来将陈**钻机上5m长的钻杆打断，钻机失稳，伴随气腿的冲力导致陈**脱手，套在钻机里面的那截钻杆随钻机掉在地上往前冲去插进付**的左大腿，钻机失控，滚入低洼里，带出插在付**左大腿里的钻杆。

（四）事故现场情况

事故现场位于彝良县钟鸣镇麻窝村巫山县****服务有限公司******段站前一标项目2#斜井，距隧道井口约3km，距掌子面13米，顺隧道方位属东北34°、东南132°、西南213°、西288°，东西走向，隧道宽10m、高10.7m，东面为掌子面，距离事发点10m处设有一拱架；南面为事发面，事发点现场有2把钻机，一把平躺于地，另一把靠着隧道壁，有2根钻杆，一根长1.5m，另一根长3.5m，5m处有一安全帽及水炮管，隧道中间设有水管、风管、风袋；西面距事发点10m处有一台风机、锚杆机；北面隧道壁上有一电线，事发点斜对面设有一横通道。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：付**，男，汉族，身份证号码：5321**********0313，巫山县****服务有限公司凿岩工，住址：彝良县角奎镇发达村梁子上组**号。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，直接经济损失166万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月22日6时许，巫山县****服务有限公司事故发生后，现场作业人员陈**及时打电话给云南****建筑工程劳务有限公司当班值班人员林*说：“隧道2#斜井付**受伤了，赶快派车来”，林*立即安排车前往事发现场接送付**，并向隧道2#斜井项目负责人薛**报告事发情况，付**在吴**、杜**的扶助下被送往钟鸣镇卫生院、彝良县第一人民医院进行救治。事故发生后，云南****建筑工程劳务有限公司后勤主管吴**于2025年9月22日11时16分电话（136*****652）向彝良县应急管理局值班室报告事故情况；12时29分，县应急局值班人员电话向市应急局（2123516）汇报；12时54分，县应急局值班室收到云南****建筑工程劳务有限公司事故报告；13时15分，电话向县委办、政府办汇报，并将报告发至县委办、政府办邮箱；13时42分，县应急管理局通过全国突发事件应急指挥业务系统上报市局。

县委、县政府接到事故报告后，领导高度重视，立即部署，成立由应急管理局牵头，从县纪委、县交运局、县人社局、县总工会、钟鸣镇政府、钟鸣镇派出所等单位抽调人员组成事故调查组开展对事故的调查取证工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年9月22日6时左右，巫山县****服务有限公司事故发生后，作业人员杜**、陈**立即把付**扶起，并用电缆线勒紧付**左大腿帮助止血，并通知值班人员林*安排接送车辆，随即将其背离事故现场，这时遇到一台装载机。为争取救治时间，装载机操作人员将铲斗放平，让付**躺卧其中，将其运送至一栈桥位置时与前来接送车辆相遇，随即将付**转至接送车送至生活区。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，云南****建筑工程劳务有限公司后勤主管吴**立即驾驶车牌号为云A3****的车辆，将付**送往钟鸣卫生院进行救治，经卫生院初步诊治，因付**伤势严重，院方随即安排救护车将其转送至彝良县第一人民医院。经彝良县第一人民医院医务人员全力抢救后，付**因伤势过重，于2025年9月22日10时30分宣布死亡。

巫山县****服务有限公司“9·22”事故发生后，公司领导、员工及时抢救伤者、及时组织护送，应急响应及时、救援行动迅速。付**工亡善后事宜经云南****建筑工程劳务有限公司和巫山县****服务有

限公司与死者家属依据《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等有关法律法规，通过平等自愿、互谅互让、合情合理进行协商，于2025年9月23日已妥善处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，云南****建筑工程劳务有限公司及时将伤者送往钟鸣镇卫生院、彝良县人民医院救治，及时联系家属，安抚家属情绪，达成赔偿协议，做好管控舆论，未造成较大的社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组根据现场勘查、检测及资料调取结果，综合分析认定发生事故直接原因是死者付**安全意识淡薄、思想麻痹大意、侥幸心理严重、违章冒险作业，致使在作业过程中钻杆插进左大腿造成动脉血管破裂出血而死亡。

（二）间接原因分析

一是巫山县****服务有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全隐患排查、治理不及时，对事故隐患未采取有效措施督促整改，未能消除作业现场存在的安全风险。二是对从业人员的安全生产教育和培训不到位，员工安全意识不强、应急处置能力不足；在施工作业区域安全隐患排查治理工作中存在敷衍应付现象，导致该区域安全防护设施未按规定设置和落实。三是云南****建筑工程劳务有限公司在建立并落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制方面存在明显不足，机制运行不力，未能有效防范安全风险。

四、责任单位和企业安全管理人员存在的主要问题

（一）巫山县****服务有限公司

在构建安全管理团队方面，缺乏对安全管理人员进行系统性安全生产知识与管理能力的培训，指派了不具备相应安全管理能力的人员负责安全管理工作；未有效执行安全风险分级管控与隐患排查治理的双重预防工作机制；企业未能充分落实安全生产的主体责任；施工现场的隐患排查不够深入，治理措施未能及时实施，对发现的安全隐患缺乏有效地跟踪和督促整改；对从业人员的安全生产教育和培训亦未达到应有标准。

（二）云南****建筑工程劳务有限公司

公司未能充分履行安全生产的主体责任：安全教育培训存在不足，导致从业人员的安全意识与技能未能得到充分提升；双重预防机制未能有效实施，未能构建起风险管控的关键防线；加之现场安全检查仅停留在表面，未认真排查施工区域的安全隐患，从而直接导致了现场安全防护措施的缺失。

（三）云南****建筑工程劳务有限公司项目负责人薛**

未能严格执行安全生产规章制度及安全操作规程；公司、项目、班组三级安全教育培训执行不充分；对施工项目及作业点的安全生产监督力度不足，检查不够严格，未能及时发现并消除现场潜在的安全事故隐患。

（四）云南****建筑工程劳务有限公司现场安全负责人吴*

未能充分履行安全生产职责，导致现场安全监督检查仅具形式，未能精确了解实际的安全生产状况；对生产安全事故隐患的排查和治理亦未能及时进行。

（五）巫山县****服务有限公司项目负责人白*

未落实安全生产主体责任，未能有效建立并严格执行安全风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制；未严格履行法定职责，对公司的安全生产状况进行的检查不够深入和细致，对存在的事故隐患未能及时进行排查和整改。

（六）巫山县****服务有限公司安全负责人何**

缺乏安全生产知识与管理能力而从事安全生产管理工作，安全意识不强；未严格执行生产安全事故隐患排查治理制度，对施工现场安全生产检查不充分，未能及时发现并消除事故隐患；未依照规定执行安全风险分级管控，对施工现场风险控制措施执行不力。

五、相关部门履职情况

彝良县交通运输局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，持续完善安全生产工作机制。一是夯实组织基础，明确职责分工。内设安监股，具体负责行业安全监管；二是加强部门联动，形成监管合力。为提升安全风险防控能力，彝良县交运局联合昭通市综合督查组于2025年8月25日到**隧道2号斜井开展安全检查；三是注重过程管理，留痕溯源闭环。整个联合检查过程均形成了详实的工作记录、现场检查表等痕迹材料，并已规范归档。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.付**。男，群众，巫山县****服务有限公司**隧道2#斜井凿岩工，在安全生产活动中安全意识淡薄、侥幸心理严重，思想麻痹大意，违反安全管理规定，违章冒险作业，造成左大腿受伤动脉破裂出血，经医务人员抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于本人已在此次事故中死亡，免予追究其相关责任。

2.薛**。男，群众，云南****建筑工程劳务服务公司项目施工队队长。在管理过程中安全生产责任主体不落实，工作履职不到位，对检查本公司施工现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，在改进安全生产管理上有差距；安全生产教育培训不到位；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够，未及时消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二

十一条第一款《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 第（三）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患之规定。由彝良县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第（一）项 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款之规定，对其作出行政处罚。

3.吴*。男，群众，云南****建筑工程劳务服务有限公司项目现场负责人。其安全生产主体责任不落实，未能建立并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对日常安全检查与事故隐患整改督促不力，导致安全隐患长期存在未能及时治理，对本单位安全生产管理混乱负有直接管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责）第（二）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，第（七）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项：督促落实本单位安全生产整改措施之规定。由彝良县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款）之规定，对其作出行政处罚。

4.白*。男，群众，巫山县****服务有限公司**隧道2#斜井开挖工作现场负责人。在管理过程中安全生产责任主体不落实，工作履职不到位，对检查本公司施工现场的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患、改进安全生产管理上有差距；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够，未及时消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责）第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患之规定。由彝良县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第（一）项 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款之规定，对其作出行政处罚。

5.何**。男，群众，巫山县****服务有限公司**隧道2#斜井开挖工作的安全负责人。未认真履行自己的本职工作，未认真贯彻落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度；对检查掌握本单位的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患不到位，致使安全隐患未能及时治理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责）第（三）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，第（七）项 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项：督促落实本单位安全生产整改措施之规定。由彝良县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款）之规定，对其作出行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.云南****建筑工程劳务有限公司。虽然成立了安全生产管理领导机构，制定了相应的安全生产管理规章制度，安全操作规程，但组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度有差距；企业安全生产主体责任不落实；施工现场安全隐患排查、治理不到位，未及时督促落实事故隐患整改。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施）第二款（ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报）之规定。由彝良县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款第（一）项《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款第一项：事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款之规定，对其作出行政处罚。

2.巫山县****服务有限公司。未严格落实企业安全生产主体责任；对从业人员的安全生产教育和培训不到位；对组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够；对施工区域安全隐患排查治理工作敷衍了事，导致施工区域安全防护设施不落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款（ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业）、第四十一条第一款（

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，第二款（《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报）之规定。由彝良县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款）第（一）项《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款之规定，对其作出行政处罚。

七、事故主要教训

巫山县****服务有限公司“9·22”一般物体打击事故，是一起因物的不安全状态和人的无安全意识造成的一般生产安全责任事故。主要教训总结如下：

（一）企业安全生产主体责任悬空，形式主义问题突出

公司虽设立了安全管理机构并制定了规章制度，但未有效运转和执行，存在严重的“纸面安全”现象。安全生产职责未能层层压实到岗位、落实到个人，导致管理体系空转。

（二）双重预防机制建设缺位，风险防控存在系统性漏洞

公司未能真正建立并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。对施工过程中存在的各类安全风险辨识不清、评估不足、管控措施不落实，缺乏从源头上防范事故的系统性手段。

（三）施工现场安全管控失效，隐患治理流于形式

现场安全隐患排查治理工作不深入、不彻底，未能及时发现并消除物的不安全状态。对于已发现的隐患，未能建立有效地跟踪督办和闭环管理机制，最终酿成事故。

八、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任，杜绝管理“形式化”

企业必须立即进行彻底的安全生产整顿。公司主要负责人作为安全生产第一责任人，必须亲自组织、带队检查，确保安全管理机构权责清晰、有效运行，并将安全生产责任层层分解，落实到每个班组、每个岗位和每位员工。坚决扭转“纸面落实”“口头重视”的现象，确保所有安全规章制度和操作规程在施工现场得到不折不扣地执行。

（二）系统性构建与运行双重预防机制，强化源头管控

企业必须立即组织开展全面的安全风险辨识与评估，针对隧道施工特点，建立覆盖所有作业活动和设备设施的安全风险分级管控制度，并制作“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。同步完善隐

患排查治理体系，建立从排查发现、登记建档、评估分级、督导整改到验收销号的全流程闭环管理制度，利用信息化手段实现动态管理，从根本上实现由事后处理向事前预防的转变。

（三）强化施工现场动态监管，实现隐患排查“动态清零”

企业必须将现场作为安全管理的主战场。公司要配齐配强现场安全管理人员，提升其专业能力和责任心，确保日常巡查与专项检查相结合。检查重点必须聚焦于“物的不安全状态”和“人的不安全行为”，特别是对支护体系、机械设备、临时用电等易发事故的环节。对所有查出的隐患，必须严格执行“措施、责任、资金、时限和预案”五落实要求，立行立改，确保隐患整改到位，形成有效的安全屏障。

彝良县人民政府调查组

2025年11月