衢州智造新城鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房项目“4·7”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-06-12 16:53:05 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:656 字体：[大 中 小]

2025年4月7日14时15分许，鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房项目建设工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失195万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）有关规定，受市政府委托，2025年4月9日,市应急局牵头成立由市应急局、市公安局、市住建局、市总工会、市人社局、智造新城管委会等单位组成的衢州智造新城鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房项目4·7”一般高处坠落事故（以下简称“4·7事故”）调查组，并邀请市检察院派人参加事故调查工作。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关单位和有关人员的处理建议，并针对暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组认定，“4·7事故”是一起因相关单位安全生产责任落实不到位，高处作业安全措施保障不到位；作业人员高处作业时安全带未固定在安全绳（生命线）上导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况。

1.建设单位情况。

衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称：鹏辉科技）。统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C（1/1）；法定代表人：夏某德；住所：浙江省衢州市霞飞南路59号；注册资本：叁亿元整；经营范围：一般项目：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造等。

2.施工单位情况。

浙江联润建设工程有限公司（以下简称：联润建设）。统一社会信用代码：91330800732005886U（3/4）；法定代表人：龚某刚；住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航路239幢420室；注册资本：伍仟万元整；经营范围：许可项目：各类工程建设活动等。联润建设取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级。联润建设取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2026年1月3日。

3.监理单位情况。

浙江联腾工程咨询有限公司（以下简称：联腾咨询）。统一社会信用代码：91330822799607195K（4/4）；法定代表人：熊某民；住所：浙江省衢州市常山县白马街道白龙路10-1幢508、608室；注册

资本：伍佰万元整；经营范围：一般项目：工程造价咨询业务等，许可项目：建设工程监理。联腾咨询取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质类别及等级为房屋工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，有效期至2025年3月5日。2024年12月17日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质，有效期至2029年12月17日。

（二）项目合同签订和相关许可情况。

2024年7月3日，鹏辉科技和联润建设签订《建设工程施工合同》，工程名称为鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房，合同价为10847.7万元。

2024年7月10日，鹏辉科技和联腾咨询签订《建设工程监理合同》，工程名称为衢州鹏辉能源二、三期工程，签约酬金为156.45万元。监理的范围为施工阶段全过程监理，包括施工安全管理。

2024年7月11日，鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目(36GWh 储能电池项目)1#电芯厂房（以下简称：建设项目）工程取得《建筑工程施工许可证》，建设地址为：衢州市百灵南路71号，建设面积为100383.8平方米。

（三）项目安全管理情况。

联润建设针对建设项目成立了项目部，项目负责人（经理）郑某安，项目安全负责人为王某波。项目部根据施工需要下设泥工、木工、钢筋、油漆、钢结构安装等相关施工班组，其中钢结构安装班组设置了三个班组长，分别是于某成、王某其、刘某。三人工作分工为：于某成负责班组施工进度，与施工单位项目部质量进度、安全隐患问题对接，隐患问题整改；王某其负责技术方面；刘某负责内勤、零星材料采购。

2024年10月29日，联润建设项目部组织制定了建设项目《钢结构工程预防高空坠落施工方案》，并经联腾咨询审核。方案中明确：高空作业安全措施必须正确佩戴安全带、安全帽。屋面施工及屋面气楼临边施工中按规范要求设置生命柱、生命线（安全绳）及临边防护，生命绳的端部必须有可靠连接，并有绳卡固定。

2025年2月10日、3月19日，联润建设项目部对钢结构班组下发《项目部整改通知单》，责令就施工中作业人员安全带未固定在安全绳上的事故隐患进行整改，签收人为于某成。但施工中作业人员安全带未固定在安全绳上的事故隐患仍时有发生，未有效整改到位。2024年12月2日、2025年3月4日联润建设项目部对钢结构班组下发《项目部整改通知单》，责令屋面施工安装屋面板前设置防坠安全网，签收人为于某成。钢结构班组以采购防坠安全网较为困难为理由，一直未整改，直至发生事故。

2024年12月17日，联腾咨询下发《监理工程师通知单》，要求施工单位高处作业施工铺设平网。2025年1月6日监理例会要求施工单位檩条安装时下方平网铺设要到位；3月24日监理例会要求就气楼（气窗）位置施工中应设置保护网，防止高处坠落。3月19日，联腾咨询与联润建设共同开展安全检查发现钢结构高处作业下方未挂防坠安全网，要求立即整改。但联腾咨询对发现的安全事故隐患整改情况未闭环管理，项目钢结构屋顶施工中未安装防坠安全网的安全事故隐患一直未整改。

（四）事故现场情况。

事故发生地位于鹏辉智慧储能制造基地二、三期项目（36GWh储能电池项目）1#电芯厂房项目建设工地。该厂房为单层钢结构建筑，建筑面积为100383.80平方米，层高20.3-22.2米，事故发生点位于该建筑西侧中间处屋顶靠气楼（气窗），距离地面约21.25米，气楼临边设有生命柱、生命线，但无相关临边防护措施。气楼边缘处一彩钢瓦弯折悬挂在气楼内。气楼北面至承重钢梁（下水槽）屋面区域内未设置生命柱和生命线。发生事故的气窗正下方地面有一被警戒线围住的区域，区域内有血迹，血迹边上有几个袋子、吊装绳。根据现场工人提供的照片显示，事故死者的安全帽未破损，身体穿戴着五点式安全带。

（五）事故发生经过。

2025年4月7日13时30分许，钢结构班组工人夏某燕、吴某对、刘某海等5人到建设项目工地，根据工作安排，上述5人到1#厂房屋顶进行彩钢瓦铺设等施工作业。具体工作安排为刘某海一人在屋顶处收钉子，夏某燕和吴某对一组铺设彩钢瓦，卢某明和另一人一组铺设彩钢瓦。具体位置为夏某燕和吴某对一组在气楼北侧铺设彩钢瓦、另一组2人在气楼（气窗）南侧铺设彩钢瓦，刘某海在夏某燕和吴某对组北侧一人收钉子。夏某燕站在气楼北面钢梁（下水槽）内、吴某对站在气楼边缘钢梁上，两人（相距约15米）共同用钩子将彩钢瓦进行拖动到固定位置。14时15分许，夏某燕从下水槽内走上未固定的屋面彩钢瓦，走至气楼（气窗）处时，彩钢瓦突然弯折，夏某燕从屋顶气楼（气窗）内坠落地面。

（六）事故应急处置及评估情况。

1.事故应急救援和事故报送情况。

事故发生后，吴某对等人立即大声呼救并于14时21分拨打120急救电话，并乘坐曲臂车返回地面。15时09分，120救护车到达现场后随即对夏某燕进行检查救治，因夏某燕在救护车到达时已死亡，未送医院救治。事故信息同步联动市公安局、市应急局、智造新城管委会等相关部门，相关部门人员随即赶赴事故现场开展事故调查工作。

2.事故善后情况。

2025年4月10日，联润建设与夏某燕家属签订《赔偿协议》。4月11日，夏某燕家属对联润建设出具《谅解书》，善后处理结束。

3.事故应急处置评估。

事故发生后，相关人员第一时间拨打120急救电话，未发现有关单位和人员在救援过程存在明显不当问题。

二、事故直接原因分析

事故直接原因是：联润建设未按规定设置屋顶气楼（气窗）临边防护；夏某燕安全意识淡薄，未按规定将安全带固定在安全绳（生命线）上，在屋顶未固定的彩钢瓦上行走，行走至气楼（气窗）处时彩钢瓦弯折，从气楼（气窗）内坠落地面导致发生事故。

三、有关单位存在的主要问题

（一）联润建设。

联润建设安全生产主体责任落实不到位，具体表现在：

1.未按照预防高处作业专项方案开展施工。联润建设在组织1#厂房屋顶施工作业过程中，未向作业人员提供安全的作业环境。在钢结构屋顶施工过程中，联润建设未按照专项施工方案（预防高空坠落）相关要求在气楼（气窗）临边处设置临边防护，仅设置了生命柱、生命线，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条[[1]]的规定。

2.安全事故隐患整改落实不到位。联润建设在日常的安全检查中，发现高处作业存在安全隐患，分别于2024年12月2日、2025年3月4日对钢结构班组发下《项目部整改通知单》，要求钢结构屋面安装屋面板施工前设置防坠安全网；监理单位也多次要求就上述事故隐患进行整改，但截止事故发生时，仍未整改到位。联润建设项目部发现钢结构班组人员屋面高处作业安全带未固定在安全绳上，未采取有力措施加以制止和整改。联润建设的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[[2]]的规定。

3.安全生产教育培训和安全技术交底落实不到位。在钢结构班组作业人员上岗前，联润建设组织开展的三级安全教育，总教育时长约为半天，教育时长不足，不能保证作业人员具备必要的安全生产知识。针对防高坠的安全技术交底中，夏某燕在《安全技术交底记录》中签名非本人签名。联润建设的上述行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[[3]]和第三十七条第一款[[4]]的规定。

（二）联腾咨询。

联腾咨询在对项目施工进行监理过程中，发现施工单位联润建设在钢结构屋面施工过程中存在的安全防护不到位、作业人员未戴安全带的安全事故隐患，虽要求施工单位整改，但整改措施停留在纸面、会议，未采取有力措施督促整改到位，未采取闭环管理，事故隐患长期得不到整改直至发生事故。联腾咨询的上述行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[[5]]的规定。

四、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。

夏某燕，钢结构班组作业人员。安全意识淡薄，未按规定将安全带固定在安全绳（生命线）上，在屋顶未固定的彩钢瓦上行走，对事故的发生负有直接责任，因在本起事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员。

于某成，联润建设项目钢结构班组班组长，安全生产管理职责履行不到位。未能有效制止和纠正本班组作业人员在钢结构屋顶作业期间未将安全带固定在安全绳（生命线）上违章行为；对项目部和监理单位提出的对钢结构屋顶气楼（临边）安装防坠安全网的事故整改措施未落实，对事故发生负有直接管理责任，由司法机关依法追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员。

龚某刚，联润建设法定代表人、总经理。作为公司安全生产主要负责人，未督促项目部根据相关安全生产规章制度和操作规程进行高处作业；未督促项目部按照安全生产教育培训的相关规定组织实施，公司新进作业人员上岗前三级安全教育时长不足。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）项[[6]]的规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[[7]]的规定，由市应急局依法给予行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位。

1.联润建设，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由市应急局依法给予行政处罚。

2.联腾咨询，在对项目施工进行监理过程中，对发现的安全事故隐患未采取有力措施督促施工单位整改到位，建议由市住建局、市综合执法局依法查处。

（五）建议给予内部处理的人员。

1.郑某安，联润建设项目负责人。作为项目负责人，应对项目的安全施工负责，公司项目在钢结构屋面施工过程中临边防护不到位、防坠安全网未安装的安全事故隐患长期存在，未采取有力措施督促钢结构班组进行整改，由联润建设给予严肃处理。

2.王某波，联润建设项目安全负责人（安全员），现场安全协调管理协调不到位，对于施工现场施工人员未戴安全带进行高处作业的行为未及时制止纠正，督促钢结构班组隐患整改不到位，由联润建设给予严肃处理。

3.陈某建，联腾咨询项目总监理工程师，对项目施工进行监理过程中，对发现的安全事故隐患未采取有力措施督促施工单位整改到位，由联腾咨询给予严肃处理。

五、事故教训及防范整改措施

（一）强化安全生产主体责任落实。联润建设要强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，强化对危险性较大的高处作业防护措施的落实，要认真开展新进人员三级安全教育和文明施工培训，不走形式，保证足够课时，明确隐患整改闭环工作流程，对隐患不整改的责任人员严格按照公司内部奖惩规定给予惩戒。要配齐配强安全生产管理人员，强化施工作业现场管理，认真开展巡查检查，重点检查高处作业人员不戴安全带的违章行为，坚决杜绝违章操作。

（二）强化安全生产监理职责履行到位。联腾咨询作为监理单位，要强化对施工单位安全生产管理职责履行的监督。要加大现场安全检查的频次，高标准、严要求开展作业监督巡查，对发现施工单位存在的安全事故隐患，做到安全事故隐患发现一个，交办一个，整改一个，闭环一个。对不整改或整改不到位的安全事故隐患要责令施工单位暂时停止施工，并报告建设单位和有关部门。

（三）加强建设项目安全生产管理。智造新城管委会要切实履行属地监管责任，紧盯在建工程项目高处作业的薄弱环节,从项目部人员管理、安全责任和制度落实、风险隐患辨识、特种作业人员持证上岗、员工安全培训教育、操作规程执行情况等各方面入手,落实“隐患就是事故”理念,举一反三,落实相关整改措施,采取有力有效措施织密安全网。

[[1]] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016） 4.1.1：坠落高度基准面2m以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网安全立网或工具式栏板封闭。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[[3]] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[[4]] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训和教育培训考核不合格从业人员，不得上岗作业。

[[5]] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[[7]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款的：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

分享：
【打印本页】【返回首页】 【关闭窗口】
上一篇：衢州智造新城浙江洁豪实业有限公司“12·13”一般起重伤害事故调查报告

下一篇：智造新城浙江中天东方氟硅材料股份有限公司“8·22”一般爆燃事故调查防范和整改措施落实情况评估报告