衢州市书院大桥“7·24”高处坠落事故调查报告

发布时间：2018-02-09 13:01:55 信息来源：市安监局 浏览次数:264 字体：[大 中 小]

2017年7月24日16时35分许，衢州市书院大桥施工现场发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失136万元，接到事故报告后，市安监局、市公安局、市住建局立即派员赶赴现场。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》(衢政办发〔2015〕32号）的规定，市安监局牵头成立了由市安监局、市公安局、市住建局、市总工会、市人力社保局相关人员组成的事故调查组,并邀请市监察委派员参加事故调查工作。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位及相关情况

（一）相关单位情况

1.梁工程有限公司（以下简称桥梁公司），统一社会信用代码：916105027836621651，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：陕西省渭南市临渭区西潼路63号，法定代表人：殷文虎，注册资本：叁亿零壹佰成人民币，成立日期：2005年12月26日，营业期限：长期，经营范围：许可经营项目：铁路综合工程、公路综合工程、桥梁工程建筑、市政工程建筑、铁路混凝土桥梁预制、设备安装、加工制造、修理、租赁、物资代销、仓储、商业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

桥梁公司具有资质类别及等级如下：公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。建筑业企业资质证书编号：D161083004，安全生产许可证编号：（陕）JZ安许证字〔2015〕000040，以上证书均合法有效。

2.衢州天瑞机械制造有限公司（以下简称天瑞公司），统一社会信用代码：91330802376799384 55，类型：有限责任公司，营业执照登记住所：衢州市柯城区汪村乡五湖村，现搬迁至：衢江区春香路19号，法定代表人：张志田，注册资本：伍拾万元整，成立日期及营业期限：2004年10月25日至2024年10月24日，经营范围：金属构件制造、销售；机械设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.衢州市柯城驰信玻璃商行（以下简称驰信商行），注册号：330802604052752，类型：个体工商户，经营场所：衢州市荷五路640号，经营者：池清，注册日期：2012年05月31日，经营范围：批发兼零售：玻璃、玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.浙江求是工程咨询监理有限公司（以下简称求是公司），统一社会信用代码：91330106727595797C，类型：有限责任公司，住所：杭州市西湖区翠苑街道天目山路294号杭钢、冶

金科技大厦8层，法定代表人：晏海军，注册资本：贰仟零捌万元整，成立日期及期限：1997年09月25日至长期，经营范围：服务：工程监理，工程造价咨询，工程咨询（凭资质证书经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）相关人员情况

1.叶**，驰信商行雇佣的玻璃安装人员，在本起事故中死亡。

2.池*，驰信商行经营者，景观廊道玻璃安装的承包人。

3.张**，天瑞公司法定代表人，安全生产第一责任人。

4.赵**，桥梁公司衢州市书院大桥项目部安全员，证书编号：陕建安C（2015）0002656。

5.吕**，桥梁公司衢州市书院大桥项目部技术负责人。

6.闫*，桥梁公司衢州市书院大桥项目部现场负责人。

7.陈**，桥梁公司衢州市书院大桥项目部项目经理，一级建造师，证书编号：陕161101105494。

8．蒋**，桥梁公司衢州市书院大桥项目安装专业监理。

9.万**，桥梁公司衢州市书院大桥项目总监理工程师，注册监理工程师，注册号：33007256。

（三）书院大桥项目基本情况

衢州市书院大桥项目于2015年10月28日由桥梁公司中标，11月6日建设单位与求是公司签订《建设工程委托监理合同》，将书院大桥工程的工程监理委托给求是公司。11月10日桥梁公司成立衢州市书院大桥项目经理部（以下简称项目部）。大桥主体工程于2016年12月份完成，属于附属工程之一的景观廊道于2017年3月开始施工。

整桥共有四个景观廊道，分别位于14号、15号桥墩的上游侧和下游侧，事故发生在15号桥墩上游侧景观廊道。景观廊道由挑梁、骨架、护栏和踏步玻璃组成。廊道的挑梁、骨架于今年6月份安装完毕，7月21日，开始安装踏步玻璃。

（四）承包关系

2017年2月桥梁公司与天瑞公司签订《承揽（加工、定作）合同》（合同编号：QZSY-018。合同未填写签定日期，按合同内容及其他证据推定，签定日期约在2月份），合同约定景观廊道的制作、人工、材料、运输、安装、调试等工作以及相应的安全责任由天瑞公司负责。

2017年5月28日，天瑞公司与驰信商行签订《玻璃廊道安装协议》，将书院大桥景观廊道的玻璃安装承包给驰信商行，协议中未约定双方安全生产责任。

二、事故发生经过和事故救援情况

按照《玻璃廊道安装协议》的约定，2017年7月23日起，驰信商行经营者池清及其雇佣的叶国红等4名玻璃安装人员，进行景观廊道玻璃安装作业，当日完成了15号桥墩上游侧廊道玻璃的安装。7月24日，池清等5名人员继续安装15号桥墩下游侧廊道玻璃。作业期间，项目部安全员赵银波、项目总监万荣浩多次到过作业现场，发现过作业人员有未戴安全帽的行为，并当场给予纠正。

7月24日16时许，池清等人发现15号桥墩上游侧廊道有一块玻璃安装有误，这块玻璃应安装在下游侧，于是将这块玻璃拆下，抬到下游侧进行安装，安装好后，池清等4人就地休息，叶国红独自向上游侧廊道走去。过了几分钟，清池等人打算去安装上游侧空缺的那块玻璃，发现叶国红不见了，叫了几声没人应，于是跑过去寻找，发现叶国红已经坠落至上游侧廊道的下方，即15号桥墩上。桥墩呈V字型，叶国红脚在V字底部，身子靠在V字内东侧，面朝西侧，桥墩上有一些血迹。

发现叶国红出事后，池清马上拨打了110报警，随后120回电话，指导池清等人将伤者移至荫凉处。大约10几分钟后，消防、公安、120都到了。消防人员、池清等5、6个人将叶国红抬上桥面，然后送往衢州市人民医院救治。从事故发生至救援结束，叶国红始终头戴草帽，未戴安全帽、未系安全绳。叶国红经抢救无效死亡，死亡原因为循环衰竭。

2017年7月27日，天瑞公司与死者家属签订了赔偿协议书，善后处理工作结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

池清等作业人员将廊道上一块玻璃拆除，形成洞口，却未对洞口进行标识、防护，形成危险作业环境，叶国红未戴安全帽、未系安全绳，不慎坠落。

（二）间接原因

1.驰信商行未尽安全生产保障义务，表现在：

（1）安全生产投入制度不落实，建章立制、教育培训等经费投入严重不足。

（2）安全生产管理制度和操作规程缺失；

（3）教育培训不落实，未见叶国红等作业人员的教育培训记录。

（4）安全技术交底不落实，作业前未对叶国红等作业人员进行书面交底。

2.天瑞公司未尽安全生产保障义务，表现在：

（1）景观廊道安装相关的安全生产管理制度和操作规程缺失。

（2）景观廊道安装期间，未进行经常性安全检查和隐患排查。

（3）教育培训不落实，未对池清、叶国红等作业人员进行安全教育培训并记录。

（4）安全技术交底不落实，玻璃安装作业前未对池清、叶国红等作业人员进行书面交底。

（5）未与驰信商行签订安全生产协议，明确双方安全生产责任。玻璃安装作业中，由谁对作业人员进行教育和交底未能明确责任。

3.桥梁公司未尽作业现场统一管理协调职责，对玻璃安装作业的风险辨识不足，未能采取有效的防范措施。

4.求是公司未尽监理责任，在玻璃安装作业过程中，未能及时发现并督促各相关单位整改履职不到位的问题。

（三）事故性质

经调查认定，衢州市书院大桥“7·24”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和对责任者的处理建议

（一）建议不予追究的人员

叶国红，安全意识淡薄，在进行高处（洞口）作业时，未佩戴安全帽、安全绳，未尽安全注意的义务,对事故发生负有直接责任。鉴于其已经在事故中死亡，建议不予追究。

（二）建议给予行政处理的单位和个人

1.驰信商行，未尽安全保障义务，对事故发生负有责任，建议由衢州市安监局依法处理。

2.天瑞公司，未尽安全生产保障义务，对事故发生负有责任，建议由衢州市安监局依法处理。

3.张志田，未尽安全生产管理职责，导致发生事故，对事故发生负有领导责任，建议由衢州市安监局依法处理。

4.桥梁公司，未尽作业现场统一管理协调职责，对玻璃安装的风险辨识不足，未能采取有效的防范措施。建议由衢州市安监局对项目经理陈学文依法处理。

5.求是公司，未尽监理单位责任，建议由衢州市住建局依法处理。

（三）建议给予内部责任追究的人员

1.闫峰，项目部现场负责人；吕慧涛，技术质量负责人；赵银波，项目部安全员；建议责成桥梁公司依据相关规定处理。

2.万荣浩，项目总监；蒋红鹏，安装专业监理；建议责成求是公司依据相关规定处理。

五、事故防范和整改措施

事故各相关单位要引以为戒，深刻反思，汲取教训，切实负起安全生产责任。

1.明确各方安全责任。在合同中或另外签订安全生产协议中，约定、明确各方和各类人员的安全生产责任。

2.落实安全保障措施。一是要建立健全企业安全生产管理体系，制定并完善切实有效的安全管理规章制度。二是科学编制各项专项施工方案，并严格落实方案中的安全措施，保证施工现场有必要的安全生产条件。三是落实安全教育培训和安全技术交底制度，着力解决作业人员安全意识淡薄、安全防范缺失的问题。

3.加强统一协调管理。对进入工地的所有人员统一进行管理，要摸清每个进场作业人员的身份和资质情况；统一协调督促各单位落实相应安全管理制度和安全防范措施，真正做到总承包方负总责。

4.强化作业现场管理，一查施工现场是否有专人管理、指挥或监护；二查施工现场的安全条件是否符合规范要求、安全措施是否落实到位；三查从业人员是否穿戴了有效的安全防护，是否存在违规操作、违章指挥和冒险作业行为。

六、要求

以上第四、五部分涉及的对相关事故责任者的处理情况、整改意见与措施的落实情况，自责任追究完结、整改结束之日起15日内书面报告衢州市安全生产监督管理局（电话：0570-3080891）。

附件：事故调查组成员名单

衢州书院大桥“7·24”高处坠落事故调组

2017年9月7日

分享：
【打印本页】【返回首页】 【关闭窗口】
上一篇：浙江圣安化工股份有限公司“1•5”爆炸燃烧事故调查报告

下一篇：巨化氟聚厂“4·29”灼烫事故调查报告