余姚朗霞余姚广腾塑料制品有限公司“6·12”一般机械伤害事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2025 年 7 月

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位相关情况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四） 事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急救援及处置情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）医疗救治及善后情况.....4

（三）事故应急处置评估.....5

三、事故原因分析.....5

（一）事故直接原因分析.....5

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....6

四、事故单位存在的主要问题.....6

五、事故责任人员和责任单位的处理建议.....7

（一）事故责任人员责任认定及处理建议.....7

（二）事故责任单位责任认定及处理建议.....7

六、事故整改和防范措施.....7

（一）广腾公司.....7

（二）朗霞街道办事处.....8

2025年6月12日10时12分许，位于余姚市朗霞街道晋涵路249号-1的余姚广腾塑料制品有限公司二楼吸塑车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约260万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、朗霞街道办事处等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全生产专家参与本次事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，余姚广腾塑料制品有限公司“6·12”一般机械伤害事故是一起因企业安全管理不到位，吸塑机安全防护系统长期处于关闭状态，员工安全意识淡薄，在吸塑机运转时违章进入机器合模区域内调整设备造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

余姚广腾塑料制品有限公司（以下简称广腾公司）。成立于2012年6月1日，统一社会信用代码92330281MA291C3P0K，法

定代表人伍xx，注册资金300万元，公司经营地址位于余姚市朗霞街道晋涵路249号-1，经营范围为塑料制品、五金件、模具及配件的制造、加工；电器配件、电子元器件、仪器仪表、机械设备、工业产品的研发及其技术服务、技术转让；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司主要从事塑料制品的生产和销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

经调阅该企业相关资料及询问相关管理人员，广腾公司现有从业人员13人，法定代表人、总经理伍xx全面负责公司安全生产管理工作。公司制定了安全生产规章制度和操作规程，制定了安全生产教育和培训计划，建立了安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制等。但公司未建立健全本单位安全生产责任制，安全风险辨识和风险管控措施落实不到位，隐患排查治理针对性不强，员工岗位安全操作规程安全教育培训不到位。

（三）事故发生经过

根据调取的监控录像显示：2025年6月12日7时30分许，工人于xx正常开机生产；10时10分许，于xx发现产品质量有异常，多次进入吸塑机内查看；10时12分许，于xx再次进入吸塑机内查看时被下降的吸塑机模板夹击头部倒地；10时27分许，总经理伍xx发现于xx受伤倒地后，立即拨打120急救电话；11时00分许，于xx被送至余姚市第四人民医院进行抢救；11时33分许，于xx经医院抢救无效宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员对事故现场进行了勘查。

1.事故车间及设备情况。事故发生在公司二楼北侧吸塑车间。事故设备为 1 台吸塑机，由东莞市天炬机械有限公司生产制造，型号为 TJ-A48T-S 型，设备总长 7700mm（含原料卷材支座）、宽 1600mm、高 2500mm，出厂时间为 2024 年 9 月。事故设备设有安全保护光栅，光栅底部离地 950mm，长 200mm，但光栅与报警蜂鸣器都处于关闭状态。且设备内部放置卷尺、脱模剂、钳子、刀具、夹具等大量工具，横梁上有明显的“禁止伸手”警示标识。



图 1 事故车间现场情况

2.产品生产简要流程。电热箱将 ABS 成卷的带材加热到约 80℃，下模上升到位，带材进入模具区，同时上模下降用两根自制顶杆顶住 ABS 材料使之贴合在下模之上，下模开放真空后上模上升归位，真空促使材料在下模上成型，关闭真空后下模下降脱模，产品进入成品区自动切割。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡，死者于xx，男，40岁，汉族，1985年2月14日出生，户籍所在地为安徽省涡阳县陈大镇于楼行政村前于楼自然村019号，公民身份号码341**********32，系广腾公司吸塑机调机师。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约260万元。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月12日10时41分许，余姚市城市安全运行中心接到宁波值班室核实信息：余姚市朗霞街道国际模具城38幢余姚广腾塑料制品有限公司二楼车间内发生一起事故，该企业员工于xx因操作不慎头部受伤。

接到事故报告后，余姚市应急管理局迅速启动事故应急响应，值班领导迅速组织精干力量赶到事故现场，会同市公安局、朗霞街道办事处等部门和单位人员迅速开展事故应急处置，并组织相关人员对事故现场进行了初步勘查和取证。同时，市应急管理局责令广腾公司认真做好此次事故的善后工作，积极配合有关部门开展事故调查工作。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，广腾公司总经理伍xx拨打了110报警电话和120急救电话，救援车辆到达现场后将受伤人员送往余姚市第四人民医院进行救治，经医院全力抢救无效后死亡。6月13日，公司与死者亲属协商后达成一致意见，签订了工伤赔偿协议，善后处置工作平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安局、朗霞街道办事处等单位迅速派员赶赴事故现场开展事故应急处置，积极指导事故单位全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故原因分析

经调查认定，广腾公司员工于xx安全意识淡薄，违规关闭吸塑机安全防护系统，且在吸塑机运转时违章进入机器合模区域内，被下降的吸塑机模板夹击头部是导致本起事故发生的直接原因。

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为：广腾公司员工于xx安全意识淡薄，违反《吸塑机安全操作章程》第5条禁止行为：严禁设备运行时进行任何形式的维修、调整、润滑、清洁运动部件或内部。

2.物的不安全状态：事故吸塑机的安全防护系统长期处于关闭状态，不符合《安全生产法》第三十六条：生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、

设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查技术专家组出具了《余姚广腾塑料制品有限公司“6.12”一般机械伤害事故技术分析报告》，报告认定该起事故为一起一般机械伤害责任事故。

四、事故单位存在的主要问题

广腾公司安全生产主体责任落实不到位。（1）企业安全风险分级管控和隐患排查治理不到位[1]：未能及时发现事故吸塑机的光栅与报警蜂鸣器都处于关闭状态。（2）企业督促、检查本单位的安全生产工作不到位[2]：虽定期会进行安全隐患检查，但安全隐患排查治理针对性不强，未及时检查纠正员工日常操作中的违章作业行为。（3）对员工的岗位操作规程培训不到位，未对员工考核合格后上岗作业[3]。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1.于xx，广腾公司吸塑机调机师，安全意识淡薄，违规关闭吸塑机安全防护系统，且在吸塑机运转时违章进入机器合模区域内，被下降的吸塑机模板夹击头部，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于追究其责任。

2.伍 xx，作为广腾公司总经理，安全生产第一责任人，未能有效履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

广腾公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位；督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）广腾公司

广腾公司要深刻汲取本起事故教训，切实落实安全生产主体责任，要加强企业安全生产管理，一是抓实公司全员安全生产责任制，严格落实、执行公司各项安全生产规章制度和岗位操作规程，督促作业人员严格遵守岗位操作规程，杜绝作业人员“三违”行为。二是认真组织开展安全教育培训，按照公司年度安全教育培训计划组织开展安全教育培训。三是全方位开展风险隐患辨

识，对辨识出的风险隐患及时采取管控措施，防范事故发生。生产安全期间，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

（二）朗霞街道办事处

属地政府要进一步明确细化企业安全生产工作职责，层层压实安全生产责任，强化警示教育，不断推动企业安全生产标准化建设全覆盖，加快建立健全双重预防机制，强化风险辨识管控和隐患治理。牢固树立安全发展的理念，紧绷安全生产这根弦，充分发挥事故警示教育作用，督促辖区重点企业对全体职工开展员工安全教育培训，树立全员安全生产责任理念，切实增强企业员工安全意识。