附件：

射阳经济开发区射阳荣升吊装搬运有限公司“3·14”一般起重伤害事故调查报告

2023年3月14日11时53分左右，位于射阳经济开发区碧桂园剑桥郡11号楼，射阳荣升吊装搬运有限公司在吊运1208室阳台窗户玻璃过程中，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约131万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）有关规定，县应急管理局受射阳县人民政府委托，会同县公安局、县住建局、县总工会等单位组成事故调查组，聘请行业专家参与事故调查，同时邀请县纪委监委介入。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅相关资料、询问有关当事人并根据专家意见，现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关事故责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，射阳荣升吊装搬运有限公司“3•14”一般起重伤害事故是一起因作业人员违规作业、生产经营单位安全生产

主体责任落实不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

射阳荣升吊装搬运有限公司（以下简称荣升公司）成立于2022年3月17日，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为胡某春（2022年5月从荣升公司离职），注册地址位于射阳县盘湾镇裕民村*组**号，经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：装卸搬运；汽车拖车、求援、清障服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；门窗销售；建筑用金属配件销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；居民日常生活服务；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

荣升公司自然人股东为温某亮、王某。温某亮主要负责安装工作，王某主要负责吊运和吊运机的管理使用。至事发时，该公

司投保雇主责任保险人数为12人，未配备安全生产管理人员，未制定并落实全员安全生产责任制，未制定危险作业管理制度，未制定吊装作业操作规程。

2.事故相关单位概况

（1）盐城俱和承门窗有限公司（以下简称俱和承公司）成立于2021年10月12日，为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为耿某红，注册地址位于射阳县县城汇通国际汽贸城**号楼**号，主要经营范围为住宅室内装饰装修、门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售等。

俱和承公司自然人股东为耿某红，店长为程某东。该公司将窗户吊运安装发包给荣升公司，未签订书面的吊运安装协议，口头约定吊运费每镗窗户800元，安装费每平方80元。

（2）碧桂园生活服务集团股份有限公司射阳分公司（以下简称碧桂园公司）成立于2017年7月5日，为股份有限公司分公司（非上市、外商投资企业投资），负责人为桂某业，经营场所位于射阳县城五洲国际北侧剑桥郡小区**楼，主要提供物业管理及与物业管理业务相关的咨询服务等。

碧桂园公司与1208室业主签订《业户装饰装修重点注意事项》和《安全承诺书》，根据《装饰装修巡查记录》显示，2023年3月14日上午11时20分对装饰装修活动进行巡查，巡查记录为正常。

（二）事故相关情况

1.天气情况

根据射阳县气象局出具的《气象证明》，事发当日最近的探测点 11 时 50 分为西南风 5 级，风速 10M/S。

2.工作流程

俱和承公司接窗户制作和安装业务后下单给厂家，厂家制作完成通过物流公司将玻璃窗运至射阳物流收货处，俱和承公司通知荣升公司，由荣升公司负责运输、搬运、吊装、安装，结束后俱和承公司派人验收。

3.工作安排

剑桥郡 11 号楼 1208 室窗户购自俱和承公司，前期安装时发现阳台玻璃有瑕疵需更换，重新定制后耿某红于 3 月 13 日上午通知温某亮，要求安排人员更换窗户玻璃。

（三）事故发生经过

3 月 14 日上午 7 时许，温某亮到剑桥郡小区查看现场。当日耿某红安排其公司店长程某东对接吊装事宜，程某东通过微信告知温某亮当天风大不能吊装，并要求吊运时通知其到现场进行照看，温某亮回复等待风小再吊装。10 时许，王某安排吊运、安装等人员到达剑桥郡小区 11 号楼，未通知程某东到场。

上午 11 时许，在 1208 室王某安排李某成、陈某康、陈某春、温某付等人将原窗户玻璃压线拆除后把玻璃吸下，通过便携式吊运机运至 1 楼，随后王某、李某成下楼。王某指挥工人将新窗户玻璃捆扎好准备吊运上楼，李某成等人在地面操作溜绳牵引玻璃

方向。吊运过程中王某返回1208室、并临窗站在吊运机左侧指挥吊运。当窗户玻璃吊运至楼层10到11层中间时(约35米高),遇大风突然发生旋转,便携式吊运机外伸水平拉杆焊接点发生断裂，吊运机侧翻击中王某头部，导致其跌落窗外。

根据剑桥郡小区防高空抛物监控拍摄视频显示，11时53分49秒，吊运的玻璃突然下坠，2秒后王某跌落至吊运到11层左右的玻璃上，经过43秒，王某从玻璃面滑落摔至地面。

（四）事故现场情况

1.现场作业人员

事故发生时，11号楼1208室内作业人员有：现场负责人王某（死者，持有高处作业证）、吊运机操作人员陈某春（无高处作业证）、安装工陈某康、小工温某付；11号楼楼下负责操作溜绳的人员有：耿某华、王某武、李某成、李某根、鲁某祥。

2.吊运玻璃载重量情况

根据俱和承公司提供材料显示，事发时所吊运的玻璃为双10G玻璃，规格为3323*2193（mm），重量约364kg；经查看同类型号吊运机参数表，吊运机的额定起重量为1500kg，载重量符合要求。

3.复盘勘验情况

事故发生后，调查组对涉事吊运机进行复原（图一）。吊运机主要由后侧的压重卷扬机、前侧的支撑腿和吊装臂架构成。压重卷扬机与支撑腿之间由两段可调节组装长度的方管连接,吊装

臂架由顶部的外伸水平拉杆和斜向支撑杆组成。



图 1：事故现场便携式吊运机复原后形状

复原时发现吊运机支撑腿直柱有弯曲变形现象，吊装臂架水平拉杆与支撑腿直柱销轴连接部位断裂（图 2），吊装臂架斜向支撑杆底部销轴连接板有撕裂现象，支撑腿直柱顶部设置的起吊钢丝绳滑轮未设置防跳槽保护装置（图 3）。



图 2：吊装臂架水平拉杆销轴连接处断裂



图 3：支撑腿直柱顶部滑轮无防跳槽装置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

王某，男，1977年出生，荣升公司股东，身份证号码：3209241977******71，家庭住址：射阳县合德镇海韵嘉园**号楼。持有特种作业操作证，证号：T3209241977******71，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，证书有效期：2022年8月19日至2028年8月18日。

2.直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，事故直接经济损失约131万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.荣升公司

事故发生后，现场工人温某付电话报告温某亮，温某亮12时许赶到现场，并随救护车赴医协助救治。

2.碧桂园公司

剑桥郡小区物管人员对现场进行管控，并协助救护伤员。剑桥郡小区物业现场负责人徐某接到电话赶到现场指挥，12时29分通过微信向公司沪苏区域运营总监齐某志汇报相关情况，14时11分向县住建局物管办报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

王某跌落后，荣升公司小工王某武分别于11时54分、11

时59分拨打“110”、“120”进行求救。随后“120”救护车赶到现场将王某送医急救，后经抢救无效于3月14日12时52分死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，荣升公司迅速开展善后工作，安抚稳定死者亲属情绪。2023年3月23日，荣升公司胡某春、温某亮与死者家属签订调解协议书，善后工作处理结束。

（四）事故应急处置评估

本次应急处置过程中，荣升公司、碧桂园公司应急响应及时、现场救援迅速、善后处置及时到位，符合国家应急救援处置工作的相关要求。因该事故发生在小区内，造成一定的社会影响，后期舆情控制得当。

三、事故原因分析

该起事故的直接原因是：王某在不良天气情况下指挥高层建筑临边吊运作业，未配备高处作业安全防护用品（安全帽、安全绳和安全带），且临边无防护装置，吊运机侧翻击中其头部从而引发事故。

（一）直接原因分析

根据事故调查组现场勘查、查看监控视频和有关人员询问笔录，判断分析：

1.王某在不良天气情况下指挥玻璃吊运作业，导致吊运机部件断裂发生侧翻。事发时风力达5级，且楼层越高风力越大，当窗户玻璃吊运至10层到11层中间时，受风力影响发生旋转，使

吊运机的外伸螺纹拉杆横向剪切应力急剧增大，导致吊运机拉杆延伸牙杆后端焊接点断裂，吊运机发生侧翻。**（违反《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）7.7.4 玻璃搬运与安装应符合下列安全操作规定：3.风力五级以上或楼内风力较大部位，难以控制玻璃时，不应进行玻璃搬运与安装；）**

2.王某临边作业无防护装置且未配备高处作业安全防护用品，导致事故发生。王某因未佩戴安全帽被吊运机击打头部造成伤害，又因未配备安全带、安全绳，临边无防护栏杆，导致其跌落窗外坠落身亡。**（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具和 4.1.1 坠落高度基准面 2 米及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。）**

（二）事故相关鉴定情况

根据《法医学尸体检验鉴定书》（射公物鉴(病理)字[2023]29号）鉴定意见，王某符合头、胸、腹部严重损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意杀害、突发灾害因素等影响。不存在社会和舆论关注的其他因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.荣升公司安全生产主体责任落实不到位，是这起事故的主要原因。

（1）荣升公司不具备基本的安全生产条件。未建立健全全员安全生产责任制，未制定危险作业安全生产管理制度和吊装作业操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，定期组织排查事故隐患；现场除死者王某外，从事高处作业人员均无高处作业证；未对作业人员进行安全生产教育培训，作业人员对高处作业安全风险认识不足，习惯性高处吊装临边作业不佩备安全帽、安全带和安全绳，安全意识淡薄，缺乏应有的安全知识和安全技能。**（违反《安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条第二款、《江苏省安全生产条例》（2016年版）第四条第一款、第十九条、第二十一条、《盐城市安全生产条例》第十条、第十七条、第十九条）**

（2）荣升公司违规从事危险作业。作业前未编制作业方案和应急处置方案；未确认现场作业安全条件；未配备相应的安全设施，采取安全防范措施；对作业人员的安全技术交底流于形式；没有明确专人在现场对高处作业和吊装作业进行统一指挥监督，现场监护不到位；隐患排查治理不到位，未对吊运设备进行经常性的维护保养。**（违反《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条、《江苏省安全生产条例》（2016年版）第二十四条和《铝合金门窗工程技术规范 》（JGJ 214-2010）7.7.1、7.7.2、7.7.4）**

2.俱和承公司安全生产责任落实不到位。俱和承公司仅与荣升公司口头协议吊运安装事宜，既未与荣升公司签订安全管理协议，也未签订协议约定各自的安全生产管理职责。**（违反《安全生产法》第四十九条第二款）**

3.碧桂园公司对装修活动监督检查不到位。碧桂园公司对装饰装修活动巡查不到位，被巡查现场负责人员未签字；未及时发现、制止和报告荣升吊装公司未按规定采取必要的安全防护措施等问题；未按照《剑桥郡小区住宅临时管理规约》有关规定督促业主和装饰装修企业做好安全防护工作。**（违反《住宅室内装饰装修管理办法》第十六条第一款）**

（二）有关监管部门

射阳县住房和城乡建设局（以下简称县住建局），负责全县物业服务管理工作，拟订物业行业发展规划，制定物业管理的规章制度并监督执行。负责全县物业行业监管工作。下设射阳县物业管理办公室（以下简称县物管办），负责物业管理相关法律法规的贯彻落实和居住建筑室内装饰装修管理工作，日常按照《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，开展住宅室内装饰装修管理工作，督促物业管理企业加大室内装饰装修巡查和管理力度，核查住宅室内装饰装修违规问题举报件。

经调查，县住建局未制定年度监督检查计划，未严格按要求对物业管理企业执行有关安全生产法律、法规和标准的情况实施监督检查，对物业管理企业执行住宅室内装饰装修申报登记情况

排查不细致、不深入，对全县住宅室内装饰装修活动监督管理不到位。**（违反《江苏省安全生产条例》第三十五条，违反《盐城市安全生产条例》第三十九条）**

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）因在事故中死亡建议免于追究责任人员

王某，男，群众，荣升公司股东、现场负责人，安全意识淡薄，违规进行高处吊装作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

温某亮，男，群众，荣升公司股东、实际负责人，未建立健全全员安全生产责任制，未制定危险作业安全生产管理制度和吊装作业操作规程，使用无证人员从事高处作业，未督促、检查本单位的安全生产工作，对不良天气从事玻璃吊装、临边无安全防护和作业人员未配备安全防护用品等生产安全事故隐患未及时发现并消除，对事故的发生负有直接责任，建议移交公安机关依法处理。**（违反了《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；**

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；）

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关进一步调查处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.荣升公司未落实安全生产主体责任，不具备安全生产条件，违规从事危险作业，对事故的发生负有主要责任，建议由县应急局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款的规定对其进行行政处罚。（违反《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从

业人员，不得上岗作业。第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。违反《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条：装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。违反《江苏省安全生产条例》（2016年版）第二十四条：生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并履行下列职责：（一）根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案；（二）确认现场作业条件符合安全作业要求；（三）确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（四）配备相应的安全设施，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；（五）在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认；）

2.俱和承公司将窗户吊运安装业务发包给荣升公司，未与其

签订书面的安全管理协议或在合同中约定各自的安全生产管理职责，也未对荣升公司的安全问题及时督促整改，对事故的发生负有次要责任，建议县应急局依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定对其进行行政处罚。**（违反《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。）**

3.碧桂园公司作为物业管理单位未与装修人和装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，未督促装饰装修企业做好安全防护工作，装饰装修巡查流于形式，未落实《剑桥郡小区住宅临时管理规约》第四节 装饰装修管理规约 第十一条第（九）“3、阳台（露台）装修规约：……阳台（露台）装修前必须做好安全防护、防渗漏、排水等措施……”相关条款，对事故的发生负有次要责任，建议由县住建局依据相关法律法规对其进行处理。**（违反《住宅室内装饰装修管理办法》第十六条第一款：装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。）**

（五）其他处理建议

责成县住建局向射阳县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）荣升公司要深刻吸取事故教训，认真举一反三，切实抓好整改。要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律法规和国家标准、行业标准规定，建立健全并实施各项安全生产管理制度，制定包括吊运机在内的安全操作规程，规范操作行为；要加强对作业人员的安全生产教育和培训，提高从业人员安全素质，增强事故防范和应急处置能力；在进行高处吊装等危险作业时，要制定完善作业方案、安全防范措施和应急处置方案，规范进行书面技术交底；严禁安排未持证人员从事危险作业，作业现场要明确安全生产管理人员和作业人员岗位职责，杜绝违章作业、冒险作业、违反操作规程的行为，并切实采取有效安全防护措施，防范事故发生。

（二）碧桂园公司要严格执行住宅室内装饰装修相关法律法规，及时与业主或者物业使用人、装饰装修企业签订《住宅装饰装修服务协议》，认真履行告知义务和巡查、监督、管理职责，充分发挥物业服务企业“吹哨人”和“守夜人”作用，在日常工作中加密巡查频次，发现违法违规行为立即予以劝阻、制止，及时报告有关部门依法认定处理。

（三）县住建局要深刻吸取事故教训，针对装饰装修活动安全现状积极制定对策措施，进一步完善住宅装饰装修管理制度，落实装修人、装修单位和物业公司等住宅管理单位的责任，加强

住宅装饰装修活动的监管，督促物业管理企业对装饰装修活动加强巡查力度，建立健全装修单位信用管理制度，严格查处装修人和装修单位违法违规行为。