佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司“10·8”安全事故调查报告

2019年10月8日10时01分左右，位于佛山市顺德区陈村镇广隆工业园仙涌大道2号之一的佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司生产车间内，发生一起安全事故，造成一名员工受伤，经医院医护人员现场抢救无效死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和陈村镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、区市场监督管理局、陈村镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司及相关人员概况

佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司，成立日期:

2008年10月13日，统一社会信用代码：914406****077U，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园仙涌大道2号之一，法定代表人：霍**，注册资本：人民币**万元，营业期限：长期，经营范围：金属材料（不含稀贵金属）加工、配送；金属制品生产、销售及本体配套仓储服务； 国内商业、物资供销；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；互联网技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

霍**,佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司法定代表人，男，汉族，53岁，住址：广东省佛山市禅城区澜石河宕河***号。

霍**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司厂长、主要负责人，男，汉族，59岁，住址：广东省佛山市禅城区跃进路**房。

霍**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司车间主管，负责车间管理，男，汉族，50岁，住址：广东省佛山市禅城区**路*号。

张**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司车间主任，负责协助生产安全管理，男，汉族，41岁，住址：广东省佛山市南海区桂城海*花园海*楼**房。

张**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司生产班组长，负责加工生产，男，汉族，31岁，住址：广东省罗定

市围底镇**村委水寨*号。

二、事故发生经过和救援情况

2019年10月8日10时01分左右，位于佛山市顺德区陈村镇广隆工业园仙涌大道2号之一的佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司生产车间内，张**使用起重吊机对变形的不锈钢卷绑定吊运，在索具调整绑定过程中，变形的不锈钢卷发生失稳滑落，把张**挤压至后方不锈钢卷之间受伤。

事故发生后，霍**组织人员把张**救出，霍**马上拨打120通知医院到达现场抢救，张**经医院医护人员抢救无效死亡。

接报后陈村公安、安监、应急办、人社等部门迅速前往现场开展调查取证及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者张**，男，41岁，出生日期：19**年1月*日，汉族，公民身份证号码：4414021978****0430，住址：广东省佛山市南海区桂城**花园**楼*房，为佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司车间主任。

张**于2019年8月23日入职佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司，主要负责协助生产安全管理工作。佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司未为死者张**购买社会保险。佛山市顺德区公安局陈村派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死者死亡原因是创伤性休克。

四、事故调查具体情况

（一）2019年10月8日10时01分，生产班组长张**发现不锈钢卷板变形，不能放上分条机操作，报告车间主任张**到达现场处理，厂长霍**、生产主任霍**收到告知后均到达吊运作业现场。分条机上料车道底部由两个圆轴组成，用于放置圆型不锈钢卷，使不锈钢卷保持稳定运至开卷器。由于变形的不锈钢卷已放在上料车道上，张**经过多次试验还不能放进分条机的开卷位置操作，最后张**到分条机前拿了两条起吊专用布带，使用起重吊机对变形的不锈钢卷绑定吊运，张**协助张**对不锈钢卷绑定，由于变形的不锈钢卷，未与上料车道底部两个轴有效接触，在张**对变形的不锈钢卷绑定过程中发生失稳滑落，把张**挤压至在后方的不锈钢卷之间。

（二）事故发生时，张**使用的起重机型号为：设备类别：桥式起重机；设备品种：通用桥式起重机；设备型号规格：QD32-18.35A5；设备代码：411044060020080502 52；使用登记证编号：重粤EX*42；检验日期：2018年03月20日，制造单位：广州起重机械有限公司；额定起重量为32T。

（三）张**，为佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司车间主任，未受专业的起重吊装作业培训，未持有《中华人民共和国特种设备作业人员》证。根据佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司《安全责任制》“安全事项及禁止事项2.1吊运设备时，操作员或协助员，不得站在死角位置，必

须备有足够的逃生空间。”的规定，张**违反佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司制定的规定，进入分条机上料区起吊危险作业区域，站在死角位置，被挤压至后方不锈钢卷之间，经医院医护人员现场抢救无效死亡。

（四）佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司于2018年11月取得《安全生产标准化III级企业（机械）》证书，证书编号：AQB III JX（粤）SD201800****，有效期至：2021年10月。

（五）佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司安全管理混乱，没有落实佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司所制定的《安全责任制》，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未为张**建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全教育和培训的时间、内容。

（六）2019年10月11日，事故责任单位佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司与死者家属方签订《佛山市顺德区陈村镇人民调解委员会调解协议书》，死者遗体并于2019年10月14日在佛山市顺德区殡仪馆进行火化，事故责任单位已履行协议。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

张**（死者）安全意识淡薄，违反了佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司制定的《安全责任制》规定，违规进入分条机上料区起吊危险作业区域，站在死角位置，被挤压至后方不锈钢卷之间，经医院医护人员现场抢救无效死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司安全管理混乱，没有落实佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司所制定的《安全责任制》，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未为张**建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全教育和培训的时间内容。

2、霍**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司厂长、主要负责人，安全管理不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正张**违反操作规程的行为。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

张**（死者）安全意识淡薄，违反了佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司《安全责任制》的规定，违规进入分条机上料区起吊危险作业区域，被挤压至后方不锈钢卷之间。导致该起事故的发生，对本次事故负责直接责任，鉴于张**在本次事故中死亡，建议免予追究张**的责任。

（二）追究责任的单位及个人

1、佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司安全管理混乱，没有落实佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司所制定的《安全责任制》，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未为张**建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全教育和培训的时间、内容，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司依法承担赔偿责任，由安全生产监督管理部门依法对佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司予以行政处罚。

2、霍**，佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司厂长、主要负责人，安全管理不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司的安全生产工作，未及时消除生产安全

事故隐患，未及时制止和纠正张**违反操作规程的行为。对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司主要负责人霍**予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强企业的安全生产管理工作，加强生产安全教育培训，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，并将事故隐患排查治理情况如实记录，加强对员工的安全教育培训，切实消除安全事故隐患，防范类似事故发生。

（二）佛山市顺德区陈村镇安委办将本次事故情况向镇安委会各成员单位、各村（居）委会通报，吸取事故教训。镇安委会各成员单位、各村（居）委会按照各自职能加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各生产经营单位落实员工上岗前安全教育及培训和开展事故隐患排查及治理。相关职能部门迅速组织对使用起重机械的相关行业进行起重机械专项治理工作，查处违法行为。开展起重机械作业安全

生产宣传和培训工作，提高从业人员安全生产意识。

（三）佛山市顺德区陈村镇安委办督促检查各生产经营企业，应制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产的法律法规要求，不断加强企业安全生产规范化，提高安全生产水平，有效预防和遏制事故的发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由陈村镇安委办牵头汇总，并及时报事故调查组。

佛山市利凯达金属材料精密加工有限公司“10·8”安全事故调查调查组

2019年12月9日