贵阳开阳贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司“5•19”一般灼烫事故调查报告

2024年5月19日6时55分许，开阳县双流镇贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司在出渣作业时，水淬磷渣罐处发生一起灼烫事故，造成4人受伤，直接经济损失约67.3万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由市应急管理局牵头，市生态环境局、市总工会、市公安局、开阳县人民政府等相关人员组成的贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司“5·19”一般灼烫事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请化工行业专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关情况开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施，现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

贵州新天鑫化工有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91520121766098****，法定代表人甘某伟，该公司下辖三个分公司（天鑫分公司、新强分公司、天和分公司）。2023年8月14日，中核华原钛白股份有限公司

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-09-13 11:17　浏览次数：25次　字体:[]

全资收购贵州新天鑫化工有限公司（含贵州新天鑫化工有限公司上述三个分公司）。

贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司（以下简称“天鑫分公司”），为贵州新天鑫化工有限公司的分公司，公司类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），主要负责人王某军，统一社会信用代

码为91520121MABPEM****，持有贵州省应急管理厅颁发的《安全生产许可证号》（编号：<黔>WH安许证字〔2022〕0121号），事发时《安全生产许可证》在有效期。

天鑫分公司主要产品为黄磷，年产量14000吨，现有2台15000KVA黄磷炉。该黄磷炉于2005年1月开始建设，2005年10月建设完成。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月19日凌晨5时许，天鑫分公司黄磷车间乙班出炉工鞠某顺、李某刚、李某军、冯某兴、李某杰相继到岗做好出炉准备，出炉前鞠某顺现场确认水淬渣罐液位正常。

5时26分，1#黄磷炉开始出炉，5时56分，1#黄磷炉出炉结束并完成堵炉。6时23分，2#黄磷炉开始出炉，6时46分，2#黄磷炉出炉结束并完成堵炉。堵炉结束后，李某刚、李某军、冯某兴、李某杰继续清理渣沟。6时48分许，班长腾某毅现场查看发现水淬渣罐缺水，通知中控室操作员吉某美对水淬渣罐进行补水，吉某美立即进行补水；6时54分，鞠某顺启动空气炮，空气炮启动不久后，水淬渣罐内高温磷渣、水蒸气、水从水淬渣罐1#、2#磷渣口喷出，将正在清理渣沟的李某刚、李某军、冯某兴、李某杰4名作业人员灼烫伤。

（二）应急救援及善后处置

事故发生后，天鑫分公司黄磷车间当班班长腾某毅立即组织施救，并将事故情况向车间值班领导艾某成报告，同时安排当班调度员唐某波向领导报告事故情况并拨打120。7时2分唐某波向安全科长邹某斌、7时4分向值班领导冯某亮（代生产副厂长兼黄磷车间主任邓某辉值班）报告；7时3分邹某斌向安全环保部部长申某堂报告；7时4分申某堂向天鑫分公司厂长王某军报告，7时13分申某堂向双流安监站报告；7时32分许双流镇向开阳县应急管理局报告；7时33分王某军向贵州新天鑫化工有限公司总经理甘某伟报告；8时5分甘某伟向中核华原钛白股份有限公司贵州基地负责人冯某刚报告，8时25分甘某伟向开阳县应急管理局报告。

接到事故报告后，开阳县应急管理局有关负责人，天鑫分公司邹某斌、申某堂、艾某成、冯某亮、王某军等先后赶到事故现场开始应急救援。贵州省应急管理厅、贵阳市人民政府、贵阳市应急管理局、开阳县委、县政府相关领导立即赶赴现场指导事故处置。7时50分，120急救车到达事故现场，将4名伤者送往开阳县中西医结合医院医治，10时40分左右转至贵钢医院进行医治，目前全部康复出院。

三、人员伤亡和直接经济损失

该事故致李某刚、李某军、冯某兴、李某杰4人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失约67.3万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

黄磷出炉时，乙班班长腾某毅现场查看发现水淬渣罐缺水，违反渣罐系统缺水异常工况处置措施，违规指挥中控室操作人员对水淬渣罐进行补水；炉前工鞠某顺违反渣罐系统缺水异常工况处置措施，违规启动空气炮，致结拱的磷渣在空气炮外力作用下瞬间破碎，高温磷渣与水淬渣罐内水接触产生大量的水蒸气，致使水淬渣罐内高温水、磷渣、水蒸气在蒸气压的作用下从未封闭的水淬渣罐1#、2#磷渣口喷出，将正在清理渣沟的4名作业人员灼烫伤。

（二）间接原因

一是安全教育培训不到位。天鑫分公司安全环保部在2023年3月组织对鞠某顺等出炉工开展了入职前的三级安全教育培训，填写了《职工安全教育档案》，但针对水淬渣罐技改投入使用后，对新设备、新风险、新规程，黄磷车间并没有及时对出炉工鞠某顺等开展针对性教育培训，其未掌握安全作业规程。

二是管理人员更换频繁。天鑫分公司管理层人员更换频繁，2022年至事故发生时，厂长先后更换了3名，生产技术副厂长或技术部长先后更换了3名，分管安全副厂长（安全部长）先后更换了9名，安全管理机构人员不稳定，安全工作措施难以落地落实。

（三）事故性质

经调查组认定，贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司“5·19”灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故单位及责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议

贵州新天鑫化工有限公司安全生产主体责任落实不到位，下辖分公司天鑫分公司水淬渣罐技改投用后，未对作业人员针对新设备、新风险和新规程进行专门的教育和培训，未及时排查并消除出渣作业过程的生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。建议由开阳县应急管理局依法予以行政处罚。

（二）对有关责任人的处理建议

1.甘某伟，中共党员，贵州新天鑫化工有限公司法定代表人、总经理，履职不到位，未督促落实安全生产操作规程，未督促完成安全生产教育和培训计划，未及时消除事故隐患。建议由中核华原钛白股份有限公司对其予以处理，并将处理情况报开阳县应急管理局。

2.王某军，中共党员，贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司厂长，黄磷车间水淬渣罐技改投用后，对黄磷车间水淬渣罐风险辨识不到位，排查隐患不及时。建议由中核华原钛白股份有限公司对其予以处理，并将处理情况报开阳县应急管理局。

3.邓某辉，中共党员，贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司生产副厂长兼黄磷车间主任，黄磷车间水淬渣罐技改投用后，未组织黄磷车间对该岗位从业人员针对新设备、新风险和新规程开展教育培训，未及时制止和纠正违章指挥和违反操作规程的行为。建议由中核华原钛白股份有限公司对其予以处理，并将处理情况报开阳县应急管理局。

4.腾某毅，群众，贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司黄磷车间乙班班长，现场发现水淬渣罐缺水的异常工况，违反异常工况处置措施，违规指挥中控室操作人员对水淬渣罐进行补水，建议由贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司对其予以处理，并将处理情况报开阳县应急管理局。

5.鞠某顺，群众，贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司黄磷车间乙班出炉工，在出渣作业过程中，违反水淬渣罐缺水异常工况处置措施，违规启动空气炮，建议由贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司对其予以处理，并将处理情况报开阳县应急管理局。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，守牢安全生产底线红线。属地政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，自觉提高政治站位，统筹好发展和安全两件大事，守牢安全生产底线红线。要以安全生产治本攻坚三年行动为契机，切实贯彻落实好《贵阳贵安化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》，有效提升企业本质安全水平，全力防范化解重大安全风险。要按照《省应急管理厅关于印发〈贵州省危险化学品和烟花爆竹企业反“三违”专项整治工作方案〉的通知》要求,研究细化工作措施，利用技术手段，开展反“三违”专项整治，对“三违”行为频繁出现的企业，要加大执法检查频次，依法从严查处。

（二）强化监管职责，筑牢安全环保两条防线。有关部门要认真贯彻落实《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）《贵阳市贵安新区各地政府（管委会）和相关部门危险化学品安全生产监管责任清单》，按照“三管三必须”的要求，严格落实行业安全监管职责和属地安全监管职责。督促指导各危险化学品企业严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行设计，在整改环保问题或应用环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素；督促指导各危险化学品企业落实环保设施的安全管理，开展重点环保设施和项目安全风险评估论证，全面筑牢安全生产和生态环保防线。

（三）落实主体责任，强化风险防控和安全管理。中核华原钛白股份有限公司、贵州新天鑫化工有限公司要深刻吸取事故教训，高度重视安全生产工作，树牢安全发展理念，落实企业主体责任；要进一步理顺总公司和各分公司的管理层级关系，配齐配强安全管理人员，明确总公司和各分公司及其相关人员的职责；要深刻剖析事故原因，吸取事故教训，系统分析研究在安全风险分级管控和隐患排查治理、安全教育培训、异常工况处置、反“三违”管理等方面存在的突出问题和短板漏洞，采取可行的措施解决，切实提升安全管理能力和水平；要进一步健全完善全员安全生产责任制和安全生产操作规程，确保安全生产责任明确到岗具体到人，扎实开展责任制和操作规程的教育培训，真正把安全落到实处；要参

照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，组织企业技术骨干、邀请有关行业专家，全面开展企业隐患排查整治，确保生产安全。

分享到：