吴某铜件加工厂“4•23”机械伤害一般事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 14 15: 05: 27 浏览次数： 210 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年4月23日，位于塘下镇海安海阳工业区的 吴某铜件加工厂，工人操作液压冲床时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，由应急管理局牵头，会同总工会、公安局组成事故调查组。同时邀请人民检察院、市纪委（监委）派员参加。调查组通过现场勘查、询问有关人员、邀请专家协助调查、查阅有关资料和综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故性质。

经调查认定，吴某铜件加工厂“4·23”机械伤害事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

吴某铜件加工厂类型系个体工商户，组成形式为个人经营，经营者吴吴某，原厂址在塘下陈岙村，2019年1月24日搬到现厂址：塘下镇海安海阳工业区，并注册营业执照，经营范围为:铜件加工（不含熔炼）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.李某（死者），男，53岁，汉族，户籍所在地：贵州省湄潭县黄家坝镇大寨村，系吴某铜件加工厂的员工。

2.吴某，男，62岁，汉族，户籍所在地：温州市龙湾区海城街道，系吴某铜件加工厂的经营者、主要负责人。

3.郭某，男，42岁，户籍所在地：贵州省遵义市正安县和溪镇米粮村， 吴某铜件加工厂的工人。

4.娄某，男，38岁，户籍所在地：贵州省遵义市遵义县西坪镇白沙村，吴某铜件加工厂的工人。

（三）涉事车间及事故现场情况

该加工厂为一体式生产车间，主要设备有两台压力机（液压机，也称液压冲床）、一台小型冲床、一台加热炉和砂轮机、空压机等辅助设备。事故现场位于一楼车间里侧西靠墙边处，邻近阁楼楼梯处。事故发生后，涉事压力机上可见上模具断裂，下模具凹槽内有二个铜件被压连结在一起，铜件内嵌着折断的部分上模具。

（四）涉事机械设备情况

涉事的机械设备是产于上海锻压机床厂的设备，规格型号：JA31-160C型闭式单点压力机，有设备使用说明书。据该厂经营者吴某介绍，该设备于10年前从浙江台州路桥二手机床交易市场购得。设备整体较老旧，表面沾有油渍，无法看清设备参数，压力表等配件损坏，未粘贴安全警示标志。

（五）安全管理情况

吴某铜件加工厂实际从业人员4人，主要负责人吴某负责经营该厂，工人有李某、郭某、娄某在厂内加工铜件。 吴某铜件加工厂有填写小生产加工企业安全生产管理台账，隐患排查流于形式，只填写至2024年9月后再无记录。未能提供员工三级安全生产教育，未对2025年4月新入厂人员娄某进行三级安全生产教育培训即让其上岗作业。

（六）监管情况

塘下镇海安办事处应急分中心有对该厂建立一企一档管理档案，有开展安全生产监督管理。

二、事故发生经过和应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

经查看涉事单位当日监控录像，结合现场勘查、现场人员询问情况：2025年4月23日15时许，工人李某在冲压机前工作，其工作的程序是用夹子将一块加温后的铜件放入压力机下模具凹槽里，然后用脚踩踏启动机关使压力机上模具下行，将下模具凹槽里铜件压成铜成品。当日15时49分，李某将一个铜件放入压力机下模具凹槽里后，未完成启动压力机进行加工铜件的作业程序，而是去弯腰捡拾地上物品，然后转身放置捡拾的物品。随后，李某再回到冲压机，在下模具凹槽里已有一个铜件的情况下，其又用手夹了一个铜件放在下模具凹槽，直接启动冲压机下压，上模具下压时承受一定的剪切力，上模具因此断裂发出巨响，上模具中的部分裂片飞出击中面对冲压机站立的李某腹部，致其肠子外露，人不久休克昏迷。

附近工作的工人郭某、娄某及经营者吴某对李某进行急救，并拨打“120”求救。随后塘下人民医院救护车赶到现场，随行医生检查发现李某已停止呼吸，遂送往医院抢救，经抢救无效于2025年17时18分宣布死亡。医院诊断死因为多发性损伤引发心肺骤停死亡。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，吴某铜件加工厂经营者吴某与死者家属联系，并做好安抚工作。2025年4月28日，其与死者家属签订协议书，一次性给予其家属补偿金91万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者李某，男，53岁，户籍所在地：贵州省湄潭县黄家坝镇大寨村。

本次事故造成直接经济损失人民币91万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

李某在在冲压作业前，工作注意力不集中，违规进行加料作业，将两块铜料放入下模具凹槽内（正常作业时只能放一块铜料），当冲压机启动后，因误加铜料使上模具（凸模）下行过程受阻，上模具受到的冲击力超过其承受极限，导致上模具崩裂，断裂裂片向四周飞出，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

吴某铜件加工厂主要负责人吴某未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未按要求落实隐患排查治理工作，对存在较大危险因素的设备上未设置明显的安全警示标识及隐患没能及时消除。

五、事故的责任认定和处理建议

（一）李某未严格落实岗位安全责任，违规进行加料作业，导致事故发生，鉴于其死亡，不再追究其责任。

（二）吴某铜件加工厂主要负责人吴某未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；未按要求落实隐患排查治理工作，未及时发现存在较大危险因素的设备未设置明显的安全警示标识的隐患，并及时消除。吴某未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议应急管理局依法对其进行处罚。

六、事故防范和整改措施

此次事故暴露出生产经营单位对事故隐患疏于排查，安全管理不到位，安全教育培训不严不细，员工安全意识淡薄等问题。为防范和杜绝生产安全事故的发生，现提出如下整改措施：

（一）吴某铜件加工厂主要负责人吴某要深刻吸取事故教训，要依法履行安全管理职责。要督促和教育从业人员严格遵守机械设备操作规程，要落实隐患排查制度，加强对作业现场安全管理工作，发现事故隐患，要采取措施及时消除。

（二）塘下镇应消站要进一步加强执法检查力度，特别是加大对机械行业的执法检查，对于存在重大事故隐患的企业立即要求停产整顿，彻底消除事故苗头，督促企业确实履行主体责任，防止类似事故的发生。

吴某铜件加工厂“4·23”机械伤害一般事故调查组

2025年5月

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务