附件

攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店“3·14”火灾事故调查报告

攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店

“3·14”火灾事故调查组

2026 年 6 月 3 日

目　录

一、火灾事故基本情况

（一）主要建筑情况

（二）受灾单位场所

二、火灾和应急处置情况

（一）火灾基本情况

（二）应急处置情况

三、火灾事故认定情况

四、相关单位及个人的责任调查情况

（一）引发火灾直接原因及直接责任人

（二）造成火灾蔓延的间接原因

（三）基层组织和相关部门监督指导职责落实情况

五、责任追究处理建议

（一）火灾事故责任人处理建议

（二）其他处理建议

六、事故教训

（一）单位主体责任不落实

（二）老旧商住区管理无序

（三）基层消防治理有盲区

七、事故整改和防范措施建议

八、附件

攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店“3·14”火灾事故调查报告

2026 年 3 月 14 日，株洲市攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店（广告牌为：阿密尼内衣店）发生火灾。事故发生后，县委、县人民政府高度重视，迅速成立了攸县联星街道攸县肖喜兰服装店“3·14”火灾事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，坚持“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”原则，通过现场勘验、检验鉴定、查阅资料、人员询问、调查取证等方式，查明了事故经过、发生原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门在监管上存在的问题，总结了事故教训并针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范和整改措施建议。

调查认定：攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店“3·14”火灾事故是一起因攸县肖喜兰服装店消防安全主体责任不落实、采用易燃可燃材料装饰装修、室内装修未经消防验收主管部门备案，步行街商区产权方和使用方未明确各方消防安全责任，共用的建筑消防设施和消防车通道未进行统一管理，属地街道社区和相关监管部门指导监管不到位，导致的一般火灾事故。

一、火灾事故基本情况

（一）主要建筑情况

1.建筑整体布局

攸县商业步行街建于 2007 年，全长 280 米，主要为临街商铺和住宅。步行街北邻望云国际广场、南邻沃尔玛商场、东接建设路、西接望云路，其主楼为湘东精品港大楼（产权方为湘东房地产开发有限公司），裙楼一二层商铺所有权和使用权归其他自然人业主拥有。主营业态为服装零售、日用百货、教育培训、美容与健康服务等，营业面积 1.1 万平方米。

2.建筑基本情况

此起火灾所在建筑位于步行街近望云路口一侧，距望云路口约 65 米，建筑共五层，首层形成骑楼（即有柱廊的人行道上方空间），二层设有外廊，实现室内外连通，三层及以上楼层为套房（住宅或办公用途另设疏散楼梯），高度约 20 米，为钢筋混凝土结构，耐火等级二级。步行街所在商区主楼为湘东精品港大楼，楼内设有消防水泵房、消防控制室，主楼楼顶设有消防水箱，消防水泵房及消防水箱为主楼及起火建筑所在裙楼室内消火栓管网供水。

起火商铺攸县肖喜兰服装店共两间门面，面积约 100 平方米，攸县肖喜兰服装店紧邻其他临街商铺，东侧由西向东依次分别为 24 号攸县城关碧茜玖服装店、36 号空置门面、38 号空置门面、46 号攸县城关纯爱服装店；西侧由东往西分别为 26 号攸县蔡

秋娇服装店、30 号攸县李红华服装店；北侧为步行街道和花坛，南侧为铜锣井巷；起火门面攸县肖喜兰服装店二楼 28 号为红画笔美术培训学校。

（二）受灾单位场所

1.攸县肖喜兰服装店

广告牌名称：攸县肖喜兰服装店，经营场所：湖南省攸县联星街道胜利社区商业步行街 28 号，经营范围：服装服饰零售。

2.攸县李红华服装店

广告牌名称：战狼服装店，经营场所：攸县联星街道胜利社区商业步行街 F 栋 30 号，经营范围：服装、鞋包、饰品批发兼零售。

3.攸县蔡秋娇服装店

广告牌名称：艾莱依服装店，经营场所：攸县联星街道胜利社区商业步行街 F 栋 26 号，经营范围：服装、饰品、鞋、箱包零售。

4.攸县城关碧茜玖服装店

广告牌名称：埃文服装店，经营场所：攸县联星街道胜利社区商业步行街 F 栋 24 号，经营范围：服装、鞋、包零售。

5.攸县红画笔美术培训学校

广告牌名称：红画笔美术培训学校，经营场所：攸县商业步行街 F 区二楼 28 号，经营范围：少儿美术类培训。

6.攸县城关纯爱服装店

广告牌名称：女人坊服装店，经营场所：湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区商业步行街 46 号，经营范围：服装、鞋、包零售。

7.攸县联星街道胜利社区商业步行街 36 号空置门面，场所地址：湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区商业步行街 36 号。

8.攸县联星街道胜利社区商业步行街 38 号空置门面，场所地址：湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区商业步行街 38 号。

二、火灾和应急处置情况

（一）火灾基本情况

经调查询问攸县肖喜兰服装店员工刘容娇及其他参与火灾初期扑救人员得知，起火当天上午 8 时 30 分左右，刘容娇到店打开电源和店门正常营业，吃完自带早餐后便进行日常卫生清扫，期间进入店内卫生间清洗卫生工具，出来后发现店内中央衣架顶部位置有两处着火点，发现着火后刘容娇立即关闭总电源并拨打 119 报警电话。由于店内未配备灭火器便从卫生间取水试图灭火，之后隔壁店铺员工听到呼叫后协助刘容娇取水灭火并抢救财物直至消防救援人员到场，此时火灾已扩大蔓延，后经室外广告牌蔓延至左右两侧商铺广告牌和二层红画笔培训学校。

经事后调查评估，此次火灾主要烧损攸县肖喜兰服装店衣服、衣柜、吊顶、广告牌，烧毁周边商铺广告牌（含内走廊吊顶）和二楼培训学校部分等，过火面积约 110 平方米，经第三方评估机构评估火灾直接经济财产损失 763886 元。

（二）应急处置情况

2026 年 3 月 14 日 9 时 05 分，攸县消防救援局接到报警称：攸县联星街道胜利社区一临街门面发生火灾。攸县消防救援局共出动 6 台消防车（载水 40 吨）、27 名指战员到场处置，消防救援局值班领导及值班干部随警出动，攸县人民政府同时启动应急预案，组织应急、消防、公安、交管、城管、住建、街道、社区等有关部门人员赶赴现场进行处置、维稳及现场保护。

9 时 16 分，消防救援力量到达现场，消防车停靠位置为距起火建筑约 65 米的望云路口，经侦查得知无人员被困，救援人员第一时间开展火灾扑救，在发现路口有隔离石墩后，现场指挥员决定就近延步行街主路铺设 3 盘 80 水带作为干线至起火建筑，在起火建筑北侧出三支水枪，其中东西两侧水枪负责堵截火势水平蔓延，中间一支水枪负责压制起火商铺的猛烈火势，防止向二楼垂直蔓延，同时在南侧出一支水枪防止火势突破后门造成蔓延扩大，后方消防车串联为前方主战车辆供水。

9 时 30 分，火势蔓延得到有效控制，灭火小组对首层和二层过火区域同步开展灭火与搜救；9 时 34 分，现场明火被基本扑灭，进入余火清理阶段。此次灭火现场供水未间断，总用水量约 25 吨。

三、火灾事故认定情况

火灾发生后，事故调查组随即组织火灾事故调查，第一时间依法对火灾现场进行封闭。经过现场勘验、火灾损失统计、走访

询问、调查取证等工作，对火灾事故认定如下：

该起火灾起火时间为 2026 年 3 月 14 日 9 时 04 分许，起火部位位于攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店内；起火原因可排除雷击、生活用火不慎、遗留火种等原因引发火灾的可能，综合认定为天花板电气故障引燃灯箱软膜滴落点燃下方衣服等物品导致火灾。

调查认定：攸县联星街道胜利社区攸县肖喜兰服装店“3·14”火灾是一起因天花板电气故障引燃灯箱软膜滴落点燃下方物品引发的一般火灾事故。

四、相关单位及个人的责任调查情况

（一）引发火灾直接原因及直接责任人

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）1.0.3 规定：建筑内部装修设计应积极采用不燃性材料和难燃性材料，避免采用燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料，做到安全适用，技术先进，经济合理；《湖南省建设工程消防验收工作导则》5.1.1 规定：其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防验收主管部门备案。

肖喜兰系攸县肖喜兰服装店经营者及实际控制人。根据对相关人员的调查询问和实地勘验，攸县肖喜兰服装店室内装饰装修工程中天花板软质灯膜灯箱采用 LED 灯条、易燃软质灯膜作为材料，门店外广告牌、吊顶采用大量易燃可燃材料，经核查相关部门备案情况，其室内装修工程竣工后未到消防验收主管部门备

案。结合火灾原因，电气故障引燃灯箱软质灯膜并掉落，迅速点燃下方衣服等易燃物，后经室外广告牌火灾蔓延扩大至周边，肖喜兰是该起火灾的直接责任人。

（二）造成火灾蔓延的间接原因

1.涉事经营场所攸县肖喜兰服装店未配备灭火器。《中华人民共和国安全生产法》第一章第二条规定：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。《中华人民共和国消防法》第二章第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。根据现场勘验及参与火灾前期扑救目击证人调查走访，攸县肖喜兰服装店未按要求配备灭火器等消防器材，故发生火灾后攸县肖喜兰服装店员工刘容娇只能通过门店内部取水扑救火灾，未能及时有效处置初期火灾，导致火灾迅速蔓延扩大。攸县肖喜兰服装店未按要求配备灭火器等消防器材是造成火灾蔓延扩大的间接原因。

2.单位主体责任落实有缺位，员工培训流于形式。《中华人民共和国安全生产法》第一章第二条规定：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全

生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。《中华人民共和国消防法》第二章第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。攸县肖喜兰服装店经营者承租望云路 28 号门面与产权人签订房屋租赁合同时，未对其经营场所消防安全责任进行明确划分。在火灾初起阶段，攸县肖喜兰服装店店员刘容娇在发现起火后未能在第一时间进行有效扑救，刘容娇在尝试利用店内自来水扑救未果的情况下，呼叫其他商铺店员协助其取水灭火和抢救财物，但未能第一时间控制火势造成扩大蔓延，上述情况反映出攸县肖喜兰服装店未落实单位安全主体责任，未对员工进行消防安全意识和自救技能培训，是造成该起火灾蔓延扩大的间接原因。

3.涉事场所所在区域消防安全责任划分不清。《中华人民共和国消防法》第二章第十八条规定：同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

2007 年商业步行街投入使用，攸县肖喜兰服装店所在建筑及主楼湘东精品港大楼由开发商攸县恒兴房地产有限责任公司代管

开展物业管理服务。2008 年 5 月商业步行街临街商铺业主自行选出业主委员会（未向街道、社区报备）。2008 年年底物业管理单位与步行街商铺业主委员会因物业费等问题意见不一致遂撤场。2009 年 3 月业主委员会自行解散，直至火灾发生，步行街业主未再成立业主委员会或确定管理责任单位。

攸县肖喜兰服装店所在建筑主楼为湘东精品港大楼，主楼设消防水泵房、屋顶水箱为步行街商区室内外消火栓供水。2025 年 1 月 15 日，该大楼产权所有方株洲湘东房地产开发有限公司（统一社会信用代码：91430223*******）因金融借款合同纠纷及建设施工合同纠纷，致大楼被株洲市中级人民法院依法查封，查封时间为 2025 年 1 月 25 日至 2028 年 1 月 14 日。

根据调查走访得知，主楼被查封后停止了生产经营活动，室内消防设施未进行维护保养，导致步行街商区室内外消火栓无水；商业步行街两侧由开发商设置有防止机动车进入的石墩且无人管理，同时望云路侧入口有私家车停放和移动摊贩，对火灾发生后救援车辆到场停靠有一定影响。步行街主楼产权方和其他业主未确定责任人履行管理职责，也未明确各方的消防安全责任是造成该起火灾蔓延扩大的间接原因。

（三）基层组织和相关部门监督指导职责落实情况

攸县步行街长期处于无业主委员会、无物业服务企业状态，相关产权方和使用方也未明确各方消防安全职责及其他管理职责，特别是湘东精品港大楼被实施查封停止使用后，导致公用的

消防车通道和建筑消防设施处于无统一管理状态；属地联星街道和胜利社区及县住建、城管、消防等监管部门未及时发现上述问题并组织相关人员对存在的问题隐患进行指导整改；属地街道和社区履行属地安全及消防管理职责不到位，未督促指导步行街业主和使用方开展统一管理，未能在“九小场所”排查中发现攸县肖喜兰服装店未配备灭火器和员工培训不到位等问题并督促整改；住建、城管、消防等相关监管部门履行安全生产监管责任不到位，对步行街存在的问题隐患未及时发现并督促整改。

五、责任追究处理建议

（一）火灾事故责任人处理建议

1.肖喜兰。攸县肖喜兰服装店经营者。落实消防安全主体责任不到位，采用可燃易燃材料装饰装修，装修工程未经消防验收主管部门备案，未按要求配备灭火器等消防器材，未有效组织员工进行安全培训和演练，对火灾发生负直接责任，建议由相关单位依据《中华人民共和国消防法》第六十四条规定给予行政处罚。

2.刘容娇。攸县肖喜兰服装店店员。在火灾初起阶段未能在第一时间及时有效扑救，延误了最佳灭火时机，鉴于其在此起火灾事故中不存在主观过错，建议由联星街道胜利社区予以警示教育，同时对其进行消防安全常识教育和培训。

（二）其他处理建议

1.建议县人民政府组织联星街道办事处和住建、城管、消防

等监管部门主要负责同志进行警示约谈。

2.建议联星街道办事处组织胜利社区居民委员会主要负责同志进行警示约谈。

3.建议联星街道胜利社区居民委员会向联星街道办事处做出检查。

六、事故教训

（一）单位主体责任不落实

此次事故暴露出，涉事经营单位消防安全主体责任悬空，无视法律法规和相关国家标准，日常消防安全管理和培训演练不落实。攸县肖喜兰服装店实际经营者在室内装修中采用大量易燃可燃材料，未按规定在消防验收主管部门备案；未按国家标准或行业标准配备基本消防器材，对员工的培训和教育流于形式。以上单位场所在落实消防安全主体责任中走过场、搞形式，为事故发生、扩大造成财产损失埋下祸根。

（二）老旧商住区管理无序

步行街商区长期以来未明确使用方和产权方相关消防安全责任，也未确定单位进行统一管理，导致公用的消防设施和通道失控漏管，湘东精品港大楼产权方因法院查封将建筑“一锁了之”，未考虑建筑消防设施维护保养问题，机动车隔离装置自商区建成后便无人维护管理，为步行街安全管理埋下问题隐患。

（三）基层消防治理有盲区

此次事故暴露出攸县联星街道胜利社区基层消防安全治理工

作不到位，未能及时发现并督促整改“九小场所”在履行消防安全主体责任方面存在的问题，对步行街存在的无序管理问题未进行有效指导；住建、城管、消防等行业监管部门在对“三管三必须”的认识和贯彻落实上有差距，落实“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”不到位，在属地管理和行业监管不同程度存在失位缺位问题。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取“3·14”火灾事故教训，举一反三，切实筑牢消防安全防线，依据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于加强基层消防工作的意见》（国办发〔2026〕6号）以及省市相关文件精神，结合本次事故暴露出的问题，提出以下整改和防范措施：

（一）强化政治担当，健全消防安全责任体系

各部门单位要深刻汲取教训，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，构建党委政府组织领导、消防牵头、部门协同、县乡一体、群防群治的全链条消防安全责任体系。一要压实党政领导责任。健全由各级政府牵头的消防安全工作机制，定期研究部署、督导检查，乡镇（街道）要严格落实属地管理第一责任，将消防工作职责细化落实到内设机构，明确专门工作力量，定期开展辖区消防安全风险研判，开展排查检查和宣传教育，坚决杜绝监管空档盲区。二要厘清行业部门监管职责。严格落实“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的工作原则，明

确住建、城管、消防、应急、市场监管等部门在消防安全监管中的职责边界，形成各司其职、协同联动的综合监管格局，杜绝推诿扯皮、监管失位。三要压实单位主体责任。督促生产经营单位严格落实消防安全主体责任，明确法定代表人、实际控制人为消防安全第一责任人，全面落实消防安全管理制度、操作规程。针对同一建筑物由多个产权方、使用方管理的情形，严格督促各方签订消防安全管理协议，明确共用消防设施、疏散通道、消防车通道的统一管理责任，确保责任到人、管理到位。

（二）聚焦风险隐患，持续深化消防安全综合监管

坚持预防为主、防消结合，以本次事故暴露出的风险隐患为契机，聚焦老旧商住区、“九小场所”等重点领域，深化全链条、全周期消防安全综合监管，推动消防安全治理模式向事前预防转型。一要强化源头审批监管把关。严格落实建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查制度；城管部门要严格落实户外广告牌设置审批与备案管理，对采用易燃可燃材料制作、设置不规范的广告牌，一律不予审批，已设置的要限期整改拆除，从源头杜绝火灾隐患。二要开展重点领域专项整治。以老旧商住区、“九小场所”为重点，在全县范围内开展消防安全大排查、大整治行动，重点排查整治室内装修采用易燃可燃材料、未按规定配备消防设施器材、消防设施失效、疏散通道和消防车通道堵塞、电气线路老化等突出问题；针对步行街长期无物业管理、无业委会的现状，建议由街道社区指导、协助业主成立业委会，选聘物业服

务企业，明确统一管理主体，落实消防安全管理责任。三要完善部门联合监管机制。建立部门联合执法、信息共享、协同处置的工作机制，定期开展联合检查、联合执法，形成监管合力；严格落实“街巷吹哨、部门报到”机制，对基层排查发现的跨部门、跨领域消防安全问题，及时响应、协同处置，杜绝监管盲区。

（三）夯实基层基础，筑牢末端消防安全治理网络

严格落实《国务院办公厅关于加强基层消防工作的意见》（国办发〔2026〕6号）要求，以基层消防安全治理体系和治理能力建设为核心，补齐基层消防工作短板，打通消防安全治理“最后一公里”，构建全覆盖、无死角的末端消防安全治理网络。一要完善基层网格化治理机制。乡镇（街道）要将消防安全工作全面融入基层网格化管理体系，以社区为基本单元，划分消防安全网格，将消防安全排查、宣传、隐患上报等职责落实到每个网格、每个岗位，网格员每周对辖区内“九小场所”、老旧商铺、居民楼院开展巡查，对发现的消防安全隐患及时上报、督促整改，实现基层消防安全隐患早发现、早处置、早消除。二要建强基层消防工作力量。因地制宜推行“应消合一”的基层应急消防工作机制，乡镇（街道）要配齐配全消防车辆装备和专职人员，提升基层初期火灾处置能力，确保发生火灾时能够第一时间到场处置；消防部门要加强对基层消防力量的业务指导，常态化开展培训和实战化演练，提升基层消防队伍的专业能力和实战水平。三要补齐老旧区域消防基础设施短板。针对老旧商住区、老旧商铺消防

基础设施薄弱的问题，由县人民政府统筹制定老旧区域消防基础设施提升改造计划，对老旧建筑的消防设施、电气线路、疏散通道等进行改造升级；针对消防车通道堵塞、设置障碍等问题，城管、交管、消防部门要联合属地开展整治，全面清理消防车通道上的隔离石墩、违规停放车辆、流动摊贩等，确保消防车通道时刻保持畅通。

（四）聚焦重点群体，精准实施消防安全宣传教育

坚持全民参与、社会共治，以提升全民消防安全素质为核心，聚焦“九小场所”经营者、从业人员、社区居民等重点群体，开展精准化、常态化、实操化的消防安全宣传教育，筑牢消防安全人民防线。一要开展重点人群精准化培训。针对本次事故暴露出的经营场所员工消防安全意识薄弱、初期火灾处置能力不足的问题，由各乡镇（街道）牵头，应急、消防、市场监管配合，对本辖区“九小场所”从业人员开展全覆盖的消防安全专项培训，确保从业人员熟练掌握“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会疏散）。二要开展常态化宣传教育和实操演练。各乡镇（街道）要将消防安全宣传教育纳入日常工作，依托社区党群服务中心、新时代文明实践站、宣传栏、电子屏等阵地，常态化开展消防安全宣传，普及消防安全法律法规和常识；相关职能部门要定期组织开展“消防安全进企业、进社区、进家庭”和应急演练活动，提升群众消防安全意识和自防自救能力。三

要构建全民消防社会共治格局。充分发挥社会组织、志愿者队伍的作用，组建消防安全志愿服务队，常态化开展消防安全宣传、隐患排查等志愿服务活动，引导群众主动排查整改身边的消防安全隐患，形成“人人关注消防、人人参与消防、人人监督消防”的良好氛围，筑牢全社会共同防控火灾的坚固防线。