索引号：	11330500MB1721512X/2025-1010303815	成文日期：	2025-06-18
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：	无	发布机构：	湖州南太湖新区管理委员会

湖州南太湖新区湖州森宏环保木塑材料有限公司“5.29”员工清理湿电除尘器触电一般生产安全事故调查报告

发布日期：2026-02-13 14:06

湖州南太湖新区湖州森宏环保木塑材料有限公司“5.29”员工清理湿电除尘器触电一般生产安全事故调查报告

2025年05月29日早上8点32分许，湖州森宏环保木塑材料有限公司主厂房北侧外的湿电除尘器装置（湖州南太湖新区康山街道成业路788号）发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失190余万元。

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，管委会分管领导指挥，新区应急管理局、康山街道办事处和公安分局康山派出所等单位及时开展事故调查。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全生产漏洞，防范遏制同类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规定，南太湖新区管委会于2025年6月4日成立了由新区应急管理局、纪检监察工委、公安

分局、总工会和康山街道办事处等相关单位组成的湖州森宏环保木塑材料有限公司“5·29”员工清理湿电除尘器触电事故调查组（以下简称事故调查组）。并委托博俊安全技术有限公司开展事故调查技术分析。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证和专家技术分析进行事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的

处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：湖州森宏环保木塑材料有限公司“5.29”事故是一起因清理湿电除尘器作业人员潘*忠违规操作，在未佩戴任何防护装备和切断电源，且未在其他工作人员协作的情况下，独自登高从事有限空间清理作业触电，造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

湖州森宏环保木塑材料有限公司: 法定代表人：汤*斌；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；住所：浙江省湖州市成业路 788号；成立日期：2008年 7月 21日；统一社会信用代码：91330500677212806 7(1/3)；注册资本：叁佰捌拾万美元；经营范围：户外 PE 木塑复合材料的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故发生地点：湖州森宏环保木塑材料有限公司位于浙江省湖州市成业路 788号，事故发生地在该公司主厂房北侧外的湿电除尘器装置 1#清理口内部西侧，该湿电除尘器高度为 6米，作业平台有防护栏和直立爬梯，通过该设备背面（南侧）护笼可攀爬至设备顶部平台。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。经现场勘查、询问企业工作人员了解情况，2025年 05月 29日 8点 25分左右，二楼造粒带班人员刘*刚下夜班来关闭湿电除尘器（型号：LNHB-30000，尺寸：6050*2200*6000mm，湿电筒尺寸：φ219*1500mm，功率：12KW，电压：0~40KV，电流：5~15A，一般工作电压调

至 40KV）电源时，在该设备旁碰到计划要清理湿电除尘器的潘*忠，潘*忠表示由自己来关闭设备电源，故让刘*刚自行下班离去。8 点 28分左右，潘*忠通过设备背面（南侧）护笼攀爬至设备顶部平台，并拿了高压清洗机（型号：HM-3700）水枪至设备顶部平台，于 8 点 32分左右进入湿电除尘器 1#清理口内部进行清理工作，后一直未见到其人。9 点 20分，办公室主任姚*华给其打电话一直无法接通，然后至 9 点 38分在车间内寻找，无果。后询问机修工丁*喜后得知潘*忠在清理湿电除尘器，姚*华立即让机修工攀爬至设备顶部检维修平台查找，发现时潘*忠已侧卧在 1#清理口内西侧（头朝南，脚朝北），右脚大拇脚趾侧边有电击痕迹，已无法动弹。

（二）事故救援情况。事发后，姚*华立即切断电源，并马上拨打 120急救电话，同时沈*敏、丁*喜等员工将潘*忠营救至设备平台进行心肺复苏等急救措施。9 点 56分 ,120急救车到厂，由姚*华及沈*敏陪同将潘*忠送至湖州南太湖医院抢救，后经医院抢救无效宣布死亡，死亡原因为电击伤。

死者潘*忠，男，汉族，身份证号码：330502**********，地址：浙江省湖州市吴兴区********，于 2020年 2月17日入职湖州森宏环保木塑材料有限公司，主要从事质检、后勤和湿电除尘器系统管理工作。

三、事故发生的原因和性质分析

（一）直接原因

当事人潘*忠在未穿戴任何相应防护装备等必要的安全防护措施情况下，独自一人登高进入湿电除尘器内（有限空间）开展设备清洗作业，由于清洗工作过程中未切断电源，

属于带电作业，事故发生时现场无其他工作人员监护，最终导致触电身亡酿成事故。

（二）事故相关单位主要问题

1.湖州森宏环保木塑材料有限公司 未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在开展特殊作业前未落实提前上报审批制度，开展特殊作业时未安排专人在现场进行监护，且安排未考取高处作业证的员工进行高处作业。

2.湖州森宏环保木塑材料有限公司主要负责人汤*斌 未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全教育培训内容不全面，未涵盖高处作业、有限空间事故预防、应急处置等相关内容，且在培训时长上未做记录；制定的安全操作规程流于形式，未能在实际作业过程中得到有效执行，未能起到明显的警示和约束效果，在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制上督促不足，导致员工安全意识淡薄，在未断电和未穿戴任何相应防护装备的情况下，独自一人登高进入湿电除尘器内（有限空间）开展作业。

四、事故责任认定及处理意见

1.潘*忠 ，死者，安全意识淡薄，在未断电和未穿戴任何防护装备的情况下，独自一人擅自冒险作业，不慎触电，属违规冒险作业，对此起事故的发生负主要责任。因其本人在事故中死亡，故免予追究。

2.湖州森宏环保木塑材料有限公司 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的

安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第二十九条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。对此起事故的发生负直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款以及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令）第十四条第二项事

故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300万元以上 500万元以下直接经济损失的，处 50万元以上 70万元以下的罚款。建议给予湖州森宏环保木塑材料有限公司处人民币伍拾壹万元整（￥510,000.00）罚款的行政处罚。

3.汤*斌，湖州森宏环保木塑材料有限公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对此起事故的发生负直接责

任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款以及《浙江省应急管理行政处罚裁量基准适用细则》第七十六条一档裁量幅度的规定，建议给予汤*斌处人民币肆万贰仟肆佰元整（￥42400.00）罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

1.湖州森宏环保木塑材料有限公司要严格按照事故“四不放过”的原则，认真分析事故原因，深刻汲取此次事故教训，进行一次全面的隐患排查，消除各类安全隐患；全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和操作规程；严格落实高风险作业提前审批报备制度，实施“班前安全会”，强化现场巡查、危险作业旁专人监护等措施；加强员工的安全生产教育培训，特别是高危作业的安全管理，监督从业人员做好个人防护用品的佩戴，增强高危作业风险分析。

2. 湖州森宏环保木塑材料有限公司主要负责人和安全管理人员要清醒认识安全生产的重要性，认真学习各类安全生产法律法规，全面履行法定安全生产管理职责，督促建立安全生产管理制度，落实专人负责现场安全管理；督促、检

查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，强化现场施工人员安全生产教育培训，提高安全生产意识和应急救援措施的落实；强化高风险作业管控，严格执行特殊作业“作业票”

审批制度，确保“三不作业”（无方案不作业、无交底不作业、无监护不作业）。

3. 南太湖新区监管部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，要进一步加大对主管行业的监督管理力度，拧紧行业部门安全生产责任链条，紧盯薄弱环节，采取有效防控措施；要加强同属地街道工作的协作配合，形成有效工作合力，属地街道办事处要切实履行职责，举一反三，依照有关法律法规，认真推进事故隐患排查治理工作，加强对辖区有关企业的安全生产监督管理，督促辖区企业落实安全生产主体责任和生产安全事故隐患排查治理机制，增强企业事故隐患自查自纠能力，防范事故的再次发生。同时，要深刻汲取本次事故教训，全面执法检查涉及同类生产设备的企业，及时消除同类事故隐患，防范事故的再次发生。

附件：1.湖州森宏环保木塑材料有限公司“5·29”事故调查组成员签名表

湖州森宏环保木塑材料有限公司“5·29”事故调查组

2025年6月18日

附件 1：

湖州森宏环保木塑材料有限公司“5·29”事故
调查组第二次会议签名表

姓　名	单　位	职　务
[illegible]	应急局	
[illegible]	应急局	
[illegible]	纪委	
[illegible]	康山所	
[illegible]	应急局	
[illegible]	应急局	
[illegible]	康山街道	
[illegible]	总工会	
[illegible]	十字街安全	
[illegible]	十字街安全技术有限公司	
[illegible]	事务所保卫科	

【返回顶部】【打印本

主办单位：湖州南太湖新区管理委员会　承办单位：湖州南太湖新区宣传中心　咨询热线：0572-2101019
浙ICP备2023004763号-1　地址：湖州市红丰路1366号　浙公网安备 33059102000120　网站标识码：3305000017　网站地图