江南区那洪街道广西和凯投资有限公司“4·1”一般触电事故调查报告

发布时间：2024-06-17 16:25 来源：江南区应急管理局

2024年4月1日19时左右，位于南宁市江南区003县道古思村胶厘岭的广西和凯投资有限公司发生一故，造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好受后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门务必高度重视行业领域的事故隐患排查治理，强化企业安全生产主体责任落实，坚决防范各类事故发生，切实保障众生命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经江民政府批准，成立江南区那洪街道广西和凯投资有限公司“4·1”一般触电事故调查组（以下简称事组），事故调查组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由江南区应急局、人社局、总工会、安分局、那洪街道办组成成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江南区纪委监委介入事故调故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加进工作的意见建议。

一、事故单位和人员基本情况

（一）事故单位基本情况：广西和凯投资有限公司。法定代表人陈某和，成立日期2013年02月26日地址：南宁市那洪街道办古思村胶厘岭，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围地产、建材市场、物流、矿产品、餐饮业、娱乐业、酒店业的投资；房屋建筑工程，装饰装修工程；易；生产销售；砖瓦永页岩。烧结多空砖。（法律、法规限制的项目取得许可或资质证书后方可开展动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关人员基本情况

陈某，男，家庭住址：福建省长乐市。系广西和凯投资有限公司的主要负责人（股东）、总经理。

潘某德，男，家庭住址：福建省长乐市。系广西和凯投资有限公司安全员。

袁某叶，女，家庭住址：广西都安瑶族自治县。系广西和凯投资有限公司装载机司机。

戴某松，男，身份证住址：广西钦州市。系广西和凯投资有限公司机修辅助工，持有有效焊接与切割作业证；经查询“中华人民共和国应急管理部官网-特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格证书查询平台”，未查询到有关戴大松电工作业操作证的证件相关信息；在本次事故中死亡。

二、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过。2024年4月1日18：40分左右，广西和凯投资有限公司工人戴某松发现厂区装车大棚东北区域棚顶有一盏照明灯不亮，并联系袁某叶驾驶铲车到现场配合换灯工作。戴某松先在该盏故障灯附近的附近电源箱关断电源（经事后核查：该电源箱电源是事发处的电风扇电源，并非该照明灯电源），然后在铲车斗内，让袁某叶操作铲车斗将他升举至更换照明灯的高度，戴某松在未做停电、验电的措施就开始更换照明灯作业，19时戴某松在换灯驳接电线作业时发生触电瘫倒在铲车斗内，袁某叶发现戴某松瘫倒后，立即将铲车斗降至地面，并下车查看情况，见戴某松已被触电昏迷。

（二）现场救援处置情况。袁某叶发现戴某松发生触电昏迷后，去找来工人隆某克帮忙将戴某松抬出铲车斗，平放在地上并拨打120急救电话。19时35分左右，120医护人员赶到现场将戴某松送往南宁市第二人民医院进行救治。戴某松于2024年4月2日8时32分经医院抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和财产损失情况。广西和凯投资有限公司“4·1”一般触电事故造成1人死亡，死者戴某松，男，汉族，59岁。截至2024年4月22日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GBT6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失98万元人民币，其中：善后处理费用98万元，无财产损失。

（四）事故现场勘验情况。事故现场位于江南区003县道古思村胶厘岭广西和凯投资有限公司装车大棚东北区域，该区域地面已硬化为水泥地面，地面平整覆盖少量土尘，地面安装有运砖摆渡车轨道，为东西向；距摆渡轨道东侧尾部8.5米处的上部顶棚有一根钢梁，该钢梁距离地面高度为4.2米，钢梁上安装有LED灯，型号：IP600/220V，300W，灯电源线为两股线芯；距离灯30cm西侧有一根下垂的两股线芯电源线，长度为50cm,电源线已剪开绝缘胶皮，铜线头呈裸露状态，电源线上缠绕有一个黑色电工胶带；装车大棚东北区域一跨棚西侧第二根柱下部安装有一个电源箱；尺寸为：长60cm×宽40cm×高20cm，电源箱内安装有2个单相漏电开关，该处开关为装车大棚照明电源总开关（经电工技术人员检测事发涉及照明电源控制开关漏电保护功能处于失效状态），该电源箱距离涉及事发照明灯处为70米。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。戴某松安全意识淡薄，未持电工特种作业操作证上岗，对公司电气线路不熟电源开关，在更换照明灯驳接电线时未落实停电、验电措施违规冒险作业①，导致触电事故发生。

（二）事故间接原因。

1、广西和凯投资有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对作业人员安全生产教育和培训位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工无电工特种作业操作证上岗的安全

2 、陈某，未严格落实本单位的全员安全生产责任制，督促、检查本企业安全生产管理工作不到位时消除员工无电工特种作业操作证上岗的生产安全事故隐患。

3、潘某德，对从业人员安全生产教育培训不到位，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时制员工无电工特种作业证上岗的违反操作规程行为。

4、袁某叶，未遵守本单位的安全生产规章制定和操作规程，违反公司装载机操作规程使用铲车将托举登高作业，未能履行监督、制止一同作业工人违章操作行为。

（三）事故性质。经调查组认定，该事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，工人无特种上岗，违章冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2024年4月1日19时

①依据《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）规定，第6条第二款“ 用电产品的维修：用电产品的测试及维修应根据情况采取全分停电和不停电3种方式，并设置安全警示标志及采取相应的安全措施，并由专业人员进行，非专业人员不得从事电气设备和电气装置修，...”和第9条第三款“从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后方可上岗”

32分，江南区应急局应急指挥中心收到南宁市应急联动中心指令，称在南宁市江南区003县道古思的广西和凯投资有限公司发生人员触电情况，江南区应急局立即报告城区政府领导、江南区委值班知江南区那洪街道办、那洪派出所等相关单位赶赴事故现场处置。

（二）事故应急处置评估结论。通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事故后，江南区应急、公安、那洪街道等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处

置得当，社会秩序稳定。

五、有关责任单位存在的主要问题

事故发生单位：广西和凯投资有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对作业人员安全生产培训工作不到位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工无电工特种作业操作的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，……”和第四十四条第二款“生产位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故的有关规定。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对有关企业责任人员处理建议（4人）

1.陈某，广西和凯投资有限公司主要负责人。履行企业安全生产主要负责人职责不到位，未严格落位的全员安全生产责任制，督促、检查本企业安全生产管理工作不到位，未及时消除员工无电工特种作证上岗的生产安全事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的相关规定，对生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

2.潘某德，广西和凯投资有限公司安全管理员。履行公司安全生产管理人员职责不到位，对从业人生产教育培训不到位，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时制止和纠正员工无电工特种作业证违反操作规程行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织或者参与本单位安全育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的的相关规定，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.袁某叶，广西和凯投资有限公司铲车工。未遵守本单位的安全生产规章制定和操作规程，违反么机操作规程使用铲车将其他人员托举登高作业，未能履行监督、制止一同作业工人违章操作行为，对生负有责任，建议由广西和凯投资有限公司根据公司规章制度对其进行处理。

4.戴某松，广西和凯投资有限公司工人。安全意识淡薄，未持电工特种作业操作证上岗，对公司电不熟悉关错电源开关，在更换照明灯驳接电线时未落实停电、验电措施违规冒险作业，导致发生触电对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对有关企业的处理建议

广西和凯投资有限公司。未认真履行企业安全生产主体责任，对作业人员安全生产教育和培训工作位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工无电工特种作业操作证上岗的安全对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

江南区那洪街道广西和凯投资有限公司“4·1”一般触电事故暴露出事故发生单位未严格落实企业产主体责任，安全事故隐患排查、整治不彻底，存在安全培训、现场安全管理不到位，特种作业人员岗，作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，似事故再次发生，提出以下工作建议:

（一）广西和凯投资有限公司要严格落实安全生产法律、法规及本公司安全管理制度的规定，切实业安全生产主体责任，加强本单位员工的安全教育培训，加强特种作业人员的持证上岗监管，加强安事故隐患风险的排查和治理；企业主要负责人及安全管理人员，要严格履行法律法规规定的安全生产举一反三汲取本次事故教训，进一步增强安全生产管理工作责任感，严格落实安全风险分级管控和隐治理双重预防工作，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，防止类似发生。

（二）属地及各安全生产职能部门要认真吸取本次的事故教训，要严格落实属地管理责任及部责，认真贯彻落实上级有关安全生产工作的部署和要求，加强雨季汛期的安全监管工作，采取针对施，持续抓好重点行业领域、重点环节、重点部位、重点时段安全监管，督促企业按照安全生产法及文件要求，严格落实企业安全生产主体责任；同时，加强各行业领域开展安全大检查，督促企业隐患整改力度，预防类似事故再次发生。

附件：江南区那洪街道广西和凯投资有限公司“4·1”

一般触电事故调查组成员名单

江南区那洪街道广西和凯投资有限公司

“4·1”一般触电事故调查组

2024年5月24日

附件

江南区那洪街道广西和凯投资有限公司“4·1”一般触电事故调查组成单

组内分工	姓名	单位及职务
组长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	刘第二	原南宁经开区安全生产监察大队大队长
副组长	张郅林	江南区那洪街道办事处副主任
成员	何武能	江南区人力资源和社会保障局科员
梁志军	江南区总工会副主席	
肖洁	原南宁经开区安全生产监察大队监察员	
黄煜东	江南区安全生产监察大队监察员	
潘魁	江南公安分局那洪派出所民警	

打印 分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府 承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号 技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号 网站标识码：4501050001 桂公网安备45010502000199号
关于我们 网站地图