萧山盈丰中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程“6·21”一般物体打击事故调查报告

2025年6月21日，萧山盈丰中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程项目门口一名作业人员在搬运瓷砖过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失6万元（不含赔偿款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年6月23日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区交通运输局、区总工会等有关部门参加的萧山盈丰中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程项目“6·21”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山盈丰中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程“6·21”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况及人员概况

（一）事故相关单位概况

中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行），统一社会信用代码：91330****0081814P；类型：其他股份有限公司分公司(上市)；负责人：向*；成立日期：2000年1月28日；营业期限：2000年1月28日至 9999年12月31日；住所：杭州市钱江新城市民街98号尊宝大厦金尊一层、六至十八层及三十六层；经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

浙江梦怡建筑装饰有限公司（以下简称梦怡建筑），统一社会信用代码：9133050****2353268；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈*祥；注册资本：伍仟万元人民币；成立日期：2013年5月28日；营业期限：2013年5月28日至 9999年9月9日；住所：浙江省湖州市康山街道百盛国际大厦2301-2305；经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、

电子与智能化工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程、环保工程、建筑工程、市政公用工程、机电工程、安全技术防范工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、体育场地设施工程、景观工程、环境工程、净化工程、河湖整治工程、造林工程、展览工程、建筑物拆迁工程、建筑物结构补强工程的施工；建筑幕墙工程、建筑装饰工程、消防设施工程、展览工程、景观工程的设计；塑钢门窗、铝合金门窗的设计、制作、安装；园林绿化综合性养护管理、花卉、盆景、草坪的培育、销售，园林绿化技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质情况：建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。

吴兴宝创装饰建材商行（以下简称宝创建材），统一社会信用代码：923305******WD9A1H；类型：个体工商户；经营者：方*保；成立日期：2022年1月12日；营业期限：2022年1月12日至无固定期限；住所：浙江省湖州市吴兴区湖东街道谈家扇路118号-1二楼；经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）死者概况

人员信息：王*，男，1979 年 7 月 19 日出生，户籍住址：安徽省涡阳县牌坊镇王安行政村***自然村，居民身份证号码：341621********5519，系现场搬运人员，本次事故中死亡。

二、工程情况

中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程项目位于杭州市萧山区市心北路 1579-1589（连续单号），飞虹路地铁口 C 出口西北侧（见图 1），项目涉及市心北路 1579-1589（连续单号）融泰云臻商务楼一层及三层部分，事发位置位于市心北路 1579-1589（连续单号）一楼门面外。工程建筑面积为 580 平方米，工程造价为 1455077 元，计划开竣工日期为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 19 日，该工程建设单位为民生银行，施工单位为梦怡建筑，瓷砖供货方为宝创建材。事故发生时，该工程正在瓷砖铺设阶段。

2025 年 4 月 17 日，民生银行与梦怡建筑签订《中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程建设工程施工合同(小型工程)》（以下简称《施工合同》），双方签订了安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程建设单位的负责人为李*明，施工单位项目负责人为吴*妹。

2025 年 5 月 10 日梦怡建筑向杭州星纳都企业管理有限公司（物业公司）报备进场施工情况。



图 1　工程位置

三、事故经过及应急处置情况

截止事发当日，中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程项目先后三次向宝创建材员工宋*明购置瓷砖。第一次供货系 2025 年 6 月 9 日，宝创建材员工宋*明联系了与宝创建材长期合作的驾驶员薄*和，由薄*和将瓷砖送货至民生银行工地并搬运至工地三楼。该次搬运费用由钱*（梦怡建筑施工员）朋友沈*强先行替钱*垫付 200 元。第二次供货系 2025 年 6 月 13 日，在瓷砖送到后，宋*明通过中间人王*介绍，临时叫来了卸货工王*。要求王*将本次送到民生银行工地的瓷砖送货至工地三楼。该次搬运费用由宋*明转账给王*450 元。

第三次供货系 2025 年 6 月 21 日，即事发当日，宋*明临时叫来了王*搬运瓷砖。根据视频监控显示，当日 12 时 17 分 21 秒，王*战（宋*明临时叫来的驾驶员，负责运输瓷砖）驾驶赣 CC1F85

货车将瓷砖送至民生银行一楼门外（见图 2）。12 时 18 分，王*战打开车厢，王*推来推车准备搬运瓷砖（见图 3）。12 时 20 分 42 秒，王*开始将瓷砖搬运至民生银行工地内（见图 4）。13 时 33 分 12 秒，王*在货车上准备搬运瓷砖时，斜靠在货车车厢上的整排瓷砖向王*身上倾倒（见图 5）。13 时 44 分 55 秒，路过群众发现王*被瓷砖砸中，随即叫来了民生银行工地内正在作业的泥工张*辉及其妻子吴*青（见图 6）。

事故发生后，张*辉和吴*青听到了工地外路人的呼喊，随即出来查看。此时发现王*被瓷砖压到，已无意识，吴*青随即叫来了王*战和两名保安（吕*翔和张*），现场 5 人合力将压在王*身上的瓷砖推开（见图 7）。同时吴*青拨打了 120 急救电话。13 时 58 分 15 秒，120 救护车到达现场（见图 8），将王*送往浙二医院博奥院区进行抢救，后王*经抢救无效死亡。



图 2　瓷砖被送至民生银行装修项目工地



图 3　王*推来推车准备搬运瓷砖



图 4　王*开始搬运瓷砖



图 5　王*被瓷砖砸中胸部



图 6　路过群众发现事发情况



图 7　现场 5 人合力开展施救



图 8　120 救护车到达现场

四、应急处置评估

事故发生后，张*辉及其妻子吴*青，两名保安吕*翔、张*和驾驶员王*战等人第一时间推开了压在王*身上的瓷砖，吴*青第一时间拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

五、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2025年6月21日对现场进行勘验，具体情况如下：

事故发生在中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程一楼门外（见图9）。事发时，涉事瓷砖放置于一辆红色轻型仓栅式货车上，该货车车牌号为赣CC1F85，所有人为王*战，使用性质为货运，品牌型号为解放牌CA5043CCYP40K2L1，车辆识别代号为LFNA4MJA2LAN01759，发动机号为BF11143516。

赣CC1F85货车车厢内，放置有一批瓷砖。经现场询问，该批瓷砖系宝创建材采购的用于中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程所需的瓷砖。涉事瓷砖规格为75厘米*150厘米，每箱重量约为53千克（见图10、图11）。事发时共有18箱瓷砖压在王*胸部，经计算，重量共计约954千克。



图 9　涉事的瓷砖



图 10　涉事瓷砖重量



图 11　涉事瓷砖规格

六、事故直接原因

作业人员王*在未保证自身安全的情况下，凭借经验进行瓷砖搬运作业，致作业过程中瓷砖砸向自己，最终导致死亡。

七、企业主要问题

（一）宝创建材安全生产责任制落实不到位，未制定安全生产相关规章制度和操作规程。

（二）宝创建材安全教育培训不到位，未按规定对搬运工人进行教育培训，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识。

八、履职情况

2025 年以来，盈丰街道持续强化社会面零星小散工程安全生产的监管，做好装修施工报备，要求住宅或沿街店铺等零星、小规模装修工程要向物业报备，涉及动火作业的要完成作业审批。

同时，强化风险的过程监管和社会面“吹哨”，要求社区网格员、物业结合网格巡防现场查看，重点检查现场施工人员防护设备、动火作业审批、灭火设施设备等，并做好现场宣教和作业安全指导。今年以来，集中开展各类安全生产检查5次，发现各类问题并整改逾20个，开展建筑工程各类事故（特别是火灾、坍塌、触电等）的培训会议3次，应急演练2场，培训211人次。

九、对相关责任人员、责任单位的处理建议

宝创建材，安全生产责任制落实不到位，未制定安全生产相关规章制度和操作规程，未按规定对搬运工人进行教育培训，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

十、事故防范和整改措施

（一）宝创建材

要深刻汲取本起事故教训，要加强货物在经营、运输、搬运等环节的安全管理，全面落实企业主体责任，制定并完善企业的安全生产规章制度和操作规程；同时要举一反三，进一步加强企业的安全生产教育培训，教育并督促作业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，增强安全意识，防范类似事故的发生。

（二）盈丰街道

要认真吸取事故教训，要针对本起事故暴露的问题，在辖区内开展一次针对装饰装修工程的安全检查，督促企业及时整改闭

环；同时要举一反三，进一步落实属地监管职责，强化安全生产监管，进一步做好辖区内装饰装修工程的报备、摸排工作，并督促企业严格遵守安全生产法律法规，防范类似生产安全事故的发生。

萧山盈丰中国民生银行钱江世纪城支行室内装饰工程
“6·21”一般物体打击事故调查组
2025 年 8 月 18 日