阳江高新区阳江翌川金属科技有限公司
“12 · 3”物体打击致死
一般事故调查报告

阳江高新区“12·3”物体打击致死一般事故调查组（代章）
2021 年 1 月 15 日

目录

一、 基本情况 2
(一) 阳江翌川金属科技有限公司基本情况 2
(二) 事故发生处的相关设备设施情况 2
(三) 事故死亡人员基本情况 3
(四) 政府部门监管情况 4
二、 事故发生及应急处置经过 4
(一) 事故发生经过 4
(二) 事故信息接报和应急处置情况 5
(三) 事故应急处置经过 5
(四) 善后处置情况 6
三、 事故原因和性质 6
(一) 直接原因 6
(二) 间接原因 6
(三) 事故性质 10
四、 事故的责任认定及处理建议 10
(一) 建议免予追究责任人员 10
(二) 建议给予行政处罚单位和人员 10
五、 事故暴露的突出问题及防范和整改措施 11
(一) 事故暴露的突出问题 11
(二) 事故防范和整改措施 12

2020 年 12 月 3 日 8 时 12 分，位于广东省阳江高新区的阳江翌川金属科技有限公司（以下简称“翌川公司”）发生一起物体打击事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 120 万元。

事故发生后，阳江高新区管委会高度重视，主要领导和分管领导要求全力做好事故处理和死者家属安抚等善后工作，尽快查清事故原因，并按照法律法规严格追究事故责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)的规定，并根据《阳江市人民政府办公室关于委托阳江高新区管委会组织阳江翌川金属科技有限公司“12 · 3”物体打击致死一般事故调查工作的通知》（阳府办函〔2020〕139 号）的授权，阳江高新区成立由高新区党委委员、管委会副主任张革同志为组长，纪委监察办、区安全监管局、公安高新分局、区总工会、区综合执法局等单位有关人员组成的阳江翌川金属科技有限公司“12·3”物体打击致死一般事故调查组(以下简称“事故调查组”)，同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员全程参与监督。阳江市应急管理局对事故调查工作进行了挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、现场测试，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 阳江翌川金属科技有限公司基本情况

阳江翌川金属科技有限公司成立于 2013 年 6 月 21 日，统一社会信用代码为 91441700071876296H，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本 35444 万人民币，法定代表人为王建聪，营业范围为镍、铜、锰、铬、钼的生产及销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零部件加工及设备维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环保砖、机制砂（不含河砂、海砂）的生产、销售。

阳江翌川金属科技有限公司年产镍合金约 20 万吨（5 万吨纯镍量），厂区有 2 台 33000 千瓦镍合金矿热炉及配套设施，采用回转窑+矿热炉（RKEF）对红土镍矿进行冶炼工艺。公司成立安全环保科，负责公司的安全、环境和健康工作，共有专职人员 3 人。

(二) 事故发生处的相关设备设施情况

事故发生地点为 1#干燥窑的带式输送机拉紧装置正下方，该输送机位于工厂东侧，用于将湿矿泥输送到 1#干燥窑，输送机自北向南布置，安装在管廊内，长度约 90 米，坡度约 30 度。该输送机采用采用垂直重锤拉紧装置，拉紧装置位于输送机机前端约 25 米。拉紧装置下方有一个工作平台，面积约 7 平方米，平台四周有栅栏围。拉紧装置使用 8 块铁块作为配重块，事故发生后，配重块已脱落到工作平台。拉紧装置上方皮带断裂，断裂面整齐光滑，断裂皮带上部分被金属角铁固定在管廊上，下部分脱落在地面。

图一：事故发生时状态

(三) 事故死亡人员基本情况

余通，男，汉族，41 岁，公民身份号码：511102************，户籍所在地为四川省峨眉山市，是阳江翌川金属科技有限公司员工。余通于 2019 年 6 月到翌川公司工作，所在班组为干燥窑丙班，负责皮带物料输送。2020 年 12 月 3 日，余通在 1#干燥窑皮带拉紧装置下方进行清洁作业时，被拉紧装置的配重块砸中头部，经抢救无效后死亡。

(四) 政府部门监管情况

阳江高新区安全监管局为本地区钢铁行业主管部门，根据《阳江高新区安全生产监督管理局2020年安全生产监督检查计划》，阳江翌川金属科技有限公司为重点检查对象，阳江高新区需每年对翌川公司开展不少于 4 次的安全检查。2020 年期间阳江高新区安全监管局结合《阳江高新区生产经营单位主要负责人履职情况专项检查方案》《阳江高新区钢铁行业企业重大隐患专项检查方案》等专项方案，于同年 2 月 12 日、5 月 22 日、6 月 30 日和 10 月 14 日对翌川公司开展检查，共责令翌川公司整改隐患 86 项，并在规定时限内对隐患整改情况进行复查，实行闭环管理。阳江高新区安全生产监督管理局依照法定职责，履行其监管责任。

二、事故发生及应急处置经过

(一) 事故发生经过

2020 年 12 月 3 日翌川公司按计划对 1#干燥窑的输送机皮带进行更换，更换作业由翌川公司机修班负责。12 月 3 日 7 时 20 分干燥窑丙班如常接班，接岗后干燥窑给料工胡国顺接到中控停止给料的指令，随后按指令停止进料。7 时 40 分，丙班班长白永林通过对讲机指示班组成员对负责地段进行清理作业，8 时左右，死者余通打开拉紧装置下方平台围栏，进入该平台进行清理作业。以此同时，机修班长赵昌辉进入管廊对皮带进行更换，使用角铁将拉紧装置上方的皮带固定，防止皮带下滑。约 8 时 12 分，赵昌辉使用美工刀将皮带割断，此时拉紧装置配重块受重力下坠，击打中正在下方的余通。

(二) 事故信息接报和应急处置情况

事故发生后，翌川公司现场负责人立即拨打 120 急救电话。8 时 40 分，阳江高新区人民医院医护人员到现场对余通进行抢救，经医生抢救后，确认余通已死亡。随后公司主要负责人向阳江高新区安全生产监督管理局上报事故，并通知余通家属。11 时左右，阳江市殡仪馆工作人员到达现场，完成死者遗体收殓。

(三) 事故应急处置经过

阳江高新区党委、管委会接到事故报告后，立即启动应急机制，组织区安全监管等相关部门人员赶赴现场，了解相关情况，要求妥善做好事故处理及家属安抚等善后工作，同时对 1#干燥窑进行安全隐患排查，防止发生次生事故。

经评估，阳江翌川金属科技有限公司“12·3”物体打击事故中涉及的企业、阳江高新区管委会和阳江高新区有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及新冠肺炎疫情发生。

(四) 善后处置情况

在阳江高新区相关部门的协调下，翌川公司与余通家属达成赔偿协议，阳江市殡仪馆对余通遗体进行火化。12 月 5 日，各项善后处置和理赔工作已经完成，由于善后工作处置妥当，死者家属情绪稳定，没有因事故造成社会不稳定因素。

三、事故原因和性质

(一) 直接原因

阳江翌川金属科技有限公司在对 1#干燥窑皮带进行更换的过程中，未安排人员对配重块进行固定或者移除处理，皮带割断后配重块受重力突然下坠，砸中正在作业的余通，余通因伤势过重经抢救无效死亡。

(二) 间接原因

1.余通安全意识淡薄，心存侥幸、冒险蛮干。余通未严格遵守阳江翌川金属科技有限公司的安全生产规章制度和操作规程[1]。经查，事故发生时，余通正在对班组负责的地段进行清理湿矿泥作业，不服从班组长安排，在未了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素的情况下，擅自打开拉紧装置下方平台围栏，进入该平台进行清理作业，被拉紧装置配重块击打头部死亡。

2.阳江翌川金属科技有限公司安全生产主体责任不落实。

一是未对从业人员进行安全生产教育和培训[2]；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[3]。经查，阳江翌川金属科技有限公司未能提供余通、赵昌辉等人的安全教育和培训记录，余通、赵昌辉等人长期不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能。

二是生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患。经查，翌川公司于 2016 年编制的《皮带（连廊）机维修安全操作规程》(以下简称《规程》)存在多处缺陷且未及时修订。例如《规程》中没有注明在更换皮带时需要对配重块作固定或者移除处理，对更换皮带中存在的风险辨识不到位。该管理隐患长期存在并未被排查发现。

三是未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[4]。经查，事故发生点的配重块高约 2 米，如果皮带断裂或者员工不按规程操作设备，配重块有坠落风险，具有较大危险因素，翌川公司没有在该设备设置明显的安全警示标志。

3.阳江翌川金属科技有限公司董事长王建聪安全管理不到位。

一是未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划[5]。经查，王建聪没有组织制定本公司的安全教育和培训计划，余通、赵昌辉等人仅在上岗前参加了三级培训，没有按规定每年进行再培训[6]，员工长期未能掌握所在岗位的安全操作技能。

二是未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患[7]。经查，王建聪仅在安全例会上交代要机修班组与干燥窑班组签订技术交底，但是没有对落实情况进行检查，致使上述班组在没有签订任何技术交底的情况下开展工作。

三是未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程[8]。经查，王建聪没有组织制定具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度[9]。

4.阳江翌川金属科技有限公司机修班长赵昌辉违反安全管理规定作业[10、11]。经查，赵昌辉违反《阳江翌川金属科技有限公司皮带（连廊）机修规程》的规定作业，赵昌辉现场综合协调、管理不力，未按要求确认拉紧装置附近无人靠近，并没有安排专人值守。赵昌辉没有在危险部位设置明显的警示标志，没有与地面工作人员进行技术交底，告知作业内容和存在的安全风险。

(三) 事故性质

经事故调查认定，阳江翌川金属科技有限公司“12 · 3”物体打击致死事故是一起一般生产安全事故。

四、事故的责任认定及处理建议

(一)建议免予追究责任人员

余通，阳江金属科技有限公司员工。余通安全意识淡薄，心存侥幸、冒险蛮干；未严格遵守翌川公司的安全生产规章制度和操作规程。余通对事故发生负有直接责任，鉴于余通已在事故中死亡，建议不予追究责任。

(二)建议给予行政处罚单位和人员

1.**阳江翌川金属科技有限公司**未对从业人员进行安全生产教育和培训；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，对事故的发生负有责任，综合上述违法行为，建议由阳江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[12]，对阳江翌川金属科技有限公司依法作出相应的行政处罚。

2.**王建聪**，阳江翌川金属科技有限公司董事长、安全生产主要负责人。王建聪未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患，存在管理过失，对事故的发生负有责任，综合上述违法行为，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定[13]，对王建聪依法作出相应的行政处罚。

3.**赵昌辉**，阳江翌川金属科技有限公司机修班班组长。赵昌辉没有遵守翌川公司安全管理规定作业，对事故发生负有责任，建议由阳江市应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》相关规定[14]，对赵昌辉依法作出相应的行政处罚。

五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施

(一)事故暴露的突出问题

阳江翌川金属科技有限公司“12 · 3”物体打击事故教训十分深刻，充分暴露了企业落实安全生产主体责任不到位，责任体系不健全，安全管理混乱，安全管理制度和操作规程制定不规范、执行不到位，安全教训培训落实不到位等问题。同时也暴露出部分从业人员安全知识缺乏、安全意识不强，作业时往往存在侥幸心理，在不采取任何安全措施的情况下，未落实任何安全措施的情况下，冒险蛮干。

(二)事故防范和整改措施

1.严格落实企业安全生产主体责任。阳江翌川金属科技有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实提高政治站位和安全意识，将安全理念渗透到安全管理的每一个环节，形成安全理念、安全制度和安全行为的有机统一。翌川公司要健全安全奖惩制度，加强对违规作业的管理，对违规操作的员工要有警示性的处罚。同时，强化日常安全巡查，加强生产现场安全管理，要求员工认真遵守各项操作规程，杜绝各类违章作业行为。

2. 认真组织开展大反思大讨论的警示教育。阳江翌川金属科技有限公司要及时开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，认真学习领会安全生产有关法律法规和政策文件要求。公司领导班子要迅速召开专题会议，深刻反思事故原因，检讨存在问题，班子成员主动承担事故责任，确保事故教训入脑入心。要结合事故暴露出的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，并在企业醒目位置或场所设立事故警示牌，标明事故时间、原因、伤亡人数、经济损失等信息，惊醒企业时刻牢记事故教训。

3.迅速开展一次安全风险隐患大排查大整治。阳江翌川金属科技有限公司要举一反三，全面深入地开展风险隐患排查治理，落实安全生产“一线三排”工作机制，针对事故发生的直接原因和深层次原因，深入查找组织管理、教育培训、制度落实、操作规程、个人防护与应急处置等方面的问题隐患，严格落实各项风险管控措施，防止事故再次发生。要认真对照《安全生产法》《广东省安全生产条例》等有关法律法规、《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等政策文件要求，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，凡不符合要求的，要立即整改纠正。

3. 组织同类企业深刻吸取事故教训。阳江高新区安全监管局要迅速将本起事故情况对辖区同类企业进行通报，相关企业要迅速组织召开全体员工大会，通报事故有关情况，深刻吸取事故教训，举一反三，查找自身存在的问题。

阳江翌川科技有限公司要在 2021 年 3 月 3 日前把事故发生后采取的整改措施和落实情况，以书面的形式报送至阳江高新区安全生产监管管理局。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划……”

[6] 《生产经营单位安全培训规定》第十三条第二款 “煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……”

[8] 《广东省安全生产条例》第十一条 “生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产职责：（一）组织制定本条例第十条规定的安全生产制度并督促实施；”

[9] 《广东省安全生产条例》第十条 “生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：……（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；”

[10] 《阳江翌川金属科技有限公司皮带（连廊）机维修安全操作规程》 第 6 项“更换拆装皮带、托辊、驱动辊时提前与属地单位负责人取得联系，对属地单位员工进行技术交底，告知作业内容和存在的安全风险。”

[11] 《阳江翌川金属科技有限公司皮带（连廊）机维修安全操作规程》 第 11 项“维修作业前，维修人员应对皮带张紧轮装置、急停装置、电源断电情况进行检查确认，确保设备设施安全正常可靠操作，并确定紧张轮附近无人靠近，且维修作业须临时指定专人值守后，方可进行作业。”

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”

[14] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”