索 引 号： 736916955/2026-04402

南岗保健路**********有限公司“9•4”一般坍塌事故调查报告

日期：2025-10-20　　来源：南岗区应急管理局

2025年9月4日11时许，位于南岗区保健路***号哈尔滨********工程项目外网污水管沟工程，在挖掘过程中发生一起坍塌事故，事故造成一人（李某某，男，58岁，黑龙江绥化人）死亡，一人（岳某某1，男，48岁，黑龙江绥化人）受伤，直接经济损失145万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、区住建局、保健路街道办事处组成事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、技术鉴定等方式，

查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗保健路**********有限公司“9·4”一般坍塌伤害事故是一起因未按照施工方案施工、涉案工程未按照国家规定进行管理等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

专业分包单位：**********有限公司成立于2021年4月21日，统一社会信用代码：9123**********YD3T；经营场所：哈尔滨市香坊区**********（住宅）；经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某。经营范围：建筑工程、市政工程、电子工程、楼宇智能化工程、地基基础工程、钢结构工程、城市亮化工程、消防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、机电安装工程（不含承装（承修、承试）、电力设施、不含特种设备）、防水防腐保温工程、通信工程（不含卫星广播电视地面接收设施施工）、古建筑工程（不含文物）、环保工程、弱电工程、园林绿化工程、石油化工工程（国家禁止项目及需审批项目除外）、水利工程的设计及施工；建筑物拆除服务（不含爆破）；机械设备拆除（不含特种设备、国家禁止及专项规定除外）；承担各类施工劳务作业；机械设备租赁；批发兼零售：建筑材料；物业管理；清冰雪服务；保洁服务；建筑物清洗服务；承装、承修、承试电力设施；安全生产许可证有效期：2024年11月1日至2027年11月1日，安全生产许可证编号：（黑）JZ安许证字〔20**〕*******；建筑业企业资质证书：有效期：2029年11月14日，编号：D223*******。

2.事故相关单位概况

工程承包单位：黑龙江省****有限责任公司成立于2003年1月9日，统一社会信用代码：9123**********5341；经营场所 ：黑龙江省哈尔滨市香坊区**********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：石某某；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按资格证书规定经营）；房屋建筑工程施工总承包特级，地基与基础工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电安装工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，特种专业工程专业承包不分等级，公路工程施工总承包叁级，公路路基工程专业承包叁级，公路路面工程专业承包叁级，消防设施工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级；房地产开发与经营（叁级）；供热；建筑行业（建筑工程）设计甲级；销售：钢材、建筑材料、建筑机械设备；建筑节能工程，建筑节能产品的研发及技术服务；面向成年人开展建设行业专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目），教育辅助服务（不含培训）；人力资源招聘业务，人力资源管理咨询，人力资源

网络信息服务；检测服务；土石方工程施工；工程造价咨询服务；承担各类施工劳务作业。安全生产许可证有效期：2023年*月*日至2026年*月*日，安全生产许可证编号：（黑）JZ安许证字〔2005〕********；建筑业企业资质证书：有效期：2028年12月22日，编号：D12*******。

工程监理单位：黑龙江**********有限责任公司成立于1998年4月7日；统一社会信用代码：9123*****9163；经营场所：黑龙江省哈尔滨市道里区*******；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李某某；经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；检验检测服务；建设工程施工。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；园林绿化工程施工。工程监理资质证书有效期：至2029年4月3日，工程监理资质证书编号：E123****。

（二）事故发生单位安全管理情况

**********有限公司现有员工7人，配有专职安全管理人员1名。公司现有突发事件总体应急预案1项；年度安全生产教育与培训计划及风险管控和隐患排查预防工作方案1项、安全技术措施1项；定期组织开展安全教育和培训，并进行安全教育培训及考核。********（不含***院和******院）雨水、污水外网工程由项目经理鄂某某负责组织实施，共有员工6人，其中经理1名，其他工作人员5名。

（三）事故发生经过

2022年4月2日，**********有限公司与鄂某某签订《劳动合同书》，鄂某某从事项目经理岗位。

**********有限公司分别与李某某（死者）、岳某某签订《劳务合同》，合同约定李某某（死者）、岳某某为**********有限公司提供力工劳务。

2025年1月27日，黑龙江省****有限责任公司与**********有限公司签订《********（不含***院和******院）-雨水、污水外网专业分包合同》，分包工程地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路***号，分包工程承包范围为哈尔滨********工程项目（不含***院和******院）项目施工图纸及清单、设计变更包含的涉及雨水、污水外网工程等的所有内容。

2025年9月4日7时许，**********有限公司负责涉案现场施工的工长（安全员）高某某组织钩车司机林某某对涉案现场进行外网污水管沟基坑挖掘，同时组织**********有限公司力工岳某某2、林某某、岳某某1及李某某（死者）至涉案现场进行标高测量及残土清理。10时20分许，涉案现场用料送达，随后高某某组织岳某某2、林某某2人卸料，岳某某1及李某某（死者）2人继续在管沟基坑内作业，此时管沟基坑深度4.6米。10时50分许，高某某指挥钩机停止作业，并安排岳某某1及李某某（死者）测量标高，随后2人从位于西侧躲避的排水井至作业区域平整沟面进行测量。11时许北侧基坑坡面发生

坍塌，将2人掩埋。

（四）事故现场情况

该管沟基坑位于合流井0与合流井1之间，合流井0设计坐标为295995.493（Y），198263.133（X），合流井1设计坐标为295982.154（Y），198261.102（X），井间管沟设计长度为13.49米，管道设计坡度为4‰，排水方向为合流井0至合流井1，管道采用DN800塑料波纹管，合流井0位置管内设计底表高为156.780，设计覆土厚度为4.916米，合流井1位置管内设计底表高为156.726，设计覆土厚度为4.124米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失145万元。

死者：李某某，男，58岁，**********有限公司，力工，身份证号：232**********1513，黑龙江绥化人。

伤者：岳某某1，男，48岁，**********有限公司，力工，身份证号：232**********5713，黑龙江绥化人。

（六）其他情况

哈尔滨市南风 1-3级，白天多云最高气温30℃，夜间晴最低气温19℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月4日15时28分，区应急管理局接区住建局汇报事故相关情况。区应急局工作人员汇报主要领导后立刻赶往事故现场，到达事故现场后初步了解相关情况。16时37分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，高某某立即组织岳某某2、林某某2人进入管网基坑内开展挖掘救援工作，同时拨打120急救电话并向**********有限公司、黑龙江省****有限责任公司相关人员汇报事故情况，随后黑龙江省****有限责任公司相关人员召集其他施工队伍共同参加挖掘救援工作，挖掘工作约进行30分钟，分别将岳某某1及李某某（死者）挖出，随后120将岳某某1及李某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院进行抢救。期间涉事单位有关人员到达现场开展处置工作。接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门、属地街道负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；同时密切监控网络舆情，防止虚假不实信息扩散；指导发生事故单位积极与死者及伤者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

120急救到达现场立即对岳某某1及李某某（死者）开展人工呼吸、心肺复苏等急救措施；后将岳某某1及李某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院救治，15时30分李某某（死者）经抢救无效死亡，岳某某1现已进行康复性训练。9月4日，事故单位与死者家属签订了《补偿协议书》，并进行了补偿，死者已经安葬，同时伤者医药、

救治、康复费已由事故单位进行支付。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程出动4辆车9人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合有关书证材料及现场勘查，结合哈尔滨市建筑工程研究设计院有限公司出具的《哈尔滨****外网系统合流井基坑坍塌技术鉴定书》（哈建研鉴字〔2025〕***号）推断，管网基坑未按照施工方案要求开挖、深度超过安全开挖深度未进行支护及开挖土方在基坑边缘堆土是造成本次坍塌事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经哈尔滨市建筑工程研究设计院有限公司检验检测和鉴定，涉案现场基坑现状可见杂填土层及粉质黏土层，与事发前哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司《岩土工程勘察报告》相符，基坑开挖时一侧近似直立壁开挖，一侧为放坡开挖，现场实测推算放坡坡度为1:0.02度，实际放坡过陡，不满足施工方案放坡坡度为1:0.75要求，且开挖的土方堆在基坑边缘，在基坑侧土面自身重力及上方土堆荷载作用下产生的应力超过土体抗剪切能力，引起基坑滑坡，产生坍塌。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

事故发生时，**********有限公司项目经理鄂某某未在施工现场履行职责，施工前未按照有关规定向黑龙江省****有限责任公司及黑龙江**********有限责任公司进行施工备案，未发现作业人员未按照《外网施工方案》进行放坡施工。

**********有限公司工长（安全员）高某某施工现场履职不到位，未发现施工现场存在安全隐患。

黑龙江省****有限责任公司及黑龙江**********有限责任公司，施工现场日常巡视不到位，未发现并制止**********有限公司在事故发生地未报备作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

**********有限公司未及时发现并消除事故隐患，与《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

刘某，女，1985年10月出生，群众，2021年4月任**********有限公司法定代表

人，负责公司全面工作。作为**********有限公司主要负责人，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

鄂某某，男，1974年5月出生，群众，任**********有限公司********（不含***院和******院）-雨水、污水外网工程项目经理，负责施工现场全面工作。作为施工现场主要负责人，因未在现场履职，导致施工现场未按照《外网施工方案》，负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

高某某，男，1992年2月出生，群众，任**********有限公司********（不含***院和******院）-雨水、污水外网工程工长（安全员），排查施工现场安全事故隐患不到位，负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

**********有限公司，作为专业分包单位，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由区应急管理局给予人民币伍拾壹万元（510000）罚款的行政处罚。

黑龙江省****有限责任公司，作为工程承包单位，施工现场日常巡视不到位，未发现并制止**********有限公司在事故发生地未报备作业行为，建议由黑龙江省****有限责任公司开展警示教育工作。

黑龙江**********有限责任公司，作为工程监理单位，施工现场日常巡视不到位，未发现并制止**********有限公司在事故发生地未报备作业行为，建议由黑龙江**********有限责任公司开展警示教育工作。

六、事故主要教训

**********有限公司偏离《外网施工方案》施工，未履行施工前向承包单位及监理单位备案的基本程序，暴露安全管理体系不确实、合规意识淡薄；黑龙江省****有限责任公司及黑龙江**********有限责任公司落实日常巡查不到位，导致施工单位违规施工未被发现。

七、事故防范和整改措施建议

**********有限公司要压实施工单位主体责任，重新修订并完善安全管理体系，要严格按照施工方案进行施工，并向相关单位进行备案，将“施工前必须向承包单位、监理单位双重备案并获确认”纳入项目管理红线。同时，组织全员开展合规培训，重点考核施工方案执行、备案流程等内容，考核不合格者严禁上岗，杜绝“先施工后补手续”的违规行为。

黑龙江省****有限责任公司及黑龙江**********有限责任需建立“日巡查+周复盘”机制，明确巡查人员、频次与记录要求，对未按方案施工的行为赋予“停工否决权”。

公司需增配现场安全管理及监理力量，将施工备案核查纳入每日工作清单，对未备案施工的情况，必须第一时间制止并上报行业主管部门，确保监管“不缺位、不滞后”。

南岗区人民政府事故调查组

2025年10月20日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　联系电话：0451-82705744

适老化 无障碍服务　党政机关　政府网站找错