龙岗平湖新木创新产业园“6·25”物体打击受伤事故调查报告

2024年6月25日13时20分许，平湖街道新木社区水围一路1-1号新木创新产业园靖慈（深圳）广告有限公司仓库发生一起物体打击事故，造成1人重伤。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）及《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》的有关规定，龙岗区政府委托平湖街道办事处牵头，成立由平湖街道应急管理办公室、平安法治办公室（司法所）、党建和组织人事办公室（总工会）、经济发展办公室（劳动管理）、辅城派出所、新木社区工作站组成的事故调查组，并邀请纪工委介入，组长由平湖街道办事处副主任熊武担任。

事故调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗平湖新木创新产业园“6·25”物体打击受伤事故是一起因深圳市颐和劳务派遣管理有限公司、靖慈（深圳）广告有限公司未严格落实安全

生产主体责任，安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故[1]。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1. 靖慈（深圳）广告有限公司成立于2019年3月5日，有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：石昆；注册资本：1000万元；统一社会信用代码：91440300MA5FH5EG6H；注册地址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区水围一路1-1号新木创新产业园B106栋；经营范围：平面设计;建筑装饰装修建设工程设计与施工;园林绿化工程施工等。

2. 深圳市颐和劳务派遣管理有限公司成立于2017年10月19日，有限责任公司；法定代表人：王波；注册资本：500万元；统一社会信用代码：91440300MA5ET02851；注册地址：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区茗萃园三期12号楼，13号楼商铺69；经营范围：家政服务、劳务派遣及管理。

3. 深圳市快聘人力资源服务有限公司成立于2021年9月13日，有限责任公司；法定代表人：王波；注册资本：200万元；统一社会信用代码：91440300MA5H04MF5F；注册地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区军围5号；经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、家政服务等。

4. 石昆，男，38岁，山东肥城市人，系靖慈（深圳）广告

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

有限公司主要负责人，担任公司总经理，全面负责公司相关工作。

5. 李品德，男，汉族，36 岁，贵州普安县人，系靖慈（深圳）广告有限公司仓管员兼安全管理人员，负责仓库管理及公司安全管理相关工作。

6. 王波，男，汉族，40 岁，四川仪陇县人，系深圳市颐和劳务派遣管理有限公司、深圳市快聘人力资源服务有限公司的主要负责人，分别担任两家公司总经理，全面负责公司相关工作。

7. 甘泽群，男，汉族，15 岁，江西丰城市人，系深圳市快聘人力资源服务有限公司招聘的劳务派遣人员，被派至靖慈（深圳）广告有限公司提供劳务服务。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024 年 6 月 24 日 14 时 54 分许，靖慈（深圳）广告有限公司仓管员李品德通过“靖慈广告(颐和劳务）用工对接群”微信群联系深圳市颐和劳务派遣管理有限公司员工刘文静要求 6 月 25 日需要 4 名男劳务派遣人员。随后，刘文静通过工作手机号朋友圈发布招聘信息“6 月 25 日，新木广告公司需要男工 8 名，17/小时，打包分拣，8 点集合，9 点上班，45 岁以下”。20 时 04 分，刘文静向公司内部工作群报告安排李海、姚志军、李家彦、甘泽川共 4 人前往靖慈（深圳）广告有限公司干活。20 点 55 分，甘泽川微信刘文静说带一个叫刘泽群（实际为甘泽群）的人一起去，刘文静同意了。

6月25日早上9时许，4名派遣劳务派遣人员李海、李家彦、甘泽川、甘泽群来到靖慈（深圳）广告有限公司，李品德安排他们把B105栋一楼仓库内的货架用手动液压叉车搬运至B106栋一楼仓库。9点15分许，姚志军也来到靖慈（深圳）广告有限公司参与搬运工作。13时10分许，姚志军使用手动叉车拖拽货架，甘泽群在货物后面推行，行至B106栋一楼仓库门前时，因门前有个小斜坡，路面不平整，货物失稳发生倾倒，甘泽群用手想要扶住倾倒的货物，被货物砸中压伤。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员将压在甘泽群身上的货物搬开，并立即拨打120。120救护车到达现场后，医护人员将甘泽群送往深圳大学附属华南医院抢救。目前甘泽群仍在医院治疗中。

接到事故报告后，平湖街道办事处、新木社区工作站等相关单位有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和区应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

甘泽群，于2024年6月25日被送至深圳大学附属华南医院抢救，目前仍在医院治疗中。经医院诊断为：1.双侧颅骨缺损；

2.开放性颅脑损伤特重症；3.创伤性脑出血；4.广泛创伤性蛛网膜下腔出血伴脑室出血；5.双侧额颞叶及基底节脑挫伤伴血肿形成；6.右侧额颞部硬膜下血肿；7.创伤性脑疝；8.缺血性脑水肿；9.创伤性颅内积气；10.右侧颞骨、蝶骨、颧弓、下颌骨、右侧上颌窦后壁、左侧顶枕骨、斜坡颅骨骨折；11.左侧顶枕颞部鼻咽部积血；12.左侧顶枕颞部皮下血肿；13.左侧第1后肋骨骨折；14.肺挫伤；15.呼吸道出血；16.左侧根骨骨折；17.气管切开术后。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB／T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本起事故按照伤者伤情诊断核定损失工作日已超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失约人民币374511.75元，主要是甘泽群的医疗费用。

四、调查情况

（一）涉事叉车基本情况

涉事叉车为手动液压叉车，品牌为HELI，安徽全合股份有限公司配件分公司生产，有出厂合格证。由靖慈（深圳）广告有限公司购买，有日常点检记录。叉车由手柄、车架总成、链条、货叉、轮子等组成，货叉材质为高抗拉伸槽钢，圆形叉尖，前后端底部各有一组叉车轮，货叉长约1.6米，宽约0.7米，间距约0.36米，载重为3吨。涉事手动液压叉车不在特种设备目录内。



图 1 涉事手动液压叉车

（二）现场勘察情况

1. 涉事货物由 14 个黑色木柜箱和 15 个铁网架堆叠摆放组成。14 个黑色木柜箱用薄膜捆绑外加木框条固定，上方摆放着 15 个铁网架，铁网架用薄膜缠绕，但未捆绑固定。木柜箱整体长 2.4 米，宽 0.8 米，高 1.6 米，重 392 千克。单个铁架长 1.2 米，宽 0.7 米，高 0.03 米，重 13.5 千克，铁架总重约 202.5 千克，总高约 0.45 米。货物（木柜箱+铁网架）总重约 600 千克，总高约 2 米。



图 2 涉事木柜箱



图 3 涉事铁网架

2. 园区路面为平坦水泥路面，B105 仓库与 B106 仓库距离约 20 米，道路中间设置了隔离带，B106 仓库入口处做了放坡处理，

且坡面存在一定损坏。



图 4 涉事路面

3. 事发时天气晴朗，天气状况未对事故发生造成影响。

（三）其他调查情况

1. 深圳市颐和劳务派遣管理有限公司和深圳市快聘人力资源服务有限公司为两个主体，同一套工作班子（从业人员共 3 人，包括王波、刘文静、邓艳娜），主要负责人均为王波。

本次涉事 5 名劳务派遣人员招聘涉及深圳市颐和劳务派遣管理有限公司和深圳市快聘人力资源服务有限公司两个公司，关系如下：深圳市快聘人力资源服务有限公司没有劳务派遣资质，因此王波对外使用深圳市颐和劳务派遣管理有限公司承揽业务，本次涉事招聘有关微信号昵称、微信群昵称、统计表格均使用深圳市颐和劳务派遣管理有限公司名义。但深圳市快聘人力资源服务有限公司为小规模纳税人，而深圳市颐和劳务派遣管理有限公司为一般纳税人，开票税点较高，故深圳市颐和劳务派遣管理有限公司与靖慈（深圳）广告有限公司之间都是以深圳市快聘人力

资源服务有限公司的名义进行劳务派遣费用结算、开票。

甘泽群与甘泽川为亲兄弟，甘泽群通过甘泽川口头与深圳市颐和劳务派遣管理有限公司达成协议(甘泽川使用微信与昵称含有“颐和公司”的微信号达成协议)。甘泽群劳动业务由深圳市颐和劳务派遣管理有限公司负责管理(包括工作地点、工作内容、工资发放等)，具体作业任务主要由用工单位靖慈(深圳)广告有限公司负责。

2.深圳市颐和劳务派遣管理有限公司未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产教育和培训计划等规章制度，未对涉事5名劳务派遣人员进行安全教育培训。

3.靖慈（深圳）广告有限公司向深圳市颐和劳务派遣管理有限公司购买劳务，但双方未签订的书面合同。

4.靖慈（深圳）广告有限公司已建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度、搬运作业操作规程等规章制度，已制定安全教育培训计划并定期开展培训。

5.作业现场负责人李品德为靖慈（深圳）广告有限公司仓管员兼安全管理人员，李品德未对涉事5名劳务派遣人员进行安全教育培训。

6.存放在B105仓库需要搬运的货物已由靖慈（深圳）广告有限公司提前打包好，涉事货物高约2米，上方的铁网架仅用薄膜缠绕，未固牢。货物码放已违反靖慈（深圳）广告有限公司搬运安全操作规程第5条“货物码放要稳固、整齐，码放高度不准

超过1.8米，以防倒塌”的规定。

（四）其他问题

深圳市颐和劳务派遣管理有限公司招用人员时，未核查被录用人员的身份证，未确定被录用人员是否年满16周岁，未按规定保存录用登记材料；同时招用不满16周岁的未成年人甘泽群（即童工），使用1天（按一个月计），其行为违反《禁止使用童工规定的规定》第四条、第二条第一款规定。深圳市龙岗区人力资源局已根据《禁止使用童工规定的规定》第八条、第六条规定对用人单位深圳市颐和劳务派遣管理有限公司进行处罚，详见劳动监察行政处罚决定书（NO.1700208）。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.靖慈（深圳）广告有限公司装卸搬运货物不规范。货物超高码放、体积较大、重心较高，经过B106仓库门口放坡破损路面时，货物失稳发生倾倒。

2.甘泽群安全意识不足，在货物倾倒时，用手扶稳倾倒的货物，未及时躲避倾倒的货物，导致被货物砸中压伤。

（二）间接原因

1.深圳市颐和劳务派遣管理有限公司未对涉事的5名劳务派遣人员进行必要的安全教育培训，致使甘泽群不具备安全操作技能。

2.靖慈（深圳）广告有限公司未对涉事5名劳务派遣人员进

行必要的安全生产教育和培训、未及时消除需搬运货物码放过高的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，新木创新产业园“6·25”物体打击受伤事故是一起因深圳市颐和劳务派遣管理有限公司安全教育缺失，靖慈（深圳）广告有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）深圳市颐和劳务派遣管理有限公司未对涉事5名员工进行必要的安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款规定，对事故发生负有主要责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定对其进行处罚。

（二）深圳市颐和劳务派遣管理有限公司主要负责人王波未组织制定并实施本单位安全生产教育和计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项规定，对事故发生负有领导责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对其进行处罚。

（三）靖慈（深圳）广告有限公司未对涉事5名劳务派遣人员进行必要的安全生产教育和培训、未及时发现并消除需搬运货物码放过高的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十一条第二款规定，对事故发生

负有主要责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定对其进行处罚。

（四）靖慈（深圳）广告有限公司主要负责人石昆未严格实施本单位安全生产教育和培训计划、未及时发现并消除需搬运货物码放过高的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项规定，对事故发生负有领导责任，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对其进行处罚。

（五）靖慈（深圳）广告有限公司仓管员兼安全管理人员李品德未组织涉事5名劳务派遣人员进行安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项规定，对事故发生负有管理责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行处罚。

七、监管部门履职情况

2024年4月17日，平湖街道应急办工作人员、安格员到靖慈（深圳）广告有限公司进行隐患排查工作，检查时发现3条隐患：1、灭火器未点检；2、作业通道堆放货物；3、堆跺堆距不符合要求，以上隐患当日已按要求整改。经调查，针对此起事故，未发现平湖街道应急办有相关履职问题。

八、事故教训和整改措施

（一）深圳市颐和劳务派遣管理有限公司应认真吸取事故教训，完善招聘管理制度，严格核查招录人员的身份信息，严禁招录未满16岁未成年人，应当做好录用人员的录用登记，妥善保管好核查材料。要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。要加强对从业人员的安全生产教育和培训，确保作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（二）靖慈（深圳）广告有限公司应认真总结，吸取此次事故教训，立即开展事故警示教育和安全生产自查整顿，及时消除事故隐患；要加强安全管理体制建设，强化现场作业管理，严格落实安全教育培训等工作，确保作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施。

龙岗平湖新木创新产业园

“6·25”物体打击受伤事故调查组