# 肇庆高新区“6•15”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2025-11-12 08:37:53　来源：肇庆高新区应急管理局



2025年6月15日15时40分左右，位于肇庆高新区龙湖大道2号的广东富轩绿色智能家居科技有限公司(以下简称富轩公司)外贸成品仓库发生一起一般死亡。事故发生后，区管委会立即启动安全生产应急响应，原区安监局、公安分局等相关部门迅速赶赴现场，开展事故救援和调查工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，6月18日，区管委会成立肇庆高新区“6·15”物体打击事故调查组”），事故调查组成员单位由原区安监局、公安分局、总工会等部门组成，并邀请区纪监工委、区检察室人员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过、人况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

1.富轩公司成立于2022年10月12日，有员工约300人，统一社会信用代码：91441208MABYXLCYXU，法定代表人：李某某，注册地位于肇庆高新电工有限公司办公楼102室。经营范围包括一般项目：家具制造；玻璃制造；门窗制造加工；有色金属压延加工；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料售；门窗销售；工程和技术研究和试验发展；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物或技术进出口批的货物和技术进出口除外）。

2.肇庆市华航教育科技有限公司（以下简称华航公司）成立于2023年9月26日，有劳务派遣工人约100人，法定代表人：蔡某某91441208MAD0E4AX10，注册地位于肇庆高新区龙湖大道18号之一钜溢(肇庆)置业发展有限公司办公楼第五层506室自编之一。经营范围：一般项目技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；网络与信息安全软件开发；人力资动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务可审批的项目）；物业管理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

劳务派遣经营许可证情况：华航公司持有《劳动派遣经营许可证》（编号：44124000230022），有限期限：2023年10月20日-2026年10月19日劳动和社会保障局。

（二）劳动派遣合同签订情况

2025年5月24日，富轩公司与华航公司签订《劳务派遣合作协议》，合作期：2025年5月24日起至2026年5月23日，由华航公司派遣生产普工50人时工按20元/小时人计发，约定由富轩公司提供劳动防护用品，并对劳务派遣员工进行相关的业务技能和操作规程培训。

（三）事故单位生产工艺

铝合金门窗包装入库工艺流程：备料→穿条→开料→机加工→组装→包装→入库。

铝合金门窗包装流程：用珍珠棉及薄膜棉将单扇的铝合金门窗进行包裹，包裹两层后再用透明胶固定。包装好的单扇铝合金门窗需逐扇放进定制的包装带进行上下固定）。

此次事故发生在包装环节，工人将包装好的单扇铝合金门窗逐扇放进定制的木箱中进行二次打包时，铝合金门窗发生倾塌。

（四）事故单位安全生产管理情况

1.富轩公司

公司编制了安全生产规章制度、安全生产责任制、事故隐患排查治理制度、安全生产教育和培训制度、事故应急预案等，明确了总经理、采购部经产部主管、安全管理员的安全生产工作职责。富轩公司主要负责人、总经理熊家瑞，负责公司全面工作，未取得安全培训考核合格证明。

公司未建立安全风险分级管控制度，未采取相应的管控措施；未建立外贸成品仓门窗包装装箱安全操作规程；未对劳务派遣人员进行门窗包装装箱培训，作业人员未具备必要的安全生产知识和掌握必备的操作技能；涉事作业场所未设置明显的安全警示标志；未向劳务派遣人员提供安全帽、防护手套

2.华航公司

华航公司主要负责人蔡某某，副总经理、总驻厂代表陈某，富轩公司驻厂代表程某某。公司编制了安全生产规章制度、组织机构及岗位设置管理办工人刘某某进行必要的安全生产教育和培训。

（五）现场勘察情况

1.事故发生地点位于肇庆高新区龙湖大道2号广东富轩绿色智能家居科技有限公司外贸成品仓库

2.富轩公司外贸成品仓正面图、内部图，成品仓内已打包好的铝合金门窗木箱若干，最小规格尺寸为800mmx1000mm，最大为3500mmx2500r至120kg不等，不符合通用木箱标准(如GB/T 7284-2016《框架木箱》、GB/T12464-2016《普通木箱》规定的常规尺寸与结构，属于非标产品)。

3.经现场勘查及相关人员询问调查，铝合金门窗主要由框体、玻璃、五金配件等部分组成。涉事铝合金门窗共4块，颜色为内珠光白外氟碳黑灰，(内安装)，该铝合金门窗由47MM厚度的钢化防爆玻璃和铝合金框体组成，铝合金门窗规格：高（1829mm）*宽（2286mm）*厚（102mm），每片为102Kg，事故发生时作业工人已将4块铝合金门窗分批次竖起放进木箱包装，在采用包装塑料带绑扎在木箱上时铝合金门窗发生倾塌。打包木箱旁有度1.18m ,长度1.98m ，垂直高度1.74m，辅助用于进行铝合金门窗塑料带绑扎固定。

4.包装木箱底部卡槽共7个，卡槽尺寸长15CM，高4CM，宽6CM，可装满7块铝合金门窗。

5.涉事四片铝合金门窗尺倾塌后砸到正在作业的刘某某。

（六）事故发生经过

2025年6月15日15时40分左右，富轩公司生产主管罗某某、工人何某某、黄某某、潘某某、蒙某某和华航公司劳动派遣工人刘某某、陈某某、黎某行铝合金门窗装箱作业。刘某某、蒙某某、陈某某站立在木箱正前方将4块铝合金门窗放到木箱卡槽，黎某某在木箱后方接包装塑料带，潘某某在木箱侧抛过来的包装塑料带，并扶着铝合金门窗。接到包装塑料带后，潘某某从梯子上下来时，木箱中的4块铝合金门窗突然向前方倾塌，刘某某躲闪不及被砸

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

“6·15”事故造成1人死亡，直接经济损失人民币95万元。死者刘某某，男，汉族，1974年4月生，江西省抚州市人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

15时40分，富轩公司车间主管罗某某立即组织现场工人将压在刘某某身上的门窗进行搬离，并电话通知采购经理张某某。15时44分，行政部伍某某负责人熊某某。16时02分，富轩公司员工谢某某拨打110。

（二）事故接报及响应情况

15时53分，肇庆高新区粤大中医院120急救中心到达现场对伤者进行抢救；16时18分伤者因伤势严重被转院至四会市人民医院；17时15分左右，报后，区公安、应急等部门迅速组织人员赶赴事故现场，开展事故应急处置工作。一是做好事故现场保护及勘查工作，由原区安监局、公安分局等部门现场，现场拍照取证并对事发区域进行封控处理；二是要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好死者善后及家属安抚工作；三是由区公安分人员进行稳控，确保局势稳定；四是原区安监局按规定将事故信息按要求报送市应急管理局和区应急办。事故发生后，区各部门迅速处置，立即展开事抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，富轩公司现场管理人员能及时拨打“120”急救、“110”报警电话，医务人员、公安、安监等部门迅速对伤者开展事故应急救援处置部门报告事故情况。经评估，该起事故应急处置响应迅速，响应程序正确，信息报送及时，未出现相关单位和工作人员失职、渎职情况。

三、事故直接原因

经区公安分局经调查询问及现场勘验分析，排除他杀可能。事故调查组综合现场勘查、询问相关人员等情况，综合分析事故原因，主要表现为以下两

一是不安全的站位，刘某某对作业环境危险性认识不足，站立位置处于物体打击危险区域，未与门窗保持安全距离；二是铝合金门窗木箱稳定性差过程中重心不稳发生倾塌；三是忽视安全防护，刘某某未佩戴和使用安全帽、防护手套等劳动防护用品。

四、事故发生单位及有关企业存在的问题

（一）事故发生单位

1.富轩公司，（1）未建立安全风险分级管控制度，未对涉事场所进行风险辨识，未采取相应的安全管控措施；（2）未制定外贸成品仓搬运包装作业人员无章可循；（3）未对劳务派遣人员刘某某等人进行专门的搬运安全教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操知劳务派遣人员作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；（5）未在较大危险因素的涉事作业场所设置明显“当心物体坠落”、“小心物示标志；（6）未向劳务派遣人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、防护手套等劳动防护用品。

2.华航公司，未对被派遣工人刘某某进行安全生产教育和培训未能保证从业人员具备必要的安全生产知识。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“6·15”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

刘某某，男，劳务派遣人员，安全生产意识薄弱，对作业环境的危险性认识不足，未掌握本职工作所需的安全生产知识，未佩戴和使用劳动防护用作业未与涉事门窗保持安全距离，因木箱与铝合金门窗重心不稳发生倾塌压到头部导致死亡，对事故负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）

富轩公司，安全生产主体责任落实不到位，未制定铝合金门窗装柜作业安全操作规程；未对劳务派遣人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业知识和掌握本岗位的安全操作技能；未在较大危险因素的涉事作业场所设置明显的安全警示标志；未建立安全风险分级管控制度，未采取相应的安全管除事故隐患；未如实告知劳务派遣人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未向劳务派遣人员提供符合国家标准或者行对肇庆高新区“6·15”一般物体打击事故负有责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第二款、第三十五条、第一款、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

（三）建议给予行政处罚的个人（2人）

1.熊某某，富轩公司主要负责人，未履行主要负责人安全生产管理职责，未接受安全培训，未具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施被劳务派遣人员的安全生产教育和培训计划；未严格督促、检查安全生产工作并及时消全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项及《生产经营单位安全培训规定》第六条的规定，依据产法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

2. 郑某某，富轩公司生产总监兼安全管理员，未履行安全生产管理职责，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华第二十五条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

（四）其他处理情况

1.富轩公司安全管理人员(采购经理张某某人事行政经理江某某、车间主管罗某某)，未认真履行安全生产管理职责，未对被劳务派遣人员进行安全生排查生产安全事故隐患，建议由富轩公司根据企业内部相关规定给予处理。

2.华航公司，未对被派遣工人刘某某进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，违反了《劳务派遣暂行规定》第八条国劳动合同法》第九十二条第二款规定，建议由区劳动和社会保障局依法作出处理。

3.华航公司安全管理人员（总驻厂代表陈某、富轩公司厂代表程某某），未认真履行安全生产管理职责，未对劳务派遣人员进行安全生产教育和培事故隐患，建议由华航公司根据企业内部相关规定给予处理。

六、事故主要教训

（一）安全风险意识淡薄。事故暴露了劳务派遣作业人员安全意识薄弱，对搬运作业环境中潜在危险缺乏足够的认知和警惕，未识别作业站立位素，在作业过程中未与门窗打击区域保持安全距离，缺乏必备的安全生产知识及自我保护意识。

（二）现场安全管理混乱。富轩公司主要负责人未考取安全生产考核合格证明，只安排了采购经理考取安全生产要负责人合格证明，现场安全管理现场存在危险有害因素，落实安全生产规章制度不严不实，暴露出企业主体责任落实不到位的问题。

（三）未对劳务派遣人员开展安全教育。富轩公司、华航公司未对劳务派遣人员开展三级安全生产教育培训，导致未经教育培训合格的劳务派遣人员未具备必备的安全生产意识和掌握岗位的安全操作技能，对作业风险缺乏基本认知，进入危险区域冒险作业；未制定外贸成品仓搬运操作规程，导致从

（四）安全防范措施未有效落实。富轩公司未向劳务派遣人员发放必要的劳动防护用品（如安全帽、防护手套等），作业人员在应对紧急突发安全事

七、事故防范和整改措施建议

（一）富轩公司。一是要认真分析事故成因，总结经验教训，健全安全生产规章制度，主要负责人要依法参加安全教育和培训，知悉知晓安全生产强安全生产管理人员，构建全员安全生产责任体系。同时，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。要制定范和整改措施，将整改落实情况向全体职工公开并向区应急管理部门报告；二是要开展全厂安全大检查，加强作业现场的安全管理，尤其是生产、吊装击风险的环节，要进行安全风险辨析及风险分级管控工作，按照安全风险分级结果采取相应的防倾塌管控措施；三是要加强作业现场监督检查安全生产事故隐患排查，采取有效措施及时发现并消除事故隐患；四是要制定铝合金门窗装箱安全操作规程，严格督促作业班组按照铝合金门窗装箱安全操作规掌握岗位操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，避免人的不安全行为；五是要对有较大和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（“当心物体坠落”、“小心物体打击”），张贴岗位风险告知牌，告知员工风险因素；六是要开展全员教育和培训，要按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，举一反三，深刻汲取各类事故教训，提高人员安全意识和事故防范能力，用事故教训推强对劳务派遣和一线作业人员的安全生产教育和培训，尤其是存在物体打击风险的作业岗位。针对生产过程中可能存在的风险开展针对性的安全技术交

严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。七是要改进固定措施，在原有的底部卡槽固
专用工具对包装木箱内的铝合金门窗进行固定，确保铝合金门窗打包作业安全；弃用非标包装木箱等不符合一般包装要求的作业材料。

（二）华航公司。一是要认真分析事故成因，立即开展事故警示教育，进一步提高劳务派遣人员的安全意识，严禁违章冒险作业。要制定防范和整
措施，将整改落实情况向全体职工公开并向区劳动和社会保障部门报告；二是要对从业人员开展安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生
生产规章制度和安全操作规程；三是要认真吸取事故教训，在劳务派遣前要知晓劳务派遣人员实际从事的作业内容，对不符合企业技术要求的从业人员
正；驻厂代表要不定期对劳务派遣工作业进行抽查，严防违章作业行为。

（三）区应急管理局、劳动和社会保障局等负有安全生产监督管理职责部门。要按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产监督检
全生产主体责任。一是对事故企业主要负责人约谈通报，督促企业严格落实企业安全生产主体责任；二是做好事故警示教育工作，组织全区企业参加事
原因和过程，强化事故的警示宣传，督促企业深刻汲取事故教训，坚决防范类似的事故发生；三是组织开展专项执法检查和专家指导服务，针对存在同
专项执法检查，严格执法，有效推动企业压实主体责任，坚决遏制同类事故的发生；四是要对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行跟踪监督检
结果向社会公布。

专题专栏










