信息索引号	01404053X/2019-03928	生成日期	2019-01-15	公开日期	2019-01-1
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市人民政府事故调查组		
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,报告,安
文件下载					
内容概述	2018年10月29日10时50分左右，江阴市先锋建筑有限责任公司在江阴市万沅电子科技有限公司新建车间建设工地发生一起一般高 造成1人死亡，直接经济损失约120万元。				

江阴市先锋建筑有限责任公司“10·29”一般高处坠落事故调查报告

2018年10月29日10时50分左右，江阴市先锋建筑有限责任公司在江阴市万沅电子科技有限公司新建车间建设工地发生一起一般高处 造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调 法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市安监局为组长单位，市公安局、监委、总工会、住建局为成员单位的事故调 开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发 原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查 下：

一、基本情况

（一）工程概况和工程报批手续情况

工程名称：江阴市万沅电子科技有限公司新建年产3万台自动售货机项目；建设地址：位于江阴市临港街道泰山石膏建材公司以东； 约43266.73平方米 ；建设总投资4660万元人民币 ；工程建设单位为江阴市先锋建筑有限责任公司有限公司，项目经理：戴军 ；监理单位： 设咨询管理有限公司，总监：丁胜；建筑工程施工许可证编号：3202*********4201。开工日期：2012年12月。该工程手续齐全。

（二）事故有关单位基本情况和资质情况

1、工程建设单位：江阴市万沅电子科技有限公司，类型：有限公司，注册资本：7500万元人民币；法定代表人：顾浩；注册地：江 开发区苏港路西侧； 统一社会信用代码/注册号：9132********1459；成立日期：2012-10-08；经营范围：机器人、自动售货机、模具的研 销售。

2、工程施工单位：江阴市先锋建筑有限责任公司，类型：有限责任公司； 地址：江阴市大桥南路8号，法定代表人：沈剑； 注册资
万，成立时间：1989年2月22日，经营范围：房屋建筑工程施工，二级建筑资质。

（三）合同签订情况

2017年11月2日，江阴市万沅电子科技有限公司与江阴市先锋建筑有限责任公司签订《建设工程施工合同》，将新建年产3万台自动
工程项目发包给江阴市先锋建筑有限责任公司。

2018年10月，江阴市先锋建筑有限责任公司油漆和防水项目负责人陆建华，采购了屋面防水材料，临时雇用何如建、颜怀术、何安
军、洪小海5人做防水，何如建为带班长，工钱按工作量结算。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2018年10月29日上午，陆建华安排何如建等人到1号车间C区屋面东北角做防水。上午7时40分，何如建带领颜怀术等4人从车间东
梯爬上屋面，由于屋面是马鞍板，中间还有40厘米空隙不能走人，他们沿女儿墙走到C区开始做防水。颜怀术负责烧沥青，其他4人将防水卷
到屋面上。10时40分，何如建喊颜怀术他们4人下来吃饭，何如建、何安林、张永军、洪小海4人从南面下来，颜怀术从北面沿天沟向东行走
C区西北面第一跨天沟临边处摔下，坠落高度11米。

江苏飞扬建设咨询管理有限公司10月26日工程联系单要求：应按照临边防护要求设置临边防护围护和醒目警示标志，对作业面施工
技术交底，并做好高空作业防护。

（二）应急处置情况

事故发生后，江阴市先锋建筑有限责任公司立即报警。市安监局接报事故后，立即会同市公安局、监察委、总工会、住建局等有关部
夏港街道相关负责人赶赴事故现场，开展应急处置和善后。至11月2日，江阴市先锋建筑有限责任公司与死者颜怀术家属达成赔偿协议。全过
众闹事等过激行为。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

颜怀术，男，重庆市云阳县双水乡永丰村人，1957年11月5日出生，身份证号码：5122**********5753，从事防水作业。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1号车间C区北面天沟临边未按要求设置临边防护围护和安全警示标志，颜怀术高处作业时未佩戴安全带等劳动防护用品，导致从临
这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、江阴市先锋建筑有限责任公司在监理公司发现未设置临边防护围护和醒目警示标志、未对作业面施工人员做好安全技术交底等问
任何措施，这是本起事故发生的间接原因。

2、江阴市先锋建筑有限责任公司未为高处作业人员提供安全带等劳动防护用品，这是本起事故发生的间接原因。

3、江阴市先锋建筑有限责任公司未对高处作业人员进行安全生产教育培训，未告知防水作业岗位存在的危险因素，这是本起事故发
因。

（三）事故性质

经调查认定，江阴市先锋建筑有限责任公司 “10.29”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1、陆建华，江阴市先锋建筑有限责任公司防水项目负责人。

存在问题及责任认定：未对防水作业人进行安全生产教育培训，未为高处作业人员提供劳动防护用品，未确认防水作业场所安全条件
事故负有主要责任。

建议：移送司法机关处理。

（二）行政处罚建议

2、沈剑，江阴市先锋建筑有限责任公司主要负责人

存在问题及责任认定：未认真履单位主要负责人职责，施工现场管理混乱，对本单位的安全生产工作监督检查不力，应对本起事故的任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

3、江阴市先锋建筑有限责任公司

存在的问题及责任认定：未开展事故隐患排查，未按要求设置临边防护围护和醒目安全警示标志，未对防水作业人员做好安全技术交处作业人员提供劳动防护用品，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的问题，事故调查组提出如下意见：

（一）江阴市先锋建筑有限责任公司有限公司强化安全意识，真正落实企业安全生产主体责任，切实贯彻执行安全生产和建设工程等法规。

（二）夏港街道建设工程安全监管主要职能部门，要加大监管力度，针对建设工程的实际，严格安全监管措施，及时查纠违法违规行似事故再次发生。

江阴市人民政府江阴市

限责任公司

“10.29”一般

故调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379676
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016
党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务