索 引 号：	727471655/2026-00021
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2026-07-31
文　　号：	
关 键 词：	

巴州区东城街道四川欧森建设工程有限公司“6•1”一般高处坠落事故调查报告

2026-07-31 17:02　来源： 巴州区应急管理局

2026年6月1日11时30分许，巴州区东城街道发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约230万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2026年6月3日，经巴中市巴州区人民政府批准，成立由委常委、常务副区长高俊峰为组长，区应急管理局局长杜东阳为副组长，区总工会、区公安分局、区国资局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区房管局区市场监管局、区应急管理局、东城街道办事处为成员单位的巴州区东城街道四川欧森建设工程有限公司“6·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调组”），并邀请区检察院、区纪委监委机关参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措建议。

经调查认定：巴州区东城街道四川欧森建设工程有限公司“6·1”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及报告处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月1日11时30分许，巴州区东城街道发生一起高处坠落事故。鲜*龙（死者）和李*（伤者）在东城街道南坝金城苑小区*单元外墙搭乘升降式轻型非货专项作业车辆（车辆号牌：鄂W·NA962）进行施工作业。施工过程中升降机钢丝绳突然断裂导致机械臂快速回缩，致使工作平台下滑并倾斜，鲜*龙被抛出全带断裂，坠落地面死亡，坠落高度约26米。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场作业人员米金祥拨打120急救电话，现场群众拨打110报警，120急救人员赶到现场对鲜*龙进行抢救，后经抢救无效宣布鲜*龙死亡；李*送巴中市中心医院救治，腿部受伤，经治疗后于2026年6月10日出院。

巴中市公安局巴州区分局东城派出所接警后，赶赴事故现场进行调查，确认鲜*龙符合高坠死亡特征，排除刑事案件可能。12时39分，东城街道办事处向区急管理局报告该起事故，接报后区应急管理局工作人员赶赴现场，对事发现场进行了勘验。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序有效开展。各部门响应及时，救援过程协作有力、科学得当，受伤人员得到及时有效救治；善后赔和处置工作有力有效完成。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

四川欧森建设工程有限公司。成立日期：2016年11月18日；统一社会信用代码：91511902MA62D8CX9T；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）定代表人：杨茗艳；注册资本：贰亿元整；经营范围：房屋建筑工程、公路工程、桥梁及隧道工程、市政公用工程、室内外装饰装修工程等；住所：四川省巴中巴州区七星商城小区交易楼三楼一号。

（二）事故作业车辆情况

轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）所有人：武汉市长江新区军弘工程机械租赁部（个体工商户）；类型：个体工商户；经营者：杨建军；组成形式人经营；注册日期：2025年8月4日；经营范围：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，特种设备出租，交通设施维修（除许可业务外，可自主依法经营法律规非禁止或限制的项目）。经营场所：湖北省武汉市长江新区武湖街道青龙社区武湖工业园青龙路1号B区厂房B-1-008。

（三）现场勘验情况

区应急管理局执法人员对事发现场进行勘验时发现：1.鲜*龙已被装入裹尸袋，准备运往殡仪馆，现场有一血迹，正在清理；2.事发车辆（鄂W·NA962）伸缩臂钢丝绳断裂；3.金城苑小区5单元外墙总高度27米，死者在外墙作业时坠落高度约26米；4.事发车辆高空作业车斗缠绕一根单绳安全绳，完全断裂，上有一单钩5.事发车辆高空作业车斗附近地面有2顶安全帽；6.事发车辆高空作业车斗内有一插座；7.事发车辆作业车斗内高96cm；8.事发车辆驾驶员鲁文金有建设行业工程械施工作业操作证，有效期2022年3月12日至2028年3月11日；9.事发车辆类型为轻型非载货专项作业，注册日期为2025年8月6日。

（四）死者、伤者基本情况

1.死者：鲜*龙，男，37岁，汉族，住址：四川省巴中市巴州区水宁寺镇龙台村*组**号，身份证号：513701**********。

2.伤者：李*，男，30岁，汉族，住址：四川省巴中市巴州区化成镇高家坡村*组*号，身份证号：513701**********。

（五）善后处置和直接经济损失情况

1.善后处置。2026年6月3日，四川欧森建设工程有限公司委托董儒磊（公司员工）同杨建军（轻型非载货专项作业车辆，号牌：鄂W·NA962经营者）与死家属达成赔偿协议，本次事故未造成其他不良社会影响。

2.人员伤亡和直接经济损失。事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约230万元。

（六）工程概况、合同签订及履行情况

2026年5月18日，巴中市巴州区房产管理局去函四川众邦建设集团有限公司，函告该公司根据《巴州区数字化城市运行和治理工作方案》要求，对东城街道坝社区金城苑小区居民反映的楼顶女儿墙线条脱落隐患进行排危整治。5月27日，四川众邦建设集团有限公司向四川欧森建设工程有限公司发出《任务派出通单》，并签订了《安全管理协议》，双方约定由四川欧森建设工程有限公司具体实施本次排危整治作业，四川欧森建设工程有限公司是本次作业的安全生产主体任单位。四川欧森建设工程有限公司安排其员工董儒磊联系工人并租用车辆设备，具体负责施工。

2026年5月30日，董儒磊联系鲜*龙、李*、彭*、米*祥4名工人，开始对东城街道南坝社区金城苑小区楼顶女儿墙实施排危整治，鲜*龙、李*无高空作业资质董儒磊同时联系了杨建军，约定由杨建军安排轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）和驾驶员鲁文金，与上述4名工人共同作业。人工费、车辆租赁费均为口协议。

（七）其他补充说明

本次事故经区市场监督管理局现场确认，涉事车牌号“鄂W·NA962”的轻型非载货专项作业车辆不在《特种设备目录》中，不属于特种设备。

事故调查组发现，5月30日、5月31日以及6月1日事发前，轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）的升降斗上存在3人同时作业（附带施工桶）的行为反了该车安全操作规程“工作平台的乘坐人员为2名，不允许超载”的要求。

事故调查组发现，轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）升降车斗控制器面板上“高空作业车监控系统”显示“累计工作时长”为803小时；根据车辆出使用维护保养手册要求，该类型车辆每工作50小时左右要进行一级维护，每工作300小时左右要进行二级维护。该车经营者杨建军未投入安全生产资金对车辆进一级、二级维护保养，无相关保养记录。

三、事故发生原因及性质

（一）直接原因

经综合分析，轻型非载货专项作业车辆（车辆号牌：鄂W·NA962）钢丝绳突然断裂，导致机械臂快速回缩、工作平台下滑倾斜致鲜*龙被抛出坠落地面，是成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.四川欧森建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，事发小区排危作业公司负责人董儒磊未审核鲜*龙、李*高处作业资质，安全教育培训不到位，作现场管理缺位。主要负责人杨茗艳未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）经营者杨建军未足额保障安全生产资金投入，按照车辆出厂使用维护保养手册要求，对车辆进行一级、二级维护养，工作平台长期超过安全规定乘坐人数作业。

3.四川众邦建设集团有限公司未对四川欧森建设工程有限公司事发小区排危作业的安全生产工作进行协调、管理，未进行安全检查。

4.区房管局城镇住房保障中心未落实专人对事发小区排危作业进行安全管理，未派人到作业现场进行安全检查，履行安全监管职责不到位。

5.东城街道办事处未及时发现事发小区存在高空排危作业，未对作业现场进行安全检查，履行属地安全监管职责不到位。

（三）事故性质

事故调查组认定，巴州区东城街道四川欧森建设工程有限公司“6·1”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故发现问题及处理问责建议

（一）四川欧森建设工程有限公司

四川欧森建设工程有限公司对董儒磊、鲜*龙、李*、彭*、米*祥、鲁*金等从业人员安全教育培训不到位；事发小区排危作业公司负责人董儒磊未审核鲜*龙、*高处作业资质，对本次事故发生负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款的规定，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对其予以行政处罚。

（二）杨茗艳（四川欧森建设工程有限公司主要负责人）

四川欧森建设工程有限公司主要负责人、法定代表人杨茗艳未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

（三）董儒磊（四川欧森建设工程有限公司现场负责人）

董儒磊联系无高处作业操作证的鲜*龙、李*从事涉事小区高空排危整治作业；事发前董儒磊发现轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）的升降斗上存在同时作业的行为，违反了该车安全操作规程“工作平台的乘坐人员为2名，不允许超载”的要求，但未及时制止和纠正；事故发生时董儒磊未在作业现场，现场管缺位。

董儒磊对本次事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安机关调查。

（四）四川众邦建设集团有限公司

2026年5月18日，四川众邦建设集团有限公司接区房管局函告，对金城苑小区屋顶女儿墙线条脱落安全隐患进行排危整治，2026年5月27日四川众邦建设集有限公司工程部负责人王游对四川欧森建设工程有限公司派发任务通知单，将事发金城苑小区作业项目交付四川欧森建设工程有限公司负责实施，后续未对四川森建设工程有限公司的安全生产工作进行协调、管理，未进行安全检查。

建议区国资局对四川众邦建设集团有限公司及工程部负责人王游依规进行处理。

（五）武汉市长江新区军弘工程机械租赁部（个体工商户；经营者：杨建军）

杨建军未足额保障安全生产资金投入，按照车辆出厂使用维护保养手册要求，对轻型非载货专项作业车辆（鄂W·NA962）进行一级、二级维护保养，对本次故负有责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第款、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

（六）行业监管部门、属地政府及相关公职人员

1.巴中市巴州区房产管理局。为解决东城街道南坝社区金城苑小区居民关于屋顶女儿墙线条脱落安全隐患信访事项，区房管局城镇住房保障中心联系四川众建设集团有限公司协商处理。2026年5月18日，区房管局函告四川众邦建设集团有限公司，对该安全隐患进行排危整治。函告该公司后，区房管局城镇住房保障心未落实专人及时跟进安全管理，未派人到事发排危作业现场进行安全检查，履行安全监管职责不到位。

责令区房管局向巴中市巴州区人民政府作出深刻书面检查，建议区房管局对城镇住房保障中心负责人依规作出处理。

2.东城街道办事处。5月31日、6月1日，南坝社区网格员开展安全巡查时发现金城苑小区在实施高空排危作业，南坝社区对该作业项目风险预判不足，未向事处上报。事故发生前，东城街道办事处未及时发现金城苑小区存在高空排危作业情况，未派人对作业现场进行安全检查，履行属地安全监管职责不到位。

责令东城街道办事处向巴中市巴州区人民政府作出深刻书面检查，建议东城街道办事处对南坝社区安全生产负责人依规作出处理。

五、事故防范措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

四川欧森建设工程有限公司要举一反三，认真汲取本次事故教训。一是要严格审核从业人员特种作业资质，严禁安排无证人员从事高空作业；二是以本次事开展全员警示教育，抓实常态化安全教育与安全技术交底；三是强化现场管控，高空作业必须安排专职现场管理人员在岗盯守，发现违规操作等行为第一时间叫停，坚决杜绝脱岗失管问题。

武汉市长江新区军弘工程机械租赁部（个体工商户；经营者：杨建军）必须足额保障安全生产投入，严格按照设备原厂维保规范落实一级、二级定期保养期检查钢丝绳、机械臂、升降平台等关键受力部件，建立设备检修、更换台账，杜绝设备带病运行。

四川众邦建设集团有限公司要加强对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。明确双方安全管理职责，不得免除自身安全责任。要举一反三，针对城苑小区同类外包作业项目，安排专职安全管理人员全程跟进，定期组织承包单位开展安全管理会议，统一部署现场安全管控要求。

（二）压实行业部门监管责任

按照《巴中市巴州区人民政府办公室关于再次明确有关行业领域安全监管区级责任的通知》（巴州府办函〔2024〕6号）要求，区综合行政执法局牵头负责区住房城乡建设局配合，完善小散工程和零星作业安全监管职责链条。要组织开展事故警示教育，以案为鉴、以案示警，及时传递事故教训，针对小散工程和零作业，加大执法检查力度，对无证上岗、设备失保、现场管理缺位等违法行为依法从严处罚。

（三）压实属地安全管理责任

东城街道办事处要严格履行属地安全生产管理职责，厘清辖区小散工程和零星作业安全监管职责。对小散工程和零星作业增加巡查频次，重点核查作业人员作资格、现场管理人员在岗等情况，杜绝走过场式检查；建立辖区高空作业动态台账，对小散工程和零星作业提前摸排登记，落实专人跟踪管控；发现违法违规业行为立即制止，移交行业主管部门依法处置；强化基层巡查人员业务培训，提升高处作业风险辨识能力，做到隐患早发现、早制止、早整改，切实守住辖区基安全生产第一道防线。

扫一扫在手机打开当前页

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号
联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184





