平桂望高河南磊鑫公司“5•31”一般事故 调查报告

2026-09-02 09:54 来源：平桂区人民政府

平桂望高河南磊鑫公司“5·31”一般事故调查报告

2026年5月31日，贺州市三棵树新材料有限公司生产车间内一台液压升降平台发生坠落事故，造成一名人员受伤。

事故发生后，事故相关单位没有按规定向地方政府或相关管理部门报告。2026年6月3日，群众电话向平桂区应急管理局举报了该起受伤事故后，平桂区人民政府组织区应急管理局、区市场监管局、区经贸局、区总工会、望高镇人民政府以及贺州高新区管委等部门组成核查组，对群众举项进行核查。经核查，群众举报的事项属实。

事故核实后，平桂区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族安全生产条例》等有关法律法规规定，成立了平桂望高河南磊鑫公司“5·31”人员受伤事故调查组（以下简称事故调查组），由区政府办公室、区理局、区市场监管局、市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、贺州高新技术产业开发区管委会、望高政府派员参加，并邀请自治区特种设备检院指派专家，共同对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委机关派员监督事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、发包与承包基本情况

（一）贺州市三棵树新材料有限公司（以下简称“三棵树公司”）住所位于贺州市平桂区潇贺大道与旺龙大道交汇处西南侧A-01地块，营业执社会信用代码91451103MAK634JW9B（1-1），类型为其他有限责任公司，法定代表人石*龙，经营范围主要为涂料制造、轻质建筑材料制造、销售等。

三棵树公司于2026年1月入驻贺州市平桂区，租用广西贺州市矿投智科碳酸钙开发有限公司的厂房作为生产经营场所。因生产需要，三棵树公区内新建一条腻子粉生产线，并将该腻子粉生产线的建设项目整体发包给河南磊鑫机械科技有限公司。2026年2月4日，双方签订了《设备采购合同》

（二）河南磊鑫机械科技有限公司（以下简称“磊鑫公司”）住所位于临颍县产业集聚区一环路与经七路交叉口，营业执照统一社会信91411122072661852Q，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王*霞，经营范围为建筑工程用机械制造、销售等。

磊鑫公司承包了三棵树公司的腻子粉生产线建设项目后，即组织人员开展项目建设、设备安装工作。2026年3月16日，磊鑫公司与贺州凯澄有限公司签订《起重机买卖合同》，将腻子粉生产线所需的液压升降平台施工（含设备采购和安装）分包给贺州凯澄起重设备有限公司。2026年5磊鑫公司与梁*绍商定了《智科矿投管道安装合同》，将腻子粉生产线的除尘通风管道施工（含设备采购和安装）分包给梁*绍（梁*绍借用广西贺风设备有限公司营业执照达成协议）；该合同双方没有签字盖章，但磊鑫公司和梁*绍均承认已确认该合同内容，并按该合同执行。

（三）贺州凯澄起重设备有限公司（以下简称“凯澄公司”）住所位于贺州市平桂区平湾北路31路发展小区2栋1单元1001号，营业执照统一社代码91451103MA5PAGEKXB（1-1），类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人于*博，经营范围主要为起重设备销售等。

凯澄公司承包了液压升降平台的设备采购和安装项目后，即采购了全套液压升降平台，于2026年4月底至5月初完成安装。

（四）广西贺州力鸿通风设备有限公司（以下简称“力鸿公司”）位于广西贺州市平桂区望高镇旺高工业区，营业执照统一社会信91451103MAEFJNDJ07（1-1），类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人梁*福，经营范围通用设备制造、五金产品制造、环境保护专用造、水暖管道零件其他建筑用金属制品制造、普通机械设备安装服务等；

经查，腻子粉生产线的除尘通风管道施工实际由梁*绍借用力鸿公司的营业执照承包实施，力鸿公司的法定代表人梁*福知悉该项目承包情况与梁*绍为同村人，梁*绍借用营业执照承包项目，梁*福不收取任何费用。梁*绍承包了该项目后，在力鸿公司采购了通风管道的设备，并由梁*绍到项目现场实施安装。

（五）梁*绍，男，42岁，身份证号码452427********3111，家庭住址广西钟山县人。经调查，梁*绍承包了通风管道安装项目后，即组织梁*枝到项目现场实施安装。梁*绍、梁*安、梁*枝均为同乡人，三方约定，收到的工程费用在支付原材料款后，剩余的费用由三人平均分配。

二、事故涉及的相关单位安全生产管理情况

（一）三棵树公司。三棵树公司制定有本单位的承包商EHS管理制度；将项目整体发包给磊鑫公司后，三棵树公司与磊鑫公司签订有工程施议书、安全生产责任承诺书，并对磊鑫公司开展了施工安全技术交底、安全生产教育培训、安全检查等工作；三棵树公司提供有施工安全技术交底产教育培训、安全隐患整改通知单、安全问题违规罚款通知单等材料。调查组认为，三棵树公司将腻子粉生产线项目发包给磊鑫公司后，履行了本包单位进行安全检查、统一协调管理的职责。

（二）磊鑫公司。经调查，磊鑫公司未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，未开展本单位安全生训、隐患排查治理工作；将液压升降平台的采购和安装项目分包给凯澄公司，将除尘通风管道的采购和安装项目分包给力鸿公司，未审查承包单位产条件，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或个人，未对承包单位进行安全技术交底、安全生产教育培训，未履行对承包单位进查、统一协调管理的职责。

（三）凯澄公司。经调查，凯澄公司未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，不具备安全生产条件。

（四）力鸿公司。经调查，力鸿公司未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，不具备安全生产条件；单位的营业执照出借给他人使用。

（五）梁*绍。梁*绍组织的施工队伍，自身不具备安全生产条件，借用他人的营业执照承包工程项目。

三、事故设备情况

事故设备由河南振扬液压起重设备有限公司制造，产品名称为液压升降平台，产品编号：ZY0260320，制造日期2026年3月。该台设备型号S量3000KG，起升高度10.3m，电源电压380V，电机功率5.5KW，起升速度4-6m/min，工作台面积1800*1700mm。

经广西壮族自治区特种设备检验研究院和贺州市平桂区市场监督管理局核查确认，事故设备不属于特种设备，不适用《中华人民共和国特种全法》及特种设备相关安全技术规范。

四、事故设备的安装和改装情况

凯澄公司向生产厂家采购了全套液压升降平台后，由凯澄公司组织人员于2026年4月底至5月初安装并调试完成。生产厂家原配套的内门为对度为60cm，合页铰链为插销式；外门为对开式，高度为1.2m。

液压升降平台安装完成后，因内门和外门的高度不符合三棵树公司的验收要求，磊鑫公司组织本单位的作业人员对内门和外门进行了改造，度加高至1.2m，将合页铰链改为焊接式；将外门改为全封闭式，并安装了连锁防护机制，在外门未完全关闭时，液压升降平台无法启动。

经现场勘察，对开式内门上沿有一安全卡扣，在使用液压升降平台时，应将对开式内门完全关闭，并将安全卡扣扣上，使对开式内门在一上，液压升降平台方可顺利上行或下行。

五、事故技术分析

2026年7月8日至10日，事故调查组邀请了广西壮族自治区特种设备检验研究院技术专家对事故发生原因进行了技术勘验和事故直接原因分为：

液压升降平台下降时内门栏杆与钢结构横梁发生干涉卡阻，下降控制阀持续导通，液压缸完全回缩，承重牵引链条松弛失效，无法约束支撑员进入平台破坏了卡阻形成的受力平衡，内门栏杆脱离横梁支撑点，平台及人员在重力作用下整体坠落至1楼。

六、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

经调查组调查，还原了事发发生经过。2026年5月31日，梁*绍、梁*安、梁*枝进入三棵树公司生产车间腻子粉生产线安装通风管道。16时许需要使用腻子粉生产线的液压升降平台从4楼转运材料至1楼。梁*绍在4楼打开液压升降平台的门后，将材料放至平台内，按下按钮让液压升降平台行至1楼，自己则通过步梯步行下楼。液压升降平台下降过程中，因液压升降平台内门上的安全卡扣未扣，导致内门没有完全关闭，液压升降平台

楼时，内门栏杆与钢结构横梁发生干涉卡阻，自行停在了2楼。梁*绍见状后，便在2楼打开液压升降平台的外门和内门，此时液压升降平台突然发生
梁*绍与液压升降平台一起坠落至1楼，并造成梁*绍受伤。附近作业人员见状后，拨打了120电话。梁*绍随后被送往贺州市人民医院救治。

（二）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤。伤者梁*绍男，42岁，身份证号码452427********3111，家庭住址广西钟山县人。系三棵树公司生产车间腻子粉生产线通
安装作业负责人。

广西壮族自治区南溪山医院出具了疾病诊断证明书，梁*绍诊断为：（双足）跟骨骨折、（左）腓骨远端骨折、（腰1、腰3、腰4）腰椎骨折
12）胸骨骨折、（左侧基底节区）创伤性脑出血、骶骨骨折等。调查组依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）规定，认定梁*绍为重伤。

截至目前，这起事故共造成直接经济损失76000余元（医疗费用）。

七、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

梁*绍在使用液压升降平台从4楼转运材料至1楼时，因液压升降平台内门上的安全卡扣未扣，导致内门没有完全关闭；液压升降平台下降至2
门栏杆与钢结构横梁发生干涉卡阻，下降控制阀持续导通，液压缸完全回缩，承重牵引链条松弛失效，无法约束支撑平台；人员进入平台破坏了卡
受力平衡，内门栏杆脱离横梁支撑点，平台及人员在重力作用下整体坠落至1楼。

（二）事故间接原因

1.磊鑫公司现场管理混乱，未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程；未开展本单位安全生产教育培训
查治理工作；未审查承包单位的安全生产条件，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或个人；未对承包单位进行安全技术交底、安全
培训，未履行对承包单位进行安全检查、统一协调管理的职责。

2.磊鑫公司擅自改装液压升降平台内门原有的插销式合页铰链，将合页铰链改装为焊接式，液压升降平台在下行时，内门栏杆与钢结构横梁
卡阻，合页铰链未能脱离液压升降平台。

3.梁*绍组织的施工队伍，自身不具备安全生产条件，借用他人的营业执照承包工程项目。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂望高河南磊鑫公司“5·31”人员受伤事故是一起作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

八、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.梁*绍，三棵树公司腻子粉生产线通风管道安装作业负责人。借用他人的营业执照承包通风管道安装项目，在使用液压升降平台时违规操
自身受伤，对事故负直接责任，同时对事故负主体责任。鉴于其在事故中受伤，且梁*绍仅作为自然人实施作业，建议免于行政责任追究。

2.晁*阳，河南磊鑫机械科技有限公司主要负责人。未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程；未开展
全生产教育培训、隐患排查治理工作；未审查承包单位的安全生产条件，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或个人；未对承包单位
技术交底、安全生产教育培训，未履行对承包单位进行安全检查、统一协调管理的职责，对事故发生负有责任。晁*阳未按规定向地方政府或相关
报告事故，属于瞒报。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

河南磊鑫机械科技有限公司。未建立健全并实施本单位安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程；未开展本单位安全生产教育培
排查治理工作；未审查承包单位的安全生产条件，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位或个人；未对承包单位进行安全技术交底、安
育培训，未履行对承包单位进行安全检查、统一协调管理的职责，对事故发生负有责任。同时河南磊鑫机械科技有限公司未按规定向地方政府或相
门报告事故，属于瞒报。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（三）对其他单位的处理建议

凯澄公司违反安全生产法律法规的行为，建议平桂区应急管理局对其违法行为延伸调查处理。对力鸿公司涉嫌违法违规出借营业执照的行为
平桂区市场监督管理局对其违法行为延伸调查处理。

九、整改防范措施建议

（一）三棵树公司应当建立健全并落实安全生产管理制度，加强安全生产隐患排查治理和安全生产教育培训，主要负责人、安全管理人员应
履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新区管委、区经贸局及望高镇政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管理范围内自行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂望高河南磊鑫公司“5·31”

人员受伤事故调查组

2026年8月13日

政府网站找错

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013