某某汽车销售服务有限公司装修工程“10•29”坍塌事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 17 18: 49: 56 浏览次数： 41 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2024年10月29日，某某汽车销售服务有限公司，在装修过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，由应急管理局牵头，会同市总工会、市公安局组成事故调查组，同时邀请市人民检察院、市纪委市监委派员参加。调查组通过现场勘查、询问有关人员、邀请专家协助调查、查阅有关资料和综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事工程基本情况

某某汽车销售服务有限公司准备将其位于塘下中心西路104国道边的公司内靠近河边的一个仓库改造成约45平方的接待室（客户休息室）。该公司与颜某某签订施工合同，将该工程以包工包料承包方式交给颜某某去组织改造及装修。施工内容包括打墙、拆瓷砖、装灯、墙面处理等，预算合同工程款金额27.28万元。装修工程于10月10日开工作业，工期40天。事故发生时正在实施仓库拆墙作业。

（二）事故相关人员

1.岑某某（死者），男，52岁，系拆墙工人。人民医院急诊病历证明岑某某死亡原因为受重物压伤致头面部、口唇及右侧前臂畸形，急性失血致死。

2.颜某某，男，70岁，系涉事仓库装修工程施工队负责人。

（三）事故现场安全管理情况

颜某某施工队安全管理方面存在的问题:

（1）未对临时作业人员进行安全生产教育和培训;

（2）未制定施工方案及拆墙作业操作规程，未开展安全隐患排查治理，未发现并制止工人采用从下至上违规方法拆墙，并及时消除事故隐患。

（3）现场未安排安全管理人员进行安全监管。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2024年10月29日7时许，死者岑某某与工友岑B二人按照颜某某的指派，来到塘下镇中心西路104国道边的某某汽车销售服务有限公司，准备对该公司靠近河边的一个仓库的一处隔墙进行拆除作业。到达现场后，二人分开在墙的两侧进行作业。岑B在墙的一侧进行隔断作业，岑某某在墙另一侧用铁锤敲击墙体下部，高约2.85米的墙体在敲击后发生倒塌，倒塌的墙体砸向岑某某的头面部及身体部位，并将其身体压住。

经现场勘察：发生倒塌的隔墙为砖混结构，长4.1米，高约2.85米，宽约0.27米，隔墙上部分已倒塌，仍剩余约1米高墙体。

（二）事故的应急救援情况

事故发生后，岑B和附近人员立即组织开展救援。岑B拨打120急救电话，并同附近人员将岑某某从倒塌的墙体下救出。120救护车到达现场后将岑某某送往人民医院救治，但抢救无效，岑某某死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，颜某某与死者家属达成赔偿协议，赔偿人民币70万元整，目前赔偿款项已全部支付到家属指定账户。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

岑某某安全意识淡薄，采取从下至上违规方式拆除墙体，在用铁锤敲击墙体的底部时，上部未拆除的墙体因支承不足发生坍塌，其被倒塌的隔墙砸倒受伤导致死亡。

（二）间接原因

施工作业未制定施工方案和相关操作规程，未对临时作业人员进行安全生产教育和培训，未采取措施及时发现并消除作业人员采用“从下往上”方法拆除隔墙的事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.工人岑某某在拆除墙体作业时，采取从下至上进行拆除墙体，上部未拆除的墙体因支承不足发生坍塌，造成该起事故的发生，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.1条：“人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业”和5.1.3条：“当人工拆除墙体时，严禁采取底部掏掘和推倒的方法”之规定，是造成该起事故的主要责任者和直接责任者。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.颜某某做为施工队的负责人未制定施工方案和相关操作规程，未对临时作业人员进行安全生产教育和培训，未采取措施及时发现并消除作业人员采用违规方法拆除隔墙的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五条的规定，对事故的发生负有责任。建议由应急管理局对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）施工组织者应汲取事故教训，加强施工人员培训，确保施工人员具备必要的安全生产知识和技能；要安排具备资格的安全管理人员定期对装修项目进行安全检查，发现安全问题，及时消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）塘下镇要督促基层站所加强对辖区内小散工程和零星作业的监督执法力度，督促工业园区规范小散工程和零星作业管理，做好施工备案工作；加大监督巡查力度，严厉打击小散工程和零星作业危险作业时无施工方案、特种作业人员无证作业等违法违规行为，敦促有关单位和个人规范施工作业管理，压实安全生产责任，防范类似事故再次发生。

某某汽车销售服务有限公司装修工程“10·29”坍塌事故调查组

2024年12月27日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务