沈阳万昌交通工程有限公司“9•27”高处坠落事故调查报告

发布日期： 2017-01-25 10:43 浏览次数：679次

2016年9月27日11时左右，沈阳万昌交通工程有限公司（以下简称沈阳万昌公司）组织人员，在位于金普新区马桥子街道鹤大高速（又名丹大高速）杏林山庄三期南侧路段，实施声音屏障项目施工时，1名施工人员坠入基坑内，送医院抢救无效死亡。事故直接经济损失人民币76万元。

接到事故报告后，依据《大连市贯彻国务院<生产安全事故报告和调查处理条例>实施办法》（大政发〔2007〕93号），大连市安全生产监督管理局会同市总工会、金普新区安全生产监督管理局、大连经济技术开发区公安分局对事故进行了调查。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、工程建设及涉及人员的基本情况

（一）事故涉及单位情况

1.沈阳万昌公司，2015年12月14日，在沈阳市苏家屯区工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：耿英杰；营业期限：2003年1月28日至2018年1月28日；经营范围：公路交通工程施工及维修养护、交通通信、收费系统工程、公路绿化工程施工（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有效的中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《资质证书》和辽宁省建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2.辽宁华通公路工程监理有限公司（以下简称华通监理公司），2016年2月25日，在沈阳市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：丁云峰；营业期限：长期；经营范围：公路工程施工监理（持资质证经营）等。

持有效的中华人民共和国交通运输部颁发的《资质证书》（公路工程甲级）。

3.辽宁省高速公路运营管理有限责任公司金普分公司（以下简称金普分公司），2016年6月24日，在大连金普新区市场监督管理局取得《营业执照》；负责人：何云民；营业期限：长期；经营范围：负责对辽宁省高速公路运营管理有限责任公司委托的高速公路实施统一的运营管理；高速公路及其附属设施养护、维修、维护、应急保障等。

（二）工程项目立项及招投标基本情况

1.工程项目立项情况

2015年5月17日，大连市民通过民心网反应“鹤大高速丹东方向，十里岗至大窑湾段旁经杏林小区、凤凰城、和顺人家，高速噪音已经影响周围居民夜间休息。请有关部门作出现场测评，并为此段加装隔音墙。”

2015年7月23日，辽宁省高速公路管理局大庄公路处委托大连金州新区环境监测站，对市民反应路段噪声进行检测，7月24日，大连金州新区环境监测站向委托单位出具了检测报告（大金环监委字〔2015〕第ZS1507003号），大庄公路处向辽宁省高速公路管理局报告了检测情况。

2016年2月26日，辽宁省高速公路管理局下发了《关于下达2016年高速公路非税收入及管养维修支出计划的通知》（辽高管计发〔2016〕25号），将解决鹤大高速大庄段K1453+650北侧噪声污染问题，列入2016年大庄公路处非税收入及管养维修支出，并下发计划表。

2.工程项目招投标情况

2016年6月30日，沈阳万昌公司收到大连市机电设备招标中心的《中标通知书》。

3.合同签订情况

2016年8月15日，金普分公司与沈阳万昌公司签订工程承包合同。

2016年8月15日，金普分公司与华通监理公司签订监理服务合同（委托监理）。

2016年8月25日，沈阳万昌公司员工、声音屏障项目现场施工队长耿英昌招聘王国明（事故中死亡）等10余名临时工，进驻声音屏障项目施工现场。

4.工程项目建设及进展情况

声音屏障施工现场位于鹤大高速大连方向K1453+650至K1455+344路段内（全长1660米）。声音屏障施工由基础工程和隔音板安装两部分组成，

基础工程需挖直径80cm，深4—5m基坑，基坑间距4米，受地形限制，基坑采用人工挖掘方式，施工时2人一组（1人挖坑，1人在坑上拉绳卸土）。截止事故发生时，已完成全部工程施工任务的75%。

（五）涉及人员相关情况

王国明（事故中死亡），男，56岁，辽宁朝阳人。耿英昌招用的临时施工人员。

二、事故发生经过、救援、善后处理及尸体检验情况

（一）事故发生经过

2016年9月27日上午，按照耿英昌的安排，施工人员于世山、王国明实施清理连接基坑间过梁沟槽作业，11时左右，于世山和王国明在鹤大高速K1453+650至+840区间声音屏障施工现场实施过梁沟槽清理作业时（2 人相距10米左右，于世山在前，王国明在后），王国明不慎坠入已挖好、但未采取任何防护措施的声音屏障基坑内，导致事故发生。

（二）事故救援情况

于世山发现王国明坠入基坑内后，迅速喊人实施救援，期间现场人员拨打了120急救和110报警电话。120急救人员赶到事故现场后，经检查确认，王国明已死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，沈阳万昌公司主动做好事故遇难人员家属安抚和赔偿等工作，目前与遇难者家属已签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

（四）尸体检验情况

经辽宁省临床病理中心法医司法鉴定所对死者王国明尸体检验，鉴定意见：“根据尸检所见，死者王国明符合因摔伤致第4颈椎横行骨折，颈椎2–5脊模破裂，颈部脊髓组织外溢、部分离断，致急性呼吸循环衰竭死亡。”

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析、尸体检验，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，事故原因如下：

（一）直接原因

1.王国明，安全意识不强，未对施工现场进行安全风险辨识，在实施清理连接基坑间过梁沟槽作业时，对现场环境观察不细，失足坠入已挖好的基坑内，是导致事故发生的直接原因。

2.沈阳万昌公司，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80–91）第三章临边与洞口作业的安全防护，第3.2.2条“洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件，张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求：三、边长为50–150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采取贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。”的规定，在已挖好的直径80cm的基坑洞口未采取任何防护措施，是导致事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.沈阳万昌公司对安全生产工作不重视，没有建立生产安全事故隐患排查治理制度；忽视施工现场安全管理，未及时发现施工现场负责人擅离职守的问题；未对施工现场作业人员实施安全风险辨识和教育培训。

2.华通监理公司监理人员，未认真履行职责，工作时间擅自离开岗位。

四、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

沈阳万昌公司对安全生产工作不重视，公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度；忽视施工现场安全管理，未及时发现施工现场负责人擅离职守的问题；未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80–91）第三章临边与洞口作业的安全防护的规定，在已挖好的基坑洞口处未设置安全防护装置；未对施工现场作业人员实施安全风险辨识和教育培训，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议给予沈阳万昌公司罚款人民币20万元的处罚。

（二）免于责任追究人员

王国明，安全意识不强，未对施工现场进行安全风险辨识，在实施清理连接基坑间过梁沟槽作业时，对现场环境观察不细，失足坠入已挖好的基坑内，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

耿英杰，沈阳万昌公司董事长、法定代表人，公司安全生产第一责任人，对安全生产工作不重视，未组织编制公司生产安全事故隐患排查治理制度；忽视施工现场安全管理工作、对已挖好的基坑洞口未设置防护装置、警示标识及项目部未对施工现场作业人员实施安全风险辨识和教育培训等情况不了解、不掌握，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予耿英杰按照上年度收入30%，即人民币28800元的处罚。

（四）建议企业处理或处罚的事故中负有责任的人员

1.耿英昌，沈阳万昌公司施工队队长，安全生产意识不强，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第三章临边与洞口作业的安全防护的规定，在已挖好的基坑洞口未设置防护装置；未对施工现场作业人员实施安全风险辨识和教育培训，即安排上岗作业；没有认真履行安全生产管理职责，对施工现场事故易发、多发部位、环节监控不力，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

2.焦雪，沈阳万昌公司声音屏障施工项目部经理，对安全生产工作不重视，以包代管，对事故发生负有责任。

3.杜利民，华通监理公司声音屏障项目监理员，未认真履行监理职责，9月27日11时擅自离开工作岗位，未及时发现、处置基坑边缘没有防护的问题隐患，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议由沈阳万昌公司、华通监理公司依据相关法律和公司规定做出相应处理或处罚，处理和处罚情况收到事故结案批复后20日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）沈阳万昌公司：

1.立即停止鹤大高速大庄段声音屏障施工项目现场施工，聘请第三方有资质评价机构对企业安全生产现状予以评价，并逐一抓好问题的整改；立即在各施工项目部组织开展以防高坠、防基坑坍塌和防物体打击为重点的专项安全检查整顿，消除施工安全隐患。

2.立即组织人员研究制定公司的生产安全事故隐患排查治理制度和监督考核机制，进一步完善公司安全生产规章制度和监管体系。

3.进一步加大公司在建项目的安全监管，公司经理每季度、主管安全生产工作副经理每月至少要对在建项目检查一次，安全生产管理部门要随时组织安排对公司所有在建项目的检查抽查。

4.今后凡组织基坑、沟槽清理等作业，严格按以下程序实施：①由项目负责人或施工队长对施工现场进行风险辨识；②由施工队长负责组织进行安全技术交底，由项目负责人或施工队长告知施工人员现场风险辨识情况，提出安全要求，参加作业人员要逐个签名确认，作业前施工队长要逐个检查安全防护用具佩戴情况；③将施工人员编成小组，指定专人负责，施工过程中施工人员互相监督提醒；④施工期间，项目负责人或安全员要随时对施工生产过程进行检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。

（二）华通监理公司

加强施工现场监理人员的管理。要按公司规定统一着装，佩戴胸卡、戴好安全帽，进入施工现场前由总监理工程师检查确认，合格后方可进入施工现场开展巡检工作；实施监理过程中，要恪尽职守，指导现场施工人员规范施工，及时发现解决施工现场存在的安全隐患、问题，并跟踪整改。

（三）金普分公司

进一步加强施工现场的安全管理，作为建设方要不定期检查施工方、监理方工作，要督促施工方，严格按照国家标准、规范的要求，认真做好施工现场临边、洞口和水平防护及提醒施工人员正确使用劳动防护用品等工作；督促监理方严格按照监理规划和细则开展监理工作。

沈阳万昌交通工程有限公司

“9•27”高处坠落事故调查组

2017年1月18日

打印 关闭

上一篇： 关于大连金州重型机器集团有限公司“6.22” 物体打击隐瞒事故调查的报告

下一篇： 中国化学工程第十四建设有限公司“11·2”物体打击事故调查报告

站点地图

