钟祥冷水天安合建设有限公司“8·4”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2025-09-02 10:14 信息来源：钟祥市政府事故调查组

2025年8月4日7时20分许，钟祥市冷水镇李湾村二组发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约为140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，2025年8月7日经钟祥市人民政府批准，成立了由市人民政府办公室副主任杜威同志任组长，市总工会、公安局、应急管理局等相关人员参加的钟祥市政府事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请市纪委监委和市人民检察院派员参加事故调查，并聘请了4名专家组成专家技术组参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，钟祥冷水天安合建设有限公司“8·4”一般高处坠落事故是一起因企业主体责任未落实造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位及工程相关概况

1.事故相关单位概况

天安合建设有限公司（以下简称“天安合公司”），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立于2018年9月20日，公司位于：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道42号凯悦大厦A栋A单元8层7室，法定代表人：唐建容（女，汉族，现年56岁，湖北荆门人），注册资本肆佰万圆整，统一社会信用代码：91420105MA4L0TNT6R。

经营范围：（1）许可项目：建设工程施工，建设劳务分包，施工专业作业，电气安装服务，基础电信业务。（2）一般项目：信息系统集成服务，计算机系统服务，5G通信技术服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），信息技术咨询服务，通信设备销售，移动终端设备销售，物联网设备销售，光通信设备销售，管道运输设备销售，建

筑材料销售，塑料制品销售，特种设备销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），计算机及通讯设备租赁，陆地管道运输，机械设备租赁，土地使用权租赁，对外承包工程，工程管理服务，电动汽车充电基础设施运营。

2025年7月22日由湖北省住房和城乡建设厅颁发建筑业企业施工劳务备案证书，证书编号：D342198838,备案编号：BA442036734，有效期至2029年1月2日。

2022年10月13日由湖北省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证，证书编号：（鄂）JZ安许证字[2022]006143，许可范围：建筑施工，有效期：2022年10月13日至2025年10月13日。目前正在履行延期换证和变更法人的手续。

2.工程相关概况

天安合公司在得知沿江高铁通信覆盖网络设计方案后，安排工作人员就荆门地段占地补偿情况与当地老百姓进行协调接触，随即就开始投入建设，主要工作任务是栽水泥线杆后架设通信光缆线，事发时已敷设完由南北方向光缆线路。

（二）事故发生单位安全管理情况

天安合公司现有工作人员12人，2人取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书。公司成立了安全管理机构，法人代表唐建容为第一责任人，项目负责人蒋晓军为安全员。企业制定了相关规章制度，但应急预案、安全管理制度和操作规程操作性不强，无安全生产领导小组组长唐建容的履职记录，无日常安全隐患排查记录，高处作业未开展作业审批程序，员工安全生产教育培训流于形式。

（三）事故发生经过

2025年8月4日5时许，天安合公司蒋俊（项目经理）安排张荣才、陈绍勇及陈钱梁（死者）在钟祥市冷水镇李湾村二组架设通信光缆线，电线杆高度为7m。陈钱梁、张荣才负责登高挂线，轮换着上钢圈，蒋俊负责拉线，陈绍勇负责放线。7时20分许，陈钱梁坐在滑车上准备进行光纤挂钩换位时（光缆线路由南北方向行至角杆呈90度角转向西向），松开了滑车上的安全带和锁扣，导致滑车一侧脱离通信钢绞线发生侧翻，陈

钱梁从距离地面约6m的作业面坠落，面朝下。陈绍勇和张荣才见状，赶紧将陈钱梁抬到堰塘边的阴凉处，发现陈钱梁已无气息。7时43分许，陈绍勇拨打“120”，张荣才和蒋俊轮流给陈钱梁进行心肺复苏。8时02分许，“120”抵达现场，采取急救措施后宣布抢救无效死亡。9时31分，许蒋俊拨打“110”，钟祥市公安局冷水派出所携刑技、法医人员赶赴现场，经法医初步判断，排除刑事案件可能。

2025年8月11日钟祥市公安局冷水派出所出具死亡证。

（四）事故现场情况

1.事故现场及周边作业人员

（1）陈钱梁（死者）：天安合公司合同工，从事高处挂线作业，事发时坐在滑车上准备进行光纤挂钩换位（光缆线路由南北方向行至角杆呈90度角转向西向）。

（2）蒋俊：天安合公司管理人员，事发时从事拉线工作。

（3）陈绍勇：天安合公司合同工，事发时从事放线工作。

（4）张荣才：天安合公司合同工，事发时从事挂线工作。

2.事故点位现场情况

事故地点位于钟祥市冷水镇李湾村二组，事故发生后，天安合公司第一时间对现场进行了保护，警务人员到场前，现场未受破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本次事故造成陈钱梁一人死亡。陈钱梁，男，41岁，身份证号码:500223********2716，户籍地：重庆市潼南县古溪镇飞仙村2组50号，现住荆门市东宝区竹园街145号，天安合公司合同工，有登高作业证书。

2.此次事故直接经济损失约为140万元。包含一次性工亡补助金，丧葬补助金，供养亲属抚恤金等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月4日7时43分许，陈绍勇拨打“120”急救电话。

9时31分，蒋俊拨打“110”报告事故情况。钟祥市公安局冷水派出所携刑技、法医人员赶赴现场，经法医初步判断，排除刑事案件可能。随后，市应急管理局根据报警联动机制平台信息，安排专班赶赴现场参与

事故救援和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，张荣才和蒋俊轮流给陈钱梁进行心肺复苏。“120”抵达现场后，经采取急救措施抢救无效后宣布死亡。

8月6日，钟祥市应急管理局依法提请市人民政府成立事故调查组，开展事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

2025年8月4日8时02分许，经现场医护人员确认陈钱梁已无生命体征，宣告死亡。随后尸体被送往钟祥市殡仪馆。

2025年8月9日，天安合公司与死者家属签订善后赔偿协议。8月11日，死者遗体火化，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，天安合公司积极协调处理善后事宜，社会舆情稳定，未对环境造成损害，未发生群体性事件和次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈钱梁对光纤进行挂钩登高作业过程中，滑车一侧脱离通信钢绞线发生侧翻，因滑车上安全带和锁扣未按要求挂好，且陈钱梁违规解开了身上的安全带挂钩，不慎坠落，坠落高度约6m，导致其死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

调查组聘请4名专家对事故现场进行了勘验，并形成了《天安合建设有限公司“8·4”一般高处坠落事故现场勘验报告》，对事故发生的原因进行了鉴定和分析。

（三）其他可能因素排除

通过查阅调查笔录，部分受调查的人员认为陈钱梁因触电导致高处坠落，派出所出具的死亡证明上也说明是触电坠落。本次技术组通过现场查看，基本否定了这种说法，主要依据：一是公安机关提供的伤情照片。从照片可以明显看出，死者手上的伤口表皮因摩擦卷起，真皮层发白，不符合触电电击伤特征。电击伤口应是电击点发黑，周边发红。公安机关验伤证明身体其他部位无明显伤痕，也不符合电击伤特征。人员

触电，必须是电流在人体形成回路才会受到电击伤害，而验伤证明仅有手部有伤痕，无电流通过人体其他位置形成电击伤痕。根据死者佩戴的绝缘手套判断，死者手伤部位与手套破损位置不一致，也可证明手伤并非因电击导致。二是作业现场人员笔录。事故发生后，作业负责人于事故当天14时20分许，请专业电工使用验电器对事故区域相关联的所有电缆（0.4Kv）、钢绞线、光缆及相关线路都进行了验电检查，确定均不带电。三是事故调查组现场勘察。现场电缆无破损，无接头，不会对人体进行放电，这一点技术组在勘察当天（8月12日）也得到佐证，勘察当天下大雨，如果电缆有破损，雨水渗入破损处，可能导致漏电或短路，表现为火花、冒烟，现场并未发现有这种现象。

根据公安机关现场采证记录显示：死者作业时佩戴的劳保用品有绝缘手套、鞋套、半身式安全带。根据《坠落防护安全带》（GB 6095-2021）相关要求：5.3.3坠落悬挂用系带应为全身式系带。死者在作业过程应按要求佩戴全身式安全带，严禁随意解开安全带挂钩，并且规范使用滑车上的安全带和锁扣。如果严格执行相关要求，即使意外触电，也不会发生高处坠落。

通过钟祥市公安局冷水派出所出具的《死亡证明》认定，排除他杀和刑事案件的可能，不属于刑事案件。

（四）间接原因分析

1.天安合公司安全管理制度不完善，操作规程缺失，未见高处作业相关审批手续。高处作业期间应设监护人，监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事务，天安合公司并未落实现场监护相关规定。

2.公司安全教育培训不到位，未见公司安全教育培训资料，从业人员安全意识淡薄，从事高处作业时未佩戴全身式安全带。

3.企业现场安全管理不到位，对陈钱梁未佩戴全身式安全带而从事高处作业的违章行为并未制止。

四、有关责任单位存在的问题

天安合公司。1.安全生产主体责任不落实，未正确履行安全管理职责，未确保生产安全（以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[]）；2.未对安全生产责任制的落实情况进行监督考核，未保证安全生产责任制的有效落实（以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[]）；3.安全生产教育培训不实不细，员工安全意识淡薄，未熟知本岗位的安全职责、作业环境及危险因素，缺乏识险、辨险、避险能力（以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]）；4.未履行危险作业审批程序，未对从业人员高处作业的安全防护措施进行监督检查，未编制安全措施方案；（以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条） 5、未督促从业人员按要求佩戴和使用劳动防护用品等生产安全事故隐患（以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[]）。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈钱梁，男，天安合公司合同工，有高处作业特种作业操作证，事发时正在钟祥市冷水镇李湾村二组从事架设通信电缆线登高挂线工作，未佩戴全身式安全带，也未按要求挂好滑车上安全带和锁扣，滑车一侧脱离通信钢绞线发生侧翻，不慎坠落，从而导致事故发生。陈钱梁安全意识淡薄，对事故现场安全风险辨识不足,对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.蒋晓军。天安合公司项目经理，现场负责人。未履行安全管理职责，未对高处作业进行现场监督，对陈钱梁登高挂线作业中的违章行为，未予制止。对事故发生负有重要管理责任，责成天安合公司按照企业管理规定给予处理，并报钟祥市应急管理局备案。

2.唐建容。天安合公司总经理，法定代表人，公司第一安全责任人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织实施本单位安全生产教育和培训;未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查

本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]的规定，对事故发生负有直接领导责任，建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.天安合公司。安全生产主体责任不落实，未正确履行安全管理职责，未确保生产安全；未对安全生产责任制的落实情况进行监督考核，未保证安全生产责任制的有效落实；安全生产教育培训不实不细，员工安全意识淡薄，未熟知本岗位的安全职责、作业环境及危险因素，缺乏识险、辨险、避险能力；未履行危险作业审批程序，未对从业人员高处作业的安全防护措施进行监督检查，未编制安全措施方案。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十三条和第四十五条的规定，对事故发生负有直接责任，建议由钟祥市应急管理局依法依规给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全意识淡薄。一是企业主要负责人安全生产意识不高，未严格履行《安全生产法》第二十一条规定的法定职责，未遵守法律法规和行业规范;二是企业员工安全意识淡薄，未能对作业现场的危险因素进行准确、有效地辨识，未采取与作业场所相适应的符合国家标准要求的安全保护措施（全身式安全带）。

（二）教育培训不实。企业安全生产教育培训不实不细，员工安全意识淡薄，未熟知本岗位的安全职责、作业环境及危险因素，缺乏识险、辨险、避险能力。

（三）作业审批不严。未对从业人员高处作业的安全防护措施进行监督检查，编制安全措施方案，高处作业未开展作业审批程序。

七、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了生产经营单位未依法履行安全生产主体责任的问题。为预防类似事故再次发生，各地各部门和生产经营单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（1）严格落实企业安全生产主体责任。天安合公司要深刻吸取教训，建立健全公司安全生产责任制，制定完善公司安全生产规章制度，强化对员工的安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，

掌握有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高自我安全意识。同时要加强作业现场安全管理，落实现场防范措施，严格按照法律法规和规范要求进行施工作业，对发现的问题要立即进行整改。

（2）切实加强特殊作业环节安全管控。在进行高处作业等危险性等较高的作业活动前要办理作业审批手续，作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。作业过程中，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。

（3）压紧压实主管部门安全监管责任。属地政府及有关部门要认真吸取事故教训，开展事故警示教育，举一反三，针对事故存在的问题，结合《钟祥市安全生产治本攻坚三年行动方案》的要求，细化工作措施，扎实深入组织开展专项整治工作，排查整治事故隐患，落实行业领域安全监管责任和企业安全生产主体责任，有效改善安全生产条件，夯实安全生产基础，不断提高重点行业领域安全生产水平，确保生产安全。

钟祥市政府事故调查组

2025年9月2日

打印　　关闭

荆门政府网

关于我们 (/col/col8583/index.html) | 网站声明 (/col/col8584/index.html) | 网站地图 (/col/col8585/index.html)

版权所有：钟祥市人民政府办公室 地址：钟祥市石城大道中路2号 邮箱：zxdzzwb@163.com

网站标识码：4208810016 备案号：鄂ICP备05003802号 (https://beian.miit.gov.cn/) 鄂公网安备 42088102000027号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42088102000027)

本网站建议使用IE8及以上版本的浏览器。 360浏览器兼容设置
(http://www.zhongxiang.gov.cn/art/2020/6/15/art_9845_690396.html)

政府网站找错

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C1A68E7A6112695E053022819ACF73F)