# 黄岛青岛海尔洗涤电器有限公司 “9·9”一般事故调查报告

青岛西海岸新区政务网　发布日期：2026-01-21


0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2025年9月9日8时58分许，位于青岛海尔洗涤电器有限公司钣金车间宽滚筒铆接线126工站发生一起1人死亡事件，直接经济损177.8万元。

事发后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府第342号令）的有关规定，黄岛区人民政府成立了由区应急管理局牵头，黄岛公安分局、区总工会等部门和单位有关人员组成的事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则和“四不放过”要求，认真开展了事故调查工作。通过实地调查勘验、查阅资料、分析研判、人员询问和专家论证分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。

经调查认定，该事故是一起企业员工在工作期间因突发心脏性猝死导致的一般安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

青岛海尔洗涤电器有限公司（以下简称“海尔洗涤公司”）成立于2015年4月16日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资），注册资本：人民币叁亿元整，法定代表人：柳某波，公司住所：山东省青岛市黄岛区团结路南侧、纵二路西侧，经营范围：洗衣机、其他家电产品及相关配件的技术开发、技术服务、制造、销售及售后服务；货物及技术进出口；销售：洗涤用品。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

公司内设智能制造平台、总装经营体、质量技术平台、工程平台、前工序（主）经营体、前工序（副）经营体、运营平台、财务平台等部门。事发位置为前工序（主）经营体钣金车间的宽滚筒铆接线。

（二）有关人员情况

1．丁某君，男，1970年11月出生，山东青岛人，公司前工序经营体负责人，全面负责前工序（主）经营体、前工序（副）经营体项工作。

2．李某亮，男，1989年11月出生，山东巨野人，公司前工序（主）经营体钣金喷粉车间负责人，全面负责钣金喷粉车间各项

3．王某杰，男，2000年12月出生，山东黄岛人，公司前工序（主）经营体钣金喷粉车间宽滚筒铆接线班长。

4．何某涛，男，2004年3月出生，山东郓城人，公司前工序（主）经营体钣金喷粉车间宽滚筒铆接线操作工。

（三）安全管理情况

海尔洗涤公司主要负责人为王某强，全面主持公司各项工作。公司成立了安全生产委员会，定期召开会议，分析安全生产形势署安全生产重点工作；设置了安全总监及专门的安全管理机构，配备了6名专职安全生产管理人员，相关人员均取得相应安全生产管资格。

公司建立了全员安全生产责任制，明确了各级管理人员及一般从业人员的安全生产职责，制定并完善了安全生产规章制度与安程；组织新入职员工进行了三级安全生产教育培训及考核，并结合岗位实际开展了经常性安全教育；落实了安全风险分级管控制度设备及作业环境进行了风险排查与辨识，对风险点实施分级管控，明确责任主体及管理要求；建立了生产安全事故隐患排查治理制了隐患排查频次、范围、内容及整改要求；各级管理人员按职责分工定期开展了隐患排查，对发现的问题实行闭环管理，确保了隐实到位。

（四）事发生产线和设备情况

经现场勘察、调查询问，事发位置位于海尔洗涤公司主厂房一楼钣金车间宽滚筒铆接线126工站。

1．事发生产线基本情况

事发宽滚筒铆接线使用380V电源三相五线制，功率约100kW，气源压力6Bar，尺寸为33700mm×10400mm×4700mm，主滚筒洗衣机箱体的铆接成型。工艺包括上料、输送、定位、折弯、铆接、翻转与下料等环节，采用自动化流水线作业，具有较高的度。生产线中部位置设有控制面板，用于控制整条生产线，实时监控设备运行状态、参数设置及故障报警。在控制面板和126工站分有急停按钮，便于操作人员在紧急情况下迅速停止设备运行。生产线外侧安装有固定式安全防护围栏和带联锁功能的安全门。

2．事发生产线工艺流程

合格后U板料由人工上料至斜坡上料机构→后U板料输送、并校准后U板料位置→折弯规整上料→后U板料折弯→折弯空工位→体与前下加强件铆接→洗衣机箱体上下翻转90°，右下加强件角部点铆接→水平箱体翻转180°，左下加强件角部点铆接→左右下加强点补点铆接A→左右下加强件剩余点补点铆接B→洗衣机箱体上下翻转180°，左上加强角部点铆接→水平旋转180°，右上加强件角部→上加强件中间点铆接→上下翻转90°，后上加强件铆接→后上加强件补点铆接与下加强件后侧折耳铆接→下加强件前侧折耳铆接和梁加强件铆接→下线至倍速链输送线，人工安装地脚（人工安装前板）→人工下料。

3．事发设备基本情况

事发宽滚筒铆接线126工站，位于生产线末端，主要完成前上横梁加强件的铆接及下线前的最终检测。工站两侧设有125、127有联锁功能的安全门。该工站主要由人工将前上横梁加强件放置在输送线上，输送线将加强件输送至指定位置，由往复机抓取并定机箱体，再通过铆钳完成铆接动作。铆接完成后下线至倍速链输送线，进入人工装地脚环节。

4．事发时设备状态

经现场勘查、调查询问及专家技术分析，事发宽滚筒铆接线需通过控制面板开启联锁安全门，任一安全门处于开启状态时，整设备将自动停止运行，以确保操作安全。经调查，事发时该生产线125安全门呈开启状态，全线设备处于停机状态。

（五）事故发生经过

调查组通过调查询问、查看周边监控视频、调取设备运行资料、专家综合分析等方式，还原了事发经过：

2025年9月9日7时50分许，海尔洗涤公司钣金车间班长王某杰组织召开班前会。班前会结会后，王某杰带领本班人员于钣金车筒铆接线开展生产作业。

8时27分，王某杰到126工站工位进行摆放前上横梁加强件的操作。

8时32分，王某杰来到控制面板位置，查看126工站设备异常报警情况。控制面板显示的设备异常报警情况为“宽滚工站缩回超时”。

8时33分，王某杰将控制面板显示的“宽滚筒126工站TOX缸缩回超时”的异常报警情况在微信工作群中反馈，并通面板产线，打开125联锁安全门。

8时36分，王某杰再次回到126工站位置。

8时58分许，该班组员工何某涛发现王某杰倒在126工站设备和护栏之间，失去意识。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故中有1人死亡，直接经济损失177.8万元，主要用于善后赔偿。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，员工何某涛呼喊钣金喷粉车间负责人李某亮。李某亮查看后，立即向前工序经营体负责人丁某君汇报。

丁某君接报后，前往事发现场，并电话向安全总监曲某汇报，曲某随即安排安全部负责人于某礼赶赴现场组织救援。9时30分许，于某礼电话向公司主要负责人王某强汇报，王某强要求公司有关部门全力救援，保护现场，做好善后工作。

9时40分，海尔洗涤公司向区应急管理局进行了报告。

接报后，通过西海岸新区管委总值班室应急联动机制，黄岛公安分局、区应急管理局等相关负责人及工作人员立即赶赴现场处置。企业不存在瞒报、漏报、迟报等情形。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，何某涛立即呼叫钣金喷粉车间负责人李某亮。李某亮前往查看后，立即组织人员拨打120电话。前工序经营体负责人丁某君、安全部负责人于某礼接报后，立即赶到现场组织应急救援和现场处置工作。

9时21分，120医护人员到达现场，王某杰经现场抢救无效于9时25分死亡。

涉事单位迅速组织救援，应急处置得当，现场未发生次生事故灾害及险情。

（三）善后情况

2025年9月15日，海尔洗涤公司与死者家属签订赔偿协议。涉事单位对死者的善后工作妥善处置，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，青岛西海岸新区各政府部门及涉事企业立即开展现场救援和善后处置工作，履行了应急处置责任。

三、事故原因分析

由于事发现场处于视频监控死角，无直接目击证人，调查组进行了调查询问、现场勘查、查阅资料、专家分析，结合医疗机构意见综合分析论证，认定了事故原因及事故性质。

（一）医疗机构意见。根据黄岛区中医医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，认定王某杰的直接死亡原因为“心脏性猝死”，其中的“死亡调查记录”显示：“患者（王某杰）同事发现其意识丧失后，立即拨打120急救电话；120急救人员抵达现场后，见患者意识丧失，双侧瞳孔散大固定、对光反射消失，胸廓无起伏，颈动脉搏动消失，头面部呈青紫色，心电图呈直线表现。家属在见到遗体时，见明显外伤。”经综合分析，王某杰直接死亡原因为心脏性猝死。

（二）专家技术分析意见。调查组委托山东省、青岛市两级应急管理工贸专业行业专家，对现场设备运行、供电线路等情况进行检查：（1）事发设备使用TN系统供电，在通电状态下接地电阻检测结果为2.5Ω，符合《交流电气装置的接地设计规范》（GB / T50 2011）第7.2.2条的规定，可排除设备漏电导致触电伤害的可能性；（2）对125安全门联锁装置进行现场开、关验证，在不点击控制安全门触键，使安全门处于允许打开的状态下，人员无法开启安全门。可排除安全门联锁装置失效，人员在设备运行状态下，进入导致伤害发生的可能性；（3）现场打开125联锁安全门，在控制面板上按下安继复位键，安继复位指示灯不亮，证明安全继电器复位成功，可排除在125联锁安全门开启状态下，设备意外启动运行导致人员伤害的可能性；（4）根据对企业相关人员的询问、查阅医院死亡证明及事件照片，死者无明显外伤，不排除自身健康原因突发疾病导致死亡的可能性。

综上分析，王某杰系因自身心脏疾病突发导致猝死。排除机械伤害、触电等外力伤害致死的可能。

四、有关整改建议和防范措施

为进一步加强企业安全生产管理，有效防范和遏制类似事件再次发生，提出以下工作建议：

海尔洗涤公司要高度重视员工身体健康状况，迅速开展全员健康摸底工作，建立员工健康档案，并定期组织员工进行动态更新员工健康状况信息，建立重点关注人员台账，安排专门部门、专业人员进行跟踪管理，科学合理地进行健康状况与岗位的适配评估，

工作岗位和劳动强度。建立并完善人员健康状况主动汇报机制，鼓励员工及时报告身体异常状况，严禁带病上岗。不断完善视频监
实现作业区域全覆盖、无死角监控，充分利用智能信息技术，强化作业区域人员异常情况的实时监测与预警，做到及时发现、及时
时处置。深入开展健康知识与急救常识培训，配齐配好必要的急救药品及设备，确保在突发情况下能够及时有效应对。