海口美兰博爱北路 31 号民宅“6·3”高处坠落事故调查报告

海口市政府事故调查组

2026年7月17日

目 录

一、事故基本情况

（一）涉事房屋基本情况

（二）涉事物料提升机基本情况

（三）涉事人员基本情况

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

（二）事故应急处置与评估

（三）直接经济损失认定

三、事故原因及分析

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）相关检验检测和鉴定情况

（四）其他可能因素排除

四、事故暴露主要问题

（一）产权使用主体责任悬空

（二）新旧混搭建筑风险隐患突出

（三）跨部门监管协同不畅

五、整改和防范措施建议

（一）举一反三，迅速组织开展排查整治

（二）强化监管，压紧压实层级监管责任

（三）警示宣传，提升全民安全防护意识

海口美兰博爱北路 31 号民宅“6·3”高处坠落事故调查报告

2026年6月3日17时05分，位于海口美兰区博爱北路31号民宅室内物料提升机检修时吊笼发生坠落事故，造成1人死亡、1人重伤，直接经济损失30.6万元。

事故发生后，省政府领导高度重视，根据市委、市政府主要领导批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府同意成立海口美兰博爱北路31号民宅“6·3”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行提级调查。事故调查组由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市公安局、市综合行政执法局、市市场监督管理局、市旅游和文化广电体育局、市总工会、美兰区政府、市消防救援支队组成，邀请市纪委监委、市检察院参加事故调查工作，并聘请专家参与。

事故调查组按照“四不放过”原则和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求，通过现场勘验、查阅资料、询问取证、技术鉴定、综合分析，查清了事故经过、人员伤亡情况，分析了事故直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出事故防范整改措施。

经调查认定：海口美兰博爱北路31号民宅“6·3”高处坠落事故是一起因房东违规改造检修自用的“三无”物料提升机，导致其高处坠落死亡的非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋基本情况

1.房屋权属及概况：海口美兰区博爱北路31号民宅，为许某琼单独所有，不动产权证书编号：琼（2017）海口市不动产权第000XXXX号，用地性质为城镇住宅用地，宗地面积510.66㎡，地上两层，产权证登记建筑面积1167.5㎡。2000年业主对房屋后部进行修缮及加层改造，由原两层扩建为五层，建筑总高度18.20米，实际使用面积约2000㎡。2011年，根据《海口市人民政府关于公布我市不可移动文物名录的通知》（海府〔2011〕88 号），确认“博爱北路31号骑楼”为未定级不可移动文物，该不可移动文物本体占地面积为182.80㎡，共两层，编号为460108-XXXX。

2.房屋租赁使用情况：第一层于2017年6月出租给海南南国食品实业有限公司，租期至2027年6月，应房东要求，双方协商提前解约，承租方已于2026年6月11日全部清退场。二至五层合计约1700㎡，于2016年6月出租给刘某佳经营“见外精品客栈”，租期于2026年5月10日到期，房东收回房屋拟重新装修。目前，二层清理部分生活用品，三、四、五层完成吊顶、部分墙体、入户门拆除，建筑垃圾陆续外运。

（二）涉事物料提升机基本情况

涉事物料提升机于2000年安装，位于房屋后部，为简易井架式结构，设备井道长3米、宽2.9米，贯通建筑一至五层，井道顶部高出屋面1.5米，总高度19.7米。该设备长期闲置停用、架体锈蚀、构件老化，未配备超载限制器、未配备断绳保护装置、未配备紧急制动装置等，无生产厂家、无出厂合格证、无设备铭牌，属于“三无”设备。2026年5月，李某荣决定重新启用该设备，采购二手卷扬机及配件，私自拼装改造并投入使用。

（三）涉事人员基本情况

1.李某荣，男，身份证号：460100XXXXXXXXXX15，为博爱北路31号民宅房东，事故死者，事发时与王某伟同处五层物料提升机吊笼上作业。

2.王某伟，男，身份证号：513027XXXXXXXXXX13，事故伤者，自2026年5月6日起，李某荣雇其做泥工。事发时李某荣临时喊其帮忙抬升物料提升机钢丝绳。经海口市人民医院治疗，无生命危险。

3.李某清，男，身份证号：460100XXXXXXXXXX13，与李某荣是相识50余年的知青好友，6月3日受邀无偿帮忙检修物料提升机，事发时处在一层机房操作卷扬机。

4.许某琼，女，身份证：460100XXXXXXXXXX20，李某荣配偶，为海口美兰区博爱北路31号民宅产权所有人。

5.李某茂，男，身份证号：460102XXXXXXXXXX13，李某荣长子，事发时不在现场。事故发生后，由其全权处理善后事宜。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

5月6日起，见外精品客栈陆续清退场，李某荣计划对房屋重新装修，为解决建筑材料垂直运送问题，决定启用已停用近10年的物料提升机，购买了一台二手卷扬机，私自完成设备拼装、电气接线等。5月10日，物料提升机开始投入使用，转运二至五层修缮材料及建筑垃圾。6月2日，发现物料提升机钢丝绳脱位，停止使用。

6月3日16时10分，李某荣邀请李某清帮忙检修物料提升机，两人先乘客梯到五楼，检查确认天梁右边导轮变形、钢丝绳脱位，随后李某清从楼梯下到一楼机房，李某荣在五楼用电话遥控指挥李某清操作卷扬机将吊笼升至五楼距离天梁顶部300—400mm位置,李某荣携带人字梯进入吊笼，用尼龙绳将吊笼捆绑在天梁上，尔后李某荣出来到六楼喊王某伟过来帮忙（当时王某伟在6楼顶楼梯旁打孔），两人进入吊笼。16时32分，李某荣致电李某清说“吊笼绑好了”，并遥控指挥李某清操作卷扬机松退钢丝绳后，让王某伟爬上梯子去复位钢丝绳，没有抬动，此时王某伟对李某荣说“再找两个人来，把钢丝绳抬上去”，李某荣则说“不行，把钢丝绳解开，重新穿过来”。随后李某荣用包装绳把钢丝绳绑在吊笼上（防止纲丝绳U型卡扣拆除后坠落），并协助王某伟拆除钢丝绳连接吊笼的3个U型卡扣。17时05分，捆绑吊笼的尼龙绳突然断裂，吊笼连带李某荣、王某伟坠落到一楼。

（二）事故应急处置与评估

17时05分事故发生，17时07分南国食品店现场负责人杨某永叫李某清立即拨打120急救电话、119消防报警电话，其本人于17时07分通知李某茂（17时30分）赶来现场。

17时07分，120指挥中心接到报警，17时25分救护车到达现场，因人员被困吊笼内，需消防部门破拆救援。17时11分，海口市消防救援支队指挥中心接到报警，17时19分消防救援力量到达现场，开展现场侦察、人员疏散、破拆救援工作。17时32分美兰公安分局接110指挥中心指令，组织刑警、治安、辖区派出所警力到场，开展现场警戒、秩序维护、人员安抚工作。17时32分王某伟被救出并送往海口市人民医院救治，17时36分李某荣被救出，经120医务人员现场确认无生命体征。

事故发生后，应急响应迅速，信息上报及时，处置流程规范，各部门协同配合顺畅，救援措施科学有效，现场管控到位，善后处置妥善，已达成赔偿协议，未引发次生灾害和社会不稳定因素。

（三）直接经济损失认定

本次事故直接经济损失30.6万元。

三、事故原因及分析

（一）直接原因

房东李某荣违规开展物料提升机检修作业，选用捆绑吊笼的承重绳索（尼龙绳）不当，擅自拆除连接吊笼钢丝绳3个U型卡扣，绳索受瞬时拉力断裂，导致吊笼坠落。

（二）间接原因

1.安全意识淡薄。李某荣违规改造启用“三无”设备，组织无证人员开展高处作业，未开展安全风险辨识，未采取安全防护措施，违章指挥，无视物料提升机禁止载人安全标识，安全意识淡薄。

2.安全防护措施不落实。在完全悬空的吊笼内开展高处作业，均未佩戴安全帽、安全带。拆除吊笼连接钢丝绳U型卡扣，将设备原有机械承重变更为8mm尼龙绳柔性承重，未设置刚性顶撑、双点锚固等安全防护措施。

3.涉事人员无证上岗。李某荣、王某伟均未取得高处作业资质,不具备相应的知识和能力，存在安全风险。

（三）相关检验检测和鉴定情况

1.现场勘验情况。事故调查组组织专家对事故现场进行勘验，主要发现：吊笼坠落至一楼地面，严重变形。天梁处8mm尼龙绳断裂，断口呈拉伸撕裂状。原钢丝绳3个U型卡扣已解开，钢丝绳掉到一楼。行程上限位装置被人为移开。卷扬机为二手设备，井架结构锈蚀，加固点薄弱。





2.承重绳索拉力不足。李某荣选用直径8mm普通尼龙绳作为吊笼主要承重构件，该绳索额定安全工作拉力仅950kg—1100kg。现场实际荷载分析：吊笼自重810kg，2名作业人员体重135kg、人字梯+钢丝绳自重31kg，叠加高空作业动荷载、扰动冲击荷载（按规范系数1.2-1.4计）约340kg，总荷载约1300kg，远超尼龙绳额定承载能力，绳索受瞬时拉力断裂，导致吊笼坠落。

（四）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问分析：无证据表明存在人为故意制造事故的行为。事故发生时天气正常，无突发灾害。无外部物体撞击设备。卷扬机电气系统未发生短路、失控等故障。

四、事故暴露主要问题

（一）产权使用主体责任悬空

李某荣作为房东、产权使用人，安全意识和文物保护意识淡薄。一是对自建房的改建、装修未依法办理规划、建设等审

批手续，存在未批先建的违法行为。二是私自拼装、违规改造启用停用近10年，整机锈蚀、构件老化的“三无”物料提升机，存在安全风险。三是违章指挥无证人员开展高处作业，未佩戴安全帽、安全带，物料提升机维修作业未配置应急支撑工具，高处作业安全管理流程形同虚设，安全意识淡薄。

（二）新旧混搭建筑风险隐患突出

博爱北路历史文化街区内大量文物建筑、未定级不可移动文物存在后期擅自加建、搭建情况。原有文物本体存在与后期砖混加建楼层结构衔接不规范、受力不稳的问题。加建部分无合规建设审批、无专业维保，外立面护栏、雨棚、外墙构件、外置管线长期受风雨侵蚀，老化松动、开裂脱落风险极高。

（三）跨部门监管协同不畅

街道、社区网格化巡查侧重治安、市容，对小型装修、零星施工的安全生产隐患排查能力不足。文物部门侧重文物本体安全监管，对非文物区域加建楼层协同监管力度不够。区住建、综合执法部门联动机制不健全，对无施工许可的民宅改建、装修项目，存在监管盲区。该民宅内装修开工近一个月，未被监管部门发现。

五、整改和防范措施建议

为深刻汲取本次“6·3 ”事故教训，压实安全生产责任，堵塞监管漏洞，杜绝同类事故发生，提出以下整改和防范措施建议：

（一）举一反三，迅速组织开展排查整治

各区、各部门要迅速组织开展排查整治，一是组织开展全市自建房、沿街商铺装修工程专项整治行动，全面排查“未批先建、擅自施工”等违法违规行为。明确自然人业主作为建设单位的法定安全责任，签订安全生产承诺书，对违法施工项目依法责令停工整改。对拒不整改的，依法采取强制措施。二是组织物料提升机类似升降装置的安全隐患排查整治，严格落实升降装置源头准入和备案管控制度，严禁自制、改装、无产品合格证明、无配套安全保护装置的非标升降装置进场投入使用。对超过安全技术标准或制造厂家规定使用年限的设备，强制报废。对私自改装、拼装的设备，一经发现，立即没收并强制拆解。

（二）强化监管，压紧压实层级监管责任

强化联动监管机制。针对自建房、沿街商铺装修等工程，住建、文物、综合执法部门、街道、社区要开展常态化安全检查，重点检查是否按规定办理相关施工手续、特种作业人员（电工、焊接作业、高处作业）是否持证上岗，现场施工安全等，发现违法违规行为要立即制止整改，对拒不整改的及时移交综合执法部门处置。龙华区、美兰区政府要全面梳理博爱路所有不可移动文物和历史建筑的产权归属、使用现状、加建改造情况，逐户上门开展政策宣讲和安全告知，全覆盖签订安全使用责任书，压实产权人、使用人的主体责任。

（三）警示宣传，提升全民安全防护意识

各区、各有关部门要以本次博爱北路31号民宅事故为典型案例，针对性开展警示教育。通过入户宣讲、街区公告栏、新媒体推送、行业培训等多种方式，普及安全生产知识、特种作业安全常识、老旧混合型文物建筑安全管理要求及日常养护知识，重点劝导文物建筑产权人、租住人员摒弃侥幸心理，主动自查整改加建区域和外立面安全隐患，切实提升群众文物保护意识和自我防范能力。

海口市政府事故调查组

2026年7月17日