

“4.26”新地铁

2022-06-30 10:06　来源：龙圩区应急管理局

2022年4月26日15时30分许，新共和国安全生产法》《生产安全事故报古令村思现组挖土施工工人死亡事故调工会、区人社局等相关部门人员组成，并调取企业相关资料，现已查明了事故预防措施，现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年4月

（二）事故发生地点：梧州市龙圩

（三）事故发生单位：广州盛世拓

（四）事故类别：物体打击

（五）伤亡情况：死亡1人

死者身份情况：

蒋家旭，男，汉族，身份证号码：

（六）直接经济损失：约135万元

二、事故发生单位基本情况

广州盛世拓达建筑有限公司（以下为：有限责任公司（自然人投资或控股年08月09日至长期；住所：广州市海

三、事故发生经过及应急救援情况

据调查了解，2022年4月26日15时
于新地镇古令村思现组山地，刚开始建
唐某驾驶操控的挖掘机为“SANY”牌黄
挥。唐某驾驶挖掘机正在挖第一铲斗的
远），唐某就在等待泥头车往装车位置
的过程中（铲斗形状为“U”）满出铲斗
某在挖掘机上发现后，立即呼叫盛世拓
和报有关部门，并开车将蒋家旭送往医

接到事故报告后，公安、应急、新
程序进行上报。

通过双方协商，参照相关规定，盛

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因分析

经调查分析认定，事故发生的直接
理规定，在挖掘机工作的时候，进入挖
作业，进行清底、平地、修坡的人员，
止回转，并将回转机构刹住后，方可进

（二）事故间接原因分析

1、企业的安全生产规章制度和操

2、企业没有制定和实施安全生产
知一下有关的安全注意事项。

3、由于企业没有对从业人员进行
安全生产规章制度和安全操作规程，没
为公司的现场管理人员，却不懂得挖掘
半径的范围内，并最终酿成了事故。

4、企业违反有关安全管理的规定
作，按照规定，挖掘机操作人员属于特
上岗作业。

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

经调查认定，“4.26”新地镇古令村
员，违反挖掘机施工作业过程中的安全
世拓达公司在施工作业过程中，主要负
育、安全操作技能培训，同时在施工作
从而引起的一般生产安全责任事故。

综上所述，在本起事故中，盛世拓
全生产法》第二十一条第（二）、（三）

事故中的从业人员蒋家旭违反了
旭在事故中已死亡，建议不再追究其责

（二）处理建议

1、建议由梧州市龙圩区应急管理
公司主要负责人的违法行为进行行政处

2、建议盛世拓达公司依照本单位
理，并将处理情况书面报告梧州市龙圩

六、事故整改和防范措施

“4.26”新地镇古令村思现组挖土

全知识，没能熟识安全操作技能，冒险

（一）盛世拓达公司要从这起事故

原因和客观原因，针对事故发生暴露出

和考核工作，提高从业人员的安全知识

查工作，对生产过程中的各环节进行检

（二）盛世拓达公司要切实履行好

制，严格执行和落实安全生产管理制度

督促检查企业安全生产实施情况，确保

（三）盛世拓达公司在生产经营过

（四）盛世拓达公司必须对从业人

人员须持证上岗，要及时制止和纠正生

（五）建设单位（业主）要加强对

议，约定各自的安全生产管理职责，建

问题，应当及时督促整改。

（六）地方政府、各级各部门要严

落实安全风险分级管控和隐患排查治理

安全生产。