鼓楼九里桂语春山3号楼“3·22”一般高处坠落事故调查报告

徐州市鼓楼区政府事故调查组

2026年5月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）相关单位和人员情况 2
（三）涉事施工改造作业合同协议签订情况 3
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失 5
二、事故应急及处置评估情况 5
（一）事故现场应急处置及信息接报情况 5
（二）医疗救治和善后情况 5
三、事故发生的原因和事故性质 6
（一）直接原因分析 6
（二）死亡人员死因检验情况 6
（三）专家论证情况 6
（四）间接原因分析 7
四、有关责任单位和人员存在的主要问题 7
（一）蓝城公司 7
（二）承包方 7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8
（一）建议免于责任处理的人员 8

（二）行政处罚建议 8
六、事故主要教训 9
七、事故整改和预防措施 10

鼓楼九里桂语春山3号楼“3·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月22日10时50分，鼓楼九里桂语春山3号楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）等有关法律法规，鼓楼区政府成立了由区应急管理局牵头，区住建局、总工会和鼓楼公安分局等部门组成的鼓楼九里桂语春山3号楼“3·22”一般高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测鉴定、人员询问、分析论证等措施，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡及经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故主要教训和防范整改措施建议。

经调查认定，**鼓楼九里桂语春山3号楼“3·22”一般高处坠落事故是一起因施工人员操作不当和施工队伍无资质、现场安全管理缺失、施工人员未正确佩戴劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江苏蓝城星柏置业有限公司（以下简称蓝城公司），成立日期：2020 年 12 月 4 日；住所：徐州市鼓楼区九里山西路 1 号空间信息产业园 415 室；法定代表人：周小平；注册资本：5000 万元整；统一社会信用代码：91320302MA23HMYC0M；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关单位和人员情况

（1）相关单位

江苏友安消防工程有限公司（以下简称友安公司），成立日期：2001 年 12 月 20 日，住所：徐州市大庆路香山庭院 8#-1-301,303,304,305,306,307；法定代表人为朱庆锋。经营范围包括消防工程设计、施工；建筑智能化工程、防腐保温工程、城市道路照明工程施工；消防设备、机电设备、中央空调、建筑物管道、线路安装、维护；消防器材销售；消防设施检测、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司于 2021 年 12 月 1 日与蓝城公司签订《消防通风工程施工合同》，于 2024 年 12 月 25 日施工完毕，并取得《消防验收

意见书（合格)》（徐建消验字〔2024〕第0106号）退场。

（2）相关人员

王某某，身份证号：3505831966****6652，福建南安人，常住地江苏徐州，群众，高中学历。在友安公司施工期间，其为消防施工项目的劳务分包，蓝城公司相关管理人员与王某某对接沟通消防项目具体施工工作。随友安公司施工同时退场。

张某，身份证号6105281983****1518，江苏南通人，本科学历。事故发生时工作单位：江苏蓝城星柏置业有限公司；任职情况：项目负责人（公司总经理)。

（三）涉事施工改造作业合同协议签订情况

1.合同签订情况

蓝城公司未与王某某签订施工合同。

2.安全管理协议签订情况

蓝城公司未与王某某签订安全管理协议。

（四）事故发生经过

2025年3月13日，蓝城公司总经理张某安排施工经理刘某联系到王某某，要求其对A3栋楼消防喷淋管进行改造作业，但未联系友安消防公司人员。2025年3月17日，王某某及工人在刘某带领下进行现场勘察，刘某安排具体改造工作。

2025年3月21日，王某某个人带领魏某、谷某2名工人，前往徐州市鼓楼区桂语春山商业3号楼4楼开始进行消防工程改造。为加快进度，又联系了李某某（自带安全帽）于3月22日

进场施工。蓝城公司未安排管理人员到现场进行安全监管。三人于当日7时许在王某某安排下开始施工。王某某安排谷某在407房间脚手架上给李某某演示拆卸喷淋头过程后，便安排李某某开始拆卸407、408等几个房间（见图1）的喷头工作，李某某在高度为2.5m的脚手架上拆卸喷头时，未佩戴安全帽，未系安全带，且王某某对李某某是否持有高处作业操作证未进行审查。谷某和魏某2人进行组装管道工作，王某某在现场进行管理工作。10点50左右，王某某在407房间听到408房间有异常，来到408房间后，发现李某某躺在地上。

（五）事故现场情况

事故发生于蓝城桂语春山项目3号楼406、407、408房间消防管道改造作业，消防管道高约4米，距房顶约80厘米（见



图1 事故现场照片

图1）。现场脚手架，为施工现场工人组装后使用，高约2.5米。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失为90万元。死亡人员情况为：李某某，男，67岁，江苏徐州人，身份证号：3203021958****245X。

二、事故应急及处置评估情况

（一）事故现场应急处置及信息接报情况

发生事故后，王某某和魏某采取了急救措施，用衣物把李某某头部垫高，李某某有意识，可以发出声音。随后王某某打了120，同时拨打110报警。未向有关部门报送事故信息。

2025年4月21日，徐州市鼓楼区应急管理局接收到徐州市公安局九里派出所《关于建议成立调查组的函》后，于2025年5月7日申请成立事故调查组，5月9日经区政府批复同意后，依法依规开展事故调查。

事故发生后，张某未向上级公司负责人如实报送事故情况，并安排李某兰（李某兰系3号楼1单元504到509房间业主）和王某某作伪证，隐瞒事故真实情况。

（二）医疗救治和善后情况

救护车将李某某送往了徐州市新健康医院救治，王某某与其儿子王某腾在医院陪同，李某某经抢救无效后死亡。王某某和死者家属沟通后赔偿90万元，2025年3月31日，双方在徐州市公安局九里派出所签订了《人民调解协议书》（徐公调（九里）（2025）第23号），善后工作结束。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因分析

死者李某某未取得高处作业操作证，且未按要求佩戴安全带，违章登高作业，导致高处坠落事故发生。

（二）死亡人员死因检验情况

徐州市公安局九里派出所2025年4月3日委托徐州市公安局物证鉴定所，对“李某某的心血约10ml”编号：2025DW198S1；“李某某的胃内容物约15g”样本，编号：2025DW198S2，进行“是否含有毒鼠强、甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、氧乐果、呋喃丹、安定、氯氮平”，检验报告编号为：徐公物鉴（毒物）字〔2025〕198号。检验结果为：

①2025DW198S1号检材中检测出安定，含量为16.9umol/L，未检出毒鼠强、甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、氧乐果、呋喃丹、氯氮平。

②2025DW198S2号检材中未检出毒鼠强、甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、氧乐果、呋喃丹、安定、氯氮平。根据《法医学尸体检验鉴定书》（徐公物鉴（病理）字[2025]92号）鉴定意见，李某某符合高坠过程中右胸部砸压质地坚硬、具有一定长度的钝性物体（如现场遗留的管钳把手）致右肺破裂大失血死亡。

（三）专家论证情况

2025年4月30日，王某某向徐州市公安局鼓楼分局提交了《申诉书（兼报案）》，并在事故调查组调查期间提交，提出死者

血液中“安定”成分对李某某死亡的影响。2025 年 10 月 28 日，事故调查组聘请了三位东方人民医院鉴定专家，针对死者血液中安定含量对死者工作影响进行论证。专家结合徐州市公安局物证鉴定所出具的《检验报告》（徐公物鉴（毒物）字〔2025〕198 号）和现场监控录像，得出结论：1、未发现有共济失调的表现，未发现有动作障碍；2、死者血液中安定含量为治疗浓度最低值的 1/6。

（四）间接原因分析

蓝城公司：1.将作业发包给不具备资质的个人；2.未签订施工合同和安全管理协议；3.未对施工现场进行安全管理。

王某某：不具备消防改造资质，未审查施工人员资格，组织不具备登高作业资格的工人违章作业；未对新进场人员开展三级安全教育；未按照相关规定督促工人正确佩戴劳动防护用品。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）蓝城公司

蓝城公司未尽到资质审查义务，将消防改造工程发包给不具备消防改造资质的个人，且未与承包方签订施工合同和安全管理协议，在承包方施工过程中，未对施工现场进行安全管理。

（二）承包方

王某某为不具备施工资质的个人，未审查登高作业人员特种作业资质，未为施工人员配备劳动防护用品，组织工人违章作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任处理的人员

李某某。现场施工工人，未正确佩戴劳动防护用品，作业过程中违章作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）行政处罚建议

1. 王某某

王某某在不具备消防改造资质的情况下，未审查登高作业人员特种作业资质，未对新进场人员开展三级安全教育，未为施工人员配备劳动防护用品，对事故的发生负有直接管理责任，建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项[1]相关规定对其进行行政处罚。

2. 蓝城公司

蓝城公司将消防改造作业发包给不具备资质的个人；未签订施工合同和安全管理协议；未对作业现场开展安全管理工作，未按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求认真履行单位安全生产主体责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]相关规定对该单位

---

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项：“个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

进行行政处罚。

3.张某

张某作为蓝城公司总经理，为安全生产第一责任人，在事故发生后指使他人作伪证，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六第五项[3]的规定，建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[4]对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

一、建设单位对小型施工作业不够重视，未按照规定聘请有资质的单位进行施工，未按照法律规定建立健全并落实各项安全生产管理制度，未对现场特种作业施工人员资格进行审查。

二、建设单位疏忽对现场施工的安全管理。建设单位对承包施工作业尤其是涉及高处作业的作业失管失察，未在施工过程中对作业现场进行安全管理，未督促承包队伍严格执行高处作业安全技术规范和应当采取的各项安全防范措施。

三、现场管理人员未按照相关规定对新进场人员开展三级安全教育培训，仅通过“老带新”的方式代替安全培训；在施工过

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六第五项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。

程未为工人提供劳动防护用品；未审查登高作业人员是否经专门培训取得相应资格。

七、事故整改和预防措施

为吸取事故教训，有效预防和减少类似事故发生，现提出如下防范和整改措施建议：

一、建设单位应聘请有资质的施工队伍或个人。施工建设单位应建立健全从公司到项目、到岗位的全员安全生产责任制。必须将安全生产要求融入所有业务流程，特别是在工程发包、合同管理、现场监督等环节，严格依法依规操作，确保每一项活动都有法可依、有章可循、有人负责、有人监督，严格审查施工队伍及相关人员的有关资质（高处作业操作证），严防不具备资质的队伍进行高处施工作业。

二、建设单位应加强对现场施工的安全管理。施工建设单位必须签订正式的承包合同与专门的安全生产管理协议，明确双方安全职责。对进场作业人员，特别是从事高处作业、动火作业等特种作业的人员，必须进行严格的资格审核和安全教育，确保“不培训不上岗，无资格不作业”。在施工过程中，建设单位要加强作业现场的监督检查，督促承包队伍（个人），严格执行高处作业安全技术规范和本单位的各项规章制度，落实各项安全防范措施。

三、聚焦现场风险，做好全面的安全防护措施。施工作业中必须确保安全防护设施（如脚手架、安全网）可靠，劳动防护用

品（安全带、安全帽）规范佩戴，并安排专人进行全过程监护。要坚决杜绝“以信任代替管理，以习惯代替规程”的陋习，通过常态化、网格化的监督检查，将安全措施压实到每一个作业面、每一个岗位。