宝安福海深圳乐扬电线电器有限公司5栋2楼车间改造工程“7·28”一般触电事故调查报告

发布时间：2023-10-16　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年7月28日，福海街道和平社区深圳乐扬电线电器有限公司5栋2楼车间改造工程发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失136万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海深圳市乐扬电线电器有限公司5栋2楼车间改造工程“7·28”一般触电事故是一起因施工现场安全管理不到位、现场设备临时用电不符合安全要求造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）总包施工单位：深圳标榜建设集团有限公司（以下简称标榜公司），法定代表人：郭亚国，统一社会信用代码：91440300552121791B，类型：有限责任公司，住所：深圳市南山区南山大道新绿岛大厦8B，成立日期：2010年3月31日，经营范围：建筑劳务分包工程，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包三级、建筑装饰工程设计专项甲级。

（2）涉事排风管施工单位：深圳市宝安区福永智忠富华五金经营部（以下简称智忠五金经营部），经营者：翟智忠，统一社会信用代码：92440300L1203397XX，类型：个体工商户，住所：深圳市宝安区福永新和西三巷10号101铺，成立日期：2005年11月7日，经营范围：机电五金、消防及通风设备安装维修。

2. 事故相关单位概况

（1）涉事排风管分包单位：深圳市标星装饰设计工程有限公司（以下简称标星公司），法定代表人：郭刚，统一社会信用代码：91440300MA5GJU2T61，类型：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市南山区南山街道向南社区南山大道1175号新绿岛大厦8层，成立日期：2020年12月28日，经营范围：室内装饰装修业务。

（2）发包单位：深圳乐扬电线电器有限公司（以下简称乐扬公司），法定代表人：柴乔，统一社会信用代码：91440300MA5GLX4HX8，类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资），住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福海大道西路乐利精密工业（深圳）有限公司厂房1101及1、3、5、7栋，成立日期：2021年2月23日，经营范围：生产加工各类电线电缆、汽车配线、医疗线等电子产品等。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程名称为深圳厂5栋2楼（SMT/鱼群打胶车间/附房）搬迁改造工程，该工程位于福海街道和平社区乐扬公司5栋2楼，工程发包单位为乐扬公司，施工单位为标榜公司，工程内容主要包括车间（砌墙）隔间、桥架和配电柜（电源线路）安装、空压管道安装、消防排烟系统安装、网络安装等。

2023年7月13日，乐扬公司将涉事工程以包工包料的方式发包给标榜公司负责组织施工，双方签有《零星工程合同》《安全管理协议书》，并在协议内明确各自安全管理要求，标榜公司安排林伟杰为现场施工负责人。

2023年7月18日，标榜公司将涉事工程的镀锌铁皮风管安装工程（以下简称涉事排风管工程）分包给标星公司，双方签有《分包合同》，施工内容为镀锌铁皮风管制作及安装，工程款为31866元。

2023年7月23日，标星公司将涉事排风管工程以包工包料的方式发包给智忠五金经营部负责人翟智忠组织施工，双方签有《部分项目合作协议》，工程款以实际施工量计算。7月24日，翟智忠带工人来到乐扬公司5栋2楼装修工地进行排风管安装作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 标榜公司安全管理情况

（1）相关人员情况

郭亚国，标榜公司法定代表人，全面负责公司日常管理和运营工作。

林伟杰，标榜公司现场施工负责人，负责施工现场管理、施工进度安排、与建设方协调等工作。

周若栋，标榜公司现场管理员，负责施工现场管理、施工进度安排等工作。

（2）安全管理状况

标榜公司对作业工人进行过口头安全教育，告知工人施工现场注意事项与操作规程；班组班前早会有向工人交代工作内容及口头提醒作业安全；编制了《工程管理制度规范》《施工现场工作流程规范》《乐扬厂区改造项目安全生产风险分级管控制度》等文件及一张纸质粘贴在施工现场的“施工牌”（包含有施工安全守则、文明施工要求、岗位责任制、特别提醒、温馨提示等内容）。

（3）安全管理存在的问题

对作业工人安全教育培训不足，仅对工人进行过口头安全教育，没有培训记录及考核记录，未确保工人熟悉公司的安全生产规章制度、安全操作规程和施工现场安全要求；对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工现场临时用电不符合用电安全要求存在的事故隐患。

2. 智忠五金经营部安全管理情况

（1）相关人员情况

翟智忠，智忠五金经营部负责人，全面负责经营部的日常管理、运营工作及涉事排风管项目安装、管理等工作。

罗忠强（死者），翟智忠临时雇请的工人，主要负责涉事排风管安装、搬运等工作，于2023年7月26日入场作业。

（2）安全管理状况及存在的问题

对作业工人进行过口头安全教育，告知工人施工现场注意事项，没有培训记录、考核记录及技术交底；未制定涉事排风管施工方案和安全操作规程，作业工人主要根据日常工作经验进行施工；施工现场安全管理由翟智忠负责，其除了需外出购买材料外还要负责排风管安装等工作，对涉事排风管作业现场未能进行有效安全监管。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 标星公司安全管理情况

标星公司将涉事排风管安装工程发包给智忠五金经营部负责人翟智忠后签有相关施工协议，但未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。

2. 乐扬公司安全管理情况

乐扬公司与标榜公司签订《安全管理协议书》，在协议内明确了双方安全管理要求；对标榜公司入场作业人员进行了外来施工人员安全教育培训，要求施工单位做好现场安全管理工作、作业人员安全教育培训及佩戴劳动防护用品上岗等；在涉事工程施工过程中，乐扬公司安排了巡查员对施工现场进行安全巡查检查；提供了《外来施工人员安全教育培训记录》《施工现场安全巡查记录表》《外来施工人员处罚单》等施工现场监管材料。

（四）事故发生经过

2023年7月28日8时许，智忠五金经营部负责人翟智忠带着工人罗忠强（死者）、夏凯弟、卢楚鹏来到乐扬公司5栋2楼装修工地进行涉事排风管安装作业。开工后，翟智忠在向工人交代完当天工作内容后便外出购买材料，罗忠强和夏凯弟则负责在2楼涉事车间内向已安装好的排风管上贴（加装）保温棉，卢楚鹏负责到涉事车间外其他位置安装排风管。10时30分许，罗忠强上到门字脚手架上贴保温棉，夏凯弟则在地面给他递送材料和工具，随后去到相邻车间测量保温棉尺寸。11时15分许，在门字脚手架上贴保温棉的罗忠强突然从脚手架上坠落至地面，在相邻车间的夏凯弟听到物体坠落声音后立即跑去查看情况，赶到时发现罗忠强躺在地上口吐白沫，已失去意识。

（五）事故现场情况

1. 事故发生位置位于乐扬公司5栋2楼线缆部医疗线车间装修施工现场（详见图1、图2）。

图1 乐扬公司5栋厂房

图2 乐扬公司5栋2楼线缆部医疗线车间装修施工现场

2. 事故现场处于装修施工状态（详见图3），地面放有各种装修施工工具和材料，事发位置位于事故现场的东北角，涉事工人坠落在脚手架西南角处，该脚手架搭设有一层，顶部脚手板离地高约1.9米，脚手架支脚直径均约为4厘米；脚手架上方是贴有保温棉的金属排风管、金属线槽、钢管、金属吊杆，其中排风管距离地面约2.8米；在事故现场中间位置放有一个延长线电源插座。

图3 事故现场处于装修施工状态

3. 在事故现场脚手架边上放置有一个格栅灯盘（以下简称涉事照明灯，详见图3、图4），该格栅灯盘原是安装在车间天花板上的照明灯，标榜公司在装修涉事车间期间将该照明灯拆下并放置在车间内（后续要复原）。因涉事车间照明不足，现场作业人员又将涉事照明灯供电电源线接电后作为临时照明使用。在事发前几天，现场工人就曾将拆下来的格栅灯盘接上通电使用，后被标榜公司管理员发现并制止。

图4 放置在事故现场的涉事照明灯

4. 经现场勘查，事故现场脚手架南侧的立柱墙面上设有一个电源插座，涉事照明灯的2根供电电源线（红色相线和黑色零线）末端分别缠绕在延长线插座的电源插头的相线插脚和零线插脚上，并一起插入墙面电源插座上接电（详见图5）；延长线插座供电电缆和涉事照明灯供电电源线均未沿墙体根部敷设和未采取防机械损伤措施（详见图5）；距离涉事照明灯红色相线末端约1.1米处有2道相隔约4厘米的压痕（压痕间距与脚手架支脚直径基本相等），其中一道压痕有焦黑痕迹，验电笔测得焦黑部位带AC 220V危险电压（详见图6）。

图5 涉事照明灯电源线接电及敷设状况

图6 测得涉事照明灯电源线被压处带220V危险电压

5. 事发时涉事工人在脚手架顶部向上方的排风管贴保温棉（详见图7），人站在脚手架上只有高约0.9米至1.2米的活动空间。

图7 人站在脚手架上只有高约0.9米至1.2米活动空间

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者罗忠强，男，28岁，云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币136万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人夏凯弟立即大声呼救，闻声赶来的人员立即对罗忠强做心肺复苏并拨打120，约过了15分钟，120赶到并对罗忠强进行抢救，后经120医护人员现场抢救后确认其已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办、福海派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，涉事单位与罗忠强家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、委托第三方检测机构检测、对相关人员进行调查询问及查阅施工现场临时用电相应规范和技术要求，认定事故直接原因为：涉事照明灯供电电源线（以下简称涉事电源线）未采取防机械损伤的措施；涉事工人罗忠强安全意识淡薄，在使用脚手架作业前未确保脚手架与下方涉事电源线保持安全距离，当其上到脚手架顶部粘贴排风管保温棉时，脚手架支脚压在涉事照明灯红色电源线（相线）上并压破该电源线绝缘层，导致脚手架接触到电源线金属导体带AC 220V危险电压，当涉事工人的肢体同时碰触到脚手架和周边金属物时，电流经脚手架及周边金属物形成回路，造成本起触电事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事照明灯临时接电使用后，其电源线路未采取防止机械损伤的措施，不符合用电安全规范要求。

2. 涉事照明灯红色相线有2道相隔约4厘米的压痕，此2道压痕间距及压痕宽度与边上脚手架支脚直径及厚度基本相等，其中一道压痕有焦黑痕迹，验电笔测得焦黑部位带AC 220V危险电压。

3. 涉事工人在脚手架上贴排风管保温棉时，因上下活动空间只有高约0.9米至1.2米，不能正常站立，需要坐着或蹲在脚手架上贴保温棉，且车间内闷热作业环境导致衣物被汗水打湿后可导电，当涉事工人蹲坐着施工时肢体或汗湿衣物同时触碰到带危险电压的脚手架和周边金属物后形成电流回路，导致涉事工人发生触电后从脚手架上坠落地面。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）经检测，测得事故现场脚手架、金属风管以及在金属风管未涂黏胶的周边金属物：钢管、金属吊杆、墙面金属饰边、金属线槽均不带电。

（2）经勘查，在脚手架南侧的立柱装饰面处设有墙面电源插座，脚手架的下方敷设有电锤供电电缆、电风扇供电电缆、延长线插座供电电缆和格栅灯盘（涉事照明灯）供电电源线，3组供电电缆均未见沿墙体根部敷设，不满足《建设工程施工现场供用电安全技术规范》（GB 50194-2014）第7.4.2条[[[]《建设工程施工现场供用电安全技术规范》（GB 50194-2014）第7.4.2条规定：沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设。]]的规定。

（3）经勘查，格栅灯盘供电电源线未见采取防机械损伤的措施，不满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第7.2.10条[[[]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第7.2.10条规定：电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。]]的规定。格栅灯盘的2根供电电源线（红色相线和黑色零线）末端分别缠绕在延长线插座的电源插头的相线插脚和零线插脚上，一并插入墙面电源插座处引接电源，距离红色相线末端约1.1米部位有2道相隔约4厘米的压痕，其中一道压痕有焦黑痕迹，验电笔测得焦黑部位带AC 220V危险电压。格栅灯盘的外壳为金属材质，拆开格栅灯盘，发现内部设有保护接地接线端子，未见连接保护接地线，不满足《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）第2.2.4[[[]《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）第2.2.4条规定：电气设备必须有接地保护，或双重绝缘结构，或安全特低电压供电的防护措施。]]条的规定。

（4）经勘查，脚手架旁边墙面的电源插座回路没有采用漏电开关作末端保护，不满足《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第4.4.1条[[[] 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第4.4.1条规定：机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路应安装RCD作末端保护。]]的规定。

结论：格栅灯盘供电电源线未采取防机械损伤的措施。涉事人员作业的脚手架压在格栅灯盘供电电源线的红色相线上，当涉事人员在脚手架上涂黏胶过程中往西南角移动，使立杆压破红色相线的绝缘层，导致脚手架与红色相线的内部导体接触并带AC 220V危险电压，涉事人员的肢体同时碰触到脚手架和周边金属物，电流经脚手架及周边金属物形成回路，导致触电事故发生。

2. 广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴字第115号）鉴定意见：死者罗忠强符合生前电流损伤致急性循环呼吸功能衰竭死亡。

（三）间接原因

1. 标榜公司对施工现场安全管理不到位，未认真排查施工现场用电设备安全使用情况，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除施工现场用电设备临时用电不符合安全要求存在的事故隐患。

2. 智忠五金经营部（负责人翟智忠）对作业工人安全教育培训不到位，未认真落实作业现场安全管理工作，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人使用脚手架作业时未与下方涉事电源线保持安全距离存在的事故隐患。

3. 标星公司将涉事排风管安装项目发包给智忠五金经营部负责人翟智忠后，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。

4. 标榜公司主要负责人郭亚国履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场临时用电不符合安全要求存在的生产安全事故隐患。

5. 标榜公司现场施工负责人林伟杰未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查施工现场临时用电不符合安全要求存在的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人罗忠强安全意识淡薄，在使用脚手架作业前未确保脚手架与下方未敷设的电源线保持安全距离，当其上到脚手架顶部粘贴排风管保温棉时，脚手架支脚压破下方电源线绝缘层后带AC 220V危险电压，当其同时接触到脚手架和周边金属物时导致本起触电事故的发生，应对本起事故负有责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 标榜公司主要负责人郭亚国履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场临时用电不符合安全要求存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。]]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 标榜公司现场施工负责人林伟杰未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查施工现场临时用电不符合安全要求存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。]]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 标榜公司对施工现场安全管理不到位，未认真排查施工现场用电设备安全使用情况，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除施工现场用电设备临时用电不符合安全要求存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。]]的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 智忠五金经营部（负责人翟智忠）对作业工人安全教育培训不到位，未认真落实作业现场安全管理工作，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人使用脚手架作业时未与下方涉事电源线保持安全距离存在的事故隐患，其行为违反

了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[[[]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。]]、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 标星公司及主要负责人郭刚将涉事排风管安装项目发包给智忠五金经营部负责人翟智忠后，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[[] 第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。]]的规定，依法应承担统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区福海街道办事处（以下简称福海街道办）。

2023年8月至今，街道城市建设办对小散工程安全巡查累计巡查项目1154项，出动巡查人员2308人次，发现隐患2427处，整改隐患2427处，整改率100%。下达整改通知书107份，申请控停违法违规作业项目15项次，约谈拒不整改或屡次整改不到位项目28次，转执法部门查处1起；对限额以下社区备案的小散工程，城市建设办与第三方巡查单位不定期走访和随机对各社区备案的若干项目进行抽查，2023年8月以来，累计抽查限额以下备案小散工程147项次，发现安全隐患1353处。

2023年，街道应急管理办（安监）组织了辖区历年以来火灾事故企业（园区）、工矿商贸伤亡事故企业（园区）、重大生产安全事故隐患挂牌督办单位等召开13场集中约谈会，对存在隐患的企业以整改隐患为目的对其进行约谈117家次；组织工业园区、企业开展各类安全专题培训会议73场、安全警示教育会9场。制定了《关于进一步加强小散工程和零星作业安全管理的若干措施》《福海街道进一步加强零星作业安全生产管理工作方案》《关于进一步加强小散工程、零星作业全流程监管的通知》等文件，将每周一固定为园区小散工程（零星作业）安全检查日，检查辖区各园区小散工程、零星作业情况，对不备案不落实劳动保护措施和无人监管的叫停并约谈，共发现小散工程、零星作业424处，整改隐患404条，叫停49处。

2023年7月24日，涉事工程备案后街道应急管理办（安监）于2023年7月27日对乐扬公司进行了小散工程检查，发现了电缆有接头、电线有破损等5条事故隐患，责令施工方8月4日前整改完毕。

六、事故主要教训

施工单位仅对现场工人进行过简单的口头安全提醒，没有对工人进行系统的安全教育和培训，致使工人缺乏必要的安全用电知识，从而导致工人在施工现场出现乱拉乱接电源线路等违章行为；对施工现场监管工作不够细致，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患；涉事排风管施工负责人明知自身负有现场安全管理职责，却存在侥幸心理同时兼顾多个工作任务，导致现场出现监管缺失、未能及时消除安全事故等隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）标榜公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对施工现场的安全管理，及时排查施工现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

3. 加强对员工的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

（二）智忠五金经营部应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强经营部安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善经营部安全生产管理制度和安全操作规程。

2. 加强对作业人员的安全教育和培训，提高工人安全防范意识，确保工人切实掌握本岗位的安全防护知识和技能；加大对施工现场事故隐患排查力度，对查出的事故隐患及时整改。

（三）标星公司应加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行相关安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（四）福海街道办应以此为戒，进一步加强工业园区外来作业安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务