金湾区珠海市老凌建筑材料有限公司“11•2”一般高处坠落事故调查报告

发布机构：本网 发布日期：2019-12-27 阅读量： 122

2019年11月2日9 时 20 分，金湾区珠海市老凌建筑材料有限公司发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失125万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区人力资源社会保障局、区总工会和三灶镇政府等单位组成的金湾区珠海市老凌建筑材料有限公司“11·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

珠海市老凌建筑材料有限公司（以下简称老凌公司）位于珠海市金湾区三灶镇金湖路51号名都别墅一区二街23号，现有员工10人左右。成立于2016年8月8日，统一社会信用代码91440400MA4UTF8D8E，注册资本50万元，有限责任公司(自然人独资），法定代表人凌某喜。主要经营建筑垃圾回收及处理；建筑用石加工；砼结构构件制造；建筑物拆除活动；建筑批发及零售；国内贸易。

（二）事故现场勘验基本情况

事故发生在珠海市老凌建筑材料有限公司骨料筛分场，骨料筛分传送带，东西方向长25米，宽0.9米，倾角18度，最高点距地面约7米；传送带电动机功率7.5千瓦；传送带电动机正下方设置一个料坑，深度约7米；骨料筛分传送设备现场未见安全操作规程及相关警示标识；骨料筛分传送设备顶端未见安全防护设施。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2019年11月2日6时左右老凌公司员工钟某枢正常来到公司上班。

11月2日5时，根据班长钟某枢的安排，杨某安和钟某辉维修骨料筛分传送带轴承（传送带底端）。

9时10分，维修工杨某安从电房拿完工具回到骨料筛分传送带底部，告诉班长（钟某枢）这里不需要帮忙了，班长（钟某枢）说要上去看一下就出去了。

9点20分，杂工胡某群铲料时不经意抬头向左前方看了一眼，正好看到骨料筛分传送带的最高处有个人掉进了正下方的料坑。

9时21分，胡某群立即跑到水稳料机机房告诉了操作员凌某喜，凌某喜通过对讲机把信息告诉了其他同事，随后厂长魏某华和其他几个人赶过来。

9时30分，魏某华拨打了120求救并呼叫其他同事约6分钟后赶到现场，然后一起进入料坑把人抬出来放到医护人员的担架，经医护人员现场检查确认当事人已经死亡。10点7分魏某华拨打110报警，警察来到了现场，随后当地政府部门其他工作人员也来到了现场。

（二）事故报告和救援过程

9时37分，区公安分局向镇安办、区应急管理局报告事故信息。

9时37分，公司采取现场急救措施将钟某枢平放到地面。

10时15分，公安赶到现场。

11时8分，区应急管理局和三灶镇政府相关人员赶到现场。

经过医护人员极力抢救，于9时50分宣布钟某枢抢救无效死亡（死亡原因：呼吸循环衰竭）。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合法律法规要求。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡情况

死者钟某枢，男，64岁，广东五华人，身份证号：4414241955*******X，老凌公司维修班班长。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失125万元。事故发生后，老凌公司与死者钟某枢家属协商善后事宜，于11月8日经协商达成一致，并签订了《和解协议书》。

四、事故原因及性质认定

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析:

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘查和询问相关人员，可以确定该起事故的起因物为工作面（人站立面）（3.24参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A3），致害物为工作面（人站立面）（4.08参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），伤害方式为由高处坠落平地（5.03.1参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），不安全状态为无护栏或护栏损坏（6.01.1.5参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6）和无个人防护用品、用具（6.03.1参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6），不安全行为冒险进入危险场所（7.06参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）和使用无安全装置的设备（7.03.2参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）。

该起事故的直接原因是：1、钟某枢违规进入工作区域且未悬挂安全带；2、工作面无防护栏。

（二）间接原因

通过调查组调查认定，老凌公司未落实企业安全生产主体责任：1、未严格落实全员安全生产责任制；2、未按规定开展风险点危险源辨识并制定相关管控措施；3、未按规定开展隐患排查治理工作；4、未按照应急预案开展应急演练。

（三）事故性质

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：此次事故，是一起高处坠落类生产安全责任事故，等级为一般事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

1、钟某枢，老凌公司维修班班长，此次事故中，由于违规进入工作区域且未悬挂安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于钟某枢本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议公司内部处理人员

2、魏某华，老凌公司厂长，未严格落实本单位安全生产责任制制度，对现场作业安全风险评估不到位，未按规定开展隐患排查治理工作，对此次事故负有一定的管理责任，建议由老凌公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处罚，处理结果报区应急管理局。

（三）建议给予行政处罚人员

3、凌某喜，老凌公司总经理（法人），未认真履行主要负责人安全生产职责，导致老凌公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负领导责任，建议由区应急管理局对凌某喜予以行政处罚。

（四）对事故单位的处理建议

4、老凌公司，未严格落实全员安全生产责任制；未按规定开展风险点危险源辨识并制定相关管控措施；未按规定开展隐患排查治理工作；未按照应急预案开展应急演练，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局对老凌公司予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

强化红线意识，坚守底线思维，要让责任意识入心入脑，最有效的手段就是对失职失责行为进行严肃追惩。调查组建议相关单位吸取事故教训，认真做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

（一）老凌公司要深刻吸取事故教训，进一步加强对现场作业人员安全监管，加强风险评估并落实防范措施，积极整改存在问题，认真做好安全生产教育和培训工作，严格按照应急预案开展应急演练工作，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

（二）要加强安全生产宣传力度，营造安全生产氛围。组织员工开展安全教育培训，促使员工增强安全生产意识，掌握正确的操作程序和技能，制定针对性的应急预案并开展经常性应急演练，切实提高从业人员的应急意识和自救互救能力，杜绝盲目施救，切实提高防范事故、预防事故的能力。

（三）建议将此次事故向辖区企业通报警示，督促各企业开展安全生产风险评估和隐患排查，切实用好“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”，杜绝此类事故再次发生。

一般高处坠落事故调查组

2019年11月14日

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

 粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn