索 引 号	014443101/2026-320309	分 类	安全生产
发布机构	泰兴市应急管理局	发文日期	2026-07-15
文 号		时 效	

泰兴古溪江苏常巨机械有限公司“12·12”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2026-07-15 09:12 信息来源：泰兴市人民政府 访问次数：175

泰兴古溪江苏常巨机械有限公司
“12·12”一般坍塌事故
调查报告

2025年12月12日14时12分左右，泰兴市古溪镇江苏常巨机械有限公司在装货过程中发生一起坍塌事故，造成3名工人受伤，其中1人经抢无效死亡，2名工人重伤后经治疗出院，事故造成直接经济损失XX万元人民币（不含行政处罚款及受伤人员后续治疗费用）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年12月15日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、市公局、市市场监督管理局派员成立了江苏常巨机械有限公司“12·12”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会市检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2026年6月17日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律法的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。经调查认定，江苏常巨机械有限公司“12·12”一般坍塌事故是一起生产安全任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江苏常巨机械有限公司（以下简称：常巨公司），略。

济宁百盛物流有限公司（以下简称：百盛公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

常巨公司现有员工20余人，公司成立了安全生产领导小组，设立了安全管理机构，任命总经理卢某平为组长。2025年1月4日发布了《安生产责任制汇编》，2025年1月9日发布了《安全操作规程汇编》，但操作规程中未包含装卸货规程。截至事发，公司总经理卢某平每月开展隐排查，对每次排查的隐患进行督促整改，并填写相关检查记录表。

百盛公司于2025年1月5日印发了《关于印发2025年安全教育培训方案的通知》，明确对驾驶员的培训采取“线上+线下”的培训模式，截至发，公司仅对驾驶员孙某华通过微信发送课件的形式开展教育，并未开展线下教育，并未对孙某华的受教育情况进行核实或考核。

（三）事故发生经过

通过调取常巨公司东车间监控录像发现，2025年12月12日14时12分左右，常巨公司叉车工刘某虹使用叉车和金属杆将一托盘货物推入车号为鲁XXXXX挂车的集装箱，推入货物的过程中，集装箱挂车的左侧支腿断裂造成货物坍塌，坍塌的货物将装卸工佘某娥、尹某本、尹某网人掩埋，三名伤者在泰兴市第二人民医院抢救后，佘某娥抢救无效死亡，尹某本、尹某网重伤住院治疗。

（四）涉事车辆情况

涉事挂车的基本情况：车牌号：鲁XXXXX挂，事业永盛牌，生产厂家：东平永盛专用汽车有限公司，车辆型号：XX，制造日期：2024年月，总质量：40000kg，整备质量：5500kg，核定载质量：34500kg，外廓尺寸：12450*2550*1500mm，车架号：XX；挂车左右两侧升降支腿断裂，挂车底盘上装有两只20英尺集装箱。

断裂支腿情况：断裂升降支腿处箱体离地高度0.75m（如图2）；箱体南侧升降支腿上支臂长0.72m，南侧升降支腿下支臂延展长度0.43m北侧升降支腿上升降支腿长0.72m，北侧下升降支腿延展长度0.36m；升降支腿支撑底板0.25*0.21m；北侧升降支腿处垂直焊缝长0.29m，水平缝长0.08m。

事发当日集装箱货物基本情况：挂车共有两节集装箱，经营人均为上海中外运船务代理有限公司，两节集装箱编号分别为XX和XX，XX封号为XX，箱重2.22吨；XX箱封号为XX，箱重为2.15吨。

（五）现场勘验情况

事故发生于常巨公司生产车间西门口位置，骨架式集装箱挂车停在坡比是0.021的斜坡上，牵引车与挂车完全脱挂。挂车位于公司厂区仓门口东西朝向，车头朝西，车尾朝东，西侧位置已完全着地。车尾箱门离仓库门南侧间距1.45m，距离北侧仓库门0.21m；单节集装箱长6.07m宽2.43m，高2.56m；集装箱尾离地高度1.58m；前车厢门离断裂升降支腿距离3.52m；

事发当日共装箱装货两种，分别为XX轴承单箱重24kg/箱，XX柴油机单箱重169.3kg/箱。集装箱一柜内共有310箱XX轴承，重7.44吨，共XX柴油机117箱，重19.808吨，共装载货物重27.248吨，集装箱一柜已封箱。集装箱二柜（西侧）已装278箱XX轴承，重6.672吨，已装XX柴油90箱，重15.237吨，已装载货物重21.909吨。半挂车两节集装箱已装箱货物共重49.157吨；两个集装箱共4.37吨。经现场核实，事故发生时，涉挂车超过核定载重19.027吨，超重约55.15%。挂车两侧有32箱轴承和27箱柴油机未装箱。



（图1）



（图2）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡、2人重伤①，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失162.3713万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月12日14时12分左右事故发生后，常巨公司员工拨打了120急救电话，随后员工刘某虹向公司法定代表人卢某平进行了报告，公法定代表人卢某平立即向泰兴市古溪镇人民政府进行了报告。

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市市场监督管理局和古溪镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月12日14时12分左右，常巨公司员工拨打120急救电话，将佘某娥、尹某本、尹某网送至泰兴市第二医院抢救，佘某娥当日抢救效死亡，尹某本、尹某网二人身体多处骨折，经抢救治疗后脱离生命危险。

①根据《泰兴市第二人民医院出院记录》，尹某本入院时右股骨头、股骨颈骨折，右跟骨裂隙性骨折，左膝皮肤挫裂伤伴皮肤脱套伤，左胸部损伤，右侧第10肋骨骨折；尹某网入院时侧部分肋骨骨折，左侧耻骨下支骨折，左侧骨骨折，骶3椎体骨折，右侧腓骨上段骨折，右侧前踝撕脱性骨折，左侧颧弓骨折伴皮肤擦伤。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB／T1549 1995），二人损失工作日均大于105，结合《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）4. 2重伤：指损失工作日为105工作日以上（含105个工作日），6000个工作日以下的失能伤害；判定为伤。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，常巨公司积极安抚死者家属，并做好事故善后处理事宜，2025年12月15日，经泰兴市古溪镇人民调解委员会调解，常巨公与死者家属达成一致意见：由常巨公司给予一次性垫付佘某娥经济赔偿XX万元，垫付尹某本、尹某网治疗费用XX万元。根据《人民调解协书》约定，赔偿款分期直接转至遇难者家属尹某云、尹某龙、尹某龙、冉某彩指定账户。截至目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，常巨公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时拨打120急救电话，积极处理善后事宜，垫付遇难者赔款。

综合评估：常巨公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

济宁百盛物流有限公司驾驶员孙某华，未按车辆《使用说明书》②要求，在车辆起步阶段未将两侧支腿离地高度升至规定的高度，搭载了只20英尺集装箱重柜（如图3），货物超载。

②《车辆使用说明书》6.3.1起步：正确操纵支腿，使支腿底脚离开地面升至极限位置，保证支腿底脚离地高度不小于350mm（半挂车满载时），然后将摇把挂在挂钩上。6.5.4：对集装箱输半挂车，装载前应正确判断集装箱质量，不得超载使用，不允许40英尺集装箱运输半挂车同时运输2个20英尺集装箱重柜。6.5.5：特殊情况允许40英尺集装箱运输车运输一只20英尺集装箱重柜或20英尺空集装箱。



（图3）

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故相关检验检测和鉴定情况分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

1.济宁百盛物流有限公司安全教育培训不到位。未按培训计划对驾驶员孙某华开展线上+线下的安全生产教育培训工作，2025年度仅对驾员孙某华开展线上培训且未核实驾驶员线上培训成果是否落实到位。

2.济宁百盛物流有限公司驾驶员孙某华未按济宁百盛物流有限公司《安全生产操作规章制度》③要求，核实货物重量，货物超载后压断挂支腿，导致佘某娥被坍塌的货物挤压致死，尹某本、尹某网被挤压致重伤。

3.江苏常巨机械有限公司安全风险辨识不到位。未辨识到作业人员装卸货过程中存在的货物坍塌风险。

③济宁百盛物流有限公司《安全生产操作规章制度》第十一条要求，在受理货物运输业务时，核实货物名称、性质、重量、体积等信息……。

4.江苏常巨机械有限公司未制定装卸货安全操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.济宁百盛物流有限公司安全教育培训不到位。未按培训计划对驾驶员孙某华开展线上+线下的安全生产教育培训工作，2025年度仅对驾员孙某华开展线上培训且未核实驾驶员线上培训成果是否落实到位。

2.江苏常巨机械有限公司安全风险辨识不到位。未辨识到作业人员装卸货过程中存在的货物坍塌风险，未制定装卸货安全操作规程。

（二）地方党委政府

古溪镇2025年共对江苏常巨机械有限公司组织开展两次安全检查，6月检查发现叉车未拔除钥匙、安全通道不畅2项隐患；9月危化品专项查共排查出4项问题，分别为车间南侧柴油存放区域未落实一栏三卡且缺少严禁烟火标识，车间北侧试机区域圆形油桶未张贴禁烟标识、油品量存放且桶盖未密封，场地地面存在大面积柴油混积水渍未及时清理，作业场所周边存在工人吸烟及违规打磨作业等管控不到位问题，现场同要求该企业完善每日巡查记录及危化品管理台账，上述所有隐患问题已于年底前全部整改完成。

综合分析：调查中未发现泰兴市古溪镇人民政府对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.孙某华，男，身份证号：略，济宁百盛物流有限公司驾驶员，未按挂车《使用说明书》要求驾驶、操作挂车，未按济宁百盛物流有限公《安全生产操作规章制度》第十一条要求，在受理货物运输业务时，核实货物名称、性质、重量、体积等信息……，造成货物超载压断支腿，事故的发生负有责任，建议由市公安局对其进行处理。

2.卢某平，男，身份证号：略，江苏常巨机械有限公司董事长，未组织制定并实施本单位装卸货安全操作规程，对事故的发生负有责任，议由市应急管理局对其进行处理。

（二）有关责任单位

1.济宁百盛物流有限公司，公司员工孙某华未按挂车《使用说明书》要求驾驶、操作挂车，未按济宁百盛物流有限公司《安全生产操作规制度》第十一条要求，在受理货物运输业务时，核实货物名称、性质、重量、体积等信息……，造成货物超载压断支腿；对驾驶员孙某华的安教育培训不到位，未按培训计划对驾驶员孙某华开展线上+线下的安全生产教育培训工作，2025年度仅对驾驶员孙某华开展线上培训且未核实驶员线上培训成果是否落实到位；对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

2.江苏常巨机械有限公司，安全风险辨识不到位。未辨识到作业人员装卸货过程中存在的货物坍塌风险，未制定装卸货安全操作规程，对故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

1.济宁百盛物流有限公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，积极承担对遇难者、伤者的法定义务，加强对员工的安全生产育培训工作，采取措施认真核实教育培训的落实情况，有效杜绝员工的违章行为。在收到泰兴市人民政府批复一个月内将公司整改情况报泰兴应急管理局。

2.江苏常巨机械有限公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，强化安全风险辨识，加强职工安全教育培训、考核，增强安全识；加强现场作业的安全管理，严格执行公司管理规定和设备操作规程。在收到泰兴市人民政府批复一个月内将公司整改情况报泰兴市应急管

局。

3.古溪镇人民政府要督促辖区内企业认真吸取事故教训，切实履行安全生产属地监管责任，加大对存在使用集装箱挂车装卸货的单位的检力度，切实从源头上减小安全风险，防止类似事故再次发生。

江苏常巨机械有限公

“12·12”一般坍塌事故调查

分享到

打印

上一篇：征求意见稿
下一篇：泰兴市2026年7月培训计划公示表

网站地图 网站建议 关于我们 联系我们
主办：泰兴市人民政府 承办：泰兴市人民政府办公室
苏ICP备08000287号-1 网站标识码3212830002
本网站支持互联网协议第6版（IPV6） 苏公网安备32128302000215号