事故调查报告

时间： 2026-05-22 09:45:59 来源： 县应急管理局 作者： 责任编辑：

索引号	11610429MB2993026N/2026-00023	主题分类	安全生产监管
文号	无	发布机构	旬邑县应急管理局
公开日期	2026-05-22	有效性	有效
主题词			

旬东洗煤厂“5•19”事故调查报告

2025年5月19日14时左右，我县旬东煤业有限责任公司旬东洗煤厂发生一起人员伤亡事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，2025年5月20日，县人民政府成立旬东洗煤厂“5·19”事故组，由县应急管理局牵头，县公安局、工信局、人社局、卫健局、总工会和县政府办等部门和单位参与，对该起事故展开调查，并邀请县人民检察院派员全程参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因伤亡等情况，认定了事故性质和类别，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议，针对事故原因以及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将事故调报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）基本概况及安全管理机构设置情况

旬东洗煤厂成立于2008年，隶属旬东煤业有限责任公司管理，主要服务旬东煤矿生产原煤全入洗，在日常安全生产、经营过程中，设有独立安全管理机构、生产及管理制度。洗煤厂设有洗煤厂厂长、副厂长、班组长一般管理人员共12名，职工109名，洗煤厂厂长全面履行洗煤厂主体安全责任，全面负责旬东煤矿原煤洗选加

（二）运行情况

旬东洗煤厂提供旬东煤发〔2024〕58号、旬东煤发〔2025〕54号文件，证明旬东洗煤厂和旬东煤矿同为陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司(以下简称旬东煤业)业，旬东洗煤厂为独立生产管理单位，但不具备独立法人资格。

（三）洗煤厂相关制度及安全生产责任制定情况

1.编制有旬东洗煤厂管理制度和操作规程（2024年3月）。管理制度中规定了安全责任制度、安全培训制度、安全检查与隐患排查治理制度、干部上岗检查制度交接班制度、班前会教育制度、胶带输送机检修保养制度、高空作业管理制度等。安全技术操作规程中规定了维修工安全作业等操作规程，其中明确规定了职工安全高空作业管理、厂级领导、部门负责人、班组长及岗位员工的安全责任，并签订安全生产责任书；厂长为安全生产第一责任人，全面负责洗煤厂安全生产工作；分管厂长负责安全生产监督管理工作；各部门负责人对本部门安全生产负责；班组长负责本班组安全生产工作；岗位员工严格遵守操作规程，对本岗位安全操作负责。

2.编制有旬东煤业全员安全生产岗位责任制和旬东洗煤厂安全生产岗位责任制（旬东洗煤厂2025年元月修订版）。其中明确了经营副矿长分管旬东洗煤厂管理工其安全生产责任、洗煤厂厂长安全生产岗位责任制、洗煤厂副厂长安全生产岗位责任制、洗煤厂班组长安全生产岗位责任制、洗煤厂维修工安全生产岗位责任制。

二、事故发生经过、救援及应急处置评估等情况

（一）事故发生经过

2025年5月18日八点班，陈**正常签到上班，上班过程中与同班人员房**和王**3人一起作业，下午14时左右该班班长崔**巡检期间见到过陈**本人。约15时许同王**、房**共同在筛分车间更换入洗皮带后，自行携带本人维修工具向行架方向离开，之后再未发现陈**任何活动轨迹，下班后陈**未进行下班打卡签到。

5月19日八点班，陈**未参加班前会，未签到上岗。约中午12时50分左右，洗煤厂皮带启动后，皮带维修工王**和皮带司机徐**在旬东洗煤厂中煤皮带末端与销连接处发现皮带上有异物且坠入煤仓，随即停止皮带后用矿灯查看煤仓，王**于12点58分电话通知骨干郭**，郭**到达现场查看情况，因煤灰过厚，无法辨识，郭**煤仓冲洗，发现疑似人体。

（二）现场响应及救援过程和应急处置情况

事故发生后，郭**13点08分向副厂长魏**电话报告，魏**赶到现场后13点17分向厂长李**电话报告，同时通知19日八点班、18日八点班和四点班班长清点各班确认落入煤仓人员信息。

13点30分左右，经营矿长郝**和总经理助理、办公室主任霍**正好开车路过洗煤厂空车道，碰见李**并下车询问，得知发生事故。随即，他们一起到现场查看情组织救援，李**安排王**、徐**、郭**、魏**、张**等人将落入人员救出煤仓后确认为洗煤厂皮带维修工陈**。

13点40分，霍**电话通知驻矿医生来事故现场，13点47分，霍**电话通知司机将矿上救护车开到事故现场，13点51分电话通知办公室职员龙**来事故现场。龙现场后，霍**安排龙**拨打120急救电话，13点58分，龙**拨打120急救电话。

14点18分，旬东煤矿矿长张**向郝**打电话安排工作时，郝**向张**汇报了该起事故，张**电话安排抓紧时间救人。

14点30分左右，将伤者用煤矿救护车送往旬邑县医院，途中与医院救护车相遇，医护人员上车查看，判断无生命体征，随后继续由煤矿送医车辆送往县医院。1分，陈**被送入旬邑县医院急诊科。15时43分，陈**被县医院急救中心诊断为院前死亡。

5月20日，陈**家属（妻子、大哥、二哥）到矿后，在县医院太平间辨认尸体，称无法确认该尸体为陈**本人。5月21日，县公安局派人前往河北对陈**生父母附滑**血样进行采集，并经陕西西咸新区华大法医司法鉴定所鉴定：支持陈**与滑**是陈**的生物学父母亲。5月24日，县公安局将鉴定结果告知家属，无异议。

5月26日，县公安局聘请陕西佰美法医学司法鉴定所对陈**尸体进行了尸检，鉴定意见为陈**系高坠死亡。同时，经县公安局侦查，排除陈**死亡系刑事案件可能

（三）事故发生时间和报告情况

根据调查取证、调阅监控视频、查阅上下班签到记录等资料，分析认定事故发生时间为2025年5月18日15时至19日8时之间，发现时间为5月19日13时左右。

5月19日12点58分，洗煤厂皮带维修工王**电话通知骨干郭**。

5月19日13点08分，洗煤厂骨干郭**向副厂长魏**电话报告。

5月19日13点17分，洗煤厂副厂长魏**向厂长李**电话报告

5月19日13点30分左右，李**向旬东煤矿经营矿长郝**和总经理助理、办公室主任霍**现场汇报。

5月19日14点18分，郝**向旬东煤业总经理张**进行了汇报。

5月19日14时41分，旬东煤矿总工程师马**向县工信局安监股范**电话汇报了事故情况。

5月19日14时44分，县工信局向县人民政府及县应急管理局报告了事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和事故类别

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者陈**，男，汉族，身份证号：13222419XXXXXXXXX，19XX年X月出生，初中文化，河北省邢台市内丘县人，2008年进入旬邑县煤业有限责任公司工作，为地面洗煤厂合同制维修工。

（二）事故类别及等级

根据调查笔录、相关资料分析，认定此次事故为其他采矿业地面其他一般事故。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

陈**安全意识淡薄，对安全风险辨识不清。

（二）间接原因及暴露出的问题

1.企业安全生产主体责任落实不到位。一是旬东洗煤厂安全生产岗位责任制制定不详细，未按照规定每周开展至少一次的安全办公会议，无安全办公会议记录；2025年度安全生产风险辨识评估台账中未涉及到皮带维修工岗位风险辨识。

2.企业职工安全教育培训不到位。一是未按照安全培训制度要求执行每周组织一次的业务知识、安全技术知识培训；二是未按照班前安全教育制度要求开展以班位的班前安全教育会议。

3.企业安全管理不到位。一是无干部及管理人员上岗检查安排表，上岗检查人员工作随意性大；二是未严格规定职工下班时间，延迟下班现象时有发生，上下班于形式；三是职工上下班未严格按照现场交接班制度执行“口交口，手交手，你不来，他不走”的规定。

4.企业安全思想认识不到位。管理人员安全生产思想认识不到位，汲取事故教训不深刻，贯彻落实各级关于安全生产理念不深入，安全生产思想麻痹大意，存在理。

5、行业主管部门安全监管不到位。落实联系包保责任不细致，对洗煤厂等地面作业现场安全重视不够，长期疏于监督检查，对洗煤厂开展职工安全培训不到位、维修工岗位风险辨识缺失、无视频监控、落实职工上下班签到制度不严、班前安全教育会议制度不到位等问题，没有及时发现并督促整改。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

旬邑县旬东煤业有限责任公司，企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度执行不严格，对从业人员的安全教育培训不到位，未有效教育和督促从业格执行安全生产规章制度和岗位安全操作规程，安全风险辨识管控不到位，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故发生后，能够积极快速完成善后赔偿工作，稳定展生产经营，消除事故影响；能够立即开展全员安全培训，汲取事故教训，增强安全意识，提高安全操作技能；能够持续加强安全生产资金投入，稳步推进洗煤厂智设改造工程，提高技防水平；能够尽快完善公司及洗煤厂考勤管理制度，堵塞职工管理漏洞；能够主动严肃问责事故相关责任人，强化警示教育，防止和减少事故发据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，建议处以20万元罚款。

（二）对相关人员的责任划分和处理建议

陈**，旬东洗煤厂维修工，安全意识淡薄，作业过程中未正确履行岗位职责，对事故发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，免于追究责任。

崔**，旬东洗煤厂班长，作为事故当班班长，现场安全管理不到位，对作业地点安全风险研判不到位，当班下班后未清点人员，工作严重失职，对事故发生负有任，建议旬东洗煤厂免去其班长职务，并按照企业内部管理制度给以其经济处罚。

魏**，旬东洗煤厂副厂长，负责洗煤厂安全生产管理工作，未认真履行职责，对洗煤厂安全生产管理不严，对安全培训监督检查不细，对隐患排查治理工作疏于对事故发生负有重要责任，建议旬东煤业免去其旬东洗煤厂副厂长职务，并按照企业内部管理制度给予其经济处罚。

李**，旬东洗煤厂厂长，作为洗煤厂安全生产管理第一责任人，未认真履行职责，安全管理不到位，隐患排查治理不到位，组织职工安全培训教育不到位，对事负有重要领导责任，建议由企业所属党委给予其党内严重警告处分，并按照企业内部管理制度给予其经济处罚。

郝**，旬东煤业有限责任公司经营矿长，分管旬东洗煤厂，未正确履行安全生产管理职责，对洗煤厂安全管理制度缺失、安全隐患排查不认真、安全培训教育不问题失察，对事故发生负有领导责任，建议由企业所属党委给予其党内警告处分。

马**，旬邑县工业和信息化局工业经济运行股股长，落实行业安全生产监管责任不细致，监督煤矿加强洗煤厂安全管理、开展职工安全培训不到位，对事故发生管责任，建议给予其诫勉谈话处理。

李**，县工业和信息化局派驻旬东煤矿督察员，履行驻矿督察员职责不到位，开展日常安全检查不严不细，对洗煤厂等地面作业现场安全重视不够，对事故隐患督促整改不及时，对事故发生负有监管责任，建议给予其诫勉谈话处理。

六、事故防范措施及整改建议

（一）进一步提高政治站位。县工信局、旬东煤业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，清醒认识当前煤矿安全生产面临的严峻形势，“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，始终坚持人民至上、生命至上安全理念；要进一步提高做好煤矿安全生产工作的政治责任感，立足地区、企业实实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定切实可行的实施方案，把安全红线意识和底线思维落实到各项决策部署工作中，坚决防范遏制伤亡事故再次发生。

（二）全面夯实企业主体责任。旬东煤业有限责任公司作为旬东洗煤厂管理企业，要按规定严格落实安全生产主体责任，加大对所属子公司和生产单位的管理力一步建立健全各项规章制度，严明各项安全生产纪律，彻底解决安全管理机构和安全管理人员履职不到位的问题。企业投资人、实际控制人和管理人员要坚持生产安产经营同安排、同部署、同检查，深刻反思内部管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，明确各自的职责，落实责任，防止出现多头管理、职责交叉不实的现象，使企业主体责任落到实处。

（三）切实加强煤仓安全管理。旬东洗煤厂要切实履行安全生产主体责任，建立健全煤仓安全管理制度，包括安全管理、日常巡检、检修维护、风险辨识、隐患应急处置、监督检查、防止堵仓溃仓、停复用管理等内容，并定期开展安全检查。要严格执行管理制度，加强职工上下班打卡签到管理，对当日失联职工做到及时排时掌握职工动向。要加强煤仓职工安全管理，做到无监控不作业，有效督促、检查职工严格按照安全生产规章制度和岗位安全操作规程开展工作，确保自身安全。

（四）严格作业现场安全管理。旬东洗煤厂要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真组织开展安全隐患大排查，对排查出的隐患按照“五落实”的要求整改落位。要进一步增强跟班领导、班组长、安检员的安全管理精细化水平，充分发挥关键岗位、关键人员的监督管理作用，细化现场管理，及时消除事故隐患，坚决杜绝违”现象的发生，确保工作现场职工安全作业。

（五）狠抓职工安全教育培训。旬东煤业要严格按照要求定期组织开展安全教育培训，建立职工教育培训长效机制，增强职工自保、互保、联保安全意识和危险及应急处置能力，全面提升职工队伍素质能力。要加强对一线职工煤矿安全规程、操作规程、作业规程和安全技术措施和危险源辨识的培训，让职工形成依规操作、作的良好习惯。要注重培训效果和质量，确保职工对培训内容入脑入心、熟练掌握、运用自如，形成作业前先分析风险的习惯，有效防范煤矿安全事故发生。

（六）切实加强煤矿安全监管。县工信局要牵头组织各相关部门，严格按照“三管三必须”要求，切实履行行业监管责任，加强工业企业安全监管指导，定期会析研判各煤矿存在的突出问题，制定切实可行的防范措施；要认真吸取本次事故教训，举一反三抓好煤矿企业日常安全监督检查，加强地上井下、洗选煤厂、储煤仓广场、职工宿舍、澡堂、食堂等全覆盖隐患排查整改，坚决杜绝重视井下、忽视井上思想，避免安全隐患排查中漏查、漏管现象；要严厉查处煤矿企业主体责任不落患排查不认真、工人违章作业等行为。同时，要夯实分管领导、股室责任，健全问责机制，对履职不力者严肃追责，定期开展责任落实评估，以压力传导推动工作提效；要加强对驻矿安全监督员日常考核管理，确保驻矿安全监督员履职尽责，刚性执行“十必须”“十到场”“十到位”要求，进一步堵塞监管盲区和安全漏洞，全各类安全事故发生。

2025年8月22日21时53分左右，我县咸阳燕矿新型建材有限公司洗选车间发生一起高处坠落生产安全事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，2025年8月27日，县人民政府成立咸阳燕矿新型建材有限公“8·22”事故调查组，由县应急管理局牵头，县政府办、县公安局、县工信局、县市场监管局、县人社局、县卫健局、县总工会和郑家镇等部门和单位参与，对该起展调查，并邀请县纪委、县人民检察院派员全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故原因，明确了事故认定了事故性质和类别，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议及事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）基本概况及安全管理机构设置情况

咸阳燕矿新型建材有限公司成立于2018年1月31日，法定代表人孙**，属旬邑县中达燕家河煤矿有限公司全资子公司，燕家河煤矿持股100%。经营范围为建筑造、建筑砌块销售、煤炭洗选、煤炭及制品销售、煤炭活性炭及其他煤炭加工，主要服务旬邑县中达燕家河煤矿有限公司生产原煤洗选。在日常安全生产、经营过程有独立安全管理机构。公司设有总经理1名、副总经理兼厂长1名、副厂长3名，公司下设3个车间，分别为洗选车间、建材车间、成品煤装卸销售车间，公司在职职工名。总经理樊**负责公司日常运营管理，全面履行公司安全生产主体责任。

（二）运行情况

2024年9月11日，咸阳燕矿新型建材有限公司进行了营业执照变更，增加了洗煤业务，将原旬邑县中达燕家河煤矿有限公司洗煤厂合并至本公司洗选车间。202月开始试运营，2025年3月1日正式运营。2025年3月1日，咸阳燕矿新型建材有限公司与旬邑县中达燕家河煤矿有限公司签订了煤炭洗选加工合同。

（三）公司相关制度及安全生产责任制编制情况

1、编制有咸阳燕矿新型建材有限公司管理制度。管理制度中规定了安全生产责任管理制度、安全办公会议制度、安全隐患排查制度、定员定岗制度、班前会制组学习培训制度、交接班制度、巡回检查及检修制度等。安全技术操作规程中规定了维修工安全作业等操作规程，其中明确规定了职工安全培训、高空作业管理、厂导、部门负责人、班组长及岗位员工的安全责任，并签订安全生产责任书。总经理作为企业安全生产第一责任人，全面负责安全生产工作；副总经理（厂长）全面负车间安全生产监督管理工作；各部门负责人对本部门安全生产负责；班组长负责本班组安全生产工作；岗位员工严格遵守操作规程，对本岗位安全操作负责。

2、编制有咸阳燕矿新型建材有限公司安全生产责任制汇编（2025年1月）和《关于管理岗位职责分工和调整煤炭洗选单价的决定》（咸燕新材字[2025]年12号中明确了总经理安全生产岗位责任制、副总经理（厂长）安全生产岗位责任制、主管副厂长安全生产岗位责任制、洗煤车间班组长安全生产岗位责任制、洗煤车间维全生产岗位责任制。

二、事故发生经过、救援及应急处置评估等情况

（一）事故发生经过

2025年8月22日20时45分，咸阳燕矿新型建材有限公司洗选车间集控室集控员秦**发现中块落地皮带不转，机头淤煤堆堵严重，通知当班的皮带巡检维修工李***前去查看情况。巡检维修工李**、郑**检查后发现中块落地皮带断裂，中块转载皮带机头被埋，便通过对讲机向集控室和当班副厂长吕**汇报了情况。副厂长吕**排李**、郑**开展维修，并安排筛分车间班长张**予以协助。21时53分左右，张**、郑**、李**分别携带维修材料和维修工具，三人先后从中块机头前方淤煤段皮带（行业用语称为桁架）上经过，李**在经过时，因栈桥彩钢板围墙锈蚀严重，加之脚下所踩的淤煤受力加重，挤破栈桥西侧彩钢板围墙，李**直接从淤煤堆西侧彩钢与皮带栈桥之间的缝隙处坠落至地面（图1），受伤严重。后由矿上救护车驾驶员闫**驾驶矿内救护车将其送往旬邑县医院进行救治，矿医邹**、维修工张**、维修陪同前往，23时45分经旬邑县医院抢救无效死亡。



坠落地点现场图（图1）

（二）现场响应及救援过程和应急处置情况

事故发生后，总工程师尉**21时54分左右向副厂长吕**电话报告，安排维修工郑**、筛分车间维修班长张**立即赶到现场查看情况；尉**、张**、郑**到达现场李**受伤严重，采取拍打呼喊措施，伤者没有反应；尉**随即安排张**通知调度室和医务室，联系救护车，并指派张**向副厂长宋**汇报情况。

21时57分，张**联系调度室、医务室派救护车开展救援，并向副总经理兼厂长宋**电话报告，宋**电话要求张**通知调度室、医务室派人开展救治。

22时00分，副总经理兼厂长宋**向总经理樊**电话报告情况。

22时05分，总经理樊**通知调度室、医务室开展救援，随后和副总经理宋**赶往事发现场查看情况。

22时30分，矿医和矿内救护车到达现场，张**、郑**和矿医邹**将伤者李**抬上救护车送往旬邑县医院进行救治。

23时00分，李**被送入旬邑县医院急诊科进行抢救。

23时45分，李**经抢救无效死亡，县医院急救中心诊断为院前死亡。

23时50分左右，矿医**向总经理樊**电话汇报抢救结果。

23时51分左右，张**向副总经理兼厂长宋**电话汇报抢救结果。

（三）事故发生时间和报告情况

根据调查取证、调阅监控视频、查阅上下班签到记录等资料，分析认定事故发生时间为2025年8月22日21时53分左右。

8月22日21时54分，总工程师尉**向副厂长吕**电话报告。

8月22日21时57分，维修班长张**向副总经理兼厂长宋**电话报告。

8月22日22时00分，副总经理兼厂长宋**向总经理樊**电话报告情况。

8月23日00时43分，总经理樊**向县工信局电话报告了事故情况。

8月23日01时00分，县工信局向县人民政府及县应急管理局报告了事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和事故类别

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡。死者李**，男，汉族，19XX年X月XX日出生，身份证号：61042919XXXXXXXXXX，陕西省旬邑县张洪镇**村人。2014年5月进入旬邑燕家河煤矿有限公司后勤科工作。2025年6月1日，调入咸阳燕矿新型建材有限公司洗选车间工作，工种为皮带巡检维修工。

（二）事故类别及等级

根据调查笔录、相关资料分析，认定此次事故为其他采矿业地面一般责任事故。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

李**安全意识淡薄，对安全风险辨识不清。

（二）间接原因及暴露出的问题

1.企业安全生产主体责任落实不到位。一是咸阳燕矿新型建材有限公司安全生产责任制落实不到位，虽然建立了从总经理到员工的安全生产责任制，但仅仅是“上、挂在墙上”，并未入脑入心。二是安全生产风险认识严重不足，安全责任压力传导不足，没有有效传导至车间、班组和一线员工，在传递过程中层层衰减。

2.企业职工安全教育培训不到位。一是公司未按照班组学习培训制度开展培训，职工业务知识、安全技术知识培训时间不达标；二是职工安全意识淡薄，风险辨差，应急处置能力弱。

3.企业安全管理不到位。一是企业管理层对安全管理制度执行不严格，存在“重生产、轻安全”的思想；二是安全隐患排查治理不力，隐患排查不细不全，对显的隐患“皮带栈桥两侧的彩钢板围墙护栏底部锈蚀严重”没有定期检修。三是现场管理混乱，没有及时清理桁架堆积的淤煤，占用安全通道。

4.企业安全思想认识不到位。管理人员安全生产思想认识不到位，汲取事故教训不深刻，贯彻落实各级关于安全生产理念不深入，安全生产思想麻痹大意，存在理。

（三）事故性质

9月29日，县公安局经走访调查并调取事发监控视频，认定李**为高处坠落死亡。

经调查认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

咸阳燕矿新型建材有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度执行不严格，对从业人员的安全教育培训不到位，未有效教育和督促从业人执行安全生产规章制度和岗位安全操作规程，安全风险辨识管控不到位，日常安全检查巡检不细不全。对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故发生后，能够积极快善后赔偿工作，消除事故影响；能够立即开展全员安全培训，汲取事故教训，增强安全意识，提高安全操作技能；能够尽快完善公司及洗煤车间隐患排查制度，堵塞理漏洞；能够主动严肃问责事故相关责任人，强化警示教育，防止和减少同类事故再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议处以30万元罚款。

（二）对相关人员的责任划分和处理建议

1、李**，咸阳燕矿新型建材有限公司洗选车间维修工，安全意识淡薄，对作业地点风险辨识不足，作业过程中未正确履行岗位职责，对事故发生负有直接责任其在此次事故中死亡，免于追究责任。

2、郑**，咸阳燕矿新型建材有限公司李**互保联保人，作为死者李**的联保人，安全观念淡漠，在现场工作中没有尽到互保联保责任，工作严重失职，对事故发有一定责任，建议燕矿建材公司进行批评教育，并按照企业内部管理制度给予其相应处理。

3、焦**，咸阳燕矿新型建材有限公司安全员，作为事故当班安全监管人员，未认真履行职责，现场安全管理不到位，隐患排查治理开展不细不全，对作业地点安险研判不到位，工作严重失职，对事故发生负有重要责任，建议燕矿建材公司按照企业内部管理制度给予其岗位调整和相应处理。

4、吕**，咸阳燕矿新型建材有限公司副厂长，作为事故跟班副厂长，负责洗煤车间安全生产管理工作，未认真履行职责，对洗煤车间安全生产管理不严，对安全监督检查不细，对隐患排查治理工作疏于管理，对事故发生负有重要责任，建议燕矿建材公司按照企业内部管理制度给予其相应处理。

5、尉**，咸阳燕矿新型建材有限公司总工程师，作为企业的技术负责人，未认真履行职责，对洗煤车间的技术管理、操作规程、设备安全及运行环境等负有的管责履行不到位，对事故发生负有重要管理责任，建议燕矿建材公司按照企业内部管理制度给予其相应处理。

6、宋**，咸阳燕矿新型建材有限公司副总经理兼厂长，作为企业车间安全生产第一责任人，未认真履行岗位职责，安全管理不到位，隐患排查治理不到位，组织安全培训教育不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议由县工信局党委给予其党内严重警告处分，并按照企业内部管理制度给予其相应处理。

7、樊**，咸阳燕矿新型建材有限责任公司总经理，作为企业安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未正确履行安全生产管理职责，对洗煤车间安全缺失、安全隐患排查不认真、安全培训教育不到位等问题失察，对事故发生负有领导责任，建议按照“一案双罚”原则，处以上年度收入总额40%的经济处罚3.68万同时由县工信局党委给予其党内警告处分。

六、事故防范措施及整改建议

（一）进一步提高政治站位。咸阳燕矿新型建材有限公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，清醒认识当前企业安全生产面临的严峻树牢“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，始终坚持人民至上、生命至上安全理念；要进一步提高做好企业安全生产工作的政治责任感，立足地区、企际，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，制定切实可行的实施方案，把安全红线意识和底线思维落实到各项决策部署工作中，坚决防范遏制伤亡事故再次发生。

（二）全面夯实企业主体责任。咸阳燕矿新型建材有限公司要按规定严格落实安全生产主体责任，加大对生产单位的管理力度，进一步建立健全各项规章制度，项安全生产纪律，彻底解决安全管理机构和安全管理人员履职不到位的问题。企业投资人、实际控制人和管理人员要坚持生产安全和生产经营同安排、同部署、同检刻反思企业内部管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，明确各自职责，落实各自责任，防止出现多头管理、职责交叉，责任不实的现象，使企业主落到实处。

（三）切实加强重点部位安全管理。咸阳燕矿新型建材有限公司要切实履行安全生产主体责任，建立健全煤仓安全管理制度，包括安全管理、日常巡检、检修维险辨识、隐患排查、应急处置、监督检查、防止堵仓溃仓、停复用管理等内容，并定期开展安全检查。要加强重点部位职工安全管理，做到无监控不作业，有效督促职工严格按照安全生产规章制度和岗位安全操作规程开展工作，确保自身安全。

（四）严格作业现场安全管理。咸阳燕矿新型建材有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真组织开展安全隐患大排查，对排查出的隐患按照“五落实求整改落实到位。要进一步增强跟班领导、班组长、安检员的安全管理精细化水平，充分发挥关键岗位、关键人员的监督管理作用，细化现场管理，及时消除事故隐决杜绝“三违”现象的发生，确保工作现场职工安全作业。

（五）狠抓职工安全教育培训。咸阳燕矿新型建材有限公司要严格按照要求定期组织开展安全教育培训，建立职工教育培训长效机制，增强职工自保、互保、联意识和危险辨识以及应急处置能力，全面提升职工队伍素质能力。要加强对一线职工企业安全规程、操作规程、作业规程和安全技术措施和危险源辨识的培训，让职依规操作、按章操作的良好习惯。要注重培训效果和质量，确保职工对培训内容入脑入心、熟练掌握、运用自如，形成作业前先分析风险的习惯，有效防范煤矿安全生。

（六）切实加强行业安全监管。县工信局要严格按照“三管三必须”要求，切实履行行业监管责任，加强工业企业安全监管指导，定期会商、分析研判各企业存出问题，制定切实可行的防范措施；要认真吸取本次事故教训，举一反三抓好企业日常安全监督检查，加强地上、洗选车间、储煤仓、工业广场、职工宿舍、澡堂、全覆盖隐患排查整改，避免安全隐患排查中漏查、漏管现象；要严厉查处企业主体责任不落实、隐患排查不认真、工人违章作业等行为。

咸阳燕矿新型建材有

“8·22”事故调查组（

2025年10

太村镇太村村“10•9”事故调查报告

2025年10月9日13时40分左右，我县太村镇太村村固沟保塬项目工地发生一起土方垮塌安全生产事故，造成1人轻伤、2人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2025年10月12日，县政府成立由县应急管理局牵头，县政府办、局、县水利局、县气象局、县自然资源局、县卫健局、县消防救援局和太村镇政府组成的太村镇太村村“10·9”事故调查组，对该起事故开展调查，并邀请县人民检员全程监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明事故原因，明确事故责任，认性质和类别，提出对事故责任单位、责任人的处理建议及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故涉及的项目及单位情况

（一）太村镇固沟保塬项目基本概况

太村镇固沟保塬项目位于太村镇中心镇区太村村沟头，建设方为太村镇政府。该项目2025年7月动工建设，建设内容为在太村镇太村村沟头建设扇形检查井、排工程、竖井、退水隧洞、陡坡、消力池、尾渠等，计划于2025年11月底完成所有建设任务。

项目实施背景：太村镇太村村北侧沟头紧邻太村镇街道，太村中心镇区及太村村、屯庄村等周边村庄汇集后的雨水几乎全部排入该沟道，收集雨水面积3.27平方沟头距村庄仅15米。此前，沟道已被冲刷出深坑，发生塬面垮塌，造成严重水土流失，威胁塬面居民生产生活安全，周边群众数次赴县、镇两级寻求解决办法。为有制塬面萎缩、沟头前进，防止水土流失，保障周边居民住房及生命财产安全，太村镇多次向上级部门汇报衔接、积极争取政策与资金支持，最终促成项目落地。该项资463.18万元，其中争取2024年度省级水利发展资金130万元，镇级自筹资金333.18万元。

2024年11月，正式启动实施太村镇固沟保塬项目，11月19日，通过公开招标，确定项目建设方为陕西金巨和建设工程有限公司，12月28日签订施工合同。太村府委托鑫益瑞建设工程有限公司对该项目进行监理。

2025年2月，太村镇设立太村镇固沟保塬项目工作专班，镇纪委书记杨**任组长，镇政府干部鲁**任副组长，太村村党支部书记王**及村委会其他干部为成员，项目建设过程中所有事项。

（二）陕西金巨和建设工程有限公司及太村镇固沟保塬项目项目部基本情况

陕西金巨和建设工程有限公司成立于2018年7月12日，法定代表人杨**。经营范围为水利水电工程施工总承包、环保工程专业承包、市政公用工程施工总承包、工程施工总承包。公司组织设总经理1名，下设经营部、财务部、项目部3个部门。

陕西金巨和建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目部，配备项目负责人1人、技术员1人、安全员1人。

（三）鑫益瑞建设工程有限公司及太村镇固沟保塬项目监理部基本情况

鑫益瑞建设工程有限公司成立于2014年6月5日，法定代表人孟**。经营范围包含工程监理等业务，具有水利部水利工程施工监理乙级资质。公司配备注册监理工18人，设总经理1名，下设经营部、财务部、监理部3个部门。

2025年2月26日，鑫益瑞建设工程有限公司与太村镇政府签订了太村镇固沟保塬项目委托监理协议，派遣专人负责太村镇固沟保塬项目监理。

二、事故发生经过、救援及应急处置等情况

（一）事故发生经过

2025年9月30日，太村镇政府根据持续降雨天气预报对项目潜在风险进行研判，向太村镇固沟保塬项目部发出停工通知，该项目部接到停工通知后于当日停工，目技术员任**和工人焦**留守外，其余工人放假。停工期间，10月9日上午10时许，任**对工地进行日常巡检，发现工地下游（太村镇太村村沟底）出现堵塞导致水流畅，任**将该情况向项目负责人李**进行了电话汇报。李**在未请示项目监理和项目工作专班的情况下，擅自指示任**联系姬**、文**、吕**3名工人先后赶到工地，施工地沟底堵塞区域进行疏通水路作业，任**现场指挥，其余3人现场施工。约13时40分左右，施工地一侧土方突发垂直坍塌，姬**、文**、吕**3人躲闪不及被埋，头部外露，文**一只手外露，吕**小腿被埋。

（二）现场响应及救援过程和应急处置情况

事故发生后，任**立即向李**电话报告情况。接报后，李**先电话指示挖机司机焦**拨打急救和报警电话，后向太村镇纪委书记杨**电话汇报情况。

焦**接到李**电话后，立即拨打120和119救援电话，并紧急赶赴事故现场。焦**、杨***相继到达事故现场后，发现姬**、文**2人被黄土掩埋，吕**受轻伤坐在

13时48分，县医院急救中心接到电话报告，14时10分120救护车到达事故现场，14时45分将伤者吕**送至县医院急诊科救治，后转至县医院骨科治疗直至康复13时50分，旬邑县阳光大道消防救援站接警，出动1车7人前往处置。14时23分，消防队员到达事故现场。消防指挥员勘察现场后，立即指挥利用破拆工具进行救援其他人员协助救援。姬**、王**2人相继被救出，医务人员现场监测确认其已无生命体征，给予抢救治疗。15时34分，县医院救护车将姬**、文**送至县医院急诊科救治疗。

16时20分许，姬**、文**经抢救无效宣布死亡。经县公安机关走访调查，初步判断姬**、文**系土方垂直垮塌导致的意外死亡。

（三）事故发生时间和报告情况

根据调查取证及询问事故相关人员，认定事故发生时间为2025年10月9日13时40分左右。事故发生后，项目技术员任**立即向项目负责人李**报告；李**向太村委书记、项目专班组长杨**报告；杨**向太村镇党政主要负责同志报告；太村镇政府向县政府报告事故。

（四）事故善后处置情况

在太村镇政府指导下，陕西金巨和建设工程有限公司积极开展遇难人员和受伤人员家属安抚和赔偿工作。2025年10月9日晚，陕西金巨和建设工程有限公司与遇员家属签订赔偿协议，遇难人员善后事宜处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和事故类别

（一）人员伤亡情况

本起事故造成2人死亡、1人轻伤。死者文**，男，汉族，19**年*月**日出生，身份证号：61042919**********，陕西省旬邑县太村镇**村人，2025年9月15日金巨和建设工程有限公司雇佣为太村镇固沟保塬项目巡检维修工；死者姬**，男，汉族，19**年*月**日出生，身份证号：61042919**********，陕西省旬邑县清塬镇人，2025年8月10日被陕西金巨和建设工程有限公司雇佣为太村镇固沟保塬项目巡检维修工。伤者吕**，男，汉族，19**年*月*日出生，身份证号：61042919**********，陕西省旬邑县清塬镇**村人，2025年8月1日被陕西金巨和建设工程有限公司雇佣为太村镇固沟保塬项目巡检维修工。

（二）事故类别及等级

根据调查笔录、相关资料分析，本起事故为坍塌事故，事故等级为一般事故。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、事故区域黄土坡体因秋淋期持续降雨和长期街道汇水冲刷入渗，坡体局部土壤含水量饱和、重度增加，土质结构疏松，最终导致坡体失稳，发生自然垮塌。

2、3名巡检维修人员在未对该处存在潜在垮塌风险的坡体进行充分安全辨识和风险规避的情况下，进入沟底堵塞区域进行疏通水路作业，被突然垮塌的黄土直接埋，导致伤亡。

（二）间接原因及暴露出的问题

1、陕西金巨和建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目部安全生产主体责任落实不到位

一是安全管理制度不健全。未建立针对高风险作业的安全管理制度，如边坡巡检、沟底作业等，未制定专项安全操作规程，导致作业人员缺乏明确的安全指引。全防控机制不健全。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未按规定开展专项安全风险辨识及隐患排查治理，项目施工前未进行地质灾害风险评估期间没有监测施工现场周边变化。三是现场安全管理不到位。事故当日，项目现场负责人和安全员均不在岗，现场技术员对作业环境安全确认不到位，盲目指挥3名工入危险区域作业。四是工人安全培训及警示教育不足。雇佣工人后没有对其进行系统安全教育培训，未能使工人充分认识并有效防范此类外部环境风险，缺乏必要的识和意识。

2、鑫益瑞建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目监理人员监理职责履行不到位

鑫益瑞建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目监理人员何**不在岗，针对太村镇固沟保塬项目部安全管理制度不健全、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理防机制、现场安全管理不到位等问题未能有效监督并要求整改。

3、太村镇固沟保塬项目工作专班监管责任落实不细

一是专业知识储备不足。专班工作人员对水利工程施工技术知识储备不足及安全管理专业知识欠缺，导致对突发安全风险的识别精准度不足，难以有效防范和处安全隐患。二是安全监管力度不够。专班工作人员对项目部安全管理制度不够完善、工人安全培训覆盖面不足等问题未能及时督促整改，对项目监理人员安全监理职情况缺乏有效监督，跟踪管理不够精细。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

陕西金巨和建设工程有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度执行不严格，对从业人员的安全教育培训不足，未有效教育和督促从业人员行安全生产规章制度和岗位安全操作规程，安全风险辨识管控不到位，日常安全巡查检查不细不全，对事故发生负有主要责任。鉴于该企业在事故发生后能积极配合宜，主动对伤亡人员家属进行赔偿，消除事故影响，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议给予处30万元罚款的行政处罚。

（二）对相关人员的责任划分和处理建议

1、杨**，陕西金巨和建设工程有限公司法定代表人，作为企业安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未正确履行安全生产管理职责，对建设项目管理缺失、安全隐患排查不认真、安全培训教育不到位等问题失察，对事故发生负有领导责任，建议按照“一案双罚”原则，处以上年度收入总额40%的经济处罚。

2、李**，陕西金巨和建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目部负责人，作为项目部安全生产第一责任人，未认真履行岗位职责，安全管理不到位，隐患排查治理位，组织工人安全培训教育不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议由陕西金巨和建设工程有限公司按照企业内部管理制度给予相应处理。

3、任**，陕西金巨和建设工程有限公司太村镇固沟保塬项目部技术员，作为项目部技术负责人，未认真履行职责，现场安全管理不到位，隐患排查治理开展不全，对作业地点安全风险研判不到位，工作严重失职，对事故发生负有重要责任，建议由陕西金巨和建设工程有限公司按照企业内部管理制度给予相应处理。

4、何**，鑫益瑞建设工程有限公司派驻太村镇固沟保塬项目监理员，作为项目监理人员，未有效履行安全监理职责，对施工单位安全管理制度不健全、安全风险和隐患排查治理不到位、现场安全管理混乱等问题未能及时发现督促整改，对事故发生负有监理责任，建议由鑫益瑞建设工程有限公司按照企业内部管理制度给予相理。

5、王**，太村镇太村村党支部书记、村委会主任、太村镇固沟保塬项目工作专班成员，在项目建设过程中，落实属地责任和监管责任双重责任不到位，对施工单理不到位，对项目风险隐患排查不到位，对事故发生负有监管责任，建议由太村镇党委给予党内警告处分。

6、鲁**，太村镇政府干部、中共党员，太村镇固沟保塬项目工作专班副组长，在项目建设过程中，对项目部安全管理制度不够完善、工人安全培训覆盖面不足等题，督促整改的力度不大；对施工单位各项安全管理制度及岗位责任制的落实情况，跟踪管理不够精细，对事故发生负有相应监管责任，建议由太村镇党委给予党内分。

7、杨**，太村镇纪委书记、太村镇固沟保塬项目工作专班组长，在项目建设过程中，对施工单位安全风险辨识和隐患排查治理工作的督促指导力度不大，对项目监管相关工作的推进精细化程度不够；项目停工期间，未督促工作专班加强与项目部的沟通联系，对事故发生负有领导责任，建议给予其提醒谈话处分。

六、事故防范措施及整改建议

1、提高政治站位，严防各类事故发生。地方政府、监管部门、建设企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，清醒认识当前安全面临的严峻形势，树牢“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，始终坚持人民至上、生命至上安全理念，切实提高做好安全生产工作的政治责任感，立足企业实际，制定切实可行的实施方案，把安全红线意识和底线思维落实到各项决策部署中，坚决防范遏制伤亡事故再次发生。

2、夯实主体责任，强化内部安全管理。一是各相关单位要深刻反思项目建设中存在的漏洞和薄弱环节，理顺建设、施工、监理、监管各方的关系，明确各自职责实责任，防止出现多头管理、职责交叉，责任不实的现象。二是各施工企业要强化内部制度建设，加大安全生产管理力度，配齐配强安全管理人员，彻底解决安全管不健全、安全管理人员不足的问题。三是各施工企业要完善安全风险辨识评估、管控和警示报告机制，立即组织开展重大风险辨识，制定重大风险管控方案，确保工业流程、风险辨识及应急处置入脑入心，真正把安全工作落到实处。

3、汲取事故教训，加强作业现场管理。一要深刻汲取本次事故教训，举一反三，认真组织开展安全隐患大排查，对排查出的各类隐患问题，细化工作措施，明确责任人和时限要求，确保隐患问题全面整改到位。二要进一步提升项目负责人、安全员、技术员、监理员的安全管理精细化水平，充分发挥关键岗位、关键人员的监作用，细化现场管理，及时发现并消除事故隐患，确保工作现场作业安全。

4、加强安全教育，增强风险防范意识。一要加强对一线工人安全规程、操作规程、作业规程和安全技术措施和危险源辨识的培训，让工人形成依规操作、按章良好习惯。二要聚焦培训实效与质量，通过理论与实践相结合的系统化培训，确保参训人员将培训内容学深悟透、熟练掌握、灵活运用。三要培训教育工人自觉养成先分析风险的习惯，作业前确认作业地点、作业环境的安全状况，发现作业地点或作业环境安全隐患未消除或未进行安全检查，拒绝作业，坚决做到不安全不作业。

5、健全工作机制，提升应变处突能力。太村镇政府要严格落实联系包保制度，建立健全项目建设全过程监督机制，定期会商、分析研判辖区施工项目存在的突出题，制定切实可行防范措施，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。要加强干部队伍能力提升，引导干部立足岗位需求，通过政策法规精研、业务技训、重点任务攻坚的精准化途径，提升专业知识储备和履职实践本领。要加强施工项目日常安全监督检查，加大对施工单位主体责任不落实、隐患排查不认真、工人

业等问题的整改力度，进一步堵塞安全漏洞，全力防范各类安全事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：旬邑县人民政府办公室　承办：旬邑县数据服务中心　陕ICP备12004657号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)
陕公网安备 61042902000105号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=61042902000105)　网站标识码：6104290037　电话：029-34422885　邮箱：xyxxxb@163.com