晋中市城区“洺悦•宸苑”项目“9•16”物体打击一般事故调查报告

2024年9月16日上午11时50分左右,晋中市城区“洺悦•宸苑”项目发生1起物体打击一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约162.5万元。

按照晋中市安委办《关于对晋中市城区“洺悦•宸苑”项目发生亡人事故进行调查的通知》（市安办函〔2024〕70号）的要求，榆次区抽调公安、应急、工会等单位相关人员，邀请市住建局派员，聘请专家组成事故调查组，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故开展联合调查。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了相应的事故防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，晋中市城区“洺悦•宸苑”项目“9•16”物体打击事故是1起**一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.晋中洺悦宸苑二期项目概况

2020年8月26日，“晋中洺悦宸苑二期项目”在晋中市行政审批服务管理局备案，项目代码：2020-140702-70-03-0***81。项目名称：晋中洺悦宸苑二期项目（以下简称洺悦宸苑项目）；建设性质：新建；项目地点：晋中市城区；建设规模及内容：项目总用地面积56365.38m²，其中：城镇住宅用地53547.11m²，零售商业用地2818.27m²。项目容积率不大于2.8，不小于1.7；建筑密度不大于百分之二十五，不小于百分之十五，绿地率不少于百分之三十五。人防工程、公租房及相关配套公建等内容按照有关规定建设。2021年7月19日，“晋中洺悦宸苑二期项目”在晋中市规划和自然资源局取得《建设工程规划许可证》，证书编号：建字第14070020210***8号。2021年8月18日，“晋中洺悦宸苑二期项目”在晋中市行政审批服务管理局取得《建筑工程施工许可证》，证书编号：1407022021081****1。该项目位于晋中市榆次区北部新城南北中轴线，东至永济路（规划）、西至龙田路、北至汇丰街、南至诚信西街。事发时，该项目正处于室内装饰装修和外墙外保温工程施工阶段。

涉事单位：山西鸿源建设集团有限公司；

山西鸿翼建筑劳务有限公司；

太原市晋源区恒达建筑机械租赁部。

2. 事故发生单位情况

太原市晋源区恒达建筑机械租赁部（以下简称恒达租赁部）位于山西省太原市晋源区南堰万水物贸城一区 82 号-1。其证照信息如下：

统一社会信用代码：92140110MA0****73D；注册类型：个体工商户；成立日期：2020 年 8 月 28 日；经营者：郭某某；经营范围：建筑机械设备的销售、安装、租赁及维修服务；建筑材料、脚手架、木材板、电线电缆、标准件、工矿配件、五金配件、交通设施设备、劳保用品、安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：太原市晋源区市场监督管理局；核准日期：2020 年 8 月 28 日；营业期限：2020 年 8 月 28 日至无固定期限。

2024 年 2 月 17 日，恒达租赁部与山西鸿源建设集团有限公司签订《晋中洺悦宸苑项目二期一批次外墙保温及装饰工程》合同及《安全协议》。合同规定恒达租赁部负责吊篮的安装及拆卸，并要求吊篮的安拆严格按照《电动吊篮安装拆卸方案》进行作业，且安装拆卸期间，如因违章操作造成的事故或第三者伤害及财产损失自行负责。工程现场负责人：王某某。

（二） 事故发生单位安全管理情况

太原市晋源区恒达建筑机械租赁部现场负责人王某某在安排杂工徐某某、闫某某搬运 1#楼 26 层屋顶的吊篮构配件退场，配备了安全防护用品，进场作业前高某某对其开展了安全教育。

（三）事故发生经过

2024 年 9 月 15 日下午，王某某（恒达租赁部现场负责人）安排徐某某（杂工，恒达租赁部临时雇佣人员）、闫某某（杂工，恒达租赁部临时雇佣人员）将存放于 1#楼 26 层屋顶的吊篮构配件搬运退场。9 月 16 日 7 时 40 分许，徐某某、闫某某俩人进入 1#住宅楼施工现场，高某某（鸿源公司专职安全员）对俩人进行了班前安全教育，俩人到达 1#住宅楼顶开始搬运，搬运方式为手搬肩扛至室内电梯，再运送到楼下。11 时 45 许，闫某某独自一人扛吊篮大臂（230cm×8.5cm×8.5cm 镀锌钢管）时，因未调整好吊篮大臂重心，不慎将刚刚扛在肩上的吊篮大臂从屋顶女儿墙处滑落。大臂沿着采光井外墙跌落并砸中 12 层吊篮内的工人景某某（死者，鸿翼劳务公司员工）。

（四）事故现场情况

2024 年 10 月 8 日下午，事故调查技术组工作人员和聘请的安全生产专家对事故现场进行了勘验，到达事故现场时，事故现场仍粘贴监管部门的封条，鸿源公司较好的保护了事故现场。

事故现场照片如下：

事故发生楼宇



吊篮大臂坠落区域





吊篮大臂坠落区域



涉事吊篮

掉落的吊篮大臂为大臂前杠，长度 2.4m，截面尺寸 80mm×80mm，壁厚 4mm，重 25kg。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死者基本情况

死者姓名：景某某，性别：男，民族：汉，出生于 1969 年 1 月，身份证号 410125196901****2，年龄 56 岁。为山西鸿翼建筑劳务有限公司在“洺悦·宸苑”项目外墙作业施工人员。

2. 证明报告

（1）市公安局榆次分局提供的《刑事技术工作报告》；

（2）晋中市中医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》。

3. 直接经济损失

事故共造成直接经济损失约 162.5 万元。

（六）其他情况

1. 气象、环境情况。

综合事故发生时现场的气象条件，可以排除气象、环境以及

其他因素导致此事故发生。

2.排除刑事案件。

经榆次公安分局刑事技术大队尸表检验，景某某右颞部肿胀，右面颊部肿胀，双眼睑青紫肿胀、右侧为甚，口腔内可见血迹，颈部未见掐勒缢等痕迹，胸部右侧锁骨区可见片状皮肤擦挫伤，胸廓变形睢部、背臀部及四肢未见明显损伤。排除刑事案件，初步推断死因可能为颅脑及胸部脏器损伤死。

3.没有引起舆论关注。

事故发生后，恒达租赁部和鸿翼劳务公司积极与死者家属接触，通报事故情况，取得死者家属谅解，因而此次事故未引起舆论关注。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息报送情况

1.事故单位报告情况

2024 年 9 月 16 日 11 时 56 许，韩某某拨打 120 急救中心电话；12 时许，徐某某电话王某某汇报事故经过；12 时 5 分，王某某电话向高某某汇报事故情况；12 时 6 分，高某某电话向李某汇报事故情况；12 时 30 分，李某向本单位领导汇报了人员受伤和送医救援情况。

15 时许，李某向本单位领导汇报了事故导致伤者抢救无效死亡的情况。

2.晋中市部门报送情况

15 时 8 分，市住建局接市委总值班室传真通报，获悉事故信息；16 时 39 分，市住建局电话向省住建厅报告事故基本信息；17 时 2 分，市住建局以《值班信息》形式，分别报送事故信息至市委总值班室、省住建厅，同时抄报市安委办。

（二）事故现场应急处置情况

吊篮大臂意外沿采光井外墙下坠后，闫某某急忙与徐某某徒步走楼梯层寻找，最终在 12 层找到，并发现被砸伤的景某某。这时，正准备下班的韩某某（鸿翼劳务公司外墙外保温作业员工）听到坠落的声音也急忙跑到 12 层，3 人见状立即开展施救。韩某某、闫某某相继进入涉事吊篮内，闫某某手扶景某某，韩某某启动吊篮向下运行至地面。11 时 56 许，韩某某拨打了 120 急救中心电话，随后 3 人将景某某抬出吊篮平台，抬至工地北门，等待 120 救护车。12 时 20 许，120 救护车赶到，经医务人员现场检查后，将景某某送往晋中市中医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

晋中市中医院 120 救护车于 12 时 20 分左右到达事故现场，经医护人员现场救治后，伤者被抬至救护车上，医务人员为其输液，并用医疗设备进行监测。高某某会同鸿翼劳务公司的周某某、朱某某、苏某某全程陪同。12 时 30 分左右，救护车到达晋中市中医院，伤者在医院急救室进行抢救，15 时许抢救无效死亡。抢救期间，苏某某给死者家属打了电话，告知了事故发生情况。

事故发生后，恒达租赁部和鸿翼劳务公司派专人负责死者家

属的接待、心理疏导、情绪抚慰、协商善后事宜等工作。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对因意外导致死亡的事实认可，对善后处置工作表示满意，情绪稳定。目前，与死者家属已达成赔偿协议，赔偿到位，善后相关事宜已经处置完毕。

三、事故原因分析

本次事故直接原因是：闫某某在搬运吊篮构件时，构件不慎从屋顶高空坠落，直接打击到吊篮里景某某头部，致其受伤，经抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

1.吊篮搬运人员徒手搬运吊篮大臂，对大臂的重心控制不到位，导致刚刚抬至肩膀处的吊篮大臂从屋顶沿女儿墙边向下滑落；

2.吊篮搬运人员在屋顶搬运作业前，未全面排查周围环境，失去重心的吊篮大臂意外滑落将在吊篮内作业的人员砸伤致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、刑事、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

太原市晋源区恒达建筑机械租赁部。恒达租赁部对进场作业人员的岗前安全教育培训不到位，对物料搬运过程的安全风险认识不足，对潜在的危险源识别不清，安全意识淡薄。未按《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》JGJ 80-2016 第 7.1.2

条的规定在坠落半径内设置警戒隔离区，采取防止人员进入隔离区的措施。

（二）有关监管部门

1.晋中市建设工程质量和安全服务中心。在日常安全监督管理工作中存在不足，履行安全生产监管责任不到位。

2.晋中市住房保障和城乡建设管理局。做为行业主管部门，监督建筑施工主体履行安全生产监管责任不到位。

五、对有关责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

1.闫某某，男，群众，太原市晋源区恒达建筑机械租赁部吊篮搬运人员，其搬运的吊篮大臂不慎坠落致他人身亡，对事故的发生负有直接责任。

建议根据《安全生产违法行为行政处罚办法》有关规定给予其行政处罚。

2.王某某，男，群众，太原市晋源区恒达建筑机械租赁部在该项目的负责人，未对作业人员做好交底工作，对事故的发生负有主要责任。

建议根据《安全生产违法行为行政处罚办法》有关规定给予其行政处罚。

3.邢某，男，群众，晋中市建设工程质量和安全服务中心担任第三小组小组长，具体负责组织对晋中 “洺悦·宸苑”二期项目（1#、2#、3#楼）进行巡查，日常巡查组织工作依靠抽查的

形式完成，对事故的发生负有责任。

建议其向晋中市建设工程质量和安全服务中心作出深刻的检查。

4.张某某，男，中共党员，晋中市建设工程质量和安全服务中心担任总工，具体分管晋中 “洺悦·宸苑”二期项目（1#、2#、3#楼）工程，对本起事故发生负有责任。

建议其向晋中市建设工程质量和安全服务中心作出深刻的检查。

（二）对事故有关责任单位的的责任认定及处理建议

1. 太原市晋源区恒达建筑机械租赁部。安全生产主体责任不落实不到位，对事故的发生负有责任。建议依照有关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

2.晋中市建设工程质量和安全服务中心。在日常安全监督管理工作中存在不足，履行安全生产监管责任不到位。建议向主管部门晋中市住建局做出深刻的书面检查。

3.晋中市住房保障和城乡建设管理局。做为行业主管部门，监督建筑施工主体履行安全生产监管责任不到位。建议向市安全生产委员会做出深刻的书面检查。

以上涉事单位和相关责任人的行政处罚，建议由榆次区应急管理局进行处罚；涉及晋中市相关管理部门和人员的处理建议，根据干部管理权限建议由晋中市安委办反馈市级纪检部门按照相关党纪条款规定作出处理。

六、事故整改和防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所反映出在安全生产方面存在的问题和薄弱环节，提出以下事故整改和防范措施：

（一）增强安全生产红线意识

各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹大意和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

（二）切实增强风险意识和安全发展能力

各建筑业企业组织专题学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》、《总体国家安全观学习纲要》，认真学习习近平总书记关于安全生产等重要论述，切实增强忧患意识，坚持底线思维、极限思维，提高统筹发展和安全的意识和能力。加强案例教学，真正把安全发展理念贯穿到经济社会发展各领域和全过程。

（三）施工单位要依法落实安全主体责任

施工单位要加强施工现场隐患排查治理力度，不违章指挥，不冒险作业，高处作业人员必须正确使用个人防护用品，做好安全防护工作。加强对务工人员的管理，做好班前安全教育及培训工作，要在施工现场设置监控监测系统，构建智能监控和防范体系。

（四）工程建设监管部门强化监管责任

工程建设监管部门要深刻汲取事故教训，举一反三，切实履行好行业主管部门安全监管职责。晋中市住房和城乡建设局要进一步加大检查力度和提高检查质量，形成良好工作格局，扎实推进重大事故隐患专项排查整治工作，推动企业落实主体责任，坚决杜绝类似事故再次发生。要统筹抓好安全监管工作，切实担负管行业管安全的工作职责。要科学制定监管计划，进一步规范监管活动。