永登民乐甘肃永固特种水泥有限公司“3·15”一般车辆伤害事故调查报告

2026年3月15日18时30分许，位于永登县民乐乡的甘肃永固特种水泥有限公司发生一起一般车辆伤害事故，造成2人死亡。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即作出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产工作，确保全县安全生产形势稳定。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，县政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，成立了由县政府分管负责同志任组长，县应急局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会、民乐乡等单位相关工作人员组成的“永登民乐甘肃永固特种水泥有限公司‘3·15’一般车辆伤害事故调查组”（以下简称调查组），开展事故调查工作，同时聘请相关行业领域专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员、专家分析等方式，查明了事发经过和原因、认定了事故性质，

提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故整改和防范措施。事故调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：此次事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

甘肃永固特种水泥有限公司，成立于1993年3月17日，统一社会信用代码：91620**********65；法定代表人傅某朝；注册资本6000万元；类型为其他有限责任公司；注册地为甘肃省兰州市永登县民乐乡**村*社；经营范围为水泥、熟料、水泥制品的生产及销售；粘土、石灰石、矿产品（国家禁止和须取得专项许可证的项目除外）、粉煤灰、建材产品（不含木材）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故车辆基本情况

事故装载机系甘肃永固特种水泥有限公司于2019年5月购买，生产厂家为广西柳州机械股份有限公司，车辆型号为柳工L****D，该车有3个档位，分别为后退1档2档、前进2档。驾驶员舒某秀，于2025年9月14日取得有效期至2031年9月13日的建设机械施工上机操作证，公示编码：11********13。

（三）事故单位安全管理情况

事故调查组通过搜集、整理、查看甘肃永固特种水泥有限公

司安全管理档案，并对相关个人进行调查询问，确认该公司相关部门（个人）安全管理情况如下:

甘肃永固特种水泥有限公司成立了由公司总经理傅某良为主任、各车间和各部门负责人为成员的安全管理委员会，明确在公司统一安排调度下，由安环部组织实施安全隐患排查治理工作，并依据相关法律法规建立了安全生产管理制度、全员责任制和岗位操作规程，制定了年度安全生产目标，定期开展安全隐患排查治理和员工安全教育培训工作。对排查出的安全隐患，由安环部下发整改任务至各生产车间，车间完成整改后予以回复，经实地查验后予以销号，形成了隐患排查治理的闭环机制。

甘肃永固特种水泥有限公司厂内机械设备总体管理由生产调度负责人负责，原料车间主任为具体管理人员，在生产过程中，车辆驾驶员发现问题隐患后汇报给车间主任，车间主任随即汇报至生产调度负责人，由生产调度负责人联系厂外修理人员到厂维修。

（四）事故发生经过

2026 年 3 月 15 日 11 时左右，甘肃永固特种水泥有限公司设备管理负责人傅某照安排该公司装载机驾驶员舒某秀对维修喷油嘴后的装载机进行试车，舒某秀试车后发现装载机仪表盘显示故障，便电话汇报该公司机械设备代管人员王某洪，随后驾驶该装载机至公司熟料库入口约 5 米的斜坡顶端的缓坡，头朝东、尾朝西停放，之后便驾驶该公司另一辆装载机在熟料库进行转料

作业。18 时 30 分许，置于该处的装载机在无人操控的情况下倒溜至西侧坡底，将在坡底平台上休息的两名打扫卫生的工人撞伤，造成何某儒当场死亡，另一名工人苏某竹经永登县人民医院抢救无效后死亡。

（五）事故现场情况

1.事故发生位置。事故地点位于甘肃省兰州市永登县民乐乡**村，甘肃永固特种水泥有限公司熟料中转皮带下方、电气室西门附近。

2.破坏情况。事故未造成现场设备设施及建构筑物损失。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图 1 事故发生地区域位置图

（2）事故现场图




图 2 事故现场图

（3）事故现场平面图




图 3 事故现场平面示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故共造成 2 人死亡。

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	伤亡程度	工种
何某儒	女	汉族	59	永登**	死亡	清洁工
苏某竹	女	汉族	63	永登**	死亡	清洁工

表 1 伤亡人员基本情况表

2.事故直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），确认本次事故直接经济损失150万元，包括人身伤亡、善后处理、财产损失等费用；事故损失工作日：12000日。

（七）其他情况

事发当天民乐乡天气晴朗，周边地区无地震发生，排除因极端天气和地震导致装载机溜车的意外因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月15日18时30分许，县应急局接到民乐乡政府报告后，立即向县委、县政府和市应急局进行书面报告，期间接到事故发生单位的事故报告。县委、县政府接报后高度重视，第一时间启动应急响应，县政府分管领导立即组织县公安、应急等部门和属地乡镇赶赴事发现场，会同该企业开展救援处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，甘肃永固特种水泥有限公司在场人员第一时间拨打了120急救电话，该公司原料车间主任王某洪紧急组织工人对被撞压人员进行施救，并配合赶到现场的民乐乡同生医院医护人员对受伤人员进行了救治。

（三）医疗救治和善后情况

何某儒经民乐乡同生医院医护人员现场抢救无效于当日19时左右死亡，苏某竹转移至永登县人民医院后抢救无效死亡。事

故发生后，县公安、应急等部门和民乐乡政府迅速成立善后工作专班，开展家属安抚和善后处置事宜工作，2026 年 3 月 19 日，甘肃永固特种水泥有限公司与死者家属协商达成一致，并签订了赔偿协议，最终每人赔付金额 75 万元，死者已妥善安葬，善后事宜得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，企业主动组织救援，并及时向属地乡镇和应急管理部门上报事故。接到事故报告后，永登县委、县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

装载机驾驶员舒某秀未遵照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）5.10.19 条和 6.1.17 条的要求，规范操作装载机，也未严格遵守甘肃永固特种水泥有限公司的安全生产规章制度和操作规程，违规将作业车辆停放在甘肃永固特种水泥有限公司熟料库斜坡顶端的缓坡上，停放后未将装载机铲斗平放落地，且未采取防溜车装置（车轮止退器、驻车楔、三角木等），导致装载机在无人操控的状态下发生倒溜是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.现场安全管理严重缺失。甘肃永固特种水泥有限公司对厂

内作业车辆的使用、停放安全管理不到位，未督促驾驶人员严格落实岗位操作规程，对作业现场安全巡查缺失，没有及时发现和制止死者何某儒、苏某梅在不适当地点休息的不安全行为，未能及时纠正和制止装载机驾驶员舒某秀违规停放车辆的行为。

2.安全教育培训不到位。甘肃永固特种水泥有限公司未严格落实本单位安全教育培训制度，对装载机驾驶员舒某秀及其他从业人员的安全教育培训流于形式，致使从业人员未掌握本岗位的安全操作技能和应急处置能力。

3.隐患排查治理不彻底。甘肃永固特种水泥有限公司未认真组织开展安全隐患排查治理工作，对熟料库入口缓坡处违规停放的装载机安全隐患检查发现不到位，且未及时采取有效措施予以消除。

4.安全生产责任制落实不到位。甘肃永固特种水泥有限公司安全生产责任制落实不到位，其主要负责人未认真履行法定职责，对本单位的安全生产状况检查不力，未督促、检查和及时消除生产安全事故隐患，未及时发现制止、纠正作业人员的违章行为。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

甘肃永固特种水泥有限公司在日常管理过程中，未依法严格落实企业安全生产主体责任，现场安全管理混乱，安全管理制度、安全责任制、操作规程落实不力，对从业人员安全教育培训不到位，隐患排查治理不全面深入，对作业车辆的使用、停放管理缺

失，未明确告知作业人员现场存在的危险因素，未及时制止、纠正从业人员违章作业行为，未严格落实复工复产“六个一”措施。

（二）有关监管单位

民乐乡政府和县应急局对该企业复工复产“六个一”措施跟进检查不到位，未能及时督促指导该企业开展复工复产“六个一”的相关工作。

五、“一案四查”及“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.主体责任落实情况。甘肃永固特种水泥有限公司虽建立了各项安全管理制度及操作规程，但安全生产主体责任落实不力，公司安全管理工作混乱，该公司负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，未督促落实本单位全员安全生产责任制，对从业人员安全生产教育培训不到位，对作业现场安全风险未进行有效辨识、告知，未及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。

2.监管责任落实情况。民乐乡人民政府和县应急管理局虽按照法律法规要求，及时督促指导本辖区、本行业企业常态化开展安全生产检查、隐患排查整治、安全教育培训等工作，对发现的问题隐患责令企业限期整改，并及时进行了复查验收，但针对甘肃永固水泥有限公司复工情况检查不到位，未及时督促指导该企业认真落实复工复产“六个一”相关工作。

3.重大决策部署贯彻落实情况。甘肃永固特种水泥有限公司

在落实安全生产“治本攻坚三年行动”等重大工作部署方面不严、不细、不实。在制定落实“治本攻坚三年行动”的具体方案时，仅是简单转发相关文件，套用通用模板，未结合水泥行业高风险特性（如有限空间、动火作业、高温高压、煤磨粉尘涉爆、窑炉运行、高处作业等）进行风险辨识与任务细化，导致方案缺乏针对性、可操作性。该公司虽然建立了安全生产责任制，但对“治本攻坚三年行动”中各项攻坚任务的责任分解停留在纸面，未真正落实到具体岗位、具体人员，未能形成清晰的责任链条和时间节点，导致“人人有责”变成“无人负责”，未能有效提升本质安全水平；且该公司未能有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对同类隐患在不同部位、不同时间重复出现的情况未能深度剖析原因，隐患整改未触及根源问题。

4.生产安全事故发生的深层次问题。在建材行业面临市场下行压力的背景下，“重效益、轻安全”的错误倾向有所加剧，导致安全投入严重不足，安全隐患无法得到及时治理。针对辖区内工贸企业数量多、分布广的实际情况，监管队伍专业力量明显不足，使得企业安全管理基础整体薄弱、从业人员安全意识淡薄及操作技能欠缺等问题难以从根本上解决。

（二）“两个倒查”情况

1.安全教育培训情况。甘肃永固特种水泥有限公司对从业人员的安全教育培训不详实、内容针对性不强、考核流于形式，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和能力。

2.招投标情况。甘肃永固特种水泥有限公司复工复产期间不存在招投标情况。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.舒某秀，男，甘肃永固特种水泥有限公司装载机驾驶员，在作业过程中，未遵照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）5.10.19条和6.1.17条的要求规范操作装载机，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，将作业车辆停放在甘肃永固特种水泥有限公司熟料库斜坡顶端的缓坡上，未将装载机铲斗平放至地面，且未采取有效防溜车措施，导致车辆倒溜而引发事故，对该起事故的发生负有直接责任。建议依据《中华人民共和国刑法》的有关规定追究其刑事责任。

2.傅某良，男，甘肃永固特种水泥有限公司总经理，全面负责甘肃永固特种水泥有限公司安全生产管理工作，未督促相关岗位责任人落实安全生产责任制，未督促管理人员对作业人员进行安全生产教育培训、对作业现场安全风险进行有效辨识、告知作业人员作业现场存在的危险因素及防范措施，未采取措施及时制止、纠正作业人员违章作业行为，对本起事故发生负有直接领导责任。建议依据《中华人民共和国刑法》的有关规定追究其刑事责任。

3.傅某照，男，甘肃永固特种水泥有限公司设备维修管理负责人，负责该公司机械设备的管理和维修工作，未督促指导车辆

驾驶员按照操作规程规范停放车辆，未及时排查涉事装载机停放位置不当的安全隐患，未及时制止、纠正装载机驾驶人员违规停车行为，对事故的发生负有领导管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[①]第五项、第六项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条[③]第一项之规定，处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.王某，男，甘肃永固特种水泥有限公司安环部部长，负责公司安全生产日常管理工作，制定并实施公司安全生产管理制度、操作规程，组织安全生产日常检查并督促隐患整改闭环管理等工作。事发时企业正在做复工复产准备，公司安环部人员在复工复产准备期间全程参与并开展安全生产管理工作，但其作为安环部部长却因公司长期欠薪未按公司要求如期到岗，致使该公司对复

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
③《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

工复产“六个一”及安全检查和隐患排查治理落实不到位，建议由甘肃永固特种水泥有限公司按本单位管理规定进行处理。

5.牛某甲，男，民乐乡应急救援中心干部，在辖区内企业的日常安全监管工作中，未及时督促企业严格落实复工复产“六个一”措施，建议由民乐乡党委对其进行批评教育。

6.杨某达，男，永登县应急管理局工贸监管股室干部，在县域工贸企业的日常安全监管工作中，未及时督促企业严格落实复工复产“六个一”措施，建议由永登县应急局党委对其进行批评教育。

7.郭某军，男，民乐乡人民政府副乡长，分管民乐乡安全生产应急管理等相关工作，未及时掌握辖区内企业的复工复产情况，对甘肃永固特种水泥有限公司严格落实复工复产“六个一”相关工作措施督促落实不到位，建议由县政府分管领导对其进行提醒谈话。

8.薛某成，男，永登县应急管理综合行政执法队队长、副局长（兼），分管县域内工贸企业安全监管工作，对甘肃永固特种水泥有限公司复工情况检查不到位，未及时督促该企业开展安全隐患排查治理工作，建议由县政府分管领导对其进行提醒谈话。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.甘肃永固特种水泥有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，全员安全生产教育培训不到位，未对作业现场安全风险进行有效

辨识，未告知作业人员作业现场存在的危险因素及防范措施，未及时发现消除事故隐患，对作业人员的违章作业未及时制止、纠正，对本起事故发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款④、第二十八条第一款⑤、第四十一条第二款⑥之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑦第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条⑧第三项之规定，给予人民币柒拾万元的行政处罚。

2.民乐乡人民政府和县应急管理局作为属地乡镇和行业监管部门，对甘肃永固特种水泥有限公司复工复产的情况跟进不到

---

④《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

⑧《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

位，未及时督促企业落实复工复产“六个一”工作措施，建议民乐乡人民政府和永登县应急管理局向县安全生产委员会作出书面检查。

七、事故整改和防范措施

为牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施：

（一）甘肃永固特种水泥有限公司要深刻反思事故暴露出的深层次问题，牢固树立安全发展理念，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。加大安全生产教育培训和日常安全教育工作力度，特别是对特种设备操作人员、危险作业人员进行有针对性的安全生产教育和培训，帮助一线从业人员养成良好安全操作意识与习惯，确保其熟悉安全操作规程，坚决杜绝“三违”行为，切实降低事故概率。严格落实企业安全生产主体责任，全面、深入、细致地开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，特别是加强对生产设备设施、作业环境、安全防护装置等方面的检查，加强作业现场监护和巡查，及时纠正和制止违章行为，及时发现并消除安全事故隐患，有效防范各类事故发生。

（二）县应急局及其他负有安全生产监督管理职责的部门要切实强化属地管理、行业监管措施，要坚持问题导向，以压实生产经营单位安全生产主体责任为核心，推动企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制。进一步加大监督检查力度与频次，重

点检查企业安全责任体系建立、规章制度执行、风险辨识管控、隐患排查治理等主体责任的落实情况。对发现的违法违规行为，要依法严肃查处并公开曝光，倒逼企业由“被动接受监管”向“主动落实责任”转变，真正将安全生产各项要求内化于心、外化于行。

（三）建议将此次事故向辖区内企业通报警示，以本起事故为反面典型，督促辖区内企业深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，举一反三，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。引导企业强化安全生产主体责任意识和风险辨识、管控意识，将企业建立的规章制度和操作规程，层级落实到岗、落实到人，扎实落实企业全员安全生产责任制，保持安全生产工作持续改进、不断完善。

永登县政府事故调查组

2026 年 5 月