福泉牛场福泉泰力得磷化学有限公司“3·4”一般机械伤害事故调查报告

福泉市人民政府事故调查组

2026 年 6 月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生的单位概况.....2
（二）涉事单位安全管理情况.....3
（三）事故相关人员情况.....4
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
（七）其他情况.....11
（八）有关监管部门履职情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故应急处置情况.....13
（三）事故善后处置情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因.....14
（二）间接原因.....14
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
五、责任追究建议.....15
（一）建议免予追究责任人员.....15
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....16
六、事故主要教训.....20
七、事故整改和防范措施.....21
（一）压紧压实企业主体责任.....21
（二）强化部门监管责任落实.....22
（三）强化属地管理责任落实.....23

福泉牛场福泉泰力得磷化学有限公司“3·4”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月4日18时20分许，在福泉牛场福泉泰力得磷化学有限公司赤磷生产车间发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失221.54万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，州政协副主席、市委书记吴义宁，市委副书记、市长夏世飞批示，妥善处理事故善后事宜，市委常委、常务副市长王楠赶赴现场组织指导开展事故调查及善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定以及《黔南州安全生产委员会关于对福泉市“3·4”事故挂牌督办的通知》（黔南安函〔2026〕2号）的要求，市人民政府依法成立了福泉牛场福泉泰力得磷化学有限公司“3·4”一般机械伤害事故原因调查组，任命市安委办主任、市应急局局长杨夏华为事故调查组组长，黔南高新区、市公安局、市工信局、市应急局、市总工会等单位派员参加，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防

范措施和整改建议。

经调查认定:福泉泰力得磷化学有限公司“3.4”一般机械伤害事故是因工人违反安全操作规程，安全管理不到位，岗位风险辨识不全面，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

事发单位：福泉泰力得磷化学有限公司

法定代表人：白**

统一社会信用代码：91522702*******AEXB

注册资本：壹仟万圆整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2019 年 03 月 19 日

住所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目;矿产品销售;货物进出口;赤磷生产（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

福泉泰力得磷化学有限公司现有员工 67 人，占地面积约 28595 ㎡。公司已建成 1 个赤磷生产车间，生产高性能环保赤磷

阻燃剂原料，主要产品是赤磷（红磷），设计年产量10000吨，目前已投运5000吨，装置采用了PLC控制系统。赤磷生产车间属于福泉泰力得磷化学有限公司赤磷生产线项目，福泉市发改局于2019年4月12日批复立项，设计规模为10000吨/年赤磷（红磷）；福建省石油化学工业设计院于2020年7月编制了建设工程设计，于2020年1月编制了安全设施设计专篇；福泉市住建局于2022年12月6日颁发建筑工程施工许可证。

公司持有危险化学品安全生产许可证，有效期：2025年8月4日至2028年8月3日，证书编号:（黔）WH安许证字〔2025〕****号，发证机关：贵州省应急管理厅，发证日期为2025年7月31日；持有危险化学品安全生产标准化三级企业证书，证书编号：黔南AQBWHI202****47，有效期至2027年6月3日，颁证机关：黔南州应急管理局，发证日期为2024年6月4日。

（二）涉事单位安全管理情况

福泉泰力得磷化学有限公司成立了安全生产生产委员会、专职安全管理机构，聘请了注册安全工程师担任安全管理人员，下发了任命文件《福泰磷字〔2026〕1号关于白**等同志任职的通知》，任命白**为总经理、任命邱**为生产厂长、任命廖**为安全部部长、任命李**为生产A班班长、任命唐**为生产B班班长；制定了全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全培训教育制度、安全生产会议制度、安全生产费用提取使用管理制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、特种作业人员管理制度

等制度以及安全操作规程，公司编制了《安全生产事故应急预案》并于2026年2月24日开展综合应急演练，组织新进员工开展三级安全教育培训51人次，并制作了“一人一档”培训档案，每月定期组织召开安全生产专题会及安全教育培训；公司主要负责人每月带队按照风险点分级管控清单开展重大事故隐患排查，对排查的隐患建立了隐患台账，制定整改措施，对整改情况进行复查验收。

（三）事故相关人员情况

1.死者情况

钟**，男，43岁，身份证号码：522724********3811，家庭住址：贵州省福泉市牛场镇龙塘村邱家塘组，系福泉泰力得磷化学有限公司赤磷车间球磨工，2025年10月与公司签订了劳动合同，参加了新员工入职三级安全教育培训，2025年10月15日至17日由公司安全部部长组织了公司级安全教育培训，10月18日至20日由生产厂长邱**组织了车间安全教育培训，10月21日至23日由班组长李**组织了班组级安全教育培训，培训经考核合格。钟**在本次事故中死亡。

2.其他人员相关情况

周**，男，38岁，身份证号码：522725********1250，家庭住址：贵州省瓮安县平定营镇营定街村大水井组**号，系福泉泰力得磷化学有限公司赤磷车间球磨工，2025年9月与公司签订了劳动合同，参加了新员工入职三级安全教育培训，2025年9

月29日至30日由公司安全部部长组织了公司级安全教育培训，10月8日至10日由生产厂长邱**组织了车间安全教育培训，10月11日至13日由班组长李**组织了班组级安全教育培训，并经考核合格。

李**，男，53岁，身份证号码：510824********0539，家庭住址：四川省苍溪县云峰镇青盐村3组**号，系福泉泰力得磷化学有限公司A班班长。

邱**，男，56岁，身份证号码：511129********4211，家庭住址：四川省沐川县舟坝镇夏寨村8组**号，系福泉泰力得磷化学有限公司生产厂长。

廖**，男，51岁，身份证号：511129********0057，家庭住址：四川省沐川县溪镇滨河南路106号1栋*单元*楼*号，系福泉泰力得磷化学有限公司安全部部长，持有注册安全工程师资格证，注册类别：化工安全，注册单位：福泉泰力得磷化学有限公司，有效期：2024年12月15日至2029年12月15日。

白**，男，59岁，身份证号：510625********3192，家庭住址：四川省什邡市马祖镇土城村6组，系福泉泰力得磷化学有限公司法定代表人，持有危险化学品生产单位主要负责人资格证，发证机关：黔南州应急管理局，有效期：2025年4月25日至2028年4月24日。

（四）事故发生经过

2026年3月4日17时58分许，球磨工钟**入赤磷生产车

间，穿好防护服后开始当班组生产工作任务，于 18 时 04 分 19 秒启动了 1#球磨机，另一工人周**于 18 时 04 分 30 秒到达赤磷车间，并开始穿戴防护服，18 时 06 分 00 秒，周**和钟**简单交流后，周**在一楼打锅池内清理赤磷，钟**操作行车将集料船提升至打锅池，18 时 15 分 28 秒，钟**操作行车将集料船提升至球磨机二楼平台后，自己也上至二楼平台，18 时 15 分 40 秒，1#球磨机停止运转，钟**下到一楼球磨机开关处看了一下设备，于 18 时 17 分 30 秒又上至二楼操作平台，18 时 18 分 00 秒，开始在 1#球磨机入料口打开防护栏取样和更换放料板，18 时 18 分 40 秒，周**上至 1#球磨机二楼操作平台，准备拿钟**取出的样品去化验，周**看见钟万进正在 1#球磨机入料口弯腰扭螺丝，（通过询问周**，周**简述：在拿到样品的时候，过去问了一下钟**：“搞好了没有”，钟**轻轻点了一下头，回答了一声“嗯”），18 时 18 分 56 秒，周**拿着样品到一楼平台并把样品放置在球磨机瓷砖台阶上，18 时 19 分 15 秒，周**启动了 1#球磨机，运转的球磨机将正在球磨机入料口的钟**带入球磨机夹套内，周**听见球磨机异响，于 18 时 19 分 24 秒紧急停止了 1#球磨机运转，立即往二楼平台上去查看，未发现钟**在二楼平台，又跑到一楼 1#球磨机开关处查看，18 时 19 分 50 秒，（通过询问周**，周**简述在 1#球磨机出料槽看见有厂服），周**立即跑出赤磷车间，到包装车间呼喊班长李**，18 时 20 分 30 秒，班长和其他工人到达赤磷车间，18 时 21 分，班长李**打电话给厂长邱**告

知发生事故，邱**立即电话报告总经理白**1#球磨机发生事故，同时向赤磷车间现场赶去。邱**到现场后组织现场员工李**、金**、杨**、刘**等员工将钟**从1#球磨机出料槽处抬到厂房门口空地，随后用担架将钟**抬到公司越野车送往福泉市第三人民医院救治，19时20分，医院宣布经救治无效钟**死亡，随后遗体被转运至福泉市黄龙井殡仪馆停放。18时37分，总经理白**详细了解事故发生情况后于18时48分向当地党委政府报告了事故发生情况，19时10分向市应急管理局报告事故发生情况。

（五）事故现场情况

事故发生在福泉泰力得磷化学有限公司赤磷车间1#球磨机处，该车间位于厂区北部，现场已停止生产。事故现场位于1#球磨机，分为上下两层平台，上层为赤磷打磨投料口，下层为球磨机设备和槽型出料口，上层投料口为矩形（长135cm、宽76cm），内设有两处脚踏板（长60cm、宽10cm），球磨机滚筒上留有铁制规格取样口（长50cm、宽42cm），取样器为长182cm的铁制提斗器，料口设有铁制栅栏，现场左侧有船形料槽内装有湿红磷，内有铁铲和掏锄各1把，锥形漏斗放置于1#球磨机右侧，上层现场地面有水痕，换气扇1台、扫帚1把。下层为球磨机设备，设备右侧有梭槽型的出料口和2#球磨机。


事故发生厂房




福泉泰力得磷化学有限公司赤磷生产车间平面示意图
事发位置
生物质锅炉
碱煮漂洗岗位
球磨岗位
清磷岗位
转化岗位
脱水岗位
1#-10#烘箱
11#-12#烘箱
湿筛岗位
1#干筛
2#干筛

图：赤磷车间示意图




死者坠落位置


死者位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：钟**，男，汉族，43岁，家庭住址：贵州省福泉市牛场镇龙塘村邱家塘组，身份证号码：522724********3811（详见附件1）。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，调查组核定事故造成直接经济损失221.54万元（详见附件2）。

（七）其他情况

1.当天天气情况

经向福泉市气象局核查，2026年3月4日，福泉市牛场镇天气多云，平均温度10℃，最高温度16.2℃，最低温度6.7℃，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素。

2.事故相关检测检验及鉴定情况

经福泉市公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告(福)公(司)（法病）字〔2026〕10号检验结果，死者钟**死亡符合胸腹腔重度损伤死亡尸表特征。

（八）有关监管部门履职情况

1.市应急管理局

2025年以来，市应急管理局切实强化安全部署工作，每季度组织全市危化品（含一般化工）企业召开一次危险化学品和烟

花爆竹会议，均组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及国家、省、州有关危险化学品和烟花爆竹有关文件精神，集中观看警示教育片，部署治本攻坚三年行动、重大隐患清零等主要工作，确保各项工作任务按时完成。根据《中华人民共和国安全生产法》《贵州省应急厅关于进一步明确危险化学品企业、烟花爆竹企业日常安全监管主体压实安全监管责任的通知》及福泉市应急管理局执法计划，开展执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，2025 年以来，市应急管理局对福泉泰力得磷化学有限公司开展安全检查 1 次，发现问题隐患 10 条，已督促全部整改完毕。2025 年 10 月组织专家对福泉泰力得磷化学有限公司指导帮扶，对安全管理、消防应急、电气仪表、设备安全、工艺安全共 5 个方面开展全方位检查，共排查问题 31 条，公司已全部按要求整改完毕；2026 年，市应急管理局根据市人民政府批复的执法检查计划将定于 5 月和 10 月对福泉泰力得磷化学有限公司开展 2 次执法检查。经调查，福泉市应急管理局对福泉福泉泰力得磷化学有限公司的安全监管履行了部门监管职责。

2.黔南高新技术产业开发区管理委员会

黔南高新区履行统筹协调职责，通过党工委会、主任办公会第一时间传达贯彻上级安全生产决策部署与工作要求，常态化召开安全生产工作会议，2025 年以来，累计召开安全生产专题会议 11 次。根据《中华人民共和国安全生产法》[1]的规定，依法

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九条：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监督力量建设，按

组织开展园区内企业日常安全巡查检查工作。2025 年以来，黔南高新技术产业开发区管理委员会对福泉泰力得磷化学有限公司开展安全检查，发现各类安全问题隐患 10 条，已督促全部整改完毕。根据《福泉市人民政府关于持续强化黔南高新技术产业开发区(化工园区)安全监管力量的专题会议纪要》(福府专〔2025〕198 号)“同意整合黔南高新区安全生产办公室和福泉市应急局危化科专业安全监管力量，2026 年黔南高新区计划联合福泉市应急管理局对该公司按执法检查计划开展执法检查，黔南高新技术产业开发区管理委员会履行了属地安全巡查职责。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 3 月 4 日 19 时 13 分许，市应急管理局指挥中心接到电话报告，在福泉泰力得磷化学有限公司赤磷车间发生事故，市应急局指挥中心电话向市政府总值班室报告事故发生情况，市政府总值班室启动应急预案，立即组织市政府办、市应急局、市公安局、市卫健局、牛场镇人民政府等单位部门赴现场维持秩序，开展应急处置工作。

（二）事故应急处置情况

市委常委、市政府常务副市长王楠组织市政府办、市应急局、市公安局、市卫健局、牛场镇人民政府到达事发现场开展应急处置。相关部门会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接

照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故善后处置情况

市人民政府成立了事故善后处置组，主动对接，多渠道安抚死者家属，经协调，双方达成一致赔偿协议，死者于2026年3月6日火化，3月11日安葬。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后，市委、市政府和属地党委政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

球磨、打锅工人违反安全操作规程，违规站在球磨机滚筒上作业，未按规定启动球磨机，球磨工被卷入球磨机夹套内挤压，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.安全风险辨识不到位。公司对取样化验、更换放料筛岗位安全风险辨识不到位，未采取有效防护措施管控安全风险;

2.执行安全操作规程监督不严。公司在岗位工人取样化验、更换放料筛时，未采取有效措施督促岗位操作人员严格执行安全操作规程;

3.发现的问题隐患视而不见。生产厂长邱**在生产过程中发现球磨岗操作人员存在违反安全操作规程的情况，只进行口头的

批评教育，未采取有效措施杜绝违章作业;

4.安全管理制度执行不严。生产班长李**未严格执行公司安全管理制度规定，在事发当日未组织召开班前会，对生产现场操作人员缺乏有效的监督管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

福泉泰力得磷化学有限公司:**一是**企业安全生产主体责任落实不到位，对球磨操作岗位安全风险辨识不全面，在球磨岗位风险辨识中未辨识球磨机机械伤害的风险；**二是**隐患排查走过场。经调取公司、车间、班组安全检查表，公司级安全检查发现的隐患主要集中在设备存在的问题隐患，对人的不安全行为均未查出问题，车间、班组级安全检查均未排查出问题隐患，对员工违反操作规程未记录，也未上报公司处理；**三是**执行公司管理制度不严。生产班长在班前未组织相关人员召开班前会议，未进行安全技术交底；**四是**生产现场管理不到位。在生产期间未有效监督岗位操作人员执行安全操作规程，对发现的违章操作视而不见，只进行口头批评教育，未采取有效防范违章操作的措施。

五、责任追究建议

（一）建议免予追究责任人员

钟**，系福泉泰力得磷化学有限公司球磨岗位工人，安全意识淡薄，在更换球磨放料筛作业时未意识到球磨机机械伤害风险，违规站在球磨机滚筒上操作，其行为违反《中华人民共和国安全

生产法》第五十七条[2]的规定，导致其在操作过程中卷入球磨机夹套内挤压致伤，对事故发生负有直接责任，鉴于事故中死亡，建议免予追究法律责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.福泉泰力得磷化学有限公司，**一是**安全生产主体责任虚化，风险辨识不全面。公司在开展风险分级管控工作时，未能建立科学的风险评估体系，针对球磨岗位，仅关注了粉尘爆炸、噪声职业危害等常规风险，而遗漏了球磨机本体转动筒体卷入、挤压风险；**二是**隐患排查治理闭环失效。公司的三级安全检查（公司、车间、班组）未能形成有效的监督合力，导致人的不安全行为被长期忽视，组织的综合性检查主要聚焦于设备跑冒滴漏、电气线路老化等静态硬件缺陷，对于岗位员工是否按章操作等动态行为风险检查深度不足，车间级巡查和班组日常巡检记录显示长期“无隐患”，对于习惯性违章，班组既未记录在案，也未向上一层级传递信息，导致管理层误判现场安全状态；**三是**规章制度执行刚性不足，过程管控流于形式。公司虽建立了相关制度文本，但在实际执行中严重脱节，班前会制度空转，生产班长作为现场第一责任人，未按规定召集班前会，安全技术交底缺失；**四是**安全教育培训缺乏针对性。“三级安全教育”档案看似齐全，但考核内容未涵盖球磨机岗位停车装置使用、机械伤害自救互救技能等实操内容，员工仅凭经验操作，对危害原理认知不清。**五是**现场安

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

全监管缺失。对作业现场的监督职能丧失，对违章行为的纵容，在生产期间现场安全巡查不足，对现场存在的明显违章操作熟视无睹，对发现的违章行为，管理人员仅停留于“口头批评教育”，未依据公司安全奖惩制度进行量化考核，导致员工产生侥幸心理；**五是**技防与人防双重缺失。未设置完善的联锁保护装置，单纯依赖员工自觉遵守规程，在人防层面，又缺乏实质性的监护和干预，最终导致风险失控，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[3]、第四十四条第一款[4]的规定，对事故发生负主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议由福泉市应急管理局对福泉泰力得磷化学有限公司依法给予行政处罚。

2.白**，系福泉泰力得磷化学有限公司法定代表人兼总经理，安全生产主要负责人。**一是**未依法严格建立健全并落实全员安全生产责任制。虽然在形式上建立了制度文件，但责任划分粗线条，未能将“球磨岗位”、“球磨机操作”等一线具体工种的机械伤害防控责任细化分解到岗、落实到人；责任制宣贯与考核流于形式，未将安全生产责任制的落实情况纳入各部门、各车间的年度绩效考核核心指标，缺乏强有力约束，车间主任、班组长普遍抱有“重

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

生产、轻安全”的心态；**二是**对执行规章制度与操作规程的督促力度疲软。作为公司规章制度的最终审批者，未严格审核《球磨机安全操作规程》的完备性，批准的操作规程中缺乏针对转动部位防护、设备启停确认等环节的条款，从源头上降低了操作标准；对中层管理人员的“老好人”思想纵容迁就，明知车间、班组对违章仅采取口头批评教育，未采取有效措施管控干预，致公司安全奖惩制度失去刚性约束力，助长了球磨岗位员工冒险蛮干的侥幸心理；**三是**安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设滞后。未亲自主持本单位的年度安全风险评估工作，对赤磷车间等重点区域的评估结果未进行严格审查，导致在开展球磨岗位风险辨识时敷衍塞责，对旋转部件造成的机械卷入、挤压伤害等显性风险未能有效辨识。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（一）（二）（五）项[6]的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[7]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

3.廖**，系福泉泰力得磷化学有限公司安全部部长，负责本公司安全工作。**一是**在组织编制风险分级管控清单时，未能对赤磷车间球磨岗位进行拆解式分析，忽视了球磨机旋转筒体的机械

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

卷入风险，导致管控措施中缺失了物理隔离与联锁防护；**二是**风险告知与培训缺位，未在球磨岗位醒目位置设置包含“机械伤害”内容的风险告知卡，未组织对该岗位操作人员进行专项机械伤害防范培训；**三是**隐患排查治理数据失真。安全部部长作为公司级隐患排查的组织者，未能有效监督车间、班组级安全检查，导致长期“零隐患”报表的虚假，默认基层单位“报喜不报忧”的形式主义，致球磨机岗位操作人员违章操作缺乏有效管控措施。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（五）（六）项[8]的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

4.李**，系福泉泰力得磷化学有限公司班组长，负责当班安全管理工作中，未严格执行公司安全管理制度规定，班前未组织召开班前会，生产过程中对工人违章作业缺乏有效的监督，未认真履行班长管理职责。违反《福泉泰力得磷化学有限公司全员安全生产责任制度》5.10 班组长安全职责[10]的规定，建议由福泉泰力得磷化学有限公司依照公司规章制度进行处理，处理情况及时

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《福泉泰力得磷化学有限公司全员安全生产责任制度》5.10 班组长安全职责：……每天召开班前会、开展班前会安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好技术交底。……

报市应急管理局备案。

5.周**，系福泉泰力得磷化学有限公司球磨岗位工人，安全意识淡薄，未严格执行安全操作规程，在未确认安全情况下启动球磨机，违反《福泉泰力得磷化学有限公司企业标准安全管理制度》打锅、球磨岗位安全操作规程[11]的规定，建议由福泉泰力得磷化学有限公司依照公司规章制度严肃处理，处理情况及时报市应急管理局备案。

六、事故主要教训

一是安全意识淡薄，安全理念严重滑坡。福泉泰力得磷化学有限公司未能树牢安全发展理念，安全生产“红线意识”和“底线思维”流于口号，存在重经济效益、轻安全生产的错误倾向，未能正确处理好“安全与生产、安全与效益、安全与进度”的关系，安全生产主体责任悬空，导致对风险辨识不全面，对隐患心存侥幸，是引发事故的思想总根源。**二是安全管理松散，制度形同虚设。**安全管理体系空转，规章制度、安全操作规程与现场执行“两张皮”现象突出。安全生产责任制未层层压实至岗位和个人，监督检查流于形式，对“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为长期姑息纵容。风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不落实，隐患整改闭环管理失效，使安全管理丧失了应有的预防和控制作用。**三是培训走过场，风险认知严重不足**。安全教育培训形式化、表面化，未能针对岗位实际风险和操作规程进行

[11]《福泉泰力得磷化学有限公司赤磷生产岗位、设备安全操作规程》4.3.9：球磨好的物料经检测合格后更换放料筛，启动球磨机进行放料，料放完后把磨机口转正。……

有效培训。从业人员对本岗位存在的固有风险认识模糊，对操作规程的理解不透、掌握不熟，缺乏必要的安全知识和应急处置能力，安全交底和技术交底不深入、不具体，导致员工常期无畏状态下冒险作业。**四是本质安全水平不高，设备缺陷长期存在。**赤磷生产车间球磨机自动化控制和联锁保护系统不完善，对工艺缺陷固有风险缺乏有效技术防控措施，过度依赖人员操作，未能通过工程技术手段从源头上降低风险，为事故的发生提供了物态条件。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决遏制同类事故发生，深刻反思，立即行动，切实堵塞漏洞，严防悲剧再次发生。现针对事故提出以下整改防范措施:

（一）压紧压实企业主体责任

福泉泰力得磷化学有限公司。一是彻底扭转安全观念，重塑安全文化。要组织全体干部职工深刻吸取事故教训，开展“3·4”机械伤害事故警示教育和“生命至上、安全第一”的思想反思教育，将安全生产绩效作为管理层考核的“一票否决”项，重塑“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”的安全文化；二是**强化制度刚性执行，实施最严厉管理。**全面梳理并修订安全生产责任制、安全规章制度和操作规程，确保其针对性、可操作性。建立并严格执行“三违”行为零容忍制度和连带问责机制，运用信息化手段加强现场作业全过程监督，加密检查频次，确保安全管理制度规定在一线

得到不折不扣的执行；**三是重构实效性培训体系，提升全员安全素养。**切实改变安全教育培训模式，从“说教式”转为“体验式、互动式”，重新开展全员岗位风险辨识和应急处置能力专项培训与考核，不合格者严禁上岗，建立“一岗位一清单”的风险告知和操作规范，确保每位员工“知风险、会操作、能处置；**四是加大安全投入，全面提升本质安全水平。**要开展全面的安全设施诊断与评估，制定并落实设备更新改造计划，优先保障安全投入，完善自动化控制系统、安全联锁装置和紧急停车系统，通过技术改造，最大限度减少高风险岗位的现场操作人员，从本质上降低安全风险。

（二）强化部门监管责任落实

福泉市应急管理局要按照危险化学品安全监管职责，认真履行监管部门责任。**一是强化反“三违”专项整治。**结合执法计划，制定危险化学品生产企业反“三违”工作方案，将“三违”行为(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)列入重点执法检查事项，通过查看监控、现场检查等方式排查“三违”行为，加大惩处力度，形成震慑作用；**二是强化风险辨识管控和隐患排查治理。**督促企业全面开展风险辨识，对一般风险点进行重新评估，杜绝只注传统“重高危岗位”而忽视“一般风险岗位”的潜在风险，全面开展隐患自查自纠，建立台账，及时整改，遏制事故发生；**三是强化一线作业人员安全培训。**督促指导企业加强对一线作业人员的安全培训工作，重点对岗位操作规程、安全规章制度、岗位风险因素及

应急处置等方面开展经常性培训，提升员工的安全意识和应急处置水平，杜绝违章作业。**四是强化企业约谈与警示教育**。要组织全市危化品（含一般化工）企业主要负责人、安全总监等安全管理人员开展事故警示反思约谈，通报“3·4”事故情况，要求企业对照事故暴露的问题开展自查自纠，对自查不认真、整改不到位的企业，依法追究有关人员责任。

（三）强化属地管理责任落实

黔南高新区产业开发区管理委员会要按照“三定方案”职能职责，协助福泉市人民政府及有关部门依法开展园区内企业安全生产执法检查、专项督查等相关工作，加强对园区内生产经营单位的监督管理。一是对园区生产经营企业全面落实安全监管责任，压实企业主体责任；二是指导帮扶企业开展安全标准化建设，提升企业安全隐患排查整治水平；三是强化对园区内生产经营企业宣贯与压力传导，立即组织召开安全生产专题会议，再次宣贯《安全生产法》中相关责任规定，通过典型案例警示，强化其主体责任意识。

附件 1

事故伤亡人员名单

序号	姓名	性别	身份证号	住址	伤亡情况	备注
1	钟**	男	522724******3811	贵州省福泉市牛场镇龙塘村邱家塘组	死亡	