皋兰县文山第四砖厂“7·16”
其他伤害一般生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府皋兰县文山第四砖厂“7·16”
其他伤害一般生产安全事故调查组

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2
1.相关人员基本情况 3
2.涉事厂区租赁情况 3
3.涉事起重机基本情况 4
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡情况和直接经济损失 6
（六）其他情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况及评估 7
（三）医疗救治和善后处理情况 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因 8
（二）事故相关检查检测情况 8
（三）其他可能因素排除 8

（四）间接原因 8
四、“一案四查”“两个倒查”情况 9
（一）“一案四查”情况 9
（二）“两个倒查”情况 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见 12
（一）对责任单位的处理建议 12
（二）对事故相关责任人员的处理建议 13
六、**事故主要教训** 14
七、**事故整改和防范措施** 15

皋兰县文山第四砖厂“7·16”
其他伤害一般生产安全事故调查报告

2023年7月16日7时30分许，位于皋兰县石洞镇文山村的皋兰县文山第四砖厂发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导做出批示要求，立即安排部署，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲
属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法
律法规，2023年7月18日皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、副县长丁**任组长，县纪委监委、县应急局、县自然资源局、县公安局、县总工会、县人社局和石洞镇政府组成的“皋兰县文山第四砖厂“7·16”其他伤害一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、分析查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，

评估了企业应急处置过程。针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因皋兰县文山第四砖厂员工王**在码砖垛过程中，违规操作，致使砖垛倾翻，击中本人，造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

皋兰县文山第四砖厂（事故发生单位）皋兰县文山第四砖厂（以下简称文山四砖厂），成立于2002年7月6日，统一社会信用代码：916201********171P，注册地：甘肃省兰州市皋兰县石洞镇文山村上坪沟；法定代表人：颜**；企业类型：合伙企业，经营范围：粘土露天开采，节能空心砖的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。文山四砖厂现有员工70余人，配备兼职安全员1名。该公司取得的资质情况：经查，文山四砖厂2020年11月13日取得皋兰县自然资源局许可的《采矿许可证》，证书编号：C6201222010047120060891，开采矿种：砖瓦用黏土，开采方式：露天开采，生产规模：6.00万立方米/年，矿区面积：0.0657平方公里，有效期限：叁年，自2020年月13日至2023年7月13日（事故发生时已过期）。2021年2月3日取得兰州市生态环境局许可的《排污许可证》，证书编号91620122X24108171P001R,行业类别：黏土砖瓦及建筑砌块制造

有效期限：自2021年2月3日起至2024年2月2日止。

（二）相关人员基本情况

1. 王**（死者），女，汉族，身份证号620122********0223，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号，系文山四砖厂员工，工种是打包工。

2. 魏**，男，汉族，身份证号620122********0216，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号，系死者王**丈夫，文山四砖厂员工，工种是打包工。

3. 颜**，男，汉族，身份证号620122********1079，住址：甘肃省皋兰县兰州新区西岔镇西岔村**号**，系文山四砖厂执行事务合作人。

4. 王**，男，汉族，身份证号620122********0214，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村，系文山四砖厂生产厂长兼安全员。

5. 王**，男，汉族，身份证号622421********0639，住址：甘肃省定西市安定区巉口镇大柏林村屠家庄社，系文山四砖厂打包班组长。

（三）事故发生单位安全管理情况

文山四砖厂设立了皋兰县文山第四砖厂安全生产领导小组；配备兼职的安全生产管理人员，未履行本单位安全生产工作职责。制定了本单位安全管理制度和部分岗位安全操作规程，未建

立健全并落实本单位全员安全生产责任制。组织实施本单位安全生产教育和培训，但未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，教育培训流于形式，未进行考核和效果评价。未组织建立并落实安全生产隐患排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患。未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）事故发生经过

2023年7月16日上午5点多，王**和魏**夫妻从家中到文山四砖厂上班。5点30分，两人在砖厂2号窑车轨道东侧，将窑车上烧制好的砖块，按打包要求码放到电动拉坯车车厢上的托盘上，两人配合，码砖垛并打包。此时文山四砖厂管理人员未上班。7点15分左右，2号窑车在轨道北端向东约30米处，两人打包好一砖垛，魏**准备上旁边的窑车，王**在电动拉坯车后方，手拉砖垛打包绳，接力爬上电动拉坯车时，拉翻打包好的砖垛及托盘，砖垛将王**砸到后散落，倾翻的部分砖块砸压在王**身上。魏**听到声音后，连忙招呼周边打包的工友将王**救出。7点22分，文山四砖厂生产厂长兼安全员王**从宿舍赶到事故现场，拨打120急救电话，并向文山四砖厂执行事务合作人颜**打电话汇报情况。7点46分，文山四砖厂向皋兰县应急局电话报告事故。7点46分，皋兰县应急局接到文山四砖厂事故电话报告县急局主要负责人立即带领相关人员赶赴现场核实情况。同时，县应急局将事故信息上报了县委办、县政府办和市应急管理局。

（五）事故现场情况

事发地位于皋兰县文山第四砖厂2号窑车轨道东侧，窑车轨道南北向，自轨道北端向东约30米处（经度：103.97244，纬度：36.26684）。事发地停放锦马电动拉坯车一辆，叠放托盘2个，及倾倒砖垛。锦马电动拉坯车：外形尺寸：长×宽×高（mm）2800×900×1300，配置：（48V-60V）×（800W-1300W）、前轮400-12、后轮450-12、链条传动，车厢尺寸：长×宽（mm）2140×960，距地面高660mm。托盘：外形尺寸：长×宽×高（mm）1120×1170×90，使用45#方形钢管焊接。砖垛：外形尺寸：长×宽×高（mm）970×970×1110，使用外形尺寸：长×宽×高（mm）190×150×90红砖码垛，塑钢带打包。砖垛从电动拉坯车后方侧翻向南翻到。事故发生后，现场因救援等因素已被部分破坏。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者王**，女，汉族，身份证号620122********223，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（六）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7点46分，皋兰县应急局接到文山四砖厂电话报告。称文山四砖厂一员工在打包过程中砖垛翻到，砖砸到头部，送往
皋兰县人民医院抢救无效死亡。县应急局主要负责人立即带领相关人员赶赴现场核实情况。同时，县应急局将事故信息上报了县委办、县政府办和市应急管理局。经核查，事故发生单位和相关部门均按时限上报了事故。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，现场工人立即进行救援，向当天带班的生产厂长报告了事故，生产厂长立即赶到现场，进行应急处置，向砖厂
主要负责人打电话汇报情况，主要负责人及时向县应急局电话上
报了事故，文山四砖厂开展应急处置，责任落实到位；县应急局、县公安局、石洞镇政府等部门接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处
置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未
发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故处置行动及时、有效。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：王**被救出后，文山四砖厂生产厂长立即安排公司车辆将伤者送往医院救治，王**经抢救无效于当日7时35分死亡。善后处理情况：事故发生后，县人社局、县总工会和石洞镇政府组成善后组，协助文山四砖厂开展善后和家属安抚工作。2023年7月18日文山四砖厂和死者家属签订了赔偿协议，死者家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对文山四砖厂“7·16”事故现场勘查，结合事故询问笔录，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

死者在打包作业时拉翻电动拉坯车上的砖垛，击中本人。

（二）间接原因

1.文山四砖厂未制定码垛打包安全操作规程，未辨识码垛打包岗位作业环境的安全风险并采取有效措施。

2.文山四砖厂未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，员工按照自己喜好决定工作时间，导致作业现场无管理人员，未及时发现和制止工人违章作业。

3.文山四砖厂对员工安全生产教育和培训不到位，教育培训流于形式，导致从业人员安全意识淡薄。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未组织建立并落实安全生产隐

患排查治理制度、及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

文山四砖厂制定了安全生产责任制、安全管理制度和部分操作规程，召开了安全生产会议，并对全厂进行了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，但存在落实企业安全生产主体
责任不到位，对员工的安全生产教育培训效果未进行有效评价，作业现场安全管理不到位。

2.监管责任落实情况

县应急局按照县委县政府安排，及时传达学习国家、省市县安全生产工作会议精神，以及县安委办《关于组织开展生产经营
单位“复工复产第一课”活动的通知》《关于组织开展安全生产
大检查的通知》等文件精神，明确要求企业认真落实安全生产主

体责任，积极开展从业人员安全生产教育培训，全面排查各类隐
患。2023年年初，组织召开了全县建材企业主要负责人安全生产教育专题培训，全县17家建材企业主要负责人参加了培训。签订了年度《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》，以试卷
方式对主要负责人进行了考核。2023 年五一前，局主要负责人、分管领导和相关科室执法人员对文山四砖厂进行了节前安全检查，发现问题隐患7条，要求限期整改，文山四砖厂对检查发现的问题隐患全部整改到位。县应急局履行了安全监管职责。石洞镇2023年上半年，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产应急管理和防灾减灾的重要论述和批示指示精神，按照全国、省、市、县安全生产工作会议部署，扎实有序的开展了各项工作。及时召开2次安委会及4次安全专题例会，传达学习国务院、省市有关安全生产会议精神，学习习近平总书记关于安全生产、防汛救灾指示批示精神，安排部署我镇安全生产、防汛等重点工作；先后印发《石洞镇2023年安全生产工作要点》、《关于印发石镇洞各部安全生产工作责任清单的通知》，明确工作的整体思路和各村、社区及镇各站所主要目标和职责分工；重新修订《石洞镇突发公共时间应急预案》、《石洞镇生产安全事故应急预案》等应急预案，健全应急管理体系，提高处置突发事件的能力；先后组织开展安全生产“集中整治”、安全生产隐患大排查、

重大隐患排查整治行动、反三违专项行动、燃气安全隐患排查专项行动等专项行动，在危险化学品、道路交通等重点行业有序开展集中整治活动，共检查企业220家（次），发现140余条安全隐患，已督促企业整改完毕；聘请省市安全专家2人次对辖区企业进行安全检查指导，提高企业自查自改能力；扎实开展一氧化碳中毒预防宣传、燃气安全常识、“安全生产月”和防灾减灾专项宣传活动，先后开展宣传咨询、应急演练等宣教活动。共悬挂横幅150多条，发放宣传资料30000余份；组织开展“石洞镇应急第一响应人培训班”，对各村社区应急第一响应人、安全网格员、镇部分干部进行救援知识培训，建立一支具有较强救援能力和较高水平的应急救援队伍。

3.重大决策部署贯彻落实情况

文山四砖厂能够传达学习党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决策部署。对安全生产会议安排部署多，跟踪落实不到位。

4.事故反映出的深层次原因

文山四砖厂未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出文山四砖厂安全生产主体责任落实不到位，特别是安全教育培训、现场安全管理、安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

文山四砖厂对员工进行了三级教育培训和安全技术交底，但教育培训流于形式，未进行考核和效果评价。

2.招投标情况

经调查，文山四砖厂不存在招投标问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.文山四砖厂：未严格落实企业安全生产主体责任。未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展危险源辨识和评估，现场安全监管不力。对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第四十一条[3]、第四十四条[4]

之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[5]之规定，建议由县应急局对其处以人民币32万元罚款的行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.王锡梅，文山四砖厂打包工，其安全意识淡薄，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免[1]

《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。[2]

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育

和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规

程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义

务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，

按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，

及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表

大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安

全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行

本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员

如实告知作业场所和工作岗位存在的

危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生

一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；- 12 -

于责任追究。

2.颜为国，文山四砖厂主要负责人，文山四砖厂疏于管理，

未履行主要负责人的职责，对该起事故的发生负主要领导责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

[6]

第三

款、第五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

五条第一款

[7]

之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年收

入百分之四十的罚款，人民币1.92万元。（经调查，颜为国2022

年年收入4.8万元）

3.王立兵，文山四砖厂生产厂长兼安全员，未认真履行安全

生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育和培训，对作业现

场存在的生产安全事故隐辨识是不清楚，对该起事故的发生负直

接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十五条

[8]

第二款、第五款、第六款之规定，依据《中华人民共和

国安全生产法》第九十六条

[9]

之规定，建议由皋兰县应急局对其

[6]

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工

作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建

设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位

安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入

的有效实施；（五）组织建立并落实

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时

消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及

时、如实报告生产安全事故。

[7]

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入

百分之四十的罚款；

[8]

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列

职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织

或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，

督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安

全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生

产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒

险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产

分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。[9]

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者

吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑

法有关规定追究刑事责任。- 13 -

处以 2022 年年收入百分之三十罚款的行政处罚，人民币 1.44 万

元。（经调查，王立兵 2022 年年收入 4.8 万元）

4. 王成，文山四砖厂打包班组长，未认真履行岗位职责，检

查本单位安全生产状况不彻底，对作业现场存在的生产安全事故

隐患未及时排查，组织公司安全生产教育和培训不力，对本起事

故负重要监督管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生

产法》第二十五条第二款、第五款、第六款

[8]

、第四十四条

[4]

之

规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

[9]

之规

定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年收入百分之二十罚款

的行政处罚，人民币0.63万元。（经调查，王成2022年年收入

3.15万元）

六、事故主要教训

经调查发现文山四砖厂未牢固树立安全发展理念。存在以下具体问题：主体责任落实不到位。企业主要负责人未组织制定码垛、打包安全生产操作规程；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，员工按照自己喜好决定工作时间，导致作业现场无

管理人员，未及时发现和制止工人违章作业；安全生产教育和培

训不到位，教育培训流于形式，导致从业人员安全意识淡薄。未

建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未组织建立并落实安全生产隐患排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出如下建议：

（一）文山四砖厂要深刻汲取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和管理机构，加强作业现场管理，严把作业人员的安全教育培训关，提高从业人员安全生产意识和自我安保能力。对所有人员重新培训考核和审查，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其不要抱侥幸心理，切实提高施工人员的风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上，安全第一”的思想，坚决防止类似事故再次发生。

（二）县应急局要切实履行安全监管职责，加大执法力度。通过严格执法，严格处罚推动企业落实安全生产主体责任。同

时，要以案为鉴，及时开展事故警示，教育督促其他企业认真吸
取事故教训，举一反三，真正做到“一厂出事故、万厂受教育”。

（三）石洞镇政府要严格落实属地安全监管职责。全面深入细致地开展隐患排查治理和“打非治违”工作，加强特别要加强
园区安全监管，加大日常检查频次，切实采取有力措施，强化企
业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

\

皋兰县文山第四砖厂“7·16”
其他伤害一般生产安全事故调查组
2023年8月16日