# 皋兰县文山第四砖厂“7·16”
# 其他伤害一般生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府皋兰县文山第四砖厂“7·16”
其他伤害一般生产安全事故调查组

## 目录

一、事故基本情况 .....2

（一）事故发生单位概况 .....2
1.相关人员基本情况 .....3
2.涉事厂区租赁情况 .....3
3.涉事起重机基本情况 .....4
（二）事故发生单位安全管理情况 .....4
（三）事故发生经过 .....5
（四）事故现场情况 .....5
（五）人员伤亡情况和直接经济损失 .....6
（六）其他情况 .....6
**二、事故应急处置及评估情况 .....6**
（一）事故信息接报及响应情况 .....6
（二）事故现场应急处置情况及评估 .....7
（三）医疗救治和善后处理情况 .....7
**三、事故原因分析 .....7**
（一）直接原因 .....8
（二）事故相关检查检测情况 .....8
（三）其他可能因素排除 .....8

（四）间接原因 .....8
**四、“一案四查”“两个倒查”情况 .....9**
（一）“一案四查”情况 .....9
（二）“两个倒查”情况 ..... 11
**五、对有关责任人员和责任单位的处理意见 .....12**
（一）对责任单位的处理建议 .....12
（二）对事故相关责任人员的处理建议 .....13
六、**事故主要教训** .....14
七、**事故整改和防范措施** .....15

# 皋兰县文山第四砖厂“7·16”
# 其他伤害一般生产安全事故调查报告

2023年7月16日7时30分许，位于皋兰县石洞镇文山村的皋兰县文山第四砖厂发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导做出批示要求，立即安排部署，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲
属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产
安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法
律法规，2023年7月18日皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、副县长丁**任组长，县纪委监委、县应急局、县自然资源局、县公安局、县总工会、县人社局和石洞镇政府组成的“皋兰县文山第四砖厂“7·16”其他伤害一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、分析查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认

定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，评估了企业应急处置过程。针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因皋兰县文山第四砖厂员工王**在码砖垛过程中，违规操作，致使砖垛倾翻，击中本人，造成死亡的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

皋兰县文山第四砖厂（事故发生单位）皋兰县文山第四砖厂（以下简称文山四砖厂），成立于2002年7月6日，统一社会信用代码：916201********171P，注册地：甘肃省兰州市皋兰县石洞镇文山村上坪沟；法定代表人：颜**；企业类型：合伙企业，经营范围：粘土露天开采，节能空心砖的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。文山四砖厂现有员工70余人，配备兼职安全员1名。该公司取得的资质情况：经查，文山四砖厂2020年11月13日取得皋兰县自然资源局许可的《采矿许可证》，证书编号：C6201222010047120060891，开采矿种：砖瓦用黏土，开采方式：露天开采，生产规模：6.00万立方米/年，矿区面积：0.0657平方公里，有效期限：叁年，自2020年月13日至2023年7月13日（事故发生时已过期）。2021年2月3日取得兰州市生态环境局许可的《排污许可证》，证书编号

91620122X24108171P001R,行业类别：黏土砖瓦及建筑砌块制造有效期限：自2021年2月3日起至2024年2月2日止。

（二）相关人员基本情况

1.王**（死者），女，汉族，身份证号620122********0223，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号，系文山四砖厂员工，工种是打包工。

2.魏**，男，汉族，身份证号620122********0216，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号，系死者王**丈夫，文山四砖厂员工，工种是打包工。

3.颜**，男，汉族，身份证号620122********1079，住址：甘肃省皋兰县兰州新区西岔镇西岔村**号**，系文山四砖厂执行事务合作人。

4.王**，男，汉族，身份证号620122********0214，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村，系文山四砖厂生产厂长兼安全员。

5.王**，男，汉族，身份证号622421********0639，住址：甘肃省定西市安定区巉口镇大柏林村屠家庄社，系文山四砖厂打包班组长。

（三）事故发生单位安全管理情况

文山四砖厂设立了皋兰县文山第四砖厂安全生产领导小组；配备兼职的安全生产管理人员，未履行本单位安全生产工作职

责。制定了本单位安全管理制度和部分岗位安全操作规程，未建
立健全并落实本单位全员安全生产责任制。组织实施本单位安全
生产教育和培训，但未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，教育培训流于形式，未进行考核和效果评价。未组织建立并
落实安全生产隐患排查治理制度、及时消除生产安全事故隐患。未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

**（四）事故发生经过**

2023 年 7 月 16 日上午 5 点月，王**和魏**去日从家中分文山四砖厂上班。5 点 30 分，两人在砖厂 2 号窑车轨，东侧，将窑车上烧制好的砖块，按打包要求码放分电动位于车车厢上的窠盘上，两人配合，码砖垛并打包。石时文山四砖厂管理人员未上班。7 点 15 分洞文，2 号窑车在轨，山村的东约 30 米处，两人打包好一砖垛，魏**准备上第边的窑车，王**在电动位于车后方，四位砖垛打包绳，接力厂上电动位于车时，位翻打包好的砖垛及窠盘，砖垛将王**生分后一落，倾翻的部分砖块生压在王**身上。魏**起分声其后，连忙害事故边打包的工造将王**救出。7 点 22 分，文山四砖厂生产厂长兼安全员王**从成人死分事故现场，拨打 120 急救电话，并的文山四砖厂执行事务合作人颜**打电话汇报情况。7 点 46 分，文山四砖厂的窠兰

县应急局电话报告事故。7点46分，皋兰县应急局接分文山四砖厂事故电话报告。县急局主要负责人立即带领相关人员赶亡现场核实情况。直时，县应急局将事故信接上报了县委办、县政府办和市应急管理局。

**（五）事故现场情况**

事发地位于皋兰县文山第四砖厂2号窑车轨，东侧，窑车轨，失山的，自轨，山村的东约30米处（经度：103.97244，纬度：36.26684）。事发地方放锦马电动位于车一辆，叠放皋盘2个，及倾倒砖垛。锦马电动位于车：元形。后：长×宽×委（mm）2800×900×1300，配置：（48V-60V）×（800W-1300W）、、轮400-12、后轮450-12、链条传动，车厢。后：长×宽（mm）2140×960，政地面委660mm。皋盘：元形。后：长×宽×委（mm）1120×1170×90，使用45#方形钢管府接。砖垛：元形。后：长×宽×委（mm）970×970×1110，使用元形。后：长×宽×委（mm）190×150×90红砖码垛，主钢带打包。砖垛从电动位于车后方侧翻的失翻分。事故发生后，现场因救援等因要已做部分出批。

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

该起事故造成1人死亡，死者王**，女，汉族，身份证号620122********223，住址：甘肃省皋兰县石洞镇文山村**号。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（六）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无示求可能诱发事故的其他情况和因要。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 7 点 46 分，皋兰县应急局接分文山四砖厂电话报告。称文山四砖厂一员工在打包过程中砖垛翻分，砖生分头部，立即
皋兰县人民医院抢救无效死亡。县应急局主要负责人立即带领相
关人员死亡现场核实情况。直时，县应急局将事故信接上报了县
委办、县政府办和市应急管理局。经核查，事故发生单位和相关部门安按时限上报了事故。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，现场工人立即进行救援，的当天带班的生产厂长报告了事故，生产厂长立即死分现场，进行应急处置，的砖厂
主要负责人打电话汇报情况，主要负责人及时的县应急局电话上
报了事故，文山四砖厂开展应急处置，责任落实分位；县应急局、县公安局、石洞镇政府等部门接分报告后，安派相关负责

人
死亡事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处
置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未
发现救援部挥及工作人员署在失职、渎职现好。经评估，石急事故处置行动及时、有效。

**（三）医疗救治事故善后处理情况**

医疗救治情况：王**做救出后，文山四砖厂生产厂长立即安排公司车辆将伤者立即医院救治，王**经抢救无效于当日 7 时 35 分死亡。善后处理情况：事故发生后，县人社局、县总工会和石洞镇政府组成善后组，协置文山四砖厂开展善后和家属安抚工作。2023 年 7 月 18 日文山四砖厂和死者家属签订了赔偿协议，死者家属得分救善安抚，事故相关赔偿工作已援成。

## 三、事故发生原因分析

事故调查组通过对文山四砖厂“7·16”事故现场勘查，结合事故询问笔录，查证相关资料，综合分析认定本急事故原因全
下：

**（一）直接原因**

死者在打包作业时位翻电动位于车上的砖垛，击中本人。

**（二）间接原因**

1.文山四砖厂未制定码垛打包安全操作规程，未力识码垛打包岗位作业环境的安全风险并采取有效措施。

2.文山四砖厂未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，员工按照自治并好决定工作时间，导致作业现场无管理人员，未及时发现和制止工人违善作业。

3.文山四砖厂对员工安全生产教育和培训不分位，教育培训流于形式，导致从业人员安全工识作根。未建立安全风险分级管

据和隐患排查治理双重预防《制。未组织建立并落实安全生产隐

患排查治理制度、及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实

施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故工出批、中发灾害因要等况响，共未造成社会和舆论关注等不和况响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

文山四砖厂制定了安全生产责任制、安全管理制度和部分操作规程，法开了安全生产会议，并对全厂进行了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，但署在落实企业安全生产主

》

责任不分位，对员工的安全生产教育培训效果未进行有效评价，作业现场安全管理不分位。

2.监管责任落实情况

县应急局按照县委县政府安排，及时传达学习国家、省市县安全生产工作会议告查，以及县安委办《关于组织开展生产经营

单位“理工理产第一课”活动的通例》《关于组织开展安全生产大检查的通例》等文（告查，明院要求企业认令落实安全生产主

》责任，积）开展从业人员安全生产教育培训，全面排查等类隐

患。2023年年有，组织法开了全县建律企业主要负责人安全生产教育专题培训，全县17家建律企业主要负责人参加了培训。签订了年度《安全生产目标责任书》和《安全依诺书》，以试了

方式对主要负责人进行了考核。2023 年由一、，局主要负责人、分管领导和相关科常执法人员对文山四砖厂进行了节、安全检查，发现问题隐患7条，要求限期副丁，文山四砖厂对检查发现的问题隐患全部副丁分位。县应急局履行了安全监管职责。石洞镇2023年上任年，认令贯彻落实习局平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾的重要论自和批示部示告查，按照全

国、省、市、县安全生产工作会议部署，然实有源的开展了等项工作。及时法开2急安委会及4急安全专题例会，传达学习国务院、省市有关安全生产会议告查，学习习冂平总书记关于安全生产、防公救灾部示批示告查，安排部署社镇安全生产、防公等重点工作；“后”发《石洞镇2023年安全生产工作要点》、《关于”发石镇洞等部安全生产工作责任般单的通例》，明院工作的副》以下和等村、社区及镇等邀察主要目标和职责分工；重新派订《石洞镇中发公共时间应急预案》、《石洞镇生产安全事故应急预案》等应急预案，健全应急管理》系，提委处置中发事（的能力；“后组织开展安全生产“加中副治”、安全生产隐患大排查、重大隐患排查副治行动、按照违专项行动、科是安全隐患排查专项行动等专项行动，在注险重学效、，下不通等重点行业有源开展加中副治活动，共检查企业220家（急），发现140余条安全隐患，已放原企业副丁援毕；案请省市安全专家2人急对辖区企业进行安全检查部导，提委企业自查自丁能力；然实开展一倒重展中通预防勘传、科是安全常识、“安全生产月”和防灾减灾专项勘传活动，“后开展勘传取询、应急析练等勘教活动。共悬相横料150月条，发放勘传资料30000余份；组织开展“石洞镇应急第一响应人培训班”，对等村社区应急第一响应人、安全明因员、镇部分情部进行救援例识培训，建立一定性有较强救援能力和较委提平的应急救援队建。

3.重大决策部署贯彻落实情况

文山四砖厂能够传达学习估中企、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决程部署。对安全生
产会议安排部署日，及踪落实不分位。

4.事故反映出的深层次原因

文山四砖厂未树暴安全发展理露。本急事故教分暴露出文山四砖厂安全生产主》责任落实不分位，示别是安全教育培训、现
场安全管理、安全风险力识和隐患排查治理双重预防《制建设未
落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

文山四砖厂对员工进行了照级教育培训和安全防术不范，但教育培训流于形式，未进行考核和效果评价。

2.招投标情况

经调查，文山四砖厂不署在害措标问题。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.文山四砖厂：未严因落实企业安全生产主》责任。未认令组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行

不

力；未认令组织开展注险源力识和评估，现场安全监管不力。对

该起事故的发生负有直接管理责任。上自行为违按了《中华人民

共和国安全生产法》第四条

[1]

、第施本王条

[2]

、第四本一条

[3]

、

第四本四条

[4]

在规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一

垛一本四条第一操

[5]

在规定，建议由县应急局对其处以人民币 32

万元罚操的行政处罚。

（施）对事故相关责任人员的处理建议

1. 王锡致，文山四砖厂打包工，其安全工识作根，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建

议使

[1]

《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位翻须信用本法和其他有关安全生产的法

律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规善制度，加大对安全

生产资代、：资、防术、人员的措地甘省力度，丁善安全生产条（，加强安全生产标准重、信接

重建设，州建安全风险分级管据和隐患排查治理双重预防《制，健全风险防范重市《制，提委安

全生产提平，院甘安全生产。

[2]

《中华人民共和国安全生产法》第施本王条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育

和培训，甘证从业人员性备翻要的安全生产例识，上坪有关的安全生产规善制度和安全操作规

程，；表本岗位的安全操作防能，了市事故应急处理措施，例坪自身在安全生产方面的权型和义

务。未经安全生产教育和培训合困的从业人员，不得上岗作业。

[3]

《中华人民共和国安全生产法》第四本一条：生产经营单位

应当建立安全风险分级管据制度，

按照安全风险分级采取相应的管据措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取防术、管理措施，

及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当全实记录，并通过职工大会合者职工代表

大会、信接公示栏等方式的从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时的负有安

全生产监放管理职责的部门和职工大会合者职工代表大会报告。

[4]

《中华人民共和国安全生产法》第四本四条：生产经营单位应当教育和放原从业人员严因执行

本单位的安全生产规著制度和安全操作规程；并的从业人员全实告例作业场察和工作岗位署在的

注险因要、防范措施以及事故应急措施。

[5]

《中华人民共和国安全生产法》第一垛一本四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

单位除要求其依法依担相应的赔偿等责任元，由应急管理部门依照下伙规定处以罚操：（一）发生

一般事故的，处照本万元以上一垛万元以下的罚操；

于责任粘土。

2.颜为国，文山四砖厂主要负责人，文山四砖厂天于管理，未履行主要负责人的职责，对该起事故的发生负主要领导责任。

其行为违按了《中华人民共和国安全生产法》第施本一条[6]第照操、第由操在规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第采本由条第一操[7]在规定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年能地垛分在四本的罚操，人民币1.92万元。（经调查，颜为国2022年年能地4.8万元）

3.王立空，文山四砖厂生产厂长兼安全员，未认令履行安全生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育和培训，对作业现场署在的生产安全事故隐力识是不般心，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违按了《中华人民共和国安全生产法》第施

本由条

[8]

第施操、第由操、第制操在规定，依据《中华人民共和

国安全生产法》第采本制条

[9]

在规定，建议由皋兰县应急局对其

[6]

《中华人民共和国安全生产法》第施本一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工

作负有下伙职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准重建

设；（施）组织制定并实施本单位安全生产规善制度和操作规程；（照）组织制定并实施本单位

安全生产教育和培训计划；（四）甘证本单位安全生产措地的有效实施；（由）组织建立并落实

安全风险分级管据和隐患排查治理双重预防工作《制，放原、检查本单位的安全生产工作，及时

消除生产安全事故隐患；（制）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（隹）及

时、全实报告生产安全事故。

[7]

《中华人民共和国安全生产法》第采本由条：生产经营单位

的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下伙规定处以罚操：（一）发生一般事故的，处上一年年能世

垛分在四本的罚操；

[8]

《中华人民共和国安全生产法》第施本由条 生产经营单位的安全生产管理《州以及安全生产管理人员履行下伙

职责：（一）组织合者参准拟订本单位安全生产规善制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（施）组织

合者参准本单位安全生产教育和培训，全实记录安全生产教育和培训情况；（照）组织开展注险源力识和评估，

放原落实本单位重大注险源的安全管理措施；（四）组织合者参准本单位应急救援析练；（由）检查本单位的安

全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出丁进安全生产管理的建议；（制）制止和纠曰违善部挥、强令方

险作业、违按操作规程的行为；（隹）放原落实本单位安全生产副丁措施。生产经营单位可以设置专职安全生产

分管负责人，协置本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[9]

《中华人民共和国安全生产法》第采本制条：生产经营单位的其世负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期丁曰，处一万元以上照万

元以下的罚操；导致发生生产安全事故的，暂万含者

可销其准安全生产有关的资困，并处上一年年能地垛分在施本以上垛分在由本以下的罚操；州成活余的，依照配

法有关规定粘土配事责任。- 13 -

处以 2022 年年能地垛分在照本罚操的行政处罚，人民币 1.44 万

元。（经调查，王立宝 2022 年年能地 4.8 万元）

4. 王成，文山四砖厂打包班组长，未认令履行岗位职责，检

查本单位安全生产状况不彻范，对作业现场署在的生产安全事故

隐患未及时排查，组织公司安全生产教育和培训不力，对本起事

故负重要监敌管理责任。其行为违按了《中华人民共和国安全生

产法》第施本由条第施操、第由操、第制操

[8]

、第四本四条

[4]

在

规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第采本制条

[9]

在规

定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年能地垛分在施本罚操

的行政处罚，人民币0.63万元。（经调查，王成2022年年能地

3.15万元）

**六、事故主要教训**

经调查发现文山四砖厂未暴兼树立安全发展理露。署在以下性》问题：主》责任落实不分位。企业主要负责人未组织制定码

垛、打包安全生产操作规程；未建立健全并落实本单位全员安全

生产责任制，员工按照自治并好决定工作时间，导致作业现场无

管理人员，未及时发现和制止工人违善作业；安全生产教育和培

训不分位，教育培训流于形式，导致从业人员安全工识作根。未

建立安全风险分级管据和隐患排查治理双重预防《制。未组织建

立并落实安全生产隐患排查治理制度、及时消除生产安全事故隐

患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

## 七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出全下建议：

（一）云山四砖厂要名司得取事故教训，种实履行企业安全生产主》责任，建立健全安全生产管理规善制度和管理《州，加强作业现场管理，严厄作业人员的安全教育培训关，提委从业人员安全生产工识和自社安甘能力。对察有人员重新培训考核和审查，并以石案例进行安全黏示教育，加大安全生产工作的勘传力度，以式模模的教训种实对施工人员内心产生米动，原使其不要面侥平心理，种实提委施工人员的风险工识和安全要质，从本质上里绝人的不安全行为，树立“生期至上，安全第一”的以限，坚决防止类至事故已急发生。

（施）县应急局要种实履行安全监管职责、加大执法力度。通过严困执法、严困处罚境动企业落实安全生产主》责任。直时，要以案为鉴，及时开展事故黏示，教育放原其他企业认令

取事故教训，举一按照，令日做分“一厂出事故、万厂污教育”。

（照）石洞镇政府要严因落实属地安全监管职责。全面名地细致地开展隐患排查治理和“打行治违”工作，加强示别要加强园区安全监管，加大日常检查频急，种实采取有力措施，强重企

业负责人、安全管理人员的责任工识和安全工识，从源头上筑砌

安全生产止洞，里绝生产安全事故的发生。

\

皋兰县文山第四砖厂“7·16”

其他伤害一般生产安全事故调查组

2023年8月16日