索 引 号：	729838940/202008-00005
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2020-08-13
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县俱兴建材有限公司“4.6”机械伤害事故调查报告

2020-08-13 11:31　来源： 平昌县应急管理局

2020年4月6日10时左右，平昌县俱兴建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失84万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受平昌县人民政府委托，2020年4月9日，平昌县应急管理局成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会和元山镇人民政府为成员的“4.6”机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，查明了事故经过、 原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.事故单位：平昌县俱兴建材有限公司

2.业　别：建材

3.经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.事故地点：平昌县元山镇张公社区8组

5.事故时间：2020年4月6日10时左右

6.事故类别：机械伤害

7.事故性质：责任事故

8.事故等级：一般事故

9.伤亡情况：死亡1人（详见下表）。

10.直接经济损失：84万元。

二、企业概况及事故场所基本情况

（一）企业概况

平昌县俱兴建材有限公司成立于2018年11月5日，统一社会信用代码为91551923MA68T44BXD，注册资本壹仟贰佰万元整，由苟小平、丁华洲、刘夕飞、千明各持股25%，法定代表人苟小平，公司地址位于平昌县元山镇张公社区8组。公司经营范围为页岩砖制造、销售，年产能3000万匹。该公司于2019年3月9日得采矿许可证，证号为C5119232019037130148006,有效期至2022年3月9日。

（二）事故场所基本情况

此次事故发生于平昌县俱兴建材有限公司生产作业区粉碎车间，粉碎车间由给料机、破碎机、给煤机、粉碎机、滚筒筛、料仓及输送带等机械设备组成，在滚筒筛下方设置有粉碎车间电源总开关，在破碎机与给煤机之间有一排粉碎车间各机械设备的启动开关按钮。滚筒筛由滚筒装置、钢管支架、密封隔离罩组成，滚筒装置呈圆柱形，长6米，直径1.5米，滚筒装置距左右两侧钢壁之间有约20cm的间隙，滚筒装置外部有一层绿色帆布密封隔离罩。事故发生前，机修工丁毅在滚筒滚筒装置上进行检修作业。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2020年4月6日7时3分，平昌县俱兴建材有限公司生产经理赵年冲在生产班微信群（以下简称生产班群）说“厂区进窑电机烧了”，随后机修工丁毅和戚志安去检修。8时26分，丁毅在生产班群说进窑处地爬车电机烧了，让工人注意安全，说完后丁毅继续进行检修作业。9时32分，丁毅在生产班群说“粉料的莫忙粉哦，里面有人在整筛子”，赵年冲听到后，立即回复：“你们整筛子的各家把电源关了，还需要说嘛，每一次，各家都不注意安全一点”。9时56分，安全员丁洲在生产班群也发了一条语音“丁毅，你这个吼法不对哦，那不是喊人家不忙开机器，你赶快些各家去把总闸关了”。10时左右，粉碎车间工人何兴友来到粉碎间上班，依次打开了破碎机、粉碎机、滚筒筛等电源开关，机械启动后，何兴友发现没有矿料从输送带出口出来，以为机械出了故障，随即将粉碎机、破碎机、筒筛等开关关闭，只将输送带的开关开着，然后就去找机修工来检查，当何兴友和机修工戚志安、昝均四来到粉碎车间时，戚志安看到输送带上躺着一个人，便忙叫何兴友关掉输送带开关，等输送带开关关掉之后，输送带上躺着的人便掉到料仓里去了。戚志安赓即给厂长罗阳打电话说丁毅修滚筒筛出事了，并立即和昝四到料仓里查看情况，看到丁毅仰面躺在料仓里，身上多处受伤。

（二）应急救援情况

丁毅受伤后，平昌县俱兴建材有限公司安全员丁华洲立即拨打了“120”急救电话请求救援，生产经理赵年冲指挥现场作业工人搬来梯子，与机修工戚志安、昝均四一同下到料仓，并协助昝均四将丁毅从料仓背至罗阳车上送往县人民医院救治。2020年4月6日11时左右，丁毅经平昌县人民医院“120”急救中心医护人抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

丁毅死亡后，平昌县俱兴建材有限公司积极与死者亲属协商处理事故善后，双方于2020年4月8日达成了一致赔偿协议。目前，死者遗体已送往老家安葬，未现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

(一)直接原因

1.机修工人丁毅安全意识淡薄，对检修作业场所存在的危险因素认识不足，检修滚筒筛作业时，违反公司维修工安全技术操作规程，没有按规定拉下粉碎车电源总闸，而只关闭了滚筒筛电源开关，且未挂上“禁止合闸”的安全警示标志牌，也未告知粉碎车间粉碎工人何兴友，违章冒险作业，直接导致事故发生。

2.粉碎工人何兴友未正确履行岗位安全生产职责，在作业前未对粉碎车间机械设备的性能和安全防护设施进行检查，在未保证机械设备良好的情况下启动破机、粉碎机、滚筒筛等电源开关，导致事故发生。

(二)间接原因

1.现场安全监管缺位。平昌县俱兴建材有限公司安排维修工丁毅检修滚筒筛作业时，未落实专人现场监管，在知道丁毅违章冒险作业时，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。

2.安全生产教育培训不落实。平昌县俱兴建材有限公司未对从业人员和丁毅进行安全生产教育培训，2020年1至3月，公司召开了3次安全生产以会代培议，但丁毅均未参加，安全生产教育培训流于形式。

3.安全生产主体责任落实不到位。平昌县俱兴建材有限公司未组织制定滚筒筛检维修安全技术操作规程，对本单位的安全生产工作检查、督促不力，未及时除生产安全事故隐患。

五、责任划分和处理建议

经事故调查组分析确认，本次事故是一起一般生产安全责任事故。现提出如下责任划分和处理建议：

1.丁毅，男，汉族，41岁,生前系平昌县俱兴建材有限公司机修工。丁毅自身安全意识淡薄，对检修作业场所存在的危险因素认识不足，检修滚筒筛作业时违反公司维修工安全技术操作规程，没有按规定拉下粉碎车间电源总闸，而只关闭了滚筒筛电源开关，且未挂上“禁止合闸”的安全警示标志牌，也未告知粉碎车粉碎工人何兴友，违章冒险作业，直接导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生应负主要直接责任。鉴于其本人在此次事故中已死亡，建议不予责任追究。

2.何兴友，男，汉族，55岁，系平昌县俱兴建材有限公司粉碎工。何兴友未正确履行岗位安全生产职责，违反公司制定的《粉碎工安全生产职责》第2条“在业前和粉碎过程中应检查机械设备性能和安全防护设施的完好，保证机况良好”之规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的定，对事故的发生负有重要直接责任，建议平昌县俱兴建材有限公司根据公司内部管理制度进行处理，报县应急管理局备案。

3.赵年冲，男，汉族，38岁，系平昌县俱兴建材有限公司生产经理。赵年冲作为公司生产经理，未切实履行岗位安全生产管理职责，未督促从业人员严格执本单位的安全操作规程，隐患整改落实不到位，其行为违反了公司《生产经理安全生产职责》第二条、第五条和《四川省安全生产条例》第四第条一款的规定，据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局按照《四川省安全生产条例》七十八条第一款第（二）项之规定给予行政处罚。

4.丁华洲，男，汉族，52岁，系平昌县俱兴建材有限公司股东，并担任公司安全员。丁华洲作为公司安全员，未切实履行安全生产管理职责，未及时制止机工丁毅违章冒险作业行为，其行为违反了公司《专、兼职安全员安全生产职责》第七条和《四川省安全生产条例》第四条第一款的规定，根据《四川省生产安全故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款（二）项之规定给予行政处罚。

5.苟小平，男，汉族，42岁，系平昌县俱兴建材有限公司法定代表人。苟小平作为公司安全生产第一责任人，未组织制定滚筒筛检维修安全技术操作规程本单位的安全生产工作检查、督促不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（五）项的规定根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定给予行政处罚。

6.平昌县俱兴建材有限公司对从业人员安全教育培训不落实，对本单位的安全生产工作检查、督促不力，现场安全监管缺位，未及时制止和纠正丁毅违反操规程，冒险作业行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）款、第四十一条的规定，根据《四川省生产安全事故报和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项定给予行政处罚。

7.事故调查中，未发现辖区和相关单位部门存在履职不到位或失职渎职等行为。

六、防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任。平昌县俱兴建材有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《四川省全生产条例》等安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

（二）强化安全生产教育培训。认真落实企业安全生产三级教育培训制度，加强安全管理人员和其他从业人员的教育培训，规范从业人员安全技能操作规程将安全技术交底落实到每一个操作岗位、操作人员，让每一个作业人员都能熟悉自身岗位安全操作规程及防范措施，充分了解自身岗位存在的危险、危害因素强自身安全意识，提高事故防范能力。

（三）加强隐患排查治理力度。平昌县俱兴建材有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，对易引发事故的高处作业、开采作业、检维修作业等环节要加大常巡查力度，建立健全日常检查和隐患排查治理制度，严格落实隐患整改“五落实、五到位”措施，严格实行隐患闭环管理，杜绝类似事故再次发生。

主管：中共平昌县委 平昌县人民政府　主办：平昌县人民政府办公室　地址：四川省巴中市平昌县新平街东段50号

联系电话：0827-6222578　邮编：636400　蜀ICP备05003372号-1　川公网安备 51192302000105号　网站标识码：5119230005