索 引 号：	729838940/202007-00009
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2020-07-30
文　　号：	
关 键 词：	

平昌和润建材有限公司“5•15”机械伤害事故调查报告

2020-07-30 11:41　来源： 平昌县应急管理局

2020年5月15日11时左右，平昌和润建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，受平昌县人民政府委托，2020年5月20日，平昌应急管理局成立了以县应急管理局、县公安局、县总工会和县住建局为成员的“5·15”机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料、查看监控视频等方式，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.事故单位：平昌和润建材有限公司

2.业　别：建材

3.经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.事故地点：平昌县金宝新区太平村九社

5.事故时间：2020年5月15日11时左右

6.事故类别：机械伤害

7.事故性质：责任事故

8.事故等级：一般事故

9.伤亡情况：死亡1人。

10.直接经济损失：100万元。

二、企业及事故现场概况

（一）事故单位基本情况

平昌和润建材有限公司成立于2017年2月13日，注册地址位于四川省平昌县金宝新区太平村九社，注册类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代人魏江平，注册资本伍仟万元人民币，统一社会信用代码：91511923MA62UDJD61，经营范围：商品混凝土生产、销售；水泥制品及其类似制品、砼结构构件造、销售；销售建材、钢材、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用品；建筑工程机械与设备租赁；道路危险货物运输；汽车修理与维护；装卸搬运务。公司具有建筑企业预拌混凝土专业承包不分等级资质（证书编号：D351757108）、道路运输许可证（巴字511923003647号，有效期至2021年12月5日）安全生产标准化三级企业证书（有效期至2021年5月21日）。

（二）事故现场情况

此次事故发生于平昌和润建材有限公司料场内，料场有一条砂石生产线，左边有14个进料仓，右边有5个堆料仓，事故现场有一台黄色装载机（驾驶员钊），型号为山东临工L952，外形尺寸为7800*3024*3368mm，最高设计时速为38km/h，倒车最高时速为17km/h，装载机左、右后视镜缺失，右后轮上有多明显血迹，紧挨右后轮的配重部位有明显的碰撞痕迹；装载机左侧有一个手推车侧翻在地上，里面装有砂石等物料，手推车有一个把手呈弯曲状；装载机前方的

面上有一大滩血迹，血迹旁有一顶黄色安全帽、一个防尘口罩、一部手机和一双医用橡胶手套；砂石生产线靠近墙壁的地面上有砂石等物料，旁边有一把铁锹和一铁耙，从砂石生产线到装载机的地面上有一条明显手推车经过的痕迹。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

(一）事故经过

2020年5月15日8时左右，平昌和润建材有限公司装载机驾驶员何钊到公司上班后，先对装载机进行安全检查，在确认装载机无故障后，就驾驶装载机到料场进行装料作业。9时57分，清洁工杨昌伟进入公司料场内清理砂石生产线掉落的砂石，11时左右，何钊驾驶装载机从3#料仓向1#进料仓转运碎石料，在1#进料仓进3#料仓装碎石料倒车时，不慎将从砂石生产线往4#进料仓运输砂石作业的清洁工杨昌伟撞倒并碾压，致杨昌伟受重伤。

（二）应急救援情况

杨昌伟受伤后，装载机驾驶员何钊立即向公司材料部部长江学坤电话报告了事故情况。江学坤接到事故报告后，随即与公司安全员刘先将及相关人员一起赶事故现场展开救援，并拨打了“120”急救电话请求救援。约20分钟后，县人民医院“120” 急救中心医护人员赶到事故现场，对伤者进行抢救。2020年5月15日11时30分左右，杨昌伟经县人民医院“120”急救中心医护人员现场抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

杨昌伟死亡后，平昌和润建材有限公司迅速将死者遗体送至平昌县南台山公墓，并积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2020年5月19日达成一致赔偿协议，目前，死者遗体已送往老家安葬，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.清洁工杨昌伟安全意识淡薄，应急避险能力差。杨昌伟在运输砂石作业过程中，穿越装载机行驶路径时未认真观察周围环境安全，在发现装载机倒车时存侥幸，未采取有效应急措施及时避让，而是冒险横穿装载机行驶路径，直接导致事故发生。

2.装载机驾驶员何钊违反安全操作规程。何钊驾驶装载机在料场作业时，违反本单位装载机安全操作规程，倒车起步前未观察周围有无行人，未鸣笛发出倒警示提醒，倒车过程中未确保安全行驶。

（二）间接原因

1.安全管理制度不健全。平昌和润建材有限公司对厂内机动车辆、机械设备缺乏有效管理，对存在交叉作业的料场未制定交叉作业管理制度，未落实安全防措施。

2.现场安全管理缺位。平昌和润建材有限公司未落实专人负责料场安全管理和指挥装载机倒车作业,未及时发现和制止驾驶员何钊违反安全操作规程和清洁工昌伟冒险横穿装载机行驶路径行为。

3.隐患排查治理不到位。平昌和润建材有限公司日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未发现山东临工L952装载机左右后视镜缺失破损等事故隐患。

五、责任划分和处理建议

经事故调查组分析认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。现提出如下责任划分和处理建议：

1.杨昌伟，男，汉族，54岁，系平昌和润建材有限公司料场清洁工。杨昌伟安全意识淡薄，在运输砂石作业过程中，穿越装载机行驶路径时未认真观察周围环境安全，在发现装载机倒车时，心存侥幸，未采取有效应急措施及时避让，而是冒险横穿装载机行驶路径，直接导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第一款和第五十四条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生应负直接责任。鉴其本人在此次事故中已经死亡，建议不予责任追究。

2.何钊，男，汉族，35岁，系平昌和润建材有限公司装载机驾驶员。何钊违反本单位装载机安全操作规程，倒车起步前未观察周围有无行人，未鸣笛发出倒警示提醒，倒车过程中未确保安全行驶。

在发现装载机后视镜缺失破损的事故隐患后未及时向现场安全管理人员和公司负责人报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条和第五十六条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要责任。建议由平昌和润建材有限公司根据公司内管理制度对其进行处理，并将处理结果报县应急管理局备案。

3.李云轩，男，汉族，49岁，系平昌和润建材有限公司总经理。李云轩作为公司总经理，安全生产领导小组组长，安全生产第一责任人，未组织制定本单位叉作业安全管理制度，落实安全管理措施；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除料场交叉作业及装载机等机械设备存在的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项和第（五）项的规定，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的生负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚。

4.平昌和润建材有限公司日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未发现山东临工L952装载机左右后视镜缺失破损等事故隐患；未落实专人负责料场安全理和指挥装载机倒车作业,未及时发现和制止驾驶员何钊违反安全操作规程和清洁工杨昌伟冒险横穿装载机行驶路径行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生法》第三十八条第一款和第四十一条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处罚。

5.事故调查中，未发现辖区、监管部门和单位存在履职不到位或失职、渎职等行为。

六、防范措施

（一）建立健全企业安全生产责任制。平昌和润建材有限公司要认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》等安全生产法律规，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程。同时应建立安全生产责任制监督考核机制并严格落实主要负责人要亲自带头，自觉执行责任制的规定，经常或定期检查安全生产责任制的执行情况，奖优罚劣。

（二）切实加强安全生产教育和培训。平昌和润建材有限公司要认真落实安全生产教育培训制度，经常性开展安全生产教育和培训，对新员工要严格落实育培训合格后才能上岗作业”的规定，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，确保每个从业人员掌握本岗位的安全技能，同时要如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，提高从业人员的自救互救能力，增强从业人员的安全意识。

（三）加强生产现场安全管理。平昌和润建材有限公司必须深刻汲取本次事故教训，举一反三，对公司开展全面的安全大检查，对检查中发现的各类安全隐要及时督促整改到位，并建立隐患排查治理台账。同时要严格加强厂内车辆、机械设备及外来车辆的管理，对存在交叉作业的现场要制定交叉作业管理制度，落专门的交叉作业管理人员，严格管控进入料场的车辆、机械、人员，严防类似事故再次发生。