索 引 号	00011150121MB0P13998W/2026-00019	主题分类	其他
发布机构	应急管理局	文　　号	———
成文日期	2023-10-07	公文时效	有效

呼和浩特市敕勒川乳业开发区内蒙古金双马机械有限公司“8•8”一般生产安全机械伤害事故调查报告

发布日期：2023-10-10 15:00　点击量：11

2023年8月8日9时30分许，位于呼和浩特市敕勒川乳业开发区的内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，一人受轻伤。直接经济损失128万元。

土左旗应急管理局、公安局、敕勒川乳业开发区建设管理局接到事故报告后，相关工作人员赶赴事故现场进行核实。事故核实后即时向土左旗人民政府及呼市应急管理局上报，市、旗两级领导对事故善后处置、事故调查处理等工作提出了明确要求。

按照旗政府关于成立敕勒川乳业开发区内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地8·8事故调查组的批复通知（2023）169号要求，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，成立“8·8”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开调查。因本次事故区域无监控探头，事故经过主要通过查看现场和对相关人员的询问笔录进行分析推断。通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。经调查认定，土默特左旗敕勒川乳业开发区内蒙古金双马机械有限公司“8·8”机械伤害事故为一般生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故的基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.内蒙古金双马机械有限公司

内蒙古金双马机械有限公司是一家从事生产耐热、耐磨铸钢件、铸铁件及铸铜件的专业铸造、机械加工、铆焊等业务的公司，成立于2003年7月10日，与国内几家科研院及高校广泛联合，可按照用户要求铸造各种金属材质的毛坯件，加工成各种成品零部件。产品广泛用于矿山冶金、工程机械、化工机械、橡塑机械等行业。

法定代表人：董某某

注册号：91150******557821G

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

登记机关：土默特左旗行政审批和政务服务局

经营范围：机械加工、铆焊、铸造、耐火材料加工；废旧物资回收、销售。

2. 内蒙古维鑫运输公司

内蒙古维鑫运输有限公司是一家从事道路货物运输,仓储服务,搬运服务等业务的公司，成立于2019年04月11日。

法定代表人：寇某某

注册号：9115******0Q77EW9E

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

登记机关：赛罕区市场监督管理局

经营范围：道路普通货物运输；仓储服务；搬运服务；土石方工程；建筑工程服务；建筑物清洗；机械设备租赁；建筑劳务分包；混凝土[illegible]、钢材、五金产品销售。

3. 内蒙古宏宇建设工程有限公司

内蒙古宏宇建设工程有限公司是一家从事房屋建筑总承包,公路总承包,道路工程等业务的公司，成立于2019年02月20日。

法人代表：张某某

注册号：9115******0Q56TK2X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

登记机关：乌兰察布市市场监督管理局

经营范围：房屋建筑总承包、水利水电工程总承包、公路总承包、道路工程、管道工程、钢结构设计及施工工程、建筑装饰装修工程、环保工程、园林绿化工程、土石方工程、市政工程、市政公用道路工程、机电工程及设备安装、起重设备安装工程、金属门窗工程、土木工程、路基工程、建筑工程、建筑防水工程；环保设备、建筑设备、机械设备租赁。

（二）事故相关背景

内蒙古金双马机械有限公司旧厂址位于内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇大西营村，因生产厂房规模场地受限，决定进行搬迁，在呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区规划三路东侧、规划一街北侧购置一块场地进行建厂施工，施工项目名称为内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程。

2023年7月20日与内蒙古宏宇建设工程有限公司签订内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程建设施工合同，工程内容及合同范围为：废旧金属处理车间、铸造车间和模型制作车间共三栋厂房建设，签约合同价为14907328元。但实际内蒙古宏宇建设工程有限公司与内蒙古金双马机械有限公司口头约定只负责钢结构制作、加工、安装业务，签订总包合同只为方便内蒙古金双马机械有限公司走账。除钢结构部分外其他项目实际仍由内蒙古金双马机械有限公司自行开展，内蒙古金双马机械有限公司法人董某某安排董某某、张某某 对内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地现场进行

手机版
手机信访

管理。事故发生在内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程地基浇筑阶段，内蒙古宏宇建设工程有限公司因只负责钢结构制作、加工、安装业务，事故发生时内蒙古宏宇建设工程有限公司未取得施工许可，尚未入场作业。

2023年8月7日内蒙古金双马机械有限公司雇佣内蒙古维鑫运输公司泵车并召集打灰工布置工地地基混凝土浇筑工作，2023年8月8日内蒙古维鑫运输公司泵车司机（操作员）薛某某及打灰工罗某、罗某某入场开展地基浇筑混凝土作业。

（三）事故发生单位的安全管理情况

1. 内蒙古金双马机械有限公司

内蒙古金双马机械有限公司作为建设方，未经过内蒙古宏宇建设工程有限公司同意，自行雇佣打灰工罗某、罗某某、泵车司机（操作工）薛某某开展地基混凝土浇筑作业，在8月8日泵车及司机薛某某入场后未对其进行外来人员安全管理，在开工前未对打灰工罗某、罗某某、泵车司机（操作工）薛某某开展安全教育培训，未进行书面安全技术交底（仅在8月7日泵车司机薛某某查看作业场地时口头告知地面是建渣填成，较软），未对作业现场进行安全检查、隐患排查及安全管理。未针对施工过程中存在的安全风险，组织进行相关的辨识管控并及时督促整改。无对相关人员的安全教育培训及监督检查记录。未履行安全主体责任。

2. 内蒙古维鑫运输公司

内蒙古维鑫运输公司对挂靠车辆管理松懈，未对薛某某及挂靠泵车做到有效安全管理，未对薛某某开展过正规有效的安全培训，无安全管理记录。主体责任未落实。

手机版
手机信访

（四）事故发生经过

2023年8月7日下午6点左右，泵车司机薛某某接133****1626机主电话（董某某），到内蒙古金双马机械有限公司搬迁工地现场查看场地，接受雇佣给内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程地基浇筑混凝土。

2023年8月8日上午9点30分左右，泵车司机薛某某在操作车牌蒙A5***6水泥泵车浇筑第三罐混凝土施工过程中，泵车右前支腿突然下沉，致使泵车臂架向下倾斜，最终导致打灰工罗某被泵车臂架压住，在抢救无果后最终死亡，打灰工罗某某受轻伤。

（五）事故现场情况

事故现场位于呼和浩特市敕勒川乳业开发区的内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程。事故当天天气多云，东北风3-4级，气温18～30°C。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

“8·8”机械伤害事故造成1人死亡，事故对设施无破坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月8日上午9点30分左右，泵车司机薛某某操作泵车浇筑混凝土作业过程中，泵车右前支腿突然下沉，致使泵车臂架倾倒，将罗某压倒，现场其他人员开始紧急救援并拨打120。

10时17分内蒙古金双马机械有限公司法人董某某接到员工范某如电话告知事故情况，赶往现场进行处置。

10时45分，120出具罗某死亡证明。

10时59分、11时00分董某某分别向土左旗公安局、土左旗应急管理局报告事故情况。

11时30分左右，旗应急局局长赵海波立即电话报送市应急管理局和旗委办公室、旗政府办公室负责人。同时通知旗应急局工作人员赶往第一现场，值班室按照流程上报信息。

（二）事故现场应急处置情况

8月8日9点30分左右，泵车司机（操作员）薛某某操作泵车给地基浇筑混凝土时，泵车右前支腿突然下沉，致使泵车臂架倾倒压住打灰工罗某，甩开罗某某，附近工人看见后喊人救援，薛某某操作泵车提升臂架、董某某找木方撬臂架救人，另有人打120电话，罗某被救出后放至平坦处，10时45分呼和浩特市第一医院120现场确认罗某已死亡并出具死亡证明。

（三）医疗救治和善后情况

10时45分呼和浩特市第一医院120现场确认罗某已死并出具死亡证明。

事故发生后相关单位对事故死亡人员进行了善后处理，与死者家属达成了赔偿协议，死者家属未对事故善后处理提出异议，未造成其他社会影响。

手机版
手机信访

（四）事故应急处置评估

1.救援及时。第一时间组织救援，确认伤情，就地等待医疗。

2.应急响应快速。第一时间启动了应急预案，通知了应急管理局、公安局，做好事故现场勘查和事故原因的调查取证工作。

3.及时开展现场保护。对事故发生现场做好警戒保护措施，避免破坏现场。

4. 高度重视。各级领导对事故处置工作的高度重视，为应急处置行动提供了强大的政治保障和组织保障，确保了整个应急处置行动的整体效性。

（五）事故原因分析

因本次事故区域无监控探头，事故经过主要通过查看现场和对相关人员的询问笔录进行分析推断。

调查组对该事故现场进行仔细勘查，并查看要求涉事单位提供的以下资料:

1.内蒙古金双马机械有限公司:负责人身份证明、身份证复印件、法人授权委托书、营业执照复印件、内蒙古金双马机械有限公司关于公司搬迁技改项目任命通知、直接发包备案表、直发项目明细表、直发项目施工项目部成员岗位情况、混凝土工安全技术操作规程、建筑施工安全协议书、事故经过及人员伤亡情况说明、事故报告通信记录、呼和浩特市第一医院死亡通知（告知）书、现场照片、施工平面图、建设工程施工合同、未提供项情况说明。

2.内蒙古维鑫运输有限公司：混凝土泵送合同、营业执照复印件、车辆挂靠协议书、开户许可证复印件、中华人民共和国机动车行驶证复印件、混凝土泵车操作培训证书复印件、驾驶证复印件、建设工程机械行业节能操作员证书。

3.内蒙古宏宇建设工程有限公司：建设工程施工合同（制式）、内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目-钢结构工程建设施工合同、建筑施工安全协议、公司法人身份证复印件、法人安全生产考核合格证书复印件、负责人身份证明、法人代表授权委托书、张某领身份证复印件、营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、项目组织机构图、李某某 安全生产考核合格证书、李某某 二级建造师注册证书、李某某 二级建造师注册证书、张某某 安全生产考核合格证书、王某某 土建施工员职业培训合格证、张某某 材料员职业培训合格证、苏某某二级建造师注册证书、质量负责人变更申请书、关于内蒙古宏宇建设工程有限公司与内蒙古金双马机械有限公司建设施工合同关系的情况说明、监理管理材料、独立柱基础施工组织设计、临时用电专项施工方案、各级管理人员安全生产责任制、管理机构及安全生产文明施工保证体系、安全生产领导小组及职责、安全生产管理制度、应急救援预案、安全技术操作规程、项目部作业人员三级安全教育记录卡、安全隐患整改通知单、事故经过及人员伤亡情况说明、未提供项情况说明。

事故调查组分析判断的事故原因是：

1.直接原因分析

内蒙古金双马机械有限公司搬迁工地泵车支放地点为建渣填埋建成，事发近日下过雨，地面较软，泵车司机薛某某在查看作业场地后，泵车停放、支撑场地选择不当，作业前未制定作业方案并将可预见的风险考虑在内，未对泵车采取有效防下沉措施，导致泵车作业时发生右前支腿下沉，致使打灰工罗某被泵车臂架压死，罗某某受伤。

2.间接原因分析

内蒙古金双马机械有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工前未对薛某某做书面安全技术交底、培训，未对施工现场、场地做安全检查、安全管理。内蒙古维鑫运输公司，作为薛某某泵车挂靠公司，未对薛某某开展正规安全培训，对薛某某的安全管理流于形式，未履行企业主体责任。

3.其它可能的因素排除

土左旗公安局现场取证、调查，并出具了调查意见书，证实不构成刑事案件。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）内蒙古金双马机械有限公司作为内蒙古金双马机械有限公司搬迁工地混凝土浇灌项目的实际管理方，混凝土浇灌项目所需工人、（操作员）均为内蒙古金双马机械有限公司直接雇用，在8月8日泵车及司机薛某某入场后内蒙古金双马机械有限公司相关负责人未对其进行全管理，未在施工作业前对入场工人、泵车及司机（操作员）开展正规入场安全教育培训，未对入场泵车及司机（操作员）薛某某进行书面安（仅在8月7日泵车司机薛某某查看作业场地时口头告知地面是建筑垃圾填成，较软），未针对施工过程中存在的安全风险组织进行相关的对作业区域、场所开展日常安全检查与隐患排查及安全管理。

手机版
手机信访

（二）内蒙古维鑫运输公司对挂靠车辆管理松懈，未对薛某某及挂靠泵车做到有效安全管理，未对薛某某开展过正规有效的安全培训，主体责任未落实。

四、对有关责任人员和责任单位处理建议

根据新修订的《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查、勘查、核实的情况和事故原因分析，认定下列单位及人员应承担相应的责任：

（一） 对相关责任人员处理建议

1.内蒙古维鑫运输公司泵车挂靠司机（操作员）薛某某违反《建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程》GB/T39757-2021 第7.6、7.7、7.8、10.2、10.3、10.7条规定，造成泵车右支腿下沉，泵车臂架倾倒致一人死亡一人受伤，依据《刑法》134条，建议公安机关处置。

2.张某某作为内蒙古金双马机械有限公司委派的内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地管理人员，未对内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地进行有效安全管理，未在施工作业前对雇佣的工人、泵车及司机（操作员），开展正规入场安全教育培训，未对入场泵车及司机（操作员）薛某某进行书面安全技术交底（仅在8月7日泵车司机薛某某查看作业场地时口头告知地面是建渣填成，较软），未全面检查施工场所的安全作业状况，未及时排查作业现场事故隐患，未制止和纠正违反施工安全技术措施的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予张某某处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.董某某作为内蒙古金双马机械有限公司总负责人,对内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程安全管理松懈，未有效督促落实现场管理人员对被雇佣员工的安全培训、技术交底工作及对施工现场的安全管理工作，主要负责人安全管理职责履行不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（七）项规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议给予董某某处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.董某某作为内蒙古金双马机械有限公司委派的内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地管理人员未对内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程工地进行有效安全管理，未在施工作业前对雇佣的工人、泵车及司机（操作员），开展正规入场安全教育培训，未对入场泵车及司机（操作员）薛某某进行书面安全技术交底（仅在8月7日泵车司机薛某某查看作业场地时口头告知地面是建渣填成，较软），未全面检查施工场所的安全作业状况，未及时排查作业现场事故隐患，未制止和纠正违反施工安全技术措施的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予张某某 处上一年年收入百分之三十的罚款。

(二) 对内蒙古金双马机械有限公司的处理建议

内蒙古金双马机械有限公司作为内蒙古金双马机械有限公司搬迁工地混凝土浇灌项目的实际管理方，混凝土浇灌项目所需工人、泵车及司机（操作员）均为内蒙古金双马机械有限公司直接雇用，在8月8日泵车及司机薛某某入场后内蒙古金双马机械有限公司相关负责人未对其进行外来人员安全管理，未在施工作业前对入场工人、泵车及司机（操作员）开展正规入场安全教育培训，未对入场泵车及司机（操作员）薛某某进行书面安全技术交底（仅在8月7日泵车司机薛某某查看作业场地时口头告知地面是建渣填成，较软），未针对施工过程中存在的安全风险组织进行相关的辨识管控，未对作业区域、场所开展日常安全检查与隐患排查及安全管理，是造成事故的主要责任单位。违反了《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款、四十四条第一款规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议给予内蒙古金双马机械有限公司处以60万元罚款。

（三）对内蒙古维鑫运输公司的处理建议

内蒙古维鑫运输公司对挂靠车辆管理松懈，未对薛某某及挂靠泵车做到有效安全管理，未对薛某某开展过正规有效的安全培训，主体责任未落实，是造成事故的次要责任单位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项的规定，建议给予内蒙古维鑫运输公司处以3万元罚款。

五、事故主要教训

（一）建设方在组织施工前需建立健全相关制度、规程，加强施工现场安全管理，加强并落实对相关人员的安全教育培训，对员工的安全交底要做实、做全、做到位，对员工安全交底要做到位，要有针对性，要明确告知施工现场安全风险点，加强安全检查及隐患排查，全面检查施工作业状况，及时排查作业现场事故隐患，制止和纠正违反施工安全技术措施的行为，确保安全生产。

（二）现场安全管理人员、技术管理人员要能及时发现施工人员是否按照安全、技术措施要求进行施工作业。要能及时发现安全事故隐患并消除。

（三）施工作业单位要制定作业方案，全面辨识和管控安全风险，并将作业方案传达给所有参与作业人员。

（四）各相关单位要进一步明确当前安全施工面临的严峻形势，不断查找自身存在的问题，在今后的工作中认真加以改正，以实际行动为安全施工做出新的贡献。

六、事故整改和防范措施

本次事故教训十分深刻，主要表现在内蒙古维鑫运输公司泵车司机安全意识淡薄，不遵守相关操作规程，内蒙古金双马机械有限公司企业主体责任未落实，未对人员、场所、项目做到有效管理。

建设单位应当认真汲取本次事故教训，举一反三，提高安全生产认识，强化安全管理，认真落实以下防范和整改措施，防止类似事故再次发生，确保安全生产。

同时,暴露出敕勒川乳业开发区安全管理责任落实不到位，对未批先建项目漏管失察，未及时发现并制止违法行为。

（一）内蒙古金双马机械有限公司应深刻汲取教训，深刻反省，组织成立内蒙古金双马机械有限公司搬迁技改项目一期工程本单位负责项目的安全管理机构，建立健全安全管理制度、规程，严格按照制度进行管理，做好工人的安全教育培训并做好相关记录，施工前制定相关工作方案并做好安全交底形成记录，加强工地现场管理，加强对施工过程中存在的安全风险组织进行相关的辨识管控，全面检查施工场所的安全作业状况，及时排查作业现场事故隐患，并制止和纠正违反施工安全技术措施的行为，加大安全施工考核奖惩力度，违规违章者一律从严从重处罚，用制度和规范约束人员作业行为，提高人员安全意识，杜绝“三违”现象的发生。

（二）内蒙古维鑫运输公司应对本公司所有运营车辆加强管理，对驾驶员、操作员加强安全教育培训，加强对聘用的司机、操作员资质能力审查，落实企业主体责任及主要负责人安全管理责任，加强安全管理工作。

(三) 旗住建部门应按照《建筑法》第二十四条内容对内蒙古金双马机械有限公司与内蒙古宏宇建设工程有限公司施工合同及实际施工范围进行审查、管理。

(四)敕勒川乳业开发区应深刻吸取事故教训，在本区域、本行业领域内从严从细开展专项排查整治，彻查现存隐患，做到立查立改，确保消除到位，同时对未排查、未发现、未报告企业从事非法生产经营行为的相关责任人，按照干部管理权限进行问责。

手机版
手机信访

扫一扫，在手机打开当前页面

文件下载

打印 关闭

手机版
手机信访