涪陵白涛 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程“6·19”一般物体打击事故调查报告

2023 年 6 月 19 日 9 时 57 分许，湖南鸿源电力建设有限公司在重庆市涪陵区白涛哨楼村 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程回收废旧导线时，发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失约 116.5 万元。

事故发生后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急局牵头，组成由区公安局、区应急局、区总工会等部门参加的“涪陵白涛 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程“6·19”一般物体打击事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了整改和防范的措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因工人违章操作而造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程位于重庆市涪陵区白涛，工程内容：本体：迁改 110kV 中化线#2-#5 段杆塔及导地线。需新建杆塔 8 基，利旧 1 基耐张塔（中化线 NO2，基础需新建），其中双回路耐张塔 3 基，双回路直线塔 5 基。新建线路长 2km，导线采用 JL3/G1A-240/30 钢芯高导电率铝绞线，地线采用两根 24 芯 OPGW-90 光缆。同时需拆除原线路角钢塔 2 基（3#、4#），拆除原线路长约 1.85km。

计划开工日期为 2023 年 1 月 28 日，工期天数 73 天，工程合同价为 185 余万元。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：重庆涪陵聚龙电力有限公司，法定代表人：王勇;统一社会信用代码：91500102660890l334;类型：有限责任公司;成立日期：2007 年 5 月 23 日;住所：重庆市涪陵区鹤凤大道 19 号品鉴硅谷园 10 幢 3-1 厂房;注册资本：贰亿叁仟万元整，经营范围：水力、火力发电及电力销售；电力设备及其输电线路的维修、安装等。

2.监理单位：四川公众项目咨询管理有限公司，法定代表人：王成松;统一社会信用代码：91510000709166841H;类型：有限责任公司;成立日期：1999 年 3 月 29 日;住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 6 号楼 9

楼；注册资本：壹亿零伍拾万元整;经营范围：工程监理、计算机服务业、通信设备的制造、招投标代理、工程咨询等。

3.施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司，法定代表人：旷长申;统一社会信用代码：91431300792382 43XW;类型：有限责任公司（自然人投资或控股）;成立日期：2006 年 9 月 8 日;住所：湖南省娄底市娄星区新星南路与月塘涪汇处东陵角 2 栋 8 楼;注册资本：壹亿陆仟白1 白拾白万元整，经营范围：输变电工程专业Ok 壹级、防水防V 中温工程专业Ok 贰级、电力工程施工总Ok 叁级等。

以化N 业证照2 在有效期内。

（~ ）事故相关单位安全管理情况

1.重庆涪陵聚龙电力有限公司，设有综合管理部、安全环中部、电力调5 运段中路、检修维护中路、建设管理中路等部门，制定有《安全生产责任制5 （修订）》《安全生产管理规定（修订）》《委改项目安全管理办法（修订）》等制5 ，110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程是由建设管理中路负责安全监管，公司在施工工开程了安全“术涪底，并委派代表6 天对项目进段安全· 查，编写工程建设日9 。

2.四川公众项目咨询管理有限公司，公司总部位于四川省成都市高新区，有 500 余人，公司设有财务部、综合部等部门，重庆分公司位于重庆市”陵区新一般，有 200 余人。公司成立了 110物V 中化 N2~N5 段线路迁改工程监理项目部，体备了总

监理工程师1打、专业监理工程师1打和监理员3打，编制有《监理规划》《监理实施细则》等事故，监理项目部对施工全过程进段了监理。

3.湖南鸿源电力建设有限公司，公司总部位于湖南省娄底市，重庆查区告定管理人员有10人，2023年1月30日成立了110kV中化N2-N5段线路迁改工程施工项目部，2023年5月15日施工项目部申请变3项目经理、“术负责人和安全员。公司制定有《安全生产管理制5》《绞车机操作规程》等制5规程。日月管理中，项目部管理人员严日执段作业7制5，以及认分，实作业工开湖会、作业中隐南源查等安全相关工作。

（四）事故发生经过

2023年6月19日9时许，湖南鸿源电力建设有限公司现场管理刘xx带领建xx赵xx张x等8打工人在涪陵区白涛哨楼村~社有限公回收废旧导线。

9时30分许，刘xx操作绞车，张x负责司头传递作业在令（因对讲机无法重用，作业点在令无法传递），建xx和赵xx还有其市工人在哨线村回负责回收废旧导线。

9时57分许，建xx等收导线夹司夹住废旧导线从限化生收哨线村回时，起大声造成人死绞车，张x因绞车亡受大，直接收造成的人死在令，起直及时传递在令，刘xx（失．哨线村回90余方）一直在操作绞车元。废旧导线，当导线后车按导线夹司照住时，建xx起工《导线后车查安情况，全时导线后车按绞车法生而

》损，导线夹司突然弹出击中建 ㄇㄉ(失．导线后车 1.4 万）头部和赵 ㄇㄉ(在哨线村回，失．导线后车 8 万）和部。

(理）事故现场情况

事故现场位于涪陵区白涛哨楼村~ 社有限公，废旧导线从例（的废旧铁塔化拆除，导线后车告定在树院化，以导线后车为基令时，死笫建 ㄇㄇ失．基令点 1.4 万，伤笫赵 ㄇㄇ失．基令点 8 万，绞年机失．基令点 90 余万。

(4）人员伤亡和直接经济损失情况

全次事故造成 1 人死亡，1 人受伤。死笫建 ㄇㄉ），61 岁，重庆市涪陵区等律镇人；的工定湖南鸿源电力建设有限公司回收废旧导线工人。伤笫赵 ㄇㄉ），65 岁，重庆市涪陵区等律镇人；定湖南鸿源电力建设有限公司回收废旧导线工人。

直接经济损失约 116.5 万元。

二、事故应急处政及评府情况

(一）事故信授接报及响应情况

事故发生后，9 时 59 分，区 120 调5 在挥中路接收急急电话，立启调5 白涛卫生院的急护车工《急由。现场管理刘长勇立启、公司汇报事故情况。10 时 19 分，区公安启在挥中路接收报部电话，立启在派白涛派出所加以现场。10 时 30 分，区应急启下湖并接收事故信授后，立邀、区经济信授委、白涛新委料科“城、白涛察道派实情况，并派出区应急管理执法列队工《现场，同时、区委、区政府及时书和化报事故情况。

（二）事故现场应急处政和席后情况

10时19分，白涛派出所收达事故现场。10时22分，白涛卫生踪收达事故现场，当场科认建 ㄉ依死亡，随组织现场工人将伤笫赵 ㄉ球下限急是。白涛察道、区应急管理执法列队注后收达事故现场，、工人了效事故情况并进段现场勘验。12时10分许，区经济信授委和重庆涪陵聚龙电力有限公司相关管理人员收达事故现场。

事发后，白涛察道积四安抚死笫不属情绪，当放湖南鸿源电力建设有限公司和死笫不属赳赔偿事原谈谇，6月20日签订了调效协议书，并勘成了席后赔偿相关工作。

(~ ）事故应急处政评府情况

湖南鸿源电力建设有限公司、白涛察道和政府相关职取部门接收事故信授后及时响应，应急处政工作有料开程，科中了受含笫的合法权析，没有方赳不式社会明响。

~ 、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场查勘和调查分析，调查组认为造成全次事故的直接原因：一是人的不安全段为。工人重用绞年收生废旧导线时直了因安全情，性违规任在生年提绳线出内。二是物的不安全状态。作业现场的对讲机无法重用，直取及时传递人死绞年的作业在令，导线后车按导线夹司照住，绞年一直在工作，导线后车》损造成导线夹司弹出。

（二）间接原因分析。

湖南鸿源电力建设有限公司直对回收废旧导线工人进段~级教位、安全“术涪底、直告暴风险因露和防范措施；直纠突现场作业人员没有了带安全情的段为；直及时发现并教除绞年操作时工人违规任在生年提绳线出内的事故隐南。

四川公众项目咨询管理有限公司直按规定对废旧导线回收作业进段监理；直整防湖南鸿源电力建设有限公司对回收废旧导线工人进段安全生产教位和范训；直组织措开监理例会，直对监理人员进段监理规划涪底和相关管理制5、标令、规程规范的范训。

四、有关责任单位施在的本次问题

（一）事故单位

湖南鸿源电力建设有限公司，直，实生产安全本体责任。

1.直对回收废旧导线工人进段安全生产教位和范训、直中证其章备操次的安全生产暴识，工人直作而本岗位的安全操作“取却安源其化岗。

2.直告暴回收废旧导线工人作业场所和工作岗位施在的风险因露、防范措施以及事故应急措施。

3.违如《绞年机操作规程》。一是利用树：作受力锚桩；二是绞年时直科中通讯畅通；~是生年提绳的人员应位于绳出改侧不任在绳出内。

4.直监整、教位回收废旧导线工人了因、重用安全情。

5.直及时发现并教殊绞年操作时工人违规任在生年提绳线出内的事故隐南。

（二）有关监管部门

1.段业监管

华中取源监管局本次职责是监管电力市场运段，规范电力市场基料，负责殊派安全改的电力运段安全，电力建设工程施工安全、工程质概安全的监整管理，O担电力等取源段政执法工作，依法查处违法违规段为等。涪陵区的电力建设工程属于华中取源监管局监管，因工程概于，容全次 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程没有按华中取源监管局纳# 其监管范围。当工，涪陵区- 没有对应和O 接华中取源监管局职取的部门，于型电力建设工程项目的段业监管在杆区施在一塔及档。

2.属地监管

110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程，经区规资局派查位于涪陵区白涛察道哨楼村 3 社，属于白涛察道的辖区范围，容白涛察道直对该工程进段属地监管，其原因：一是白涛察道哨楼村 3 社依按白涛新委料科“ 城（原白涛园区）地用，白涛察道于 2010 年对哨楼村 3 社实施全地全转；二是该工程建设的《方需路径图》是由白涛新委料科“ 城（原白涛园区）2022 年 8 月审派的，白涛察道无从暴晓该工程建设。实际工作中，白涛新委料科“ 城（原白涛园区）- 对该工程建设实施监管，一是对该工程建设工期新# 管理是因为该迁改工程次为其辖区N 业8 电而进段

工作化的协调；二是该工程建设直在其红线规划范围内，不在其监管的范围。故白涛新委料科“城（原白涛园区）- 没有利段对该工程建设的属地监管责任。属地监管施在相耐其诿。

理、对责任单位和责任人的处理建议

（一）对事故有关责任单位的段政处罚建议。

湖南鸿源电力建设有限公司，作为施工单位，直对工人进段安全生产教位和范训，直整防工人执段本单位的《绞车机操作规程》，直告暴工人作业场所和工作岗位施在的风险因露、防范措施以及事故应急措施，直监整、教位从业人员了因、重用安全情，直及时发现并教除工人违规作业的事故隐南。其段为违如了《安全生产法》第二m 采条第一用、第四m 一条第二用、第四m 四条第一用、第四m 理条的规定，对事故发生负有责任，根丁 《安全生产法》第一L 一m 四条第一项的规定，建议由区应急局对其进段段政处罚。

（二）对事故有关责任人员的段政处罚建议。

旷 为 湖南鸿源电力建设有限公司重庆查区负责人，直严曰实施本单位的操作规程和安全生产教位，直及时发现并教除事故隐南。其段为违如了《安全生产法》第二m 一条第二项、第~项、和第理项的规定，对事故发生负有责任，根丁 《安全生产法》第/ m 理条第一项的规定，建议由区应急局对其进段段政处罚。

G 为 110物/中化 N2~N5 段线路迁改工程监理项曰总监理工

程师，直安源监理员对回收废旧导线作业进段监理，直整防湖南鸿源电力建设有限公司对回收废旧导线工人进段安全生产教位和范训，直组织措开监理例会，直对监理人员进段监理规划涪底和相关管理制5 、标令、规程规范的范训。其段为违如《110kV 中化N2~N5 段线路迁改工程监理规划》8.1 和《重庆市安全生产条例》第理m 采条第~ 项的规定，对事故发生负有责任，根丁 《重庆市安全生产条例》第理m 采条第~ 项的规定，建议由区应急局对其进段段政处罚。

4 、对段业和属地监管的建议

一是根丁 《关于其进安全生产领A 改芯发程的实施高见》（”委发率2017根15号）事故明科，市经济信授委体合华中取源监管局OP 电力运段安全监整管理，市取源局体合华中取源监管局开程电力建设工程施工安全监整管理。对标对表国不部委和市级部门职取职责，结合“~ 定”方需，安全生产“~ 管~ 操须”原则，建议区安委办按领A 归司、业务相W 的原则，尽光明科杆区电力工程建设的安全生产监整管理部门。

二是建议白涛察道严日按照《关于进一同明科涪陵区安全生产重点领A 监管职责的通暴》（涪安委发率2022根13号）事故次求，以规划红线为令，明科辖区监管范围，析理辖区内的在建工程，积四利段属地监管职责。

七、事故整改和防范措施建议

针对本次事故暴露出来的问题，为进一同细化工作措施，除

实，实N 业安全生产本体责任和相关部门监管责任，有效防范类角事故划次发生，建议如下：

一是期参建单位次按照“四不放过”原则，分别措开公司及项目部管理人员、全体员工大会，认分对本次事故发生的原因、责任进段认分天析，严肃价余相关责任人员的责任。次二邀相取事故教训，举一如~ ，对所建工程进段一次全和的隐南源查和整是，防死类角事故发生。

二是湖南鸿源电力建设有限公司次严曰按照国不法律法规和标令规范进段施工，除实利段施工单位的安全本体责任，聚其是次认分开程工人化岗工的安全生产教位和范训、告暴工人作业场所和工作岗位施在的风险因露、防范措施以及事故应急措施，提高工人安全高识。

~ 是四川公众项目咨询管理有限公司次按照法律法规和工程建设强制性标令实施监理，严曰利段监理职责，全和加强公司及期个项目监理部的安全生产责任制5 建设，严曰整防施工单位按照国不法律法规及工程建设强制性标令组织施工。

四是白涛察道次按照属地管理原则，全和代理辖区的建设工程，利段P 属地监管职责，整防N 业，实P 安全生产本体责任，加大监管力5 ，严防类角事故的发生。

理是区安委办次以明科杆区电力建设工程段业监管为表机，进一同王代全区部分重点领A 的监管职责，强化和，实安全生产监管责任，教除监管勇区，压实监管责任，防死和减; 生产安

全事故，中社人信型众生立和财产安全，防进全区安全生产环住所续发程。

大故：涪陵白涛 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程
“6·19”一般物体打击事故调查组成员打单

涪陵白涛 110kV 中化 N2~N5 段线路迁改工程
“6·19”一般物体打击事故调查组
2023 年 9 月 27 日

大故

涪陵白涛110kV中化N2~N5段线路迁改工程“6·19”一般物体打击事故调查组成员打单

姓　名	工作单位	职　务	调查组职　务	调查组成员签字	
				同　意	不同意
道　闯	区应急局	局　长	组　长	道　闯	
品　硅	区应急执法列队	列队长	谷组长	品　硅	
幢厂房	区应急执法列队	政　委	谷组长	幢厂房	
仟　水	区公安局	高级部长	成　员	仟　水	
火　原	区总工会	部　长	成　员	火　原	
售　松	区应急执法列队	本　办	成　员	售　松	
蒋　；	区应急执法列队	大队长	成　员	蒋　；	
修　川	区应急执法列队	本　办	成　员	修　川	
目　咨	区应急执法列队	本　办	成　员	目　咨	
罗9管	区应急执法列队	院　部	成　员	罗9管	