# 云南禄富建筑劳务有限公司“6•02”高处坠落一般事故调查报告

作者：勐腊县应急管理局　　来源：勐腊县应急管理局　　访问次数：2472　　发布时间：2023-05-29

## 云南禄富建筑劳务有限公司“6·02”高处坠落一般事故调查报告

2022年6月2日8点40分许，云南禄富建筑劳务有限公司施工人员在云南创基建设集团有限公司南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼处干活时发生一起高处坠落事故，事故共造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第三条第一款第（四）项、第十九条第二款和第二十二条第二款之规定，需成立事故调查组。事故调查组由勐腊县人民政府授权县应急管理局牵头，勐腊镇人民政府、县公安局、县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县总工会等相关工作人员组成，邀请县纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过周密详实的现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、相关单位基本情况

发包单位：云南创基建设集团有限公司（统一社会信用代码：91532800********XT）成立于2011年2月15日，住所为云南省西双版纳傣族自治州景洪市告庄西双景综合楼1栋601，法定代表人为周红，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：房屋建筑工程施工，道路桥梁工程施工；园林绿化；建筑装饰装修；建筑装修材料、五金、日用百货、文化用品、厨房用品、装饰品、工艺品销售；房屋拆迁。货物进出口、技术进出口。该公司于2011年2月15日取得营业执照；2022年1月1日取得建筑业企业资质证书，证号：D353597820；2020年12月28日取得安全生产许可证，证号：（云）JZ安许证字〔2013〕000039。

劳务承包单位：云南禄富建筑劳务有限公司（统一社会信用代码：915300000********M）成立于2012年11月12日，住所为云南省昆明市富民县大营街40号，法定代表人为王自勤，所属行业为商务服务业，经营范围包含：建筑劳务分包；土石方工程的设计与施工；建筑工程机械设备的租赁。该公司于2012年11月12日取得营业执照；2017年8月3日取得建筑业企业资质证书，证号：D353043175；2021年2月22日取得安全生产许可证，证号：（云）JZ安许证字〔2015〕000144。

二、相关合同签订情况

云南创基建设集团有限公司（甲方）与云南禄富建筑劳务有限公司（乙方）于2020年7月31日签订劳务总承包施工同，工程名称：南腊新区NL—29二标段主体劳务工程，工程建设地点：云南省西双版纳州勐腊县，双方于同年同月同（2020年7月31日）签订安全责任书。

云南禄富建筑劳务有限公司（甲方）与云南普鲁都斯建筑工程有限公司（乙方）于2021年4月1日签订施工升降机租赁合同，工程名称：勐腊县南腊新区NL—29二标段，工程地点：泼水广场旁，租赁的施工升降机位于南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼，型号为湖南天晟SC200/200，数量2台，高度55米，合同内约定租期暂定为4个月。

云南禄富建筑劳务有限公司（甲方）与陈平（乙方）于2022年3月1日签订云南省农民工劳动合同。

三、事故发生经过、现场勘验、现场救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

陈某（死者）于2021年10月份到勐腊县海城南腊新区工地上班，刚到时在19栋上班。2022年3月1日与该工地29地块劳务承包公司云南禄富建筑劳务有限公司签订用工合同，在海城南腊新区工地29地块上班，身亡前在29地块二标段一期项9栋楼负责将搅拌好的砂浆利用施工升降机运送到所需砂浆的楼层。2022年6月2日4时许，陈某和女友鲁某某从工地后门附近进入，来到9栋楼下，到达时陈平临时雇佣的一名临时工白某某已提前到达（鲁某某因崴到脚，陈某临时雇佣白某某开三天搅拌机，负责搅拌砂浆），之后白某某在旁边开推土机，开始搅拌砂浆，鲁某某则在一旁休息。因当天下雨，操作施工升降机的工人没来上班，加之砂浆组（陈某所在班组）与粉刷组工作性质不一样，砂浆组需提前来工地搅拌粉刷组所需的砂浆。待白某某搅拌好后，陈某就开始用电动斗车把砂浆运送进施工升降机吊笼内，独自一人操作施工升降机开始向施工楼层运送砂浆。据当天7、8、9栋粉墙组组长付某反映，2022年6月2日当天9栋楼主要有4层、13层、14层、15层、16层、17层在进行粉刷施工，施工人员共12人，事发前陈某已向4层、13层、16层运送过砂浆。8时30分左右，陈某在楼下向白贵军说再送一车砂浆就可以下班了，说完陈某便推车进入施工升降机往9栋楼上送砂浆，鲁某某和白某某则开始清洗搅拌机。大约十分钟后，鲁某某在一旁休息时，听见有东西掉落到楼下的巨响，而在附近工地宿舍房子里休息的辅材工任某某也听到声响后，以为是施工升降机掉落，便出门查看，结果发现是陈某趴在地上，他所驾驶的电动斗车坠落至1层施工升降机井内，施工升降机停留在13层。鲁某某随后看见便大哭，哭声引起9栋楼内的粉墙工人注意并探头出来查看（因事发前工人们都在楼内粉刷内墙，施工升降机在楼层外部，无人看见陈平），随后13层和16层的工人们便乘坐停在13层的施工升降机到达1层。

（二）现场救援及善后处理情况

8时45分左右，辅材工任某某在听到巨响后便一边打电话给云南禄富建筑劳务有限公司南腊新区29地块一期项目9栋现场负责人赵某某，一边来到搅拌机处让白某某关闭搅拌机，并告诉白某某有人掉到楼下的情况，白贵军隔着一段距离看了后，看到是陈某，没有敢上前进一步查看。8时48分，白某某打电话给120急救中心说明情况，9时00分左右赵某某和技术员陈某来到现场，陈某将陈某身体翻转过来，将手放在陈某的鼻子前测试，发现陈平已没有了呼吸，左手手腕处断裂，有骨头刺出，额头和嘴巴有血迹。赵某某还给陈平做了心肺复苏，但陈某没有反应。9时13分，120救护车到达现场，经医护人员查看急救后，诊断陈某已死亡。勐腊县应急管理局接事故情况后，立即联系并组织相关单位工作人员赶赴现场调查核实情况。

（三）善后处理情况

2022年6月15日，云南禄富建筑劳务有限公司（甲方）已与陈某家属（乙方：陈某某、陈某某、陈某某、陈某某、马某某）签订《死亡补偿协议书》，并得到谅解。陈某遗体已于2022年6月15日火化，相关善后工作已处理完毕。

（四）事故现场勘验情况

1.施工升降机吊笼长3.05米，宽1.52米，高2.3米，吊笼内门高1.62米，吊笼底部与1楼地面垂直距离1.78米；2.电动斗车厢高1.02米，长0.98米，宽0.64米；3.电动斗车坠落点距1楼垂直距离约1米；4.死者坠落点距离施工升降机水平距离3.9米；5.死者所使用的推车使用电力驱动，由把手上的开关控制前进和停止，斗车是三轮车，前二后一，斗车有站人的踏

板，也可以由人推行。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

事故共造成1人死亡。

死亡人员信息：陈某，男，汉族，1983年1月13日出生，户籍所在地：四川省兴文县**********。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失为130万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经事故调查组现场勘验和调查取证，结合县公安局刑侦技术人员进行调查走访、尸表检验等情况综合分析后认为，平主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意，未树牢劳动纪律意识，自我安全防范意识差，在运送砂浆过程中不慎生跌落，导致坠亡。

（二）间接原因

此次事故发生的间接原因主要有：一是云南创基建设集团有限公司未落实企业安全生产主体责任；对劳务承包单位的从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促劳务承包单位的从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效对劳务承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题，责令督促整改；主要负责人、现场负责人、安全生产管理人员履职不到位，主观安全意识不足，思想上疏忽大意。

二是云南禄富建筑劳务有限公司未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实，未配备安全生产管理人员；对本单位的从业人员安全生产教育和培训不到位，员工安全意识薄弱；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；主要负责人、现场负责人、现场管理人员履职不到位，主观安全意识不足，思想上疏忽大意。

（三）事故性质

云南禄富建筑劳务有限公司“6·02”高处坠落事故共导致一人死亡，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

云南创基建设集团有限公司，未落实企业安全生产主体责任；对劳务承包单位的从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促劳务承包单位的从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效对劳务承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题，责令督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十四条第一款、第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处300000元（叁拾万元整）罚款的行政处罚。

云南禄富建筑劳务有限公司，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未配备安全生产管理人员；对本单位的从业人员安全生产教育和培训不到位，员工安全意识薄弱；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取措施及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处300000元（叁拾万元整）罚款的行政处罚。

（二）对有关责任者的责任认定

何某某，云南创基建设集团有限公司滇南区总经理。未落实本单位全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入70000元40%即28000元（贰万捌仟元整）罚款的行政处罚。

张某某，云南创基建设集团有限公司南腊新区29地块二标段一期项目负责人。未落实本单位南腊新区29地块二标段一期项目全员安全生产责任制，对劳务承包单位从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促劳务承包单位的从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南创基建设集团有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入60000元40%即24000元（贰万肆仟元整）罚款的行政处罚。

王某，云南创基建设集团有限公司南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼现场负责人。安全生产履职不到位，对劳务承包单位从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促劳务承包单位的从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时纠正违反操作规程的行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南创基建设集团有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入42000元40%即16800元（壹万陆仟捌佰元整）罚款的行政处罚。

李某某，云南创基建设集团有限公司南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼安全管理员。安全生产履职不到位，对劳务承包单位从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促劳务承包单位的从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时纠正违反操作规程的行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南创基建设集团有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入42000元40%即16800元（壹万陆仟捌佰元整）罚款的行政处罚。

王某某，云南禄富建筑劳务有限公司法定代表人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入73200元40%即29280元（贰万玖仟贰佰捌拾元整）罚款的行政处罚。

岳某某，云南禄富建筑劳务有限公司南腊新区29地块二标段一期项目负责人。未落实本单位南腊新区29地块二标段一期项目全员安全生产责任制，对本单位从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促本单位的从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南禄富建筑劳务有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入60000元40%即24000元（贰万肆仟元整）罚款的行政处罚。

赵某某，云南禄富建筑劳务有限公司南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼现场负责人。安全生产履职不到位，对现场的安全生产工作监管不到位，对本单位从业人员安全生产教育和培训不到位；未督促本单位的从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未及时纠正违反操作规程的行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）

项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南禄富建筑劳务有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入60000元40%即24000元（贰万肆仟元整）罚款的行政处罚。

岳某某，云南禄富建筑劳务有限公司29地块二标段一期项目9栋楼现场管理员。安全生产履职不到位，未督促本单位的从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未及时纠正违反操作规程的行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由云南禄富建筑劳务有限公司暂停其与安全生产有关的资格，并由勐腊县应急管理局给予处2021年年收入48000元40%即19200元（贰万玖仟贰佰元整）罚款的行政处罚。

陈某，云南禄富建筑劳务有限公司南腊新区29地块二标段一期项目9栋楼砂浆组工人。主观上不重视安全生产工作，思想上麻痹大意，未树牢劳动纪律意识，自我安全防范意识差，不慎发生跌落，导致事故的发生。鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，相关行业主管部门要加强对所属行业和施工项目的监管，建设单位和施工单位要落实如下措施：

**（一）深刻汲取事故教训，切实落实安全生产责任制度**

相关行业主管部门要加大执法检查力度、宽度、严度，按照“零容忍”的态度开展隐患排查整治，帮助企业完善和落实安全生产主体责任链条、制度成果、管理方法和工作机制，从根本上消除事故隐患。各项目承建单位主要负责人、现场负责人和安全生产管理人员，要充分认识安全生产工作的极端重要性，持续强化企业主体责任意识，按照“三个必须”的要求，不打折扣抓好各项安全生产工作的落实落地。更要深入汲取事故教训，把安全生产工作摆在更加突出的位置，进一步建立健全并落实全员安全生产责任制，完善安全生产管理制度，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，扎实开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，采取有力措施，有效防范和减少生产安全事故，切实推动安全生产形势持续稳定向好。

**（二）强化建设工程现场安全管理，提高施工人员安全意识**

项目承建各方应切实强化建设工程现场安全管理，设置现场专人进行风险监督，及时纠正作业过程中的违规违章行为，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。强化施工人员的安全生产教育和培训工作，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，正确佩戴和使用劳护用品，及时了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，提高施工人员自我保护意识。

**（三）加强安全生产隐患排查，杜绝隐患变事故**

项目承建各方应对安全生产机械设备进行经常性检查维护，将存在的问题如实记录在册，及时处理机械设备安全问题，保证正常运转，严格督促施工人员按照机械设备操作规程进行作业。定期对施工作业现场环境进行隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

附件：云南禄富建筑劳务有限公司“6·02”高处坠落一般事故调查报告处罚的相关法律条款

**附件：**

**云南禄富建筑劳务有限公司“6·02”高处坠落一般事故**

**处罚的相关条款**

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

友情链接

西双版纳州人民政府 (http://www.xsbn.gov.cn/)　景洪市人民政府 (http://www.jhs.gov.cn/)

勐海县人民政府 (http://www.ynmh.gov.cn/)

主办：勐腊县人民政府办公室　网站标识码：5328230030

技术支持：勐腊县电子政务服务中心　ICP备案号：滇ICP备14004378号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)

联系电话:0691-8161029　滇公网安备 53282302000003号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=5328

网站地图 (/nav.dhtml)

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。