浙江省通信产业服务有限公司
“7·1”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.8

2022年7月1日下午3点40分许，浙江省通信产业服务有限公司国网浙江金华兰溪市供电公司10KV配网运维项目开发区班组在兰溪经济开发区越中路（右）414线50#杆（创业大道和渔洲路路口)作业过程中发生一起高处坠落事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、兰溪经济开发区管委会组成的浙江省通信产业服务有限公司“7·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江省通信产业服务有限公司（以下简称浙通服公司）

事故发生时间：2022年7月1日下午3点40分许

事故发生地点：兰溪经济开发区越中路（右）414线50#杆

（创业大道和渔洲路路口）作业现场

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：王某富，系浙通服公司驻兰溪经济开发区供电所运维班组工作人员，男，汉族，60周岁，身份证号：330719********1410，住址：浙江省兰溪市游埠镇下王村。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位及项目情况

项目名称：2022年度乡镇供电所永昌开发区梅江灵洞管辖区域10KV配网运维。

发包单位：浙江捷安工程有限公司，法定代表人鲍某。

承包单位：浙江省通信产业服务有限公司。该公司成立于2006年9月7日，为有限责任公司，法定代表人为邹某海，注册地址为浙江省杭州市武林广场东侧3号，营业执照统一社会信用代码：9133000079****784X，注册资金为壹亿陆仟柒佰陆拾贰万元整，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等，具有电力设施承装类叁级和承修（试）类四级资质。承装（修、试）电力设施许可证编号：4-3-0***6-2013，许可范围：电力设施承装（修、试）有效期至2025年1月22日。

浙通服公司通过招投标取得该项目生产经营权后，交由金华分公司兰溪事业部负责该项目的日常实施与管理。

2021年11月12日，国网浙江省电力有限公司兰溪市供电公司与浙江捷安工程有限公司签订技术服务合同（编号为SGZJJHLXYJJ****0209），将“国网浙江金华兰溪市供电公司2022-2023年配网架空线路日常辅助巡视”项目发包。因自身人员及技术等原因，浙江捷安工程有限公司于2022年2月24日通过招投标将“2022年度乡镇供电所永昌开发区梅江灵洞管辖区域10KV配网运维”项目发包给浙通服公司，中标金额为3713800.00元。双方于2022年3月14日签订《技术服务合同》及《电力建设工程安全协议》，约定服务期限为2022年4月1日至2023年3月31日，浙通服公司（具体实施为金华分公司联系服务部）于2022年4月1日开始提供技术服务。

（二）事故相关人员持证情况

当事人王某富及事发时一同爬杆登高的工友赵某忠均持有浙江省应急管理厅颁发的高处作业证和电工作业证，事发时均在有效期范围内。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年6月29日，因越中414线发生短路故障，兰溪经济开发区供电所口头派单给浙通服公司金华分公司兰溪事业部兰溪经济开发区运维班班长付某阳，要求查找故障点，2022年7月1日下午15点30分许，运维班组工作人员赵某忠、王某富会同浙江捷安工程有限公司郭某等人到达位于兰溪经济开发区创

业大道和渔洲路路口的（右）越中 414 线 50#杆作业现场，赵某忠和王某富做好安全措施后登杆解电缆，王某富先爬，赵某忠跟在后面爬，王某富爬到电缆支架从上往下数的第二根就位，赵某忠在爬梯上准备转到从上往下数第三根上就位时，看到王某富掉下去了，赵某忠马上下杆回到地面给王某富扇风，郭某拨打了 120，随后 120 马上将王某富送往兰溪市人民医院抢救。

（二）事故救援情况

事故发生后，郭某马上拨打了 120 急救电话，120 救护车、兰溪经济开发区派出所相继赶到事发现场，将伤者带往兰溪市人民医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，市 110 指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、兰溪经济开发区派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘察，事故现场（右）越中 414 线 50#杆，位于兰溪经济开发区创业大道和渔洲路路口，距离事发钢管塔约 1.5 米处有一个破碎的安全帽帽壳，坠落地点于钢管塔从上往下数第二个横杆，离地面距离约为 11 米左右。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对王某富死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第 2*4 号），

确认王某富符合高坠死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，当事人王某富从钢管塔离地约11米处坠落，导致胸部损伤较为严重（肋骨多发骨折、胸腔积气、积血俱存），其损伤广泛、多发，外轻内重，后经救治无效死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

当事人王某富安全意识淡薄，自我保护意识差，未规范佩戴安全带，导致坠落。

（二）间接原因

1.浙通服公司金华分公司兰溪事业部对作业人员的管理不到位，未将王某富统一纳入管理，未按照规定对其进行安全生产教育和培训，致使王某富在爬高过程中未规范佩戴安全带;

2.浙通服公司金华分公司兰溪事业部规章制度操作规程落实不到位，未有效督促员工在进行登高作业过程中有效佩戴安全带;

3.浙通服公司金华分公司兰溪事业部对作业现场的安全生产工作缺乏管理，未制止和纠正高处作业未安排专人现场统一指挥和监督的事故隐患，未对现场的安全生产工作统一协调、管理。

（三）事故性质认定

经调查认定，浙江省通信产业服务有限公司“7·1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）浙江省通信产业服务有限公司

浙江省通信产业服务有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，对分公司及其下属服务部管理不到位，致使兰溪事业部未将王某富纳入统一管理，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对作业现场的安全生产工作缺乏管理，未制止和纠正高处作业未安排专人现场统一指挥和监督的事故隐患，未对现场的安全生产工作统一协调、管理，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江省通信产业服务有限公司进行行政处罚。

（二）浙江省通信产业服务有限公司金华分公司兰溪事业部负责人钱某新

钱某新作为该企业兰溪事业部主要负责人，未有效督促按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未有效督促安全生产规章制度和操作规程实施，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议由兰溪市应急管理局对浙通服公司金华分公司兰溪事业部兰溪负责人钱某新进行行政处罚。

（三）浙江省通信产业服务有限公司金华分公司兰溪事业部安全员邵某辉

邵某辉作为浙通服公司金华分公司兰溪事业部安全员，未实际履行安全员相关职责，对人员的管理不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对作业现场的安全生产工作缺乏管理，未制止和纠正高处作业未安排专人现场统一指挥和监督的事故隐患，未对现场的安全生产工作统一协调、管理，建议由兰溪市应急管理局对浙江省通信产业服务有限公司金华分公司兰溪事业部安全员邵某辉进行行政处罚。

（四）浙江省通信产业服务有限公司作业人员王某富

当事人王某富安全意识淡薄，自我保护意识差，未规范佩戴安全带，导致坠落，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于王某富已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）浙江省通信产业服务有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，完善规章制度和操作规程，对作业人员进行全面摸底，全面开展安全生产隐患排查治理工作，按照要求规范开展员工安全生产教育和培训、切实提高员工安全意识和自我保护能力水平，确保安全生产。

（二）浙江捷安工程有限公司

要深刻汲取本次事故教训，举一反三，开展事故隐患自查自纠工作，加强安全生产宣传教育，落实安全生产监管责任，强化对业务承包单位的人员管理和安全检查，加强对施工现场的监督

和指导，督促承包单位落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。

（三）兰溪市供电局

要持续推进安全生产工作，认真落实行业监管责任，做好事故警示教育，组织开展安全生产大检查，对所属作业工程进行全面检查，切实加强对外协单位的安全管理，严格落实危险作业审批，检查督促各外协单位认真开展对从业人员的安全生产教育和培训，认真开展事故隐患排查治理工作，督促外协单位落实隐患整改，消除事故隐患；将外协单位的安全工作纳入统一协调、管理。提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。