昭觉城北马比你呷自建房“6·1”一般高处坠落事故调查报告

昭觉城北马比你呷自建房“6·1”一般高处坠落事故调查组

2026年7月28日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关单位基本情况.....2

（二）合同签订情况.....3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置评估情况.....4

（一）应急处置情况.....4

（二）善后处理情况.....4

（三）事故应急处置评估.....4

三、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因分析.....5

（三）其他可能因素排除.....6

四、有关责任人员存在的主要问题.....6

（一）马比你呷（项目业主）存在的问题.....6

（二）龚太志（承包方）存在的主要问题.....7

（三）赵信高（死者）存在的主要问题.....7

五、属地人民政府存在的问题.....8

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）建议免予追责人员.....8
（二）对事故相关人员的处理建议.....8
（三）其他处理建议.....9
七、事故主要教训.....9
八、事故整改和防范措施.....10
（一）严格落实属地监管责任.....10
（二）强化部门协同监管.....10
（三）加大安全生产宣传培训力度.....11
（四）严格事故责任追究和警示教育.....11

昭觉城北马比你呷自建房“6·1”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月1日9时许，城北镇发生一起自建房修建工地高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失55万元。

事故发生后，昭觉县人民政府主要领导和分管领导相继就事故调查、彻查事故原因等做出重要指示。随即昭觉县应急管理局立刻派出执法人员赶往事故发生现场，核实相关情况。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》和《昭觉县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理授权给县应急管理局的通知》（昭府发〔2019〕188号）的要求，依法成立了昭觉城北马比你呷自建房“6·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县应急管理局党委书记、局长马杰任组长，县公安局、县农业农村局、县住建局、县自然资源局、县应急管理局、县人社局、县总工会、城北镇等单位为成员，同时邀请县检察院派员参与，并请县纪委监委同步开展追责问责审查调查工作，全面启动事故调查。

经调查认定：昭觉城北马比你呷自建房“6·1”一般高处坠落事故是一起因无审批手续违法建设，违法分包转包承包，施工现场安全管理严重缺失，安全意识淡薄，人员操作不当导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.业主基本情况

马比你呷，男，彝族，系昭觉县谷曲镇（原昭觉县久铁洛古乡阿里洛村阿里洛社）村民，通过购买方式取得该自建房所在位置（昭觉县城北镇谷都村）的原宅基地使用权。在购得宅基地后，马比你呷未按规定向所在村镇报备，亦未依法向有关部门办理审批手续擅自开工建设楼房。

经核实，该楼房属底部框架-上部砖混结构，主体建设已完工，共计5层，总高度约17米，每层面积160m²，总面积820m²，未依法取得规划许可和施工许可相关手续，马比你呷未落实安全生产主体责任，施工现场安全管理缺位。

2.总承包方基本情况

龚太志，男，汉族，无相关建筑施工资质，未注册公司，以个人名义承揽该自建房总承包施工业务。龚太志不具备法律法规规定的建设工程施工资质，未建立安全生产管理制度，未配备安全管理人员，施工现场安全管理完全缺失。

3.分包方（死者）基本情况

赵信高，男，汉族，系该项目木工班组负责人，无相关施工资质，未注册公司，无高处作业证。龚太志将该自建房木工相关施工分包给赵信高，赵信高自行召集5名工人从事木工作业。

（二）合同签订情况

1.2026 年 3 月 21 日，业主马比你呷与总承包龚太志签订《协议》，协议内容中写明“安全由乙方（龚太志）负责”，双方未签订安全管理协议。

2.总承包龚太志与分包方（死者）赵信高未签订分包合同、劳动合同、安全管理协议。

（三）事故发生经过

2026 年 6 月 1 日上午 9 时许，赵信高带领其召集的 5 名工友在该自建房从事房屋建筑木模拆卸吊装作业。事发当日，赵信高在 5 楼使用“鸡公吊”（一种简易垂直起重设备）作业，计划从 4 楼将工友拆卸的木板吊运至 1 楼。在吊运作业过程中，赵信高未系安全绳，亦无临边安全防护设施，从 5 楼不慎坠落，现场工友发现后立即拨打 120。医护人员到达后及时将赵信高送至县人民医院进行抢救，最终因伤势过重，抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故调查组通过对事故现场的勘查发现：事发自建房总层数 5 层，楼顶无临边安全防护栏杆；全楼栋未安装整体防护网，仅在所建楼层临时设置防护网，且防护网的设置未达到规范要求；现场未见安全绳、安全帽等劳动防护用品；正在使用的“鸡公吊”为简易起重设备，未经检验验收，无安全保护装置，基础不稳定；施工现场无安全警示标识、无安全技术交底

记录、无隐患排查治理台账，安全管理的各项制度缺失。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，直接经济损失55万元。重伤人员信息如下:

赵信高，男，51岁，重庆市江津区油溪镇吴市1组251号，无相关施工资质，为龚太志分包的木工作业班组负责人。

二、事故应急处置评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，昭觉县人民医院120救护车辆和昭觉县公安交警部门迅速赶赴现场开展救援，完成现场警戒、伤员转运等工作，现场秩序平稳，未引发次生事故和舆情风险。县应急管理局接报后，立即向县人民政府报告事故情况，迅速启动应急响应，成立事故调查组，组织开展事故调查工作。

（二）善后处理情况

事故发生后，属地乡镇人民政府、县有关部门积极配合做好遇难者家属的安抚和接待工作，依法依规开展善后赔偿协商，防止因善后问题引发群体性事件和社会不稳定因素。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120、110。120急救人员迅速到场进行紧急处置并快速送医，为后续救治争取宝贵时间。110接警后，公安交管部门第一时间赶赴现场，设置警戒区域，维持现场秩序。应急响应程序总体规范有效，应急处置工

作总体得当，未发生次生事故。但需要指出的是，事故暴露了施工现场应急救援设施缺失、现场人员安全意识淡薄、应急知识匮乏等问题。

三、事故原因分析

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、询问相关人员、查看相关单位资料，充分收集了证据，经调查组多次讨论、分析、研究，认为导致此次事故发生的原因如下:

（一）直接原因

经调查，本起事故的直接原因为：赵信高在5楼操作“鸡公吊”（简易吊机）进行吊运作业时，未系安全绳，临边无防护设施，也未按照高处作业的相关要求采取有效的防坠落措施，属严重违反高处作业安全操作规程，是导致其坠落死亡的直接原因。

（二）间接原因分析

1.违法建设。该自建房无审批手续擅自开工建设，违法规避监管，为事故埋下严重隐患。

2.违法分包转包且无证无照施工。马比你呷将建设工程发包给不具备任何施工资质的龚太志，龚太志又将木工施工违法分包给同样不具备资质的赵信高，层层非法分包转包，导致安全生产责任层层缺失。龚太志和赵信高均无相关资质，未注册公司，不具备建设工程施工和安全生产管理的基本条件。

3.现场安全管理严重缺失。未设置安全防护栏、未全楼栋安装防护网、未配备安全绳等劳动防护用品，未建立安全生产管理制度，未开展安全教育培训和安全技术交底，未进行安全隐患排查整治。

4.使用的“鸡公吊”（简易起重设备）存在严重安全风险。无经专家论证通过的安全施工专项方案，未经正规检验验收，无安全保护装置。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问和视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

四、有关责任人员存在的主要问题

（一）马比你呷（项目业主）存在的问题

1.违法购买宅基地：非事发地所在村集体经济组织成员，不具备宅基地申请资格，通过购买方式取得宅基地，依据相关法律，非农村集体经济组织成员申请宅基地不予批准。马比你呷的行为因违反效力性强制性规定而无效，不受法律保护。

2.违法建设：在购得宅基地后未按规定向所在村镇报备，亦未取得规划许可和施工许可的情况下擅自开工建设[1]，严重违反相关法律法规规定。

3.违法发包：将建设工程发包给不具备任何施工资质的龚太志[2]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条，《中华人民共和国建筑法》第七条。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款。

4.安全生产主体责任缺位[3]：未对施工现场进行有效监督和管理，对承包人龚太志的安全管理情况未进行监督，未落实安全生产管理职责[4]。

（二）龚太志（承包方）存在的主要问题

1.无资质承揽工程[5]：在不具备任何建筑施工资质和安全生产条件的情况下违法承揽工程，从事建筑施工活动。

2.违法分包[6]：将木工工程项目违法分包给不具备资质的赵信高，层层转包分包导致安全管理链条断裂。

3.未履行安全生产管理职责：未建立安全生产管理制度，未配备安全管理人员，未组织安全教育培训[7]，未配备安全防护设施和劳动防护用品[8]，未尽到对施工现场的统一安全管理职责[9]，未在施工现场设置安全警示标志[10]。

4.提供限制使用的设备[11]：购买并向赵信高提供的简易起重设备无经专家论证通过的安全施工专项方案，未经正规检验验收，无安全保护装置，存在严重安全隐患。

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，第二十五条，第二十七条第一款、第二款。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条。

5 《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《中华人民共和国安全生产法》第二十条。

6 《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款、第三款，《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款。

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十三条、第二十七条第一款。

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条。

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

10 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条。

11 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款，《住房城乡建设部关于发布〈房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）〉的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2024年第186号）第二部分第八点。

（三）赵信高（死者）存在的主要问题

无资质承揽木工工程[12]：不具备施工资质和安全生产条件，违法承揽木工工程并召集工人施工。

违章作业：自身未系安全绳进行高处作业[13]，无特种作业证开展施工[14]，严重违反安全操作规程。

未履行班组安全管理职责：未对班组工人进行安全技术交底和安全教育培训[15]，未配备劳动防护用品[16]，未落实防坠落安全措施。

五、相关部门存在的问题

1.县农业农村局对宅基地审批监管不到位，对违法占地建房行为查处不力，未能及时发现并制止违规建设行为。

2.城北镇政府虽已履行日常巡查职责，面对当事人持续恶意逃避、拒不配合的情形，将相关违法线索上报县级部门处置，但作为属地人民政府，未持续跟踪整改，属地管理责任未履职到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员

赵信高，作为木工班组负责人，无相关资质违法承揽木工工程，安全生产责任落实不到位，违章作业，导致自身死亡，对

---

12 《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《中华人民共和国安全生产法》第二十条。

13 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条。

14 《中华人民共和国安全生产法》第三十条。

15 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条。

16 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条。

事故发生负有直接责任。因赵信高已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）对事故相关人员的处理建议

1.马比你呷，作为业主在不具备宅基地申请资格的情况下违法购买宅基地，在未取得审批手续的情况下擅自违法建设，将工程发包给不具备施工资质的龚太志，未尽到安全生产管理和监督责任，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国土地管理法》及农村宅基地管理相关规定，非本集体经济组织成员申请宅基地不予批准。马比你呷的违法购买宅基地、违法建设及违法发包行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》，建议移交司法机关依法追究其刑事责任[17]。

2.龚太志，作为该自建房建设工程的总承包人，不具备施工资质违法承揽工程，又将木工工程违法分包给不具备资质的赵信高，未履行安全生产统一协调管理职责，未提供安全生产条件，现场安全管理严重缺失，对事故发生负有主要责任。建议移交司法机关依法追究其刑事责任[18]。

（三）其他处理建议

1.建议责成县农业农村局向昭觉县委、县政府作出书面检查。

---

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第二款，第一百零二条，《中华人民共和国刑法》第一百三十四条。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款，第九十四条第一款、第二款，第九十九条第一项、第二项、第五项，第一百零二条。《中华人民共和国刑法》第一百三十四条。

2.建议责成城北镇政府向昭觉县委、县政府作出书面检查。

七、事故主要教训

此次事故充分暴露出安全生产法治意识极其淡薄。**一是**自建房业主、总包方、分包方均缺乏基本的安全生产法治观念，违法购买宅基地、在无审批手续的情况下擅自建设，层层非法转包分包，无视法律法规的强制性规定，是导致事故发生的最根本原因；**二是**“以包代管”“层层分包”导致安全管理虚化。总承包方违法分包后，没有继续履行对分包方的安全管理和监督职责，分包方又未落实安全生产主体责任，安全管理层层缺位、层层虚化，导致施工现场成为安全监管的盲区；**三是**施工现场安全防护设施严重缺失。无防护栏、无全楼栋防护网、无安全绳等基本劳动防护用品，安全投入严重不足，安全生产基本条件不达标。为此我们要举一反三，深刻领会习近平总书记、李强总理等中央领导同志关于安全生产系列重要讲话批示精神，始终坚持安全生产、生命至上的安全理念，督促、检查、执法相结合的方式促进企业和个人落实安全生产主体责任，采取有效防范措施，消除事故隐患，杜绝事故发生。

八、事故整改和防范措施

（一）严格落实属地监管责任

属地乡镇人民政府要切实履行安全生产属地管理责任，加强对辖区内在建自建房项目的日常巡查和动态监控，建立健全农村自建房建设安全管理台账，做到“底数清、情况明、监管

实”。对发现的违法买卖宅基地、无审批手续违法建设行为，要及时制止并上报有关部门依法查处，从源头上消除安全隐患。

（二）强化部门协同监管

行业主管部门要加强对农村自建房建设安全的监督指导，依法查处违法购买宅基地、无资质施工、违法分包转包等违法行为；各乡镇要严格宅基地申请资格审查，确保宅基地申请主体符合本集体经济组织成员资格要求；自然资源局要加强规划审批管理，强化源头管控，各相关部门要建立健全信息共享、联合执法、协同监管的工作机制，形成监管合力。

（三）加大安全生产宣传培训力度

加强对农村自建房业主、施工队负责人及施工人员的安全生产法律法规和安全知识宣传教育，重点宣传农村宅基地管理的法律规定，明确非本集体经济组织成员不具备宅基地申请资格的基本制度，提高农村群众和施工人员的安全生产意识和风险防范能力。督促施工人员严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（四）严格事故责任追究和警示教育

依法依规严肃追究事故相关责任单位和人员的责任，同时以此次事故为典型案例，在全县范围内开展警示教育活动，组织各有关部门、乡镇、村（社区）及在建项目负责人认真学习，深刻汲取事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故再次发生。