贵阳观山湖“9·14”较大道路交通事故调查报告

贵阳观山湖“9·14”较大道路交通事故调查组

2025年9月14日18时04分许，在贵阳环城高速公路下行（白云往花溪方向）88公里200米处发生一起道路交通事故，造成5人死亡、2人受伤，直接经济损失约542万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，按照《省安委会较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（黔安督办函〔2025〕7号），经市政府批准，成立了由市委常委、常务副市长为组长，相关副市长为副组长，市纪委市监委、市应急管理局、市公安局、市交通委员会、市公安交通管理局、市总工会、花溪区政府、观山湖区政府、清镇市政府等单位人员组成的贵阳观山湖“9·14”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。

经调查认定，贵阳观山湖“9·14”较大道路交通事故是一起因驾驶员分心驾驶轻型仓栅式货车追尾前方小型轿车，并推行其碰撞正常行驶的重型半挂车尾部造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.贵 AP15N9 号轻型仓栅式货车。车辆所有人：高某贵（系驾驶人肖某杰的继父）；使用性质：营转非；品牌型号：解放牌，于 2022 年 12 月购买；检验有效期止：2025 年 11 月 30 日；初次登记时间：2015 年 5 月 21 日；保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，交强险保险单号：AGYA403CTP25B013****。核载 1.99 吨，实载 12.4 吨。

车辆检验鉴定情况：（1）事故碰撞瞬间行驶速度约为 30.8km/h[1]；（2）制动系技术状况不合格；转向系工作状况正常；照明信号装置因本次事故损坏，工作状况无法检验；属于非法改装车[2]。经勘查[3]，贵 AP15N9 号轻型仓栅式货车存在货箱、大梁、轮胎非法改装情况。

车辆改装情况：2025 年 6 月，车主高某贵经朋友介绍吴某林（男，49 岁），由吴某林在清镇市开设的修理厂对贵 AP15N9 号轻型仓栅式货车货箱、大梁、轮胎进行改装。

2.贵 A3T06E 号小型轿车。车辆所有人：周某江；品牌型号：雪佛兰牌；使用性质：非营运，核载 5 人，实载 6 人；检验有效期止：2026 年 7 月 31 日；保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，交强险保险单号：

---

[1] 北京中机车辆司法鉴定中心 2025 年 9 月 19 日出具（中机【2025】）痕鉴字第 GZGY0914V 号）鉴定意见。

[2] 北京中机车辆司法鉴定中心 2025 年 9 月 19 日出具（中机【2025】）痕鉴字第 GZGY0914S 号）鉴定意见。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条 任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；（二）改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；（四）使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。

AGYA00DCTP25B037****。

3.豫 JD7878 号重型半挂牵引车。登记所有人：潘氏汽车运输（南乐县）有限公司，统一社会信用代码：91410923MA9FAE****；使用性质：货运；品牌型号：欧曼牌；检验有效期止：2026 年 4 月 30 日；保险公司：华安财产保险股份有限公司襄阳中心支公司，交强险保险单号：6221801030120250000****。

4.**豫 J7S27 挂重型罐式半挂车。**登记所有人：潘氏汽车运输（南乐县）有限公司，统一社会信用代码：91410923MA9FAE****；使用性质：货运；品牌型号：瑞江牌；车辆状态正常，检验有效期止：2026 年 4 月 30 日。

车辆检验鉴定情况：（1）事故碰撞瞬间速度约为 7km/h[4]。（2）豫 JD7878 号重型半挂牵引车/豫 J7S27 挂重型罐式半挂车工作状况正常；转向系工作状况正常；豫 JD7878 号重型半挂牵引车照明信号装置除右侧制动灯未能正常点亮外，其余灯具工作状况正常，豫 J7S27 挂重型罐式半挂车照明信号装置因本次事故损坏，工作状况无法检验；豫 JD7878 号重型半挂牵引车/豫 J7S27 挂重型罐式半挂车后下防护装置技术状况未发现异常[5]。

（二）驾驶人员基本情况

1.**肖某杰，**男，23 岁，贵 AP15N9 号轻型仓栅式货车驾驶人；准驾车型：C1；初次领证日期：2021 年 4 月 26 日，在本次事故

[4] 北京中机车辆司法鉴定中心 2025 年 9 月 19 日出具（中机【2025】）痕鉴字第 GZGY0914V 号）鉴定意见。

[5] 北京中机车辆司法鉴定中心 2025 年 9 月 19 日出具（中机【2025】）痕鉴字第 GZGY0914S 号）鉴定意见。

中受伤。经检验鉴定，排除肖某杰酒驾行为[6]。

2.**周某江，**男，35岁，贵A3T06E号小型轿车驾驶人；准驾车型：C1；初次领证日期：2018年9月17日；在本次事故中死亡。经检验鉴定,排除周某江酒驾行为[7]。

3.**杨某广，**男，39岁，豫JD7878号重型半挂牵引车驾驶人；准驾车型：A2；初次领证日期：2008年12月12日；在本次事故中未受伤。经现场检测：排除杨某广酒驾行为[8]。

（三）道路和交通环境基本情况

事故地点位于贵阳环城高速下行88公里200米处慢车道内（贵州省贵阳市观山湖区辖区），道路呈南北走向，南往花溪区方向，北往白云区方向，一般坡路段，纵坡度约1.77%，路面潮湿、沥青路面，事发时天气为小雨转阴，行车视距大于200米，无遮挡视线的因素，视线良好，处于缓行状态。事故现场单幅路宽11.02米，第一车道宽3.75米，第二车道宽4.47米、右侧硬路肩宽2.80米。

（四）事故发生经过

2025年9月14日18时0分许，杨某广驾驶的豫JD7878号重型半挂牵引车牵引豫J7S27挂重型罐式半挂车及周某江驾驶的贵A3T06E号小型轿车行驶到贵阳环城高速下行88公里200米处，在第二车道先后缓慢通行。肖某杰驾驶贵AP15N9号轻型

[6] 肖某杰呼吸式酒精测试结果：0mg/100ml。

[7] 《贵阳市公安交通管理局交通事故检验鉴定中心鉴定书》出具（筑公交鉴（理化）字〔2025〕3008号）鉴定意见：对试管编号E5333613的血样（提取周某江心包血）未检测出乙醇成分。

[8] 杨某广呼吸式酒精测试结果：0mg/100ml。

仓栅式货车行驶到该路段时，碰撞周某江驾驶的贵A3T06E号小型轿车，并推行贵A3T06E号小型轿车撞上杨某广驾驶的豫JD7878号重型半挂牵引车牵引的豫J7S27挂重型罐式半挂车尾部，造成贵A3T06E号小型轿车驾驶人周某江及车上4名乘坐人员死亡，贵A3T06E号小型轿车乘坐人员郑某贵及贵AP15N9号轻型仓栅式货车驾驶员肖某杰受伤，三车不同程度受损。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成5人死亡、2人受伤，根据《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）及相关标准统计，直接经济损失约542万元。

二、事故应急处置

事故发生后，市公安交通管理局高速公路交通警察支队、120医疗救护、消防等部门先期到达现场开展抢险救援。省公安厅、省应急管理厅、省交通运输厅、市政府、市公安局、市应急管理局、市交通委员会、观山湖区政府有关领导，赶赴现场指导抢险救援工作。经勘查，贵A3T06E号小型轿车内6人被困、贵AP15N9号轻型仓栅式货车内1人被困。经现场救援，先后将被困人员郑某贵、肖某杰救出送往贵阳市第二人民医院治疗，生命体征平稳。其他5名被困人员经120现场抢救无效宣布当场死亡。事故现场于23时30分许完成清障，道路交通恢复正常通行。

三、事故原因分析

肖某杰驾驶超载且机件不符合技术标准的贵AP15N9号轻型仓栅式货车行驶至事发路段时，未按照操作规范安全驾驶、文

明驾驶，未与前车贵 A3T06E 号小型轿车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，导致碰撞周某江驾驶的贵 A3T06E 号小型轿车，并推行其撞上杨某广驾驶的豫 JD7878 号重型半挂牵引车牵引的豫 J7S27 挂重型罐式半挂车尾部，造成贵 A3T06E 号小型轿车驾乘人员 5 人死亡 1 人受伤，是导致此次事故发生的直接原因[9]。

四、调查发现的其他问题

2025 年 6 月，吴某林开设的修理厂擅自改装涉事贵 AP15N9 号轻型仓栅式货车；该修理厂从事机动车维修经营业务未按规定向市场监督管理机构办理登记手续，未向交通运输主管部门备案。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处理的人员

肖某杰，贵AP15N9 号轻型仓栅式货车驾驶人，在本次事故中负全部责任，涉嫌交通肇事罪，建议由市公安局依法追究刑事责任。

（二）有关公职人员和单位

对事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员的问题线索移交市纪委市监委处理。

（三）对其他问题的处理建议

吴某林未按规定向市场监督管理机构办理登记手续、未向交通运输主管部门备案开设修理厂，擅自改装涉事的贵 AP15N9 号

[9] 贵阳市公安交通管理局高速公路交通警察支队道路交通事故责任认定书（5201001202500000421）。

轻型仓栅式货车，建议将问题线索移送市交通委员会和市市场监督管理局依法调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化高速公路安全管控。有关部门、高速公路业主单位等要进一步完善高速公路“一路三方”联勤联动工作机制，加强协同共治。要强化联合执法，集中整治高速公路疲劳驾驶、无证驾驶、超速、超限、超载、超员、占用应急车道行驶等违法违规行为。要严把高速公路“入口关”，进一步优化货车称重检测系统监测预警功能，严防超限超载、非法改装等不具备安全条件的车辆进入高速公路。要加强部门协同，建立健全高速公路事故快速发现、高效处置的应急救援机制，不断提高应急处置能力。

（二）强化轻型货车安全管控。有关部门要上下联动，切实强化监管，建立健全4.5吨及以下普通货运车辆事中事后监管机制，要摸清辖区4.5吨及以下普通货运车辆基数，纳入日常监管范围，督促车辆所属企业及个人落实安全生产主体责任，强化车辆和驾驶人员管理，严禁非法改装、超限、超载，严格按照法律法规及规章制度开展运输活动。统筹推进货运源头单位监管，明确监管事项，督促货运源头单位落实主体责任，规范装载配载，重点检查企业、工地等货运车辆进出场制度落实情况，加强货车出门装载管理。

（三）强化道路交通监管执法。有关部门要加强辖区道路交通安全形势研判，明确辖区重点车辆、重点路段、重点时段等管控重点，通过开展部门联动、夜查、区域协同等方式，进一步提

升见警率、管事率，持续深化交通违法整治。要紧盯“人、车、路、企”等重点，全面排查整治问题隐患，堵住监管漏洞。要强化道路运输监督检查，发现车辆超载行为的，要立即予以制止，采取强制卸货等相应措施，重拳整治4.5吨及以下普通货运车辆超限超载等突出问题。严格落实《机动车维修管理规定》等相关法律法规，加强对机动车维修经营活动的监督管理，严厉打击机动车维修经营者擅自改装机动车、未依法备案、非法拼装等非法违法行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）强化交通安全宣传和警示教育。有关部门要进一步加强宣传引导，强化警示教育。利用门户网站、抖音、微信等方式，深入货运源头企业、沿线乡村、运输企业开展交通安全宣传活动，不断增强企业及驾驶员道路交通安全意识和责任意识，从思想源头筑牢事故预防防线。对查处的典型交通违法行为，通过集中宣传、媒体报道等方式进行曝光，达到“查处一案、警醒一批、教育一片、震慑一方”的效果，切实提高社会公众的交通安全意识。